

Döbereiner Chem. 65 Justiff rafter wind mustons

<36616550980010

<<u>36616550980010</u>

Bayer. Staatsbibliothek

Google

Chem. 403 t Döbereiner

softer wind musten



<36616550980010

<36616550980010

Bayer. Staatsbibliothek

Chem. 403 t Döbereiner

Toylor wind unglace,



<36616550980010

<36616550980010

Bayer. Staatsbibliothek



Chem. 403 t Döbereiner

· 4 for wind muchan



<36616550980010

<36616550980010

Bayer. Staatsbibliothek

Chem. 403 t Döbereiner

in the wind muchan,

<36616550980010

<36616550980010

Bayer. Staatsbibliothek

Heorivingen golisfon enfalten.

(4.23/8 35. Worden

Der angehende Chemiker

ober

Ginleitung in die technische Chemie

mit Ungabe ber intereffantesten Experimente.

Bum Gebrauch

für Alle, welche sich mit der Chemie nach ihren Gesetzen und deren Anwendung im Leben beschäftigen oder behannt machen wollen.

Bon

Dr. Fr. Döbereiner,

Affiftenten bes physitalischen Kabinets und chemischen Laboratorii auf ber Universität Salle, Chrenmitglieb bes norbbeutschen Apothetervereins.

Stuttgart 1839.

B. Balg'fche Buchhanblung.

4 . 2383

My zedby Google



Bayerische Staatsbibliothek München

Herrn

Dr. Fr. 28. Gleitsmann,

Rittergutebefiger auf Bilbenhann, fruher Stadtapothefer in Altenburg,

und

herrn J. J. Hartcop,

Apothefer gu Dplaben, im Regierungebegirt Duffelborf,

feinen freundlichen Lehrern und Gonnern

als ein Zeichen ber Dantbarfeit und Berehrung

gewibmet

vom Verfaffer.

Borwort.

Die meiften ber über angewandte Chemie ericiene= nen Sand= und Lehrbucher find fur Golde berechnet, welche fich in einem reiferen Alter befinden und von benen gewiffe chemische Borkenntniffe au erwarten find, und handeln oft über Dinge fo furz, bag fie von benjenigen, welche feine demifche Schule burdgemacht haben ober fich in einem jungeren Alter befinden, nicht verftanden werden fonnen. Diefem Uebelftand wunscht nun ber Berfaffer, fo weit es in feinen Rraften fieht, burch bie Berausgabe biefes Buches abzubelfen. Da aber bie Jugend burch die Aufgah= lung ber großen Menge von Thatsachen leicht von einem weiteren Fortschreiten in ber Chemie abgehal= ten wird, fo bat ber Berfaffer meift nur biejenigen hervorgehoben, die im leben und Gewerbe fich barbieten, und biefelben burch bie möglichft genaue ber gur Berständigung nöthigen und leicht

anzustellenden Experimente zu einer angenehmen Belehrung für die Jugend zu machen gesucht. Es ist
aber- auch das für den Gewerbsmann und Fabrikanten Nutbare nicht übergangen worden, so daß jene,
so weit diese Abtheilung die Gegenstände umfaßt, Belehrungen sinden werden. Auch Lehrer der Chemie
an Gewerds- und Realschulen, welche bei meist unzureichenden Mitteln oft wegen der zur Belehrung
nöthigen Experimente in Verlegenheit kommen können, werden hier den Weg vorgezeichnet sinden, wie
sie auf eine einfache und wohlseile Weise jene anstellen können.

Für ben Abschnitt ber nichtmetallischen Stoffe befolgte ber Versasser ben von der Verlagshandlung verlangten Plan; in dem folgenden Abschnitt aber mußte er diesen fast gänzlich verlassen, da er hiersdurch zu compendiös geworden wäre. Wenn sich vorliegendes Werk einer guten Aufnahme zu erfreuen hat, so soll alsbald eine zweite Abtheilung, enthalstend die Chemie der schweren Metalle, nachfolgen.

Salle, im Ceptember 1839.

Dr. fr. Dobereiner.

Inhaltsverzeichnis.

_											Seite
Ginleitung	٠,	•	٠	•.	•		•	•			1
Erstes	A	a p	ite	i.							
Begriff und Gintheilung ber Chemie											3
Bweites	K	a p	it	el.							`
Bon ber chemischen Berbinbung .			~								5
Prittes	F	aş	it	e i.							
Bon ber chemischen Berfetung .					:						7
Viertes	A	a p	ite	l.							
Bon bem Gewicht, in welchem fich	bie	6	offe	dy	emi	ſф	un	tere	ina	nbe	t
verbinben											12

fünftes Rapitel.		Seite	
Art und Gintheilung ber Stoffverbinbungen		. 20	
Sechstes Kapitel.			
Bon ber chemischen Bahlverwandtschaft		. 24	
Siebentes Kapitel.			
Gintheilung ber einfachen Stoffe		. 31	
Bon den nichtmetallischen Stoffen.			
Bom Sauerftoff		. 33	
Bom Bafferftoff		. 45	
Waffer	•	. 55	
Bom Stidftoff		. 67	
Atmofpharifche Luft		. 70	
Salpeterfäure		. 77	
Salpetergewinnung		. 80	
Stidftofforpbgas		. 90	
Salpetrige Saure		. 90	
Stidftofforpbulgas		. 91	
Ammoniat		. 92	
Salmiakgewinnung		. 94	
Ammonium		. 101	
Salpetersaures Ammoniat		. 108	
Bom Roblenftoff		. 109	
Pflangentoble		. 111	
Thiertoble		. 117	
Granhit		. 118	

									1	Serte
Anthracit										118
Diamant										119
Roblenfaure										119
Rohlenfaures Ammoniat										128
Kohlenorphgas										129
Unberweite Orybe bes Rohlenftoffes	1									131
Roblenmafferftoff	•-					•		•		132
Leichtes Rohlenwafferftoffgas					•					132
Schweres Rohlenwafferftoffgas							٠	•	•	135
Rohlenftidftoff, Chan					•			•	٠	142
Bom Chlor										143
Chlor und Sauerftoff				٠.						158
Chlorige Caure									. '	158
Chlorfaure										159
Chlor und Bafferfloff										160
Salgfaure										161
Chlorammonium										169
Chlorftidftoff			•	•				•	•	171
Vom Brom										173
Vom Job										174
Bom Fluer										178
Bom Schwefel										181
Schwefel und Sauerftoff										188
Schwefelige Saure										188
										193
Unterschwefelfaure										203
Unterschwefelige Caure										204
Schwefelwafferftoff		, •								204
Schwefelammonium '		• ·								209
Schwefellahlenftaff										210

	Seite
Bom Selen	211
Bom Phosphor	212
Phosphorfaure	216
Phosphorsaures Ammoniat	218
Phosphormafferftoff	219
Bom Bor	220
Borfaure	221
Borfaures Natron, Borar	222
Bom Silicium	223
Siliciumoryb, Riefelerbe	
Riefelfaures Rali '	
Berfchiebene Glasforten	
Bon ben metallischen Stoffen.	228
Bon ben leichten Metallen	228
Bon ben Berbinbungen bes Raliums	230
Kaliumoryd ober Kali	230
Salpetersaures Rali ober Salpeter	239
Rohlensaures Rali ober Potasche	244
Cyankalium	247
Chaneisenkalium, Blutlaugenfalg	247
Chlorfalium	248
Unterchlorigsaures Rali	248
Chlorfaures Rali	249
Schwefeltalium	252
Schwefelfaures Rali	253
Rieselsaures Rali	253
Bon ben Berbinbungen bes Natriums	254
Natriumoryb ober Natron	254
Salpetersaures Ratron	255

		Seite
Rohlenfaures Matron		257
Chlornatrium ober Rochfalz		. 261
Unterchlorigfaures Ratron		. 264
Schwefelnatrium		. 264
Schwefelfaures Natron		. 264
Phosphorfaures Natron		. 266
Bor- und fieselsaures Matron		. 267
Bom Lithium		. 267
Bon ben Berbinbungen bes Calciums		. 267
Mettalt ober gebrannter Ralt		. 267
Roblensaurer Kalt		
Chlorealeium		
Unterchlorigfaurer Ralt ober Chlortaif .		. 280
Schwefelcaleium		283
Schwefelfaurer Ralt ober Gyps		. 284
Phosphorfaurer Kalt		
Riefelfaurer Raft		288
Bon ben Berbinbungen bes Strontium	8	288
Strontia		
Salpetersaure Strontia		
Roblenfaure Strontia		
Chlorstrontium		
Somefelftrontium		
Schwefelsaure Strontia		. 291
Riefelfaure Strontia		. 291
Bon ben Berbinbungen bes Baryums		
Salpetersaurer Barht		
Chlorbarhum		292
Server and the server		404

XII

					Seite
Schwefelbartjum					. 293
Schwefelsaurer Barnt				•	. 294
Bon ben Berbinbungen bes Dagnefiums			•		. 294
Magnefia	٠.				. 295
Roblenfaure Magnefia	•				. 295
Chlormagnesium					. 296
Schwefelfaure Magnefia					. 297
Phosphorfaure Magnesia					. 298
Riefelfaure Dagnefia					. 298
Magnefiahaltige Mineralien					. 299
Bon ben Berbinbungen bes Alumiums					. 300
Alaun: ober Thonerbe					. 300
Schwefelfaure Alaunerbe					. 302
Schwefelfaure Rali-Alaunerbe, Mlaun					. 302
Riefelfaure Thonerbe	•		•		. 306
Bon ben Berbinbungen bes Thoriums,	(1) t	tr	iun	ns,	
Berhlliume und Birtoniume					306



Ginleitung.

ilhelm zeigte schon in seinen ersten Jünglingsjahren viel Liebe für die Naturwissenschaften und besonders für den chemischen Theil derselben: die Beränderungen, welche die verschiedenen Körper unserer Erde an der Luft, im Feuer, im Wasser und durch andere Substanzen erleiden, beobachtete er sehr oft und er suchte den Grund diesser Beränderungen durch Belehrungen von gedildeten Männern zu erforschen. Wilhelms Vater war hierüber sehr erfreut und unterstützte die Liebe seines Sohnes für diesen Zweig der Naturwissenschaften badurch, daß er ihn von einem tüchtigen Lehrer der Chemie unterrichten und für seinen häuslichen und selbstständigen Fleiß einen kleinen chemischen Apparat ankausen ließ.

Wilhelm, ber aufmerkfamfte Buborer feines Lehrers, suchte feine Kenntniffe burch felbstangestellte Bersuche zu befestigen und zu erweitern und war auf biefe Beise in einem Alter von 18 Jahren Dobereiner, Chemiter.

mit ben hauptfächlichften Erscheinungen, die burch bie chemische Beranberung ber Rörper hervorgerufen werben, mit ben Ursachen und ben Gesehen, burch welche die Rörper veranbert werben, so wie auch mit ber technischen Berarbeitung und Anwendung ber verschiebenen Stoffe, die auf unserer Erbe vorhanden find, bekannt geworben.

Bei ben Experimenten, die Wilhelm zu Hause anstellte, wasten gewöhnlich einige seiner Freunde gegenwärtig, die selbst auch sehr wißbegierig waren und ihn baten, ihnen Erklärung über die Erscheinungen, die sie dabei zu beobachten Gelegenheit hatten, zu geben. Wilhelm that dieses sehr gern und hatte auch dafür die Freude, daß ihn seine Freunde endlich ersuchten, eine Reihe von Bersuchen und interessanten Erscheinungen vorzunehmen und sie mit den Ursachen und Gesehen derselben bekannt zu machen; hierzu verstand er sich sehr gern, wohl wissend, daß er bei dem Lehsten seinen würde. Er nahm sich vor, diesenigen Experimente vorzunehmen, welche besonders geeignet sind, auf die chemischen Erundgesetze ausmerksam zu machen und die im größeren Maßstad im allgemeinen Leben vorgenommen werden und seinen Freunden dann, so viel es in seinen Kräften stand, Erklärung und Belehrung über das Gesehene zu geben.

Erftes Rapitel.

Begriff und Gintheilung der Chemie.

Wilhelm glaubte, bag es, bevor er bie chemischen Versuche und bie Erklärung vornehme, nothwendig fei, seinen Freunden kurz einen Begriff ber Chemie zu geben und that biefes in folgenber Beise.

Die Chemie befagt fich bamit, bie Beftanbtheile unferer Erbe nach ihrer inneren Natur, nach ben Urfachen ihrer materiellen. b. h. in bie Sinne fallenben Beranberungen, und bie Befete, unter welchen biefe ftattfinben, fennen gu lernen. Gie gerfallt in bie reine und in bie angewandte Chemie. Die reine Chemie umfaßt bas gange chemifche Biffen und gibt Belehrung über bie demifden Gigenschaften aller einfachen und gusammengefetten Arten ber Rorper, über bie befannten chemischen Erscheinungen und bie biefen zu Grunde liegenben Urfachen in fpftematifcher Ordnung, ohne ihre Anwendbarkeit zu berücksichtigen. Die angewandte Chemie gibt bagegen Belehrung, wie bie befannten chemischen Thatfachen entweber gur Erflarung von Naturerscheinungen ober gur Darftels lung, Bermehrung, Benugung und Bereblung ber Benugmittel und ber Erifteng bes Lebens bienen fonnen: fle gerfallt baber je nach ihrer Anwendung in verschiedene Zweige und man theilt fie in bie phyfitalifche, meteorologische, mineralogische, organische, medicinische

und pharmaceutische, agronomische und technische Chemie. Bahrenb fich die reine Chemie mit allen einfachen Stoffen und beren Bersbindungen beschäftigt, ift die angewandte Chemie nur auf eine geswise Bahl berfelben beschränkt.

Diejenigen Stoffe, an benen es bis jest nech nicht gelungen ift, sie weiter zu zerlegen, b. h. zwei ober mehrere andere Stoffe daraus abzuscheiben, werden Elemente genannt; die Zahl berfelben ist dis jest auf 55 gestiegen. In frühesten Zeiten schon wurde dies ser Ausbruck für die Luft, das Wasser und die Erde gebraucht; aber die neuesten Zeiten haben gelehrt, daß gerade diese drei genannten Substanzen zusammengeschter Natur sind, und diesen Namen nur in der Beziehung verdienen, weil sie die uranfänglichen Grundlagen der Pstanzens und der Thierwelt sind. Unsere Erde als Wasse enthält alle 55 Elemente und wahrscheinlich deren noch mehr, theils srei, theils unter einander verdunden; die Luft enthält, so wie das Wasser, jedes der Hauptsache nach zwei Elemente, erstere bloß im gemengten, letzteres im verdundenen Zustand; beibe entshalten aber einen Bestandtheil, der besonders die Beränderung der Stoffe und die dabei stattsindenden Erscheinungen bedingt.

Zweites Rapitel.

Don der chemischen Perbindung.

Bilbelm ging nun auf einige Berfuche uber, in welchen gezeigt werben foll, wie bie materiellen Gigenschaften eines Stoffes burch hingutreten eines Zweiten veranbert werben. Er erhitte Rupferbrebivane, bie rein metallifch waren, in einem offenen beffifchen Echmelztiegel bis jum Bluben und ruhrte oftere bie Spane mit einem eifernen Stab um; balb erhielt bas Rupfer ein fcmarges Ansehen und gab nach bem Erfalten bei bem Berreiben ein fchmarges Bulver. Seine Freunde waren erftaunt, bag bas Rupfer fic fo verandert habe, ba boch auf feine merkliche Beise eine andere Substang hinzugetreten fei. Bilhelm erflarte ihnen aber, bas bie Beranberung ber Gigenschaften bes Rupfere bei ber flatifinbenben Site burch bas Singutreten eines Bestandtheils ber atmofpharifchen Luft verurfacht worben mare. Das Rupfer ift ein einfacher Stoff, bie atmofrharische Luft aber besteht aus Sauerftoff und Stidftoff. melde beibe luftformig und unfichtbar find; beibe, namlich bas Rupfer und bie Luft, tonnen bei gewohnlicher Temperatur immer neben einander liegen, ohne bag eine Beranberung ber Gigenschaften bes Rupfers ober ber Luft mahrgunehmen fei, haben alfo feine Birfung gegen einander; wird aber bas Rupfer in Berührung mit ber Luft erhibt, fo ift bie Bebingung gegeben, bag ber Sauerftoff ber atmospharischen Luft auf bas Rupfer wirken und sich mit ihm verbinden kann. Es wird diese Erscheinung die chemische Wech= selwirkung, welche durch die Anziehungskraft des Rupfers zum Sauerstoff bedingt ift, diese Kraft aber die chemische Berwandtsichaft ober Affinität und bas uen entstehende Produkt eine chemische Berbindung genannt.

Es gibt brei Bebingungen, bie zur chemischen Bechselwirkung zweier ober mehrerer Stoffe nothwendig sind, nämlich die elektrochemische Differenz ber Stoffe, unmittelbare Berührung und Beweglichkeit, b. h. stüffiger oder luftsörmiger Zustand berselben. Bei dem Erhigen des Kupfers sind diese brei Bedingungen vorhanden, nämlich die elektrochemische Differenz des Kupfers gegen den Sauerstoff der atmosphärischen Luft, die unmittelbare Berührung mit dem Sauerstoff der Luft und der luftsörmige Zustand derselben, weshalb das Kupfer noch nicht einungl der Schmelzhige bedarf, um sich mit dem Sauerstoff zu verbinden.

Einer von Wilhelms Freunden fragte ihn, warum sich nur ber Sauerstoff der atmosphärtschen Luft und nicht auch der Stickstoff berfelben mit dem Rupfer verbinde, worauf ihm Wilhelm erwiederte: Zwischen dem Rupfer und dem Sticksoff sindet keine elektrochemische Disserenz statt; letterer zeigt vielmehr in seinem Berhalten gegen viele andere Stoffe selbst etwas Metallähnliches: da aber Gleichartiges sich abstößt und nur Ungleichartiges sich anzieht, so läßt es sich erklären, warum der Sticksoff sich nicht mit dem Rupfer verbinde.

Wilhelm machte feine Freunde nun noch barauf aufmerkfam, bag beim Schmelzen bes Bleies ober Zinnes an ber Luft ahnliche Berbindungen eingeleitet werben, indem fich biefe mit einer grauen, nicht schmelzbaren haut bebeden, welche aus Sauerstoff und Blei ober Jinn bestehe.

Um feinen Freunden zu zeigen, daß, um eine chemische Bechselwirkung bei gewöhnlicher Temperatur einzuleiten, die stüffige Form der Körper nothwendig sei, legte Wilhelm in eine Schale Beinsteinsaure und kohlensaures Natron in unmittelbare Berührung, wobei keine Beränderung beider wahrzunehmen war; so wie er aber Wasser darauf goß, in welchem sich beide Körper lösen, trat eine stürmische Entwickelung von Luftblasen ein, welche dadurch hervorgerusen wird, daß die Weinsteinsaure sich mit dem sesten Perkandtheil des kohlensauren Natron verbindet und den luftsörmigen, die Kohlensaure austreibt.

Drittes Kapitel.

Von der demifden Berfetzung.

Da Wilhelm feinen Freunden gezeigt hatte, wie bie Eigens schaften eines Stoffes burch bas Sinzutreten eines anderen ganglich verandert werden könnten, fo wollte er ihnen auch zeigen, daß bie

in Berbinbung getretenen Korper nicht vernichtet, fonbern nur ber freien Neußerung ihrer Eigenschaften beraubt worben waren.

Er nahm rothes Quedfilberoryb, welches auf bie Beife bereitet worben war, bag fochenbes Quedfilber mehrere Bochen lang mit ber atmofpharifchen Luft in Berührung gehalten wurbe, unb erhipte biefes in einer flumpfwinflig gebogenen, an bem einen Enbe augeschmolzenen Glasrohre; bas offene Enbe brachte er in bie Münbung einer mit Baffer gefüllten und umgefturten Flafche; beim Erhiten bes Theiles ber Rohre, wo fich bas Quedfilberorbb befant, traten burch bie Deffnung ber Rohre in bie Blafche eine Menge Luftblafen und in ber Robre felbft fetten fich fleine metallifche Rugeln ab, welche fich zu größeren vereinigten und in bie Schale abfloßen. Die Flasche hatte fich gang mit Luft gefüllt. Bilbelm erflarte nun feinen Freunten biefen Erfolg folgenber Dagen: Wenn Quedfilber in einem fehr langhalfigen und offenen Befäß langere Beit hindurch im gelinden Rochen erhalten wirb, fo nimmt es aus ber Luft, eben fo wie bas Rupfer, nur langfamer, Sauerstoff auf und verwandelt fich nach und nach in ein rothes Bulver; wird biefes Bulver aber einer flarferen Site ausgefest, wie es turch Erhigen beffelben in ber Glaerohre gefchehen ift, fo ent. laft es ben aus ber Luft aufgenommenen Cauerftoff wieber im lufte formigen Buftanb und bas Quedfilber tritt im metallischen und fluffigen Buftanb auf.

Da es nur wenige Berbindungen gibt, die burch blofe Erhitung in ihre Grundftoffe gerfallen, fo wollte Bilhelm feinen Frennden

geigen, wie burch Singutreten eines britten Rorpers wenigstens ber eine ber in Berbindung getretenen Stoffe wieber mit feinen fruberen Eigenschaften begabt ausgeschieben werben fonnte. Er vermenate bie fcwarze Berbindung, bie er burch Erhiten bes Rupfers erhalten hatte, mit einer gewiffen Menge feingepulverter Roble, gab bas Bemenge in eine abnliche Robre, wie er gur Berfetung bes Qued. filberorpbes benutt batte, brachte bie Deffnung ebenfalls wieber in bie Munbung einer mit Baffer gefüllten und umgefturten Flafche gang auf biefelbe Beife mie früher, und erhitte bie Robre ba, mo nich bas Gemenge befant, recht fart burch ein paar Spirituslampen; nach einiger Beit traten wieberum Luftblafen auf und ber Inhalt ber Robre murbe fupferroth. Bilhelm erflarte biefes auf bie Beife: bie Roble, welche bei ber ftattfindenden Temperatur eine größere Reigung hat, fich mit Sauerftoff zu verbinben, als tas Rupfer, entzieht ber ichwargen Berbinbung bes Rupfers allen Sauer= ftoff und verwandelt es wieder in metallisches Rupfer, mabrend fie mit bem Sauerftoff eine luftformige Berbindung bilbet, welche entweicht. Um nun zu zeigen, bag bas erhaltene Rupfer feine fraberen Gigenschaften wieber erhalten babe, fich mit bem Cauerftoff ber atmosphärifchen Luft zu verbinben, und zugleich auf einem anberen Weg es wieber metallisch barguftellen, nahm er ben Inhalt ber Rohre auf eine flache Schale von Metall und erhitte ihn mittels ber Flamme einer Spirituslampe recht ftart; bas Rupfer murbe wieber fcwarg; er goß nach bem Erfalten Schwefelfaure barauf, woburch ce ganglich verschwand und bie Fluffigfeit eine blaue Farbe erhielt; in biese Klüffigkeit stellte er einen starken und blanken Eisenbraht, an welchem sich schnell eine rothe Substanz nieberschlug, die Flüssigkeit verlor nach und nach ihre blaue Farbe und wurde schwach grünlich, während das Eisen sich mit einer seste und wurde schwach grünlich, während das Eisen sich mit einer sesten Decke von Kupfer bedeckt und viel von seiner Starke verloren hatte. Wilhelm erskärte nun den Ersolg so: die Schweselsaure löst zwar die schwarze Kupserverbindung auf, verläßt aber dieselbe wieder, wenn sie Eisen vorsindet, da sie eine größere Neigung zu diesem als zum Kupser hat; da das Eisen sich aber nicht im metallischen Zustand mit der Schweselsaure verbinden kann, sondern auf gleiche Weise, wie das Kupser, mit Sauerstoss verdunden sein muß, so entzieht es der Kupserverbindung auch den Sauerstoss und scheidet dieses in metallischem Zustand aus.

Wilhelm löste auch ein reines Silberftuck in Salpetersaure auf und septe in die Austösung einen Rupferbraht; hier tritt gleiche Urfache und ahnlicher Erfolg ein. Das Silber schied sich in Blättchen an dem Rupferdraht ab und die Flüffigkeit wurde blau. Seine Freunde fragten ihn, warum sich beim Lösen des Silbers in Salpetersaure die große Menge von rothen Dämpfen entwickelt hätten, was er ihnen so erklärte. Mit wenigen Ausnahmen können sich nur einsache mit einfachen und zusammengesehte mit zusammengesehten Körpern verbinden. Bei der Bildung der schwarzen Verschndung des Kupfers hatte sich ein einfacher Stoff mit einem einfachen verbunden, bei der Lösung dieser Berbindung in Schwefelssaure ein zusammengesehter Körper mit einem zusammengesehten.

Defhalb nahm bas Gifen bei ber Ginwirfung auf bie Rupferlofung auch ben Sauerstoff ber ichwargen Rupferverbinbung auf und lofte fid nun ale ein gusammengesetter Rorper in ber Schwefelfaure. Burbe reines metallifches Rupfer mit Schwefelfaure behandelt, fo mußte ein Theil ber letteren, welche aus Comefel und Sauer: ftoff besteht, gerfest werben, inbem fich bas Rupfer erft mit bem Sauerftoff verbinde und bann in ber übrigen ungerfetten Schmefelfaure lofe. Gben fo verhalt es fich mit bem Lofen bes Gilbers in Salpeterfaure; erfteres ift ein einfacher Stoff, lettere eine febr fauerftoffreiche Berbinbung, welche ein großes Bestreben bat, fich mit anberen ihr im chemifchen Gegenfat befindlichen Rorvern qu verbinben; um hierzu zu gelangen, gibt fie theilmeife ihren Sauer: ftoff an ben einfachen Rorper ab, woburch biefer fabig gemacht wird, fich mit einem anderen ungerfetten Theil ber Salpeterfaure ju perbinden. Die rothen Dampfe, welche beim Lofen bes Gilbers auftreten, maren ber Erfolg biefes Beftrebens, inbem fie ein burch bas Gilber jum Theil entfauerftoffte Salpeterfaure find.

Wilhelm stellte noch in die durch Rupfer von Silber befreiten Fluffigfeit einen Eisenbraht, wodurch, wie im ersten Bersuch,
bas Rupfer ausgeschieden wurde, und beutete nun seinen Freunden
an, daß die Körper unter einander sich nicht gleichartig anziehen,
sondern daß ein Körper eine größere Anziehungskraft zu dem einen als
zu dem anderen Körper habe; in den hier angestellten Bersuchen kann
zwar die Salpetersäure Silber lösen, aber die Austösung wird durch
Kupfer und die Austösung dieses wieder durch Eisen zerset, was

anzeigt, baß die Salpetersaure sich lieber mit sauerstoffgaltendem Eisen als mit Rupfer ober Silber und lieber mit Rupfer als mit Silber verbinde.

Viertes Rapitel.

Von dem Gewicht, in dem fich die Stoffe verbinden.

Wilhem erhiste nochmals, aber eine gewogene Menge Rupfer in einem Tiegel über ber Spirituslampe und sagte voraus, daß 32 Theile des luftförmigen Stoffes ausnehmen würden, bann aber auch das Maximum der Sezwichtszunahme eingetreten sein müßte; dieses traf auch zu, benn Wilhelm hatte 32 Gran reines Rupfer, welches sein zertheilt war, erhist und erhielt 40 Gran der schwarzen Berdindung; nachz her konnte er diese noch so lang und flark erhigen, es war weder eine Gewichtszunahme, noch ein Gewichtsverlust zu bemerken. Seine Freunde wunderten sich, daß er die Größe der Zunahme so genau gekannt hätte und daß das Rupfer nicht mehr von dem lustförmigen Bestandtheil ausnehme, da die atmosphärische Lust doch hinzutreten könne. Wilhelm erläuterte ihnen dieses auf solgende Weise:

^{2 3}n. ben Beispielen von ben Berbinbungeverhaltniffen ber Stoffe werben ber Rurge halber immer nur gange Bahlen angegeben, ba auch bie Bruchftellen oftere Beranberungen erleiben,

Alle einsache ober zusammengesette Körper verbinden sich unter einsander unter gewissen gegebenen Bedingungen stets in festen undersänderlichen Berhältnissen und behalten das Berhältnis, in welchem sie sich mit dem einen Körper verbinden, bei der Berbindung mit anderen Körpern bei. Das Berhältniß des Kupfers zum Sanerstoff muß baher wie 32 zu 8 sein, da 32 Theile Kupfer nicht mehr als 8 Theile von Sauerstoff aufgenommen haben, um eine mit Sauerstoff gesättigte Berbindung zu bilben.

Um nun bas Berhaltnig bes Gifens gu bem bes Rupfere finden ju fonnen, lofte Bilbelm bie ichwarze Rupferverbindung in fo viel verbunnter Schwefelfaure, bag lettere nur binreichend mar. jene zu lofen und ftellte bann einen gewogenen Gifenbraht in bie Bluffigfeit; nachdem alles Rupfer ausgeschieben und von bem Gifen entfernt mar, hatte letteres 27 Gran verloren und 32 Gran Rupfer waren ausgeschieben worben. Das Berhaltnig bes Gifens gu bem bes Rupfere ift alfo wie 27 gu 32 und es muß 8 Gran Cauer= ftoff auch aufgenommen haben, ba bas Rupfer fich rein metallisch abgeschieben hatte und feine Entwickelung von Luftblafen mahrge= nommen wurde; bemnach ift bas Berhaltnig bes Gifens jum Sauerftoff in biefem Fall wie 27 ju 8. Wilhelm gab nun in nachfolgenber Tabelle bie burch Berfuche und Bergleichungen gefuntenen Berhaltniffe an. in welchen fich bie einfachen Stoffe unter einander verbinden konnen und welche jugleich fammtliche bis jest als einfach erfannte Stoffe und beren chemische Bezeichnung, welche aus ben lateinifden Damen berfelben gebilbet ift, barftellt :

Chem. Beichen

Wafferstoff = 1,0 =	H ven Hydrogenium
Kohlenstoff = 6,1 =	C " Carbonium
Lithium = 6,3 =	L " Lithium
Riefel = 7,5 =	Si "Silicium
Sauerstoff = 8,0 =	O "Oxygenium
Alumium = 8,8 =	Al " Alumium
Magnesium = 12,6 =	Mg " Magnesium
Stidstoff = 14,2 =	N "Nitrogenium
Phosphor = 15,7 =	P " Phosphorus
Schwefel = 16,1 =	S " Sulphur
Beryllium = 17,6 =	Be " Beryllium
Fluor = 18,6 =	F " Fluor
Calcium = 20,5 =	Ca " Calcium
Boron = 21,8 =	B " Boronium
3ircen = 22,4 =	Z "Zirconium
Natrium = 23,3 =	Na " Natrium
Titan = 24,3 =	Ti " Titanium
Gifen = 27,2 =	Fe " Ferrum
Mangan = 27,6 =	Mn " Manganium
Chrom = 28,2 =	Cr " Chromium
Robalt = 29,5 =	Co Cobaltum
Mifel = 29,6 =	Ni "Nicolum
Rupfer = 31,6 =	Cu " Cuprum
Ottrium = 32,1 =	Y " Yttrium

Chem.	Beichen
-------	---------

				7	-9	
Bink	=	32,3	=	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	von	Zincum
Chlor	=	35,4	=	CI	"	Chloreum
Arfenik	=	37,5	_	As	"	Arsenicum
Ralium	=	39,2	=	K	"	Kalium
Selen	=	40,2	=	Se	"	Selenium
Strontium	=	43,8	=	Sr	"	Strontium
Cerium	=	46,0	=	Ce	"	Cererium
Molybban	=	47,9	=	M	"	Molybdänium
Rhodium	=	52,1	=	R	"	Rhodium
Palladium	=	53,3	=	Pd	"	Palladium
Radmium	=	55,7	=	Cd	"	Cadmium
Binn	=	58,8	=	Sn	"	Stannum
Thorium	=	59,3	=	Th	"	Thorium
Tellur	=	64,1	=	Te-	"	Tellurium
Antimon	=	64,5	=	Sb	"	Stibium
Golb	=	66,2	_	Au	**	Aurum
Barium	=	68,3	=	Ba	"	Barium
Vanadin	=	68,6	=	v	"	Vanadium
Wismuth	=	71,0	=	Bì		Bismuthum
Brom	=	78,2	=	Br	"	Bromium
Wolfram	=	94,7	=	w	"	Wolframium
Platin	=	,		Pt	"	Platinium
Dentium	=	99,4	=	Os	"	
Queckfilber	=	101,3	=	Hg	"	Hydrargyrum

Chem. Beichen

Iridium	=	101,8	=	Ir	"	Iridiam
Blei	=	103,5	=	Pb	"	Plumbum
Gilber	=	108,1	=	Ag		Argentum
300	=	1263	=	J	"	Jodeum
Tantal	=	182,2	=	Ta	"	Tantalium
llran	=	216,9	=	\mathbf{U}	Ŋ	Uranium
Lantan	=	ŝ	=	La	"	Lantanium.

Bilbelm machte feine Freunde aufmertfam, von welcher Bichtigfeit bie Renninig biefer Berhaltniffe, in welchen fich bie einfachen Stoffe unter einander verbinden, fur Alle, die fich mit ber Chemie fowohl theoretifch ale praftifch beidaftigen, ift. benn fie fcutt nicht allein gegen fostspielige Berfuche, ba fie bie Bewichtes mengen ausbrudt, in welchen fich bie Stoffe verbinben, fonbern zeigt auch an, welche Bewichtsmenge eines Stoffes nothwenbig ift, um ein gegebenes Bewicht einer Berbinbung ju gerfeben und biejenigen Stoffe aufzufinden, welche nicht allein burch ihre Bohlfeilbeit, fonbern auch burch ihr geringes Berhaltniß fchicklich find, eine Berbinbung ju gerfeten. Um ein Beifpiel biefer Art ju geben, beutete Wilhelm auf bie Auflofung bes Gilbers in Salpeterfaure; foll aus biefer Lofung, welche g. B. 108 Gran Gilber enthalt, bas Silber burch irgend ein anderes Metall wieter gefchieben werben, wie &. B. Bint, Rupfer ober Gifen, fo find vom erfteren und zweis ten 32 Gran, von Gifen aber nur 27 Gran nothwendig; Diefes Metall ift nun auch moblfeiler ale bie beiben anbern und baber, ba er biefelbe Birfung außert, jenen vorzugiehen.

Die Berhaltnifzahlen, in welchen sich bie Stoffe unter einanber verbinben, werben bas Mischungsgewicht, bas chemische Aequivalent ober bas Atomengewicht berfelben genannt.

Aber nicht immer verbinden sich die Stoffe in den angegebenen Berhältnissen; benn öfters kann ein Stoff von einem andern Stoff mehr als ein Berhältniß aufnehmen, das Mehr ist aber immer ein Bielfaches oder ein aliquoter Theil des ersten. Wilhelm wollte seine Freunde nur auf zwei Stoffe aufmerkfam machen, die biese Eigenschaft haben, zeigte ihnen aber in nachfolgender Tabelle, daß das Mehr des Gewichtes, mit dem des ersten Verhältnisses dividirt, immer ganze oder aliquote Faktoren gibt. Es verbinden sich namlich

```
14 Stidftoff mit 8 Cauerftoff, aber auch
            " 16 (= 8 × 2) Sauerftoff,
14
            " 24 (= 8 \times 3)
                                          unb
               40 (= 8 \times 5)
14
                                          ober
28 Mangan mit 8 Sauerftoff, aber auch
28
            " 12 (= 8 × 1,5) Cauerftoff,
28
            w 16 (= 8 × 2)
          \sim 24 (= 8 \times 3)
28
                                            unb
28
               28 (= 8 \times 3.5)
```

In dieser kleinen Tabelle ift nun gezeigt, baß bie Gewichtszahs len, in welchen fich ber Sauerstoff mit bem Sticktoff vereinigt, immer ganze Faktoren ber ersten Berhaltnifzahl, und in benen fich ber Sauerstoff mit bem Mangan vereinigt, entweber ebenfalls ganze Faftoren ober 11/2 ober 31/2 Berhältnisse bes ersten find. Niemals aber verbinden sich die angegebenen Verhältniszahlen bes Stickfosses ober bes Mangans mit 9, 10, 13, 15 u. s. w. Sauerstoff.

Bilhelm murbe von feinen Freunden befragt, warum er in ber Tabelle, in welcher bie einfachen Stoffe und ihre Berhaltnißgablen aufgeführt finb, auch bei Jebem berfelben ein Buchftaben= zeichen gemacht habe, mas er ihnen fo erflarte. Man hat bicfe Bezeichnung beghalb eingeführt, um bei bem Ausbrud ihrer chemi= ichen Berbindung, ober bei ber Erflarung ber Bilbungeprozeffe eine gewiffe Rurge behaupten gu tonnen; es find bie Anfangebuch: ftaben ber lateinischen Benennung ber einfachen Stoffe. Da fich aber mehrere Stoffe mit ein und bemfelben Buchftaben anfangen. fo ift fur biefe Falle ber nachfte Botal, und ift auch biefer bei mehreren Ramen gleich, einer ber nachften Confonanten angefügt worben; fo ift g. B. S bie Bezeichnung bes Schwefels (Sulphur), Se bie bes Celens, Sb bie bes Antimons (Stibium), Sr bie bes Strontiums und Sn bie bes Binnes (Stannum), C bie bes Rohlenstoffes (Carbonium), Ca bie bes Calciums, Ce bie bes Cerers. Co bie bes Robalts (Cobaltum), Cu bie bes Rupfers (Cuprum), Cd bie bes Rabmiums, Cl bie bes Chlor, Cr bie bes Chroms 2c. Coll nun bie Berbinbung zweier Stoffe ausgebrudt werben, fo fest man bloß ihre Beichen neben einander; fo bezeichnet Cus eine Berbinbung von Rupfer und Schwefel, CuCl eine von Rupfer und Chlor, CuO eine pon Rupfer und Sauerftoff nach ben Berhaltniffen gufammengefest, wie fie bie entsprechenden Bahlen in ber Tabelle

angeben. Berbinbet fich ein Stoff mit einem anderen in mehr als einem Berhältniß, wie z. B. in der vorhergehenden Tabelle angegeben ist, so wird das Mehr durch Rebensehung der Zahl, welche das Berhältniß ausdrückt, angegeben und demnach für die Berbindungen in der angesührten Tabelle folgende Bezeichnung ershalten:

	14	Stidfteff	verbunden	mit	8	Cauerfloff	= NO
	14	"	"	*	16	"	$\equiv N0_2$
	14	"	n,	"	24	"	$= N0_3$
	14	"	"	"	40	11	$= NO_s$
und	28	Mangan	verbunben	mit	8	Sauerftoff	= MnO
	28	W		"	12		= Mn0 1,3
	28	•	"	"	16	,, '	= MnO ₂
	28	"	"	"	24	"	$\equiv Mn0_3$
	28	"	"		28	"	= MnO _{3,5} .

Treten zwei solcher Berbindungen zu einer neuen zusammen, ohne tabei irgend etwas auszuscheiben, so werden sie durch 3wischenssepung eines + Zeichen verbunden; so ist CuO + SO3 eine Bersbindung von orphirtem Kupfer mit exphirtem Schwefel.

Wilhelm machte nun noch seine Freunde ausmerksam, baß bei ber Berbindung zweier ober mehrerer einfacher Stoffe zwar bie Eigenschaften berfelben ganzlich verborgen und neue hervorgerusen wurben, bas Mischungsgewicht berfelben aber unverandert bleibt, b. h. eine Lerbindung hat ein Mischungsgewicht, welches gleich ift

bem feiner Beftanbtheile jusammengenommen ; baher haben bie oben angeführten Berbinbungen folgenbe Mifchungegewichte:

NO
$$\equiv$$
 (14,2 + 8,0) 22,2
NO₂ \equiv (14,2 + 2 \times 8,0) 30,2
NO₃ \equiv (14,2 + 3 \times 8,0) 38,2
NO₄ \equiv (14,2 + 5 \times 8,0) 54,2
unb MnO \equiv (27,6 + 8,0) 35,6
MnO_{1,5} \equiv (27,6 + 1,5 \times 8,0) 39,6
MnO₃ \equiv (27,6 + 2 \times 8,0) 43,6
MnO₃ \equiv (27,6 + 3 \times 8,0) 51,6
MnO_{3,5} \equiv (27,6 + 3,5 \times 8,0) 55,6
unb CuO + SO₂ \equiv (31,6 + 8,0 unb 16,1 + 24,0) 79,7
CuO + NO₅ \equiv (31,6 + 8,0 unb 14,2 + 54,2) 108,0 u. f. w.

Fünftes Rapitel.

Art und Gintheilung der Stoffverbindungen.

Mit wenigen Ansnahmen verbinden fich nur einfache mit einfachen und zusammengesette mit zusammengesetten Körpern. In Fällen, wo irgend ein einfacher Stoff mit irgend einem zusammengesetten Körper fich verbindet, ift biefes nur scheinbar, benn es

wird entweber letterer felbft gerfest, ober es ift eine britte Berbinbung vorhanden, bie gerfest wirb. Beim gofen bes Gilbere in Salpeterfaure ift bas Erftere ber Fall; bas Silber entzieht namlich, wie ichon fruher gefagt, ber Salpeterfaure einen Theil ihres Sauer= ftoffe, und verwandelt fich in eine Berbinbung, bie fich mit ber noch ungerfetten Salveterfaure verbinben fann. Gin Fall ber zweiten Art ift folgenber: bringt man Bint, Schwefelfaure und Baffer gufammen, fo perschwindet endlich unter Aufbraufen bas Bint und man erhalt eine belle Fluffigfeit, welche beim Berbampfen eine hier wirb burch bie Gegenwart ber weiße Salzmaffe giebt. Schwefelfaure bas Bint bestimmt, auf bas porhanbene Baffer, eine Berbinbung von Bafferfloff und Sauerftoff, ju mirten; bas Bint nimmt ben Cauerftoff auf, mabrent ber Bafferftoff als Luft ents weicht und fo bas Braufen mahrend ber Lofung verurfacht, und bie neue Berbindung von Bint und Sauerftoff verbindet fich mit ber Schwefelfaure.

Dieser Zusammensetzungsweise zusolge theilt man bie chemischen Berbindungen in brei Ordnungen.

Die erste Ordnung stellt die Berbindungen zweier einsachen Stoffe bar, wie 3. B. die oben angeführten Berbindungen des Stickhosses oder Mangans mit Sauerstoff sind. Die zweite Ordnung faßt die Berbindungen zweier zusammenzesetzter Körper ber ersten Ordnung in sich, wie 3. B. das schwefelsaure Kupfer, sale petersaure Silber u. s. welche CuO + SO2 ober AgO + NO2 sind.

Die britte Ordnung endlich faßt bie Berbindungen zweier Zussammensetzungen ber zweiten Ordnungen in sich. Der Alaun ist eine Zusammensetzung dieser Art, benn er besteht aus schweselsaurem Rali und schweselsaurer Thonerbe = (KO + 8O3) + 3 (AlO + 8O3).

Die Berbindungen ber zweiten und britten Ordnung sind ebenfalls wieder, wie die der ersten Ordnung, in bestimmten Berhaltnissen zusammengesetzt, so daß eine Berbindung der ersten mit einer
anderen derfelden Ordnung zu einer der zweiten Ordnung, und eine
Berbindung der zweiten mit einer anderen derselben Ordnung in 1,
2, 3 u. s. w. Verhältnissen zusammentritt. So verdindet sich 1
Mischung Gewicht Kali mit 1, aber auch 2 Mischungsgewichten
Beinsteinsäure und 1 Mischungsgewicht der aus gleichen Mischungse
gewichten bestehenden Berbindung von Kali und Weinsteinsaure
mit einer Berbindung aus gleichen Mischungsgewichten Natron
und Beinsteinsaure zu sesten Zusammensetzungen.

Bei ber Berbindung zweier einsachen Stoffe ift die Ursache gewöhnlich in der Berschiedenheit ihrer Eigenschaften zu suchen; gleiche Ursache bedingt auch die Berbindung zusammengesehter Körper. Um ein Beispiel dieser Art zu geben, ließ Wilhelm seine Freunde von zwei verschiedenen Flüffigkeiten etwas kosten; sie sanden, daß die eine sauer, und die andere scharf wie Lauge schmeckte. Wilhelm brachte nun in die saure Flüffigkeit zwei Stücke eines Papiers, welches mit der wässerigen Abkochung des blauen Lasmus gefärbt worden war; diese wurden augenblidlich roth gefärbt; eins berselben nahm er heraus und tauchte es in die scharf

ichmedenbe Fluffigfeit, wo es augenblidlich wieber blau gefarbt wurde; bie Fluffigfeiten hatten alfo nicht allein einen verschiebenen Befdmad, fonbern verhielten fich auch gegen ben Farbftoff bes Latmus verschieben, woraus fich fchließen lagt, bag fie auch in anderer Begiehung verschiebene chemische Gigenschaften haben muffen. Dun gog Bilbelm nach und nach von ber icharfen Fluffigfeit gu ber fauren, fo lange, bis fewohl bas blaue als bas gerothete Stud Papier feine Beranberung mehr erlitt, worauf er feine Freunde von biefer gemischten Fluffigfeit foften ließ; biefe fonnten aber weber einen fauren, noch einen icharfen Befdmad mahrnehmen, vielmehr hatte bie Bluffigfeit einen falzigen Beschmad angenommen, woraus ihnen Bilhelm folgerte, bag bie beiben Fluffigfeiten ju einer neuen Berbindung, welche feine ber fruberen Gigenschaften mehr habe, qufammengetreten feien. Diefer Begenfat wird im Allgemeinen Saure und Bafis genannt, und man begreift alle biejenigen Subftangen unter bem Ramen Gaure, bie, wenn fie auch nicht im Baffer loslich find, und beghalb feine Wirfung auf bie Geschmacksorgane und bas blaue Latmuspapier außern, bie Gigenfchaften einer Bafis ganglich aufheben fonnen, und umgefehrt ift wieber Bafis, wenn fie auch im Baffer unloelich und nicht auf bas rothe Lafmus wirfenb ift , was bie Gigenschaften einer Saure vollig vernichten Der Bunft, bei welchem bie beiberfeitigen Gigenschaften vollig vernichtet werben, heißt bie Neutralitat ober bie Gattigung und bie neu entstehenbe Berbinbung ein neutrales Salz.

3

Sechstes Rapitel.

Don ber chemifden Wahlverwandtichaft.

Dben bei ber Entftehung ber Difchungegewichte hatte Bilhelm feinen Freunden ichon angebeutet, bag bie einfachen Stoffe nicht gleiche Angiebungefraft ju einander außern, fonbern vielmehr ber eine Stoff zu einem anberen fcon in Berbinbung befindlichen Stoff eine größere Reigung gur Berbindung habe, als ben in ber Berbinbung befindliche, und beghalb biefer unter gunftigen Umftanden wieber abgeschieben werben fonne. Solche Beispiele find bie oben angegebenen. mo bie Roble in ber Blubbige im Stande war, ben bon bem Rubfer aufgenommenen Sauerftoff jenem wieber zu entreißen, bas Rupfer aus feiner Auflofung von bem Gifen, bas Gilber aus feiner Auflofung burch bas Rupfer niebergeschlagen wurde. Diese Art ber Angiebung ber Stoffe aus ichon fertigen Berbindungen wird bie chemifche Bahlverwandtichaft genannt, und biefe macht es möglich, jufanis mengefeste Rorber in ihre Beftanbtheile gu gerlegen, b. h. fie demifch zu analpfiren, benn fie beschrantt fich nicht allein auf bie Scheibung ber einfachen Stoffe burch einfache Stoffe, fonbern findet auch ftatt bei ber Scheibung ber gufammengefesten Rorper burch jufammengefeste, und biefe Art ber Scheibung wird befonbers haufig in ber analytischen Chemie ausgeübt, ba bie ausgeschlebenen Berbinbungen nach ihrer Busammensetzung meift genau befannt finb.

Man unterscheibet bie einfache und bie boppelte Bahlvermanbt: fchaft. Die einfache Bahlverwanbichaft ift bie, bei welcher ein ein= facher Rorber einen einfachen Stoff aus einer Berbinbung ber erften Drbnung, ober ein jusammengesetter Rorper ber erften und zweiten Drbnung einen anderen aus einer Berbindung ber zweiten, britten Orbnung ausscheibet. Bilbelm zeigte feinen Freunden eine Reihe folder Bermandtichaftsprozeffe; er nahm ein Stud Rreibe, welche aus Ralt und Roblenfaure besteht, und gof verbunnte Salgfaure barauf. Es entwidelten fich eine Menge Luftblafen, bie aus Roblenfaure bestehen; bie Salgfaure hat baber bier eine größere Bermanbtichaft gum Ralt als bie Rohlenfaure. In bie hellgeworbene Fluffigfeit aof Wilhelm fo viel verdunnte Schwefelfaure, ale fich noch ein Nieberfchlag bilbete. Diefer Rieberfchlag ift eine Berbinbung bes Ralfes mit Schwefelfaure, woburch alfo bie Salgfaure wieber frei aemacht werben mußte. Um biefes ju beweifen, gab Bilhelm in die von bem fchwefelfauren Ralt abgegoffene Fluffigfeit etwas Rreibe, und fogleich entwidelten fich wieber eine große Menge Luftblafen, bie, wie zuerft, baburch entwidelt werben, bag bie in ber Fluffigfeit vorhandene Salgfaure auf bie Rreibe gerfesend wirft. wobei fich die Rreibe vollfommen auflof't. Dag aber nicht bie Schwefelfaure bie Beranlaffung biefer Gasentwidelung fein tonnte, zeigte ber Erfolg, benn fie murbe zwar auch bie Rreibe gerfest, aber auch zugleich eine ichwerlosliche Berbinbung mit bem Ralf gebilbet haben. Bei biefer Reihe von Berfuchen ift nun gezeigt worben, bag bie Salgfaure eine größere Berwandtichaft jum Ralf

als die Kohlensaure, und die Schwefelsaure eine größere, als die Salzsaure hat. Aber nicht für alle basische Substanzen bleibt sich biese Reihenfolge gleich; um ein Beispiel dieser Abweichung zu geben, gab Wilhelm in eine helle Austösung von schwefelsaurem Silberoryd etwas Salzsaure; sogleich zeigte sich ein Nieberschlag, welcher eine Berbindung von Salzsaure mit Silberoryd ist; bie Schweselsaure hat also eine geringere Berwandsschaft zum Silber, oryd, als die Salzsaure. Hiernach unterscheidet man starke und schwache Sauren; dieser Begriff erleidet aber, wie in diesen Berssuchen gezeigt worden ist, oft Abanderung, denn es kann sich eine Saure gegen eine Basis wie eine starke Saure, gegen eine andere Basis wie eine schwache Saure verhalten.

Wilhelm brachte Salmiakpulver mit Kalk vermengt in eine kleine Retorte und leitete ben Hals berfelben in Wasser; es ent- widelten sich beim Erhigen eine Menge Luftblasen, bie, nachbem alle atmosphärische Luft ausgetrieben war, gänzlich von bem Wasser aufgenommen wurden; seine Freunde wunderten sich, daß das geruch- und geschmacklose Wasser burch diese Luftblasen einen durchbringenden Geruch und scharf laugenhasten Geschmack erhalten hatte, was Wilhelm benselben so erklärte: Der Salmiak besteht


Diefer Erfolg ift eigentlich auf folgenbe Beise qu erklaren: bie Salgiaure besteht aus Chlor und Basserftoff, wovon ersteres sich nur mit Silber verbindet und ben Nieberschlag barftellt, mahrend ber Basserftoff sich mit bem freigewordenen Sauerftoff bes Silberorybes verbindet. Dieses für ben kundigen Lefer zur Entschuldigung bes Berfassers.

aus einer Bafie, welche Ammoniaf genannt wirb, und einer Gaure, ber befannten Salgfaure; wirft auf benfelben Ralf, welcher eine febr machtige Bafis ift, und eine größere Bermanbtichaft gur Salgfaure hat, als bas Ammoniat, fo wird letteres beim Erhiten abgefchieben und, ba es von luftformiger Befchaffenheit, aber auch jugleich in Baffer loslich ift, in bas vorgeschlagene Baffer über-Es ift alfo, wie bei ber Berfetung ber Rreibe burch Salgfaure eine luftformige Saure abgefchieben worben ift, bier eine luftformige Bafie abgefchieben worden, bie fich aber, ungeachtet ihres fo beweglichen Buftanbes, gegen febr viele Salze wie eine fehr machtige Bafis verhalt, indem fie fich bei ber Bermifchung folder in Baffer gelof'ter Salze mit ber Gaure berfelben verbinbet und bie Bafis, bie bann jebesmal in Baffer unlöslich ift, 11m biefes burch bas Experiment ju zeigen , hatte abicheibet. Bithelm in fleine Glafer (Champagnerglafer, ober 4-6 3ell lange und 1/2 Boll Durchmeffer haltenbe, an einem Enbe guge= fchmolgene, in einem holgernen Bestell eingefette Gladrohren) Auflofungen von Alaun, Gifenvitriol und Bleizuder gegeben und gog au jeber etwas von bem Baffer, in welchem bas Ammoniaf gelof't war; augenblidlich ftellte fich in jeber Fluffigfeit ein Dieberfchlag bar, welcher bie Bafis bes Salges mar, mabrent in ber uber= ftehenben Bluffigfeit bas Ammoniat mit ber Gaure verbunben, ent= halten ift. Aber auch hier ift, wie bei ber Abicheibung ber Gauren burch Cauren, bie Bermanbtichaft ber Bafen gu ben Cauren nicht gleich, fo bag ber Unterfchied von ichwacher und ftarfer Bane fich

immer nur ganz genau für eine Saure bestimmen laßt. Um hiervon ein Beispiel zu geben, sette Bilhelm zu einer sehr concentrirten Austösung bes falzsauren Barpt etwas Aehlange, bie eine
Austösung bes Kali ist; es zeigte sich ein weißer Nieberschlag, welcher Barpt ist; zu einer anderen Flüssigkeit, welche schweselsaures
Kali aufgelös't enthielt, sette er eine Austösung bes eben erwähnten
Barpt, wo sich abermals ein Nieberschlag zeigte, ber in diesem
Falle aber die Berbindung bes Barpts mit Schweselsaure ist,
während sich das freigewordene Kali in dem vorhandenen Wasser
gelös't hat. Nach biesen zwei Bersuchen hat also das Kali eine
größere Berwandtschaft zur Salzsäure, als der Barpt, dieser aber
eine größere zur Schweselsäure, als das Kali.

Die boppelte Wahlverwandischaft unterscheibet sich von ber einfachen baburch, baß beibe auf einander wirkende Berbindungen hre Bestandtheile gegenseitig austauschen, b. h. die Basis der einen Berbindung tritt an die Säure der anderen Berbindung und die daburch freigewordene Basis nimmt die Säure jener Berbindung auf, was dadurch bedingt wird, daß die Basis der einen in Wirfung tretenden Berbindung eine größere Berwandtschaft zu der Säure der andern Berbindung als zu ihrer eigenen Säure, oder umgekehrt die Säure zur Basis hat. Wilhelm brachte zu einer Austösung von Bleizucker, welcher aus Bleioryd und Essigfäure besteht, eine Ausschung von Potasche, welche aus Kali und Kohlenssaure besteht; sogleich zeigte sich ein Niederschlag, welcher daburch entsteht, daß das Kali eine größere Berwandtschaft zur Essigsäure

als zur Kohlensaure hat, baher biese aus ber Berbindung mit dem Bleioryd aufnimmt, mahrend das abgeschiedene Bleioryd sich sogleich mit der freigewordenen Kohlensaure zu in Wasser unlöslichem kohlensaurem Bleioryd oder Bleiweiß verbindet. Man kann den Ersfolg dieser Wechselwirkung durch folgendes Schema ausdrücken:



ober in ber chemischen Beichensprache burch :

$$(KO + CO_2) + (PbO + \overline{A}) \equiv (KO + \overline{A}) + (PbO + CO_2)$$

Da nun bei biefer Bechfelmirfung bie Bestandtheile fich gegen= feitig vollfommen austaufchen, b. b. bie freigeworbene Gaure an bie abgeschiebene Bafte tritt, alfo ein Berfetunge = und Bildungeprozeg fattfindet, fo muffen, wenn gur Berfetung neutrale Berbindungen verwendet worben find, bie Brobufte ebenfalls wieber neutral, ober bie freigeworbene Gaure von ber abgeschiebenen Bafis vollfommen gefattigt fein. Diefes burch ben Erfolg zu zeigen, übergoß Bilbelm ein Stud Rreibe mit etwas verbunnter Calgfaure, fo bag lettere nicht binreichenb mar, erftere vollfommen gu lofen; bie überftebente belle Bluffigfeit veranderte bann meber bas blaue noch bas gerothete Ladmuspapier, mas anzeigt, bag bie neu entftanbene Berbindung neutral ift; eine andere Rluffigfeit. welche schwefelfaures Rali aufgeloft enthielt, veranderte bie ermahn= ten Babiere ebenfalls nicht. Nun brachte Wilhelm beibe Rluffigfeiten gufammen, wobei fich ein weißer Dieberfchlag bilbete; nachbem fich die Fluffigfeit geflart hatte brachte Wilhelm in biefelbe bie Babiere; biefe murben wieberum nicht veranbert. Da nun bie in ber Fluffigfeit enthaltene neue Berbindung neutral ift, fo ift gu foliegen, bag auch ber Nieberfchlag eine neutrale Berbinbung fei; biefes fonnte nun Wilhelm auch feinen Freunden zeigen, benn ber gebilbete ichmefelfaure Ralt ift in vielem Waffer loslich; er goß raher bie Fluffigfeit von bem Nieberfchlag ab und fochte biefen gu wiederholten Malen mit Daffer, bis er fich geloft hatte; in ber

hellen Fluffigkeit erlitten jeboch bie Papiere feine Beranberung, weßhalb die Berbindung ebenfalls neutral fein muß.

Mit biefen allgemeinen chemischen Geseten und ben erlauternben Erperimenten mußte Bilhelm seine Freunde befannt machen, ehe er biese mit ben Eigenschaften ber einzelnen Stoffe, ben Erscheinungen bei ihren gegenseitigen Berbindungen und ihre Anwendung im Leben bekannt machen konnte.

Ciebentes Rapitel.

Cintheilung ber einfachen Stoffe.

Bilhelm hatte nun in ben vorhergehenben Rapiteln feinen Freunden einen Begriff ber allgemeinen Gesetze und Bebingungen ber chemischen Berbindung und Zersetzung gegeben und ging dann auf die Eintheilung ber oben angegebenen einsachen Stoffe über.

Die einfachen Stoffe laffen sich in zwei hauptabtheilungen bringen: sie unterscheiben sich baburch, bag bie Stoffe ber einen Reihe undurchsichtig sind und die Wärme und Electricität leiten; hierher gehören alle Metalle, beren Zahl bis jest auf 42 gestiegen ift; die Stoffe ber anderen Reihe sind bagegen burchsichtig und

leiten keine Barme ober Elektricität; hierher gehören bie 13 übrigen einsachen Stoffe; ste heißen Nichtmetalle ober, ba einige in ihrem chemischen Berhalten etwas Metallähnliches zeigen, Meztalloibe, b. h. metallartige Stoffe. Die Reihe ber nicht metallischen Stoffe unterscheibet sich noch außerbem von der Reihe der Metalle, daß sie nicht allein bei der Berbindung mit den Metallen, sondern auch bei der Berbindung unter einander die interessantesten Erscheisnungen und Formveränderungen der Stoffe veranlassen, während die Metalle bei der Berbindung unter einander nur sehr selten dergleichen darbieten. Die Metalle sind, mit Ausnahme des tropsbarssüssigen Quecksilbers, bei der gewöhnlichen Temperatur sest, unter den nicht metallischen Stoffen aber sinden sich allein drei Formen der Materie, nämlich die seste, tropsbarzüssige und lustsörmige Gestalt.

Bu ben nicht metallischen Stoffen gehören Sauerstoff, Wasserstoff, Stickftoff, Kohlenstoff, Chlor, Jod, Brom, Fluor, Schwefel, Selen, Phosphor, Bor und Riesel (Silicium).

Bu ben Metallen gehören 1) die Metalle der Alkalien, nämlich bas Kalium, Natrium und Lithium; 2) die Metalle der erdigen Alkalien, nämlich Calcium, Strontium und Barium; 3) die Metalle der Erden, nämlich Magnestum, Alumium, Berhlium, Ottrium, Bireonium und Thorium, und 4) die eigentlichen Erzmetalle, nämlich Eisen, Nickel, Robalt, Mangan, Zink, Kupfer, Cerium, Lantanium, Kadmium, Zinn, Arsensk, Antimon, Tellur, Wismuth, Blei, Silber, Onecksilber, Gold, Platin, Iridium, Osmium, Rhodium, Palladium, Uran, Titan, Tantal, Chrom, Banadium und Wolfram.

Die Metalle ber Alkalien zeichnen sich baburch aus, daß ihre Orybe in Wasser leicht löslich sind, diese sehr scharf und laugen= haft schwecken und mit den meisten Säuren in Wasser leicht löszliche Salze bilden; die Metalle der erdigen Alkalien geben Orybe, die schweiziger in Wasser löslich sind und mit Kohlensäure ober Schweselsäure in Wasser gänzlich unlösliche oder schwerlösliche Berzbindungen bilden. Die Metalle der Erde geben Orybe, die in Wasser gänzlich unlöslich und geschmacklos sind. Das specissische Gewicht der Metalle dieser deichen ist nicht über 5,0, sie werden daher auch Leichtmetalle genannt. Das specissische Gewicht der Erzemetalle ist über 5,0, weshalb sie auch Schwermetalle genannt werden.

Don den nichtmetallischen Stoffen.

1) Sanerftoff.

Der Sauerstoff ist nicht allein ber Stoff, welcher am allges meinsten verbreitet ift, benn er sindet sich in der Luft, in dem Wasser, in den Gedilden des Pflanzen und Thierreichs und ist ein Bestandtheil fast aller Berbindungen des Mineralreiches, sondern er ist auch dersenige, welcher für das Leben der Thiere, die Begestation der Pflanzen und die Wiederzerstörung derselben, sie mag durch Berwesung oder durch Berbrennung stattsinden, unbedingt Döbereiner, Ebemiter

nothwendig ift. Schon feit ber Beit, bag Menfchen unfere Erbe bewohnen, find genannte Brogeffe befannt, aber bie Urfache berfel= ben ift entweber gar nicht erforscht, ober fie ift falfch erflart mor-Erft gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderte ermittelte ber Frangofe Lavoiffer, bag bas einige Jahre guvor faft gleichzeitig von bem Englander Preftley und bem Schweben Scheele entbedte Cauerftoffage bie Bebingniß bes Lebensprozeffes und bie Urfache aller Erfcheinungen, bie fich bei ber Berwefung ober Berbrennung barbieten, fei. Er geigte, bag ber Cauerftoff fich in biefen Brogeffen mit ten breunbaren Stoffen. fie mogen pragnifden ober unorganis fchen Urfprunges fein, verbinbe, wenn bicfelben, entweber fcon bei gewöhnlicher ober bei erhöhter Temperatur, in Berührung mit ber atmofpharifchen Luft, eine gangliche Beranberung ihrer fruberen Form und Gigenschaften erleiben. Das gangliche Berfcwinben bes Solges ober Fettes beim Berbrennen wird blog baburch bebingt. baß fich ber Sauerftoff, welcher in ber atmofpharifchen Luft befinbet, mit ben Bestandtheilen bes Bolges ober Fettes verbindet und neue Berbindungen bilbet, bie gang andere Formen haben, ale bie frühere war. Dag fich Metalle beim Erhigen an der Luft in erbige und farbige Substangen verwandeln, hatte Wilhelm feinen Freun= ben ichon im zweiten Rapitel gezeigt; bie Urfache ift, wie bort por= greifend gefagt worben ift, ber Sauerftoff, welcher fich mit bem Rupfer verbunben bat.

Das Sauerstoffgas fann man aber nicht unmittelbar aus feis ner naturlichen Quelle, ber atmospharischen Luft, barftellen, ba

man bis jest noch fein Mittel fennt, welches allein auf ben Stidfteff, ben anbern Bestandtheil ber atmospharischen Luft, binbend wirfe. Um aber zu beweifen, bag ber in ber atmofpharifchen Luft enthaltene Cauer= ftoff bie Urfache ber oben angegebenen Beranderungen fei, und um ben Cauerftoff berfelben barguftellen, fann man Umwege einschlagen. Gin fehr belehrenber, aber lange Beit bauernber Berfuch biefer Art fann mit dem Quedfilber ausgeführt werben. Wird biefes Metall nämlich mehrere Bochen lang in einem großen verschloffenen Befaß von Glas in ichmachem Sieben erhalten, fo verwandelt es fich in ein rothes Bulver. Wird nun bas Befag unter Baffer geöffnet, fo bringt eine bebeutenbe Denge bes letteren in bas Gefaß ein; ber Grund biefer Erfcheinung ift ber, bag bas Quedfilber einen Bestandtheil ber Luft aufgenommen und fo bas Bolumen berfelben vermindert hat. Wird bie rothe Berbindung bes Quedfilbers mit bem luftformigen Rorper farter erhitt, fo wird letterer wieberum in Freiheit gefett und nimmt bann fo viel Raum ein ale bie Luft juvor verloren hatte.

Wilhelm zeigte seinen Freunden die lettere Erscheinung; er gab in eine Glasretorte eine Quantität der rothen pulverigen Berbindung des Quecksilbers mit Sauerstoff und erhitzte sie mittels der Flamme einer starken Weingeistlampe. Den Hals der Retorte brachte er in die Mundung eines mit Wasser gefüllten und in Wasser umgestürzten Glases; dalb sammelten sich in dieser Lustblassen an, die so lange auftraten, als noch von der rothen Berbinsbung in der Actorte enthalten war.

Bilbelm batte auf biefe Beife nur wenig und febr langfam pon ber luftformigen Substang erhalten; um fur feine Berfuche größere Mengen berfelben zu erhalten, mablte er eine andere De= thobe ber Darftellung berfelben an. Er nahm von einem Galg, welches unter bem Namen chlorfaures Rali befannt ift, eine Quantitat und vermischte fie febr vorsichtig mittele einer Feber mit einer gleichen Quantitat Braunftein, gab bas Bemifche in eine etwa 6 Boll lange und 1/2 Boll ftarte an bem einen Enbe zugefchmolgene Glasrohre, feste an bas offene Enbe mittels eines burchbohrten Rorfes eine fnieformig gebogene Blaerohre, brachte bas außere Enbe wieber in ein mit Baffer gefülltes Befag und erhitte bierauf bas pulverige Bemifche in ber Blasrohre querft von ber Geite an, wo fie ber Deffnung junachft mar. hierburch entwidelten fic raich eine große Menge Luftblafen, bie, nachbem bas erfte Glas bamit angefullt war, in ein anderes Glas geleitet und hierauf bie Glafer noch unter bem Baffer mit Rorfen verschloffen wurben. Bilhelm erflarte nun feinen Freunden bas Auftreten bes Bafes in ben beiben Prozeffen auf folgenbe Art: Das Quedfilber hat amar bei einer Temperatur, bie ben Rochpunkt beffelben nicht überfteigt, eine ziemliche Reigung, fich mit bem Cauerfloff zu verbinben, als ein ebles Detall aber fann es biefe Gigenfchaft bei einer erhöhten Temperatur nicht beibehalten, fonbern zeigt ein Beftreben, gleich bem Phonix, burch bas Fener gereinigt aufzutreten; er ent= lagt feinen Sauerftoff und tritt wieber in metallifder Form bervor. Das Glorfaure Rali ift eine Berbindung eines bafifchen Drubes. bes Kali, mit Chlorfaure, welche lettere aus Chlor und Sauerstoff besteht; diese enthält aber den Sauerstoff nicht sehr fest verdunden, und äußert das Bestreben, in ihre Bestandtheile zu zersallen, bessonders sehr auffallend in der Hiße; sie zerfällt in Chlor und Sauerstoff; beide Substanzen sind lustförmig, und würden daher vermischt mit einander auftreten, wenn nicht sogleich die Erscheinung der einsachen Wahlverwandtschaft einträte. Das Chlor hat nämlich eine größere Anziehungstraft zu der metallischen Grundlage des Kalis, dem Kalium, als der Sauerstoff; es verdindet sich baher mit dem Kalium, und treibt den hier in Verdindung gewesenen Sauerstoff aus. Die Vermischung mit Braunstein hat den Iweck, daß das sonst sehr leicht schmetzdare chlorsaure Kali nicht in diesem Zustand übergeführt werde.

Wilhelm erwähnte noch bie Darstellung bes Sauerstoffgases aus bem Braunstein burch bloses Glüben, ober Bermischen mit Schwefelsaure und Erhiben, aus bem Salpeter und bie Entwickelung bes Sauerstoffes, wenn sehr fastreiche Pflanzen dem Sonnenlicht ausgesetzt werden; nach biesen Arten wird aber immer ein mehr ober weniger unreines Sauerstoffgas erhalten, und sie eignen sich nicht so gut zur unterhaltenben Belehrung, wie die früher angegebenen Beisen.

Die beiden Luftarten, bie fich beim Erhitzen ber rothen Ducksfilberverbindung und bes chlorfauren Rali entwickeln, find gang gleich und bedingen, wie schon oben erwähnt worden ist, ten Respirations und Berbrennungsprozes. Um aber auf ben Unterschied

ausmerlsam zu machen, ber zwischen ber ftidftoffgashaltigen atmofvharischen Luft und bem reinen Cauerftoffgas ftattfinbe, ftellte Wilhelm folgenbe Bersuche an.

Eine Rohle wurde an bem einen Ende bis jum Glühen erhitt; fo wie aber bie außere Einwirfung ber Warme entfernt wurde, verlöschte fie bald wieder, ba bas in ber atmosphärischen Luft mit Sticktoffgas vermengte Sauerstoffgas nicht hinreichend auf bie glühende Rohle wirfen fann. Dann wurde bie Rohle abermals bis jum Glühen erhitt, und in ein mit Sauerstoff angefülltes Glas gehalten: hterin verbrannte sie sehr lebhaft unter Funsensprühen, bis alles barin enthaltene Sauerstoffgas verzehrt war.

Ein Holzspahn wurde angezündet; an ber Luft brannte er mit gewöhnlicher Flamme, als er aber in Sauerftoffgas gehalten wurde, braunte er mit einer bedeutenderen Lichtentwickelung als zuvor; felbst nachdem die Flamme ausgeblasen worden war, und sich nur noch etwas glimmende Rohle an den Spahn befand, entzündete er sich wieder, als er in Sauerstoffgas gehalten wurde.

Eisen verbrennt an ber Luft nur sohr langsam; wenn es fein zertheilt ift, und burch bie Flamme einer Spirituslampe fallt, versbrennt es mit Lichtentwickelung. Noch schöner stellte sich biese bar, als eine Uhrseber, an beren einem Ende sich ein Studchen glimsmenber Bunder befand, in Sauerstoffgas gehalten wurde; sie verbrannte unter bebeutendem Funkensprühen und bilbete zuletzt eine Rugel, die so weit erhist worden war, daß sie beim Abfallen

in ben noch mit etwas Waffer bebedten Boben bes Glafes ein: fcmolg.

Diefen Ericbeinnngen gufolge, fuhr Bilbelm fort, ift es febr leicht erflarlich, bag alle brennenben Subftangen, wenn bie Berbrennung vollfommen fein foll, einen gehörigen Buffug bes at= mofbharifchen Sauerftoffgafes haben muffen, bamit ihnen bie Bebingung jur Berbrennung gegeben wirb. Siernach find alle bie Borrichtungen eingerichtet, welche Erhitung ober Erleuchtung geben follen. Unfere Stubenofen fteben mit bem boben Rauchfang in Berbindung, welcher bie entfauerstoffie Luft und bie Dampfe megführt, und auf biefe Beife gestattet, baß frifche Luft burch ben Dfengug hingutreten fann. Roch intenfiver zeigt fich bie erhitenbe Birfung, wenn bie atmosphörische Luft im gepreften Buftanb auf bie brennenten Gubstangen wirft; es wird hierbei burch bie verichiebenartiger Beblafe, bie angewenbet werben, eine größere Menge bes atmofpharifchen Cauerftoffgafes gur Confumtion bargeboten, als es burch einen einfachen Bug gefcheben fann. Solche Siggrabe, bie burch Beblafeluft erregt werben, tonnen oft faft fo boch gefteis gert, als wenn bie brennbaren Substangen in reinem Sauerftoffgas verbrannt murben. Mimmt ber Butritt ber atmofpharifden Luft ab, ober wird er ganglich verhindert, fo muß nach bem eben Ungeführten bie Berbrennung langsamer von ftatten geben und bie bipe fich vermindern, vber fie bort ganglich auf. Diefes fann man täglich mahrnehmen, wenn man beobachtet, wie ploglich bie Bluth bes Schmietefeners abnimmt, wenn bas Beblafe aufhort gu

wirfen, und nur die umgebende atmospharifche Luft ihren Sauers ftoff an die brennende Rohlen abgeben fann, ober wenn ber Bug eines Dfen verschloffen wird.

So wie es aber zur Erreichung ber höchsten hitzerabe in ben verschiedenen Defen nothwendig ift, die für das brennende Material hinreichende Menge von Luft zuzusühren, so schädlich wirkt sie auf Stosse, wie z. B. uneble Metalle, welche in ben verschiedenen Schmelzprozessen gewonnen werden sollen; benn sie wurde auf diese Stosse ebenfalls vermöge ihres Sauerstossgehaltes verbrennend wirsten, und sie in erbartige Berbindungen verwandeln. Man sucht daher solche Stosse durch irgend eine nicht verändernd wirkende, ober die Wirtung wieder aushebende. Substanz gegen diese Nachstheile zu schützen, werüber weiter unten Wilhelm Belehrung zu geben versprach.

Richt immer sind jedoch die Berbindungsprozesse bes Sauersstoffes mit anderen Substanzen mit Licht: und Wärmeentwickelung verbunden. hierüber zeugen die täglichen Erscheinungen und Bersänderungen, welche verschiedene Stosse an der atmosphärischen Lust und besonders in Berührung mit Wasser erleiden. So ist das beskannte Rosten des Eisens, das Anlaufen des Bleies u. s. w. bloß dadurch verursacht, daß sich genannte Metalle entweder mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Lust, oder dem des Wassers verbins ben und dadurch eine Beränderung erleiden. Noch interessanter ist die ohne aussallende Erscheinungen sich zeigende Beränderung der orgasnischen Stosse, welche sie entweder bloß durch die atmosphärische

Buft, ober burch biefe unter . Mithulfe von Baffer erleiben; benn er wird auf biefe Art ber Berbinbung nicht allein burch ben Athmungebrozeß, welcher barin besteht, bag bie Thiere bie atmofpharifche Luft aufnehmen, und ben Sauerftoff berfelben burch ben in bem thierischen Dragnismus enthaltenen Roblenftoff in Rohlenfaure verwandeln, (wovon man fich leicht überzeugen fann; wenn man bie eingeathmete Luft mittels einer Glastohre in Ralfwaffer blagt, woburch fich ein weißer Rieberichlag aus einer Berbindung von Ralf und Rohlenfaure absett, welcher bei Berührung mit Salgfaure unter Aufbraufen wieber verfchwindet), bas thierifche Leben bebingt, fonbern auch leblofe organifche Substangen fo peranbert, baf fie theils fahig werben, neue Pflangengebilbe ju ents wideln, wie g. B. ber Reimungeprozeß ber Pflangen blog baburch bebingt wirb, bag ber Camen berfelben bei Begenwart von Baffer Sauerstoff ausnimmt, theile bie Pflangen zu erhalten und zu ents wideln. Die vegetabilifche Adererbe wird burch ben Squerftoff ber atmofpharischen Luft fo veranbert, bag fie bie geeigneten Nahrungemittel fur bie Pflangen abgeben fann, weghalb auch tas öftere Umpflügen bes Ackerbobens von bem größten Rugen ift. ba auf Diefe Beife immer neue Dberflachen berfelben ber Ginwirfung bes Sauerftoffgafes blog gegeben werben. Auf biefe Beife ift auch bie Bilbung bes Salpeters in flidftoffhaltigen organischen Subftangen bei Begenwart alfalischer Subftangen bebingt, worüber und abnliche Berbindungsweisen bei ben betreffenben Rorpern eine weitere Erörterung gegeben werben foll.

Der Sauerficff fann fich aber auch mit einfachen ober gus fammengefesten Rorpern verbinten, wenn er ichon in Berbinbungen enthalten ift; er verläßt bann biefe und bebingt baburch fewohl andere Formen feiner erften Berbindung, als auch ber, mit ber er von Neuem in Berbindung tritt. Colche Brogeffe tommen febr baufig vor, werben aber meift auf bem Bege ber Runft eingeleitet. Die im britten Rapitel befchriebene Wirfung ber Salveterfaure auf bas Silber ift eine folche, und bie Ertlarung bort angegeben Bleiche Wirfung außert bie genannte Caure in ihrem an Rali gebundenen Buftand bei ber Entzundung bes Schiegvulvers, inbem fie ihren Sauerftoff an bie vorhandene Rohle abgiebt, und mit ihr eine luftformige, und bei ber ftattfindenben Temperatur mehr als bas 1000fache bes urfprunglichen Raumes einnehmenbe Berbinbung bilbet, wodurch bie außererbentliche Wirfung bee Schiefpulvere erfiarlich wirb. Baffer befieht aus Bafferftoff und Cauerftoff, und fann ebenfalls fowohl bei gewöhnlicher, als in erhöhter Temperas tur, auf trodnem ober naffem Bege, an viele brennbare Gubftangen feinen Sauerftoff abgeben, und felbft ale Beigmittel benutt werben, wenn es in bampfformigem Buftand mit glubenben Rohlen in Berubrung fommt; wobei es erft gerlegt, und burch eine vollfommene Berbrennung feiner mit ber Roble gebilbeten Berbinbungen wieber burch ben Sauerftoff ber atmospharischen Luft, bie felbft feine chemis fche Berbinbung, fonbern nur ein Bemifche bes Sauerftoffes mit Stidftoff ift, gebildet wirb. Diefes Berhalten bes Daffers wirb auch vielfeitig gur Erregung größerer Siggrabe benutt. Außerbem gibt es noch viele Berbindungen bes Cauerfteffes mit anderen Rorpern, die in Beruhrung mit brennbaren Stoffen unter gunftigen Umftanben ihren Cauerftoff an biefe abgeben.

Die Produkte ber Berbrennung bes Sauerstoffes mit anberen Stoffen, sie mag rasch ober langsam, auf trocknem ober nassem Wege, auf natürliche ober fünstliche Weise eingeleitet worden sein, heißen im Allgemeinen Oxybe und wohl auch Metallfalke, der Prozes aber selbst wird die Oxybation, die Berbrennung oder die Berfalkung genannt. Sie sind von dreisacher Natur, nämlich entweder basisch, d. h. sie können sich mit Sauren verbinden, oder sauer, d. h. sie können sich mit Basen verbinden, oder indisserent, d. h. sie können sich nicht ohne theilweise Zersehung oder Umanderung mit den Basen oder den Sauren verbinden. Je nach dem Sewichtsverhältniß, in welchem sie den Sauerstoff enthalten, werden die basischen Oxybe, Orydul und Oxyb, die sauren Oxybe, vollkommene und unvollkommene Saure, die indisserenten Oxybe, Suboxydul oder Suboxyd und Heroryd genannt. Es gibt Beispiele, wo ein Metall beinahe alle diese Berbindungen mit dem Sauerstoff bilden kann; so bildet

28 Mangan mit 8 Sauerftoff ten Manganoxybul

28	"	,, 12	"	den Manganoxyd
28	29	,, 16	"	den Manganhyperoxyd
28	"	,, 24	11	die Manganfaure
28	"	. 28	**	bie llebermanganfaure.

Dergleichen Berbindungen find es hauptfachlich, welche bie Beftandtheile unferer Erbrinde, fo meit wir fie bis jest fennen,

barstellen; nur wenige Stoffe sinden sich frei von Sauerstoff ober den diesem in ihrem Berhalten ähnlichen Stoffen. Sie können sich aber nur dadurch gebildet haben, daß sich unsere Erde früher in einem so erhisten Zustand befand, daß den Stoffen die Bedingungen gegeben war, sich mit den Sauerstoff zu verbinden. Daß dieser Berbrennungsprozeß ein lang andauernder gewesen sein und die Abkühlung nur langsam stattgefunden haben muß, dasur spricht die bestimmte Form vieler natürlichen Berbindungen, und daß er wirklich stattgefunden habe und vielleicht im Innern unserer Erde noch immer statisinde, scheint badurch bestätigt zu werden, daß se tiefer in die Erdrinde eingebrungen worden ist, unt so höher die Temperatur derselben gefunden worden ist.

Die verschiebenartigen Orphe können aber alle ihres Sauersteffes beraubt werben, wenn sie mit Stossen in Berührung kommen, die unter den gegebenen Umständen den Sauerstoss stärker anziehen, als sie es selbst vermögen. So wird z. B. die Berbindung des Wasserstossen mit Sauerstoss, das Wasser von glühendem Eisen zersetz; wird dagegen über das gedildete Eisenarch bei einer bes deutend niedrigeren Temperatur Wasserstossas geleitet, so wird das Eisenarch wieder zersetzt, indem sein Sauerstoss wieder an den Wasserstoss tritt. Dieser Prozes der Trennung des Sauerstosses und der Isolirung der mit ihm verdunden gewesenen Stossen heißt der Reductions oder Desorybationsprozes. Solche Substanzen, die es vermögen, die Orphe zu zersetzen, sind besonders die Kohlenstossend Wasserstossen wird diese Desorybation

sehr häusig vorgenommen. Wird 3. B. Blei ober Zinn an ber Luft geschmolzen, so bebeckt es sich mit einer grauen unschmelzbaren Substanz; wird diese herabgenommen, so bildet sich alsbald eine neue u. s. f. f. bis alles Blei oder Zinn in dieselbe verwandelt ist. Da aber bei metallurgischen Arbeiten hierdurch leicht ein bedeutender Berslust eintritt, so sucht man diese Berbindung des Sauerstosses mit dem Metall wieder zu entsauerstossen; man wirst auf das schmelzende Blei oder Zinn etwas Talg, welches in dieser Temperatur vermöge seines Rohlens und Wasserstossigehaltes diesen Prozes bedingt und das Metall nach dem Verbrennen des Talges wieder mit vollkommene Spiegelglanz darstellt. Im Großen, wie z. B. beim Ausschmelzen des Eisens aus seinen natürlichen Oryden wird diese Reduction durch den Zussas von bloßer Kohle in erhöhter Temperatur bewirft; die Kohle verbindet sich mit dem Sauerstoss Eisenorydes und entweicht als eine gassörmige Verbindung.

Wilhelm hatie nun feinen Freunden ein Wild von ben Wirfungen und ben Erscheinungen, die burch die Gegenwart bes Sauerstoffes bedingt werden, gegeben. Mit Willen hat er sich umftandlicher hierauf eingelassen, ba ber genannte Stoff berjenige ift, burch welchen alles Leben und Sein ber auf unserer Erbe sich besindlichen Wesen bedingt ist.

Bafferftoff.

Der Bafferftoff ift in gewiffer Beziehung eben fo wichtig als ber Sauerftoff, benn er bilbet, mit letterem verbunben, bas Baffer, eine Substanz, die ebenfalls zur Fortbauer bes thierischen und vogestabilischen Lebens nothwendig ift. Er ist aber nicht allein ein Bestandtheil bes Wassers, sondern geht auch in den Lebens und Besgetationsprozes, in die organischen Gebilte über.

Die Darftellung bes Bafferftoffes aus bem Baffer fann auf bie einfachste Beife baburch gefcheben, bag man letteres entweber auf trodnem ober naffem Wege gerfett. Wilhelm mablte ben letteren Weg, ba biefer am ichnellften und leichteften ausgeführt werben fann. Er gab in ein ichidliches Wefag gerftuckeltes Bint und Schwefelfaure . bie mit bem vierfachen Ures Bemichtes Baffer verbunnt werben war, und feste auf bie Deffnung bes Befages mittele eines burchbohrten Rorfes eine Sformig gebogene Basleitungerohre. Alebalb entwidelten fich an bem Bint eine große Menge Luftblafen, welche in bie Bohe fliegen und in mit Baffer gefüllten Glafern auf bie beim Cauerftoff angegebene Beife aufgefammelt wurden. Das erfte Glas feste Bilhelm verfchloffen bei Seite, mit ber Bemerfung, bag er ben Grund frater angeben werbe. Er erflarte feinen Freunden bas Auftreten bes BBafferftoffaafes in biefem Broeffe folgenter Dagen: Das Bint gerfest bas Baffer fcon fur fich, inbem es fich bes Cauerftoffs beffelben bemachtigt und ben Bafferftoff in Freiheit fest; biefer Brocef geht aber nur fehr lang: fam von flatten; um ihn zu beschleunigen, wird eine Cubftang gugefest, bie ein großes Bestreben zeigt, fich mit bem Binfornb zu verbinben. Gine folde Cubfiang ift nun bie Comefelfaure, welche als faurer und gufammengefester Rorper alle bafifche Berbinbungen mit greß

Mächtigkeit anzieht; sie nimmt bas gebilbete Zinkoryd auf und bietet fo fortwährend neue Oberstächen bes Zinkes zur Zersehung bes Wassers dar. Statt des Zinkes kann man auch Eisen oder andere das Wasser leicht zersehende Metalle, wie z. D. die Metalle der Alkalien oder alkalischen Erden, welche schon bei gewöhnlicher Temperatur ohne Mithülse der Schweselsaure das Wasser schnell zerssehen, zur Gewinnung des Wasserstoffgases benutzen, aber die letzetern sind wegen ihres hohen Preises hierzu nicht zu empfehlen, obgleich sie das reinste Wasserstoffgas liesern. Wird über klein zersstückeltes oder zu Draht gezogenes, in einem Flintenlauf bis zum Glühen erhitztes Eisen Wasserdampf geleitet, so wird dieser ebensfalls zersett, wie schen oben beim Sauerstoff erwähnt worden ift, und Wasserstoffgas in Freiheit gesett.

Das auf biese Weise erhaltene Wafferftoffgas ift nicht gang rein, indem es zugleich von einigen seiner Berbindungen mit anberen Stoffen, die in dem Binf oder Eisen enthalten find, begleitet wird. Die Menge berselben ift jedech so gering, baß es für die meisten Bersuche, die mit dem Wasserstoff angestellt werden sellen, tauglich ift.

Will man jedoch ein abfolut reines Gas haben, fo nuß bas auf die obige Weife bargestellte Wasserstroffgas durch Waschen mit einer weingeistigen Ralitofung gereinigt werten ober man wendet ben eleftrischen Weg ber Bersetzung bes Massers an '. Die

! lleber bie hauptsachlichften Erscheinungen und Lehren ber Glettrieis tat findet ber junge Leser binreichenbe Belehrung in ber junge Phyfiter und Techniter. Seite 120 f. f. einfachste Weise, sich auf biese Weise Wasserhofigas barzustellen, ist folgender: Man umwickelt einen starken Zinkbraht mit reinem Eisenbraht, gibt biese Borrichtung in eine weite Glasröhre, in welcherstarke Seisensieberlauge befindlich ist, und sett auf die Deffnung bes Gesäßes mittels eines durchbohrten Korkes eine Sförmig gebogene Gasleitungsröhre. Schon bei gewöhnlicher Temperatur, aber noch mehr bei gelinder Erwärmung entwickeln sich eine große Menge von Luftblasen, welche reines Wasserhofigas sind.

Auch in biesem Prozeß ist es das Wasser, welches eine Zersetzung erleidet. Die Seisensiederlauge ist eine Lösung von Kali in Wasser, und wirlt schon für sich, aber nur langsam auf das Zink unter Zersetzung eines Theiles ihres Wassers lösend, indem der Sauerstoff sich mit dem Zink verbindet, und das gedildete Zinkorhd in der Lauge löslich ist. Sehr beschleunigt wird diese Zersetzung des Wassers, wenn das Zink mit Eisen in vielsache Berührung kommt, wodurch eine elektrische Kette gebildet wird.

Da ber Basserstoff in bem Basser mit Sauerstoff verbunden enthalten ist, so muß bieses selbst ein Produkt der Berbrennung des Basserstoffes sein. Dieses ist auch wirklich der Fall, und es kann immer wieder gebildet werden, wenn Basserstoffgas an der atmosphärischen Luft verbrannt wird.

Wilhelm zeigte bieses seinen Freunden in folgendem Berfuch: er sehte auf das Entbindungsgesäß, in welchem er das Wasserstoffgas entwickelt hatte, eine gerade an dem äußeren Ende zu einer seinen Spipe ausgezogenen Röhre, und ließ eine neue Quantitat Bafferftoffgas entwickeln; nach einiger Beit erft naberte er ber Deffnung ber Robre eine brennenbe Rerge und fogleich brannte bas Bafferftoffgas mit einer fcmach blaulichen Rlamme. welche bas glubende Produft ber Berbinbung bes Wafferfloffes mit bem Sauerftoff ber atmofpharischen Luft ift. Wilhelm hielt über bie Flamme eine Glasfugel mit langem und weitem Sals; fogleich ichlug bie innere Band burch ben abgefühlten Bafferbampf an und nach einiger Beit flogen einzelne Waffertropfen ab. Der eigen= thumliche fummenbe Ton, ber fich hierbei vernehmen lagt, wird bebingt burch bie fortwährenben Schwingungen ber atmosphärischen Luft, bie baburch hervorgebracht werben, bag bie Luft burch die glühenden Wafferdampfe fortwährend ausgebehnt wirb, biefe aber burch Die umgebenbe Luft immer wieder abgefühlt und verbichtet werben. Man nennt biefe Ericheinung bie chemische Sarmonifa. Diefe Tone fonnen bis jum ftartften Rnall gesteigert und ungemeine Rraftaufierungen babei hervorgebracht merben, men ngrößere Mengen von Bafferftoffgas mit atmofpharifcher Luft gemengt auf einmal entzundet werben. Wilhelm zeigte feinen Freunden in nachfolgenben Berfuchen biefes und zugleich, daß ein folches Gemische nicht allein burch einen brennenben Rorper, fonbern auch burch ben eleftrifchen Funten, ober auch bei Berührung mit Blatinschwamm entzundet werben fonne. An bem Sals einer fleinen Retorte befestigte er mittels eines burchbohrten Rorfes eine irbene Pfeife und goff auf bas in ber Retorte befindliche Bint, gur Entwickelung von Bafferftoffgas, verbunnte Schwefelfaure. Als fich eine Beitlang Dobereiner, Chemifer.

Wasserstoffgas entwickelt hatte, hielt er die Definung bes Pfeisenkopfes auf die Oberstäche von Seisenwasser und ließ auf bekannte Weise die Seisenkugeln entstehen. Diese losten sich leicht von dem Ropf ab und stiegen schnell in die Höhe; als er ihnen die Flamme einer Rerze näherte, so entzundeten sie sich und zersprangen mit einem schwachen Knall.

In die sogenannte elektrische Pistole (welche aus einer an dem einen Ende verschlossenen Blechröhren besteht, in welcher an einer Stelle eine Deffnung sich besindet, in die eine Glasröhre, welche eine Metallnadel mittels Siegellack eingeschlossen enthält, so weit eingesteckt wird, daß die Spise der Nadel nur eine Linie weit von der gegenseitigen Wand der Röhre entsernt steht) gab Wilhelm erst Wasser, und ließ dann dassenige Wasserstoffgas hineintreten, welches bei der Entwickelung aus Jint, Schwefelsaure und Wasser zuerschlos hierauf die Dessnung der Pistole mittels eines Korkesund näherte dem Kopf der Nadel eine geladene Leidner Flasche ;

¹ Eine Leibner Flasche, so wie ben zur Erregung ber Elektricität bienenbe Apparat kann man sich sehr leicht und schnell selbst versertigen. Bu ersterer nimmt man eine etwa 5 Boll lange und ¹/2 Boll weite, an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre, füllt biese zu ²/3 mit Rupfer= ober Meffingdrehspahnen an, und sehr bann in die Röhre bis an den Boden berselben einen etwa 7 Boll langen, und an dem dußeren Ende mit einem Knopf versehenen Messingdraht, welcher in 2 Korte gestedt ist; ber eine Kort bient bazu, um auf die Metallspähne geseht zu werden, damit sie sest an einander liegen, der andere dient zur Werschließung der Glasröhre und wird, um jeden Einssus der Beuchtigkeit zu vermeiden, mit Siegellach

so wie der Funken übersprang, wurde der Kork mit einem flatsen Knall weggeworsen, was dadurch bedingt wird, daß der elektrische Funken denjenigen Theil des Gasgemisches entzündet, welcher zwischen der Nadel und der Wand der Röhre enthalten ift, dieser Theil aber die Entzündung auf die ganze Masse übersührt, und das Gasgemische in glühenden Wasserdunft verwandelt, welcher einen mehr als den 1000sach größeren Raum des süssigen Wassers einen nimmt, deshalb den Kork wegstößt und durch die schnelle Abkühlung einen leeren Raum bildet, in welchem die umgebende atmosphäerische Lust mit der größten Schnelligkeit eindringt und badurch den Knall verursacht.

Daß aber auch Platin bie Entzündung des mit atmosphärischer Luft vermengten Wasserstoffgases bewirkt, zeigte Wilhelm in folgendem Versuch: Er brachte in eine mit Wasser gefüllte, unz gefähr 1/2 Schoppen fassende Flasche von weißem Glas zwei Theile atmospärische Luft und einen Theil Wasserstoffgas. Der Kork, ber zur Verschließung bienen sollte, war mit einer Nadel durchstochen, an welcher eine Kugel besestigt war, die aus einem Gemenge von

überzogen. Die außere Wand ber Glastohre wird mit Stanniol überzogen. Bur Erregung ber Elektricität bebient man sich einer etwas ftarken,
etwa 30 Boll langen Glastohre, und eines Stückes Leber ober feibenen
Zeuges, welches um bie Röhre gewickelt wird. Mit ber hand umfaßt man
bieses Leber, halt mit dem Daumen und Beigesinger die Leidner Flasche, baß ihr Knopf etwa einen halben Boll weit von der Röhre entfernt
ift, und zieht dann rasch hintereinander die Röhre durch das Zeug, wodurch Elektricität erregt wird, und biese in die Leidner Flasche überspringt.

2 Theilen Platinschwamm und einen Theil feuchten Thon verfertigt und nach bem Trocknen ausgeglüht worden war; ber so vorgerichstete Kork wurde auf das Glas gesetzt, so, daß die Platinkugel etwa 1 Zoll tief in das Gasgemische hing; sie wurde dalb glühend und in diesem Moment enizündete sich das ganze Gasgemische, und warf unter einem starken Knall den Kork weit weg.

Diese höchst interessante Eigenschaft bes Platins, die Berbinbung bes Wasserstoffgases mit dem atmosphärischen Sauerstoffgas unter Feuerentwickelung zu bewirken, wurde von dem Entdecker sogleich in's Leben eingeführt und zur Darstellung der jest so allgemein verbreiteten sogenannten Döbereiner'schen Zündmaschinen benutt. Diese bestehen der Hauptsache nach darin, daß das bei Berührung mit Zink und Schweselsaure sich entwickelnde Wasserstoffgas in einem Reservoir aufsammelt, welcher mit einem Hahn in Verbindung steht, der beim Dessnen dass Gas durch den Druck der Flüssigteit auf den bloß aus reinem Platin bestehenden Jündschwamm streichen läßt, wobei es sich mit atmosphärischer Lust vermischt, und in diesem Zustand unter einer kleinen Explosion entzündet wird.

Ein Gasgemische von Wasserstoffgas und atmosphärischer Luft wird, weil es beim Entzünden größerer Mengen einen Knall verursacht, Knallgas genannt; es muß sehr vorsichtig damit umgegangen, und die Bersuche hiermit durfen nicht von einem im chemischen Erperimentiren Unbekannten angestellt werden, da bei der geringsten Bernachlässigung irgend einer Borsichtsmaßregel für den Experimentator gefährliche Explosionen entstehen können. Ein Ungluck durch solches Knallgas fand vor mehreren Jahren bei einem Eisenschmelzungsprozeß statt; die Arbeiter hatten nämlich eine große Menge in schmelzendem Zustand sich besindliches Eisen mit Wasser abgelöscht, wobei sich nach dem oben Angeführten das Wasser zersehen mußte, und ließen dann eine neue Quantität schmelzenden Eisens in den Raum, in welchem sich das nun vorhandene Knallgas besand, abssließen; so wie dieses in den Naum eindrang, wurde das Knallgas entzündet und das ganze Gebäude durch die Krast des glühenden Wasserdunges in die Luft gesprengt, wobei, mit Ausnahme eines Einzigen, welcher sich an der Thüre besand und durch die Explosion weggeschleudert wurde, fänimtliche Arbeiter ums Leben kamen.

Noch energischer wird aber die Wirkung des Knallgases, wenn statt der atmosphärischen Luft reines Sauerstoffgas dem Wasserstossgas beigemengt wird und wird ein solches Wasgemische in einem gehörig eingerichteten Apparat stark comprimirt und dann bei seisenem Ausgang durch ein enges Nohr ertzündet, so ist die hite, die dadurch erregt wird, so stark, daß Substanzen, die sonst in dem stärksten Ofenseuer unschmelzbar sind, vor dieser Flamme zum Schmelzen gedracht werden können. Sind solche Substanzen aber auch hierin unschmelzbar, so verbreitet sie doch gewöhnlich ein sehr intensives Licht, wie z. B. beim Kalk, der dadurch so leuchtend wird, daß die Augen den Lichtglanz nicht vertragen können. Dieses Licht wird in dem sogenannten Hydro-Orngengas Microscop statt des Sonnenlichtes benuft.

Diefer Prozeß ber Berbindung des Basserstoffes mit dem Sauersftoff ift ein Verbrennungsprozeß, der sich täglich in feinen Erscheisnungen uns darbietet; beim Berbrennen des Holzes, des Spiritus oder des Talges ift es der Basserstoff, welcher je nach dem Berhältniß, in welchem er in einer zum Verbrennen und Erhisen bestimmten Substanz enthalten ift, die größere oder geringere histraft derfelben bedingt.

So erhitt beim Berbrennen an ber atmospharischen Luft g. B.

- 1 2 Bafferftoffgas 221 2 Baffer von 0° bis 100° C.
- 1 2 beste Steinfohlen 70 2 " "
- 1 2 guter Torf 30 % " "
- 1 & lufttrodnes Bolg 29,5 # " "
- 1 % Tala 86 % . " "
- 1 & Spiritus von 99% Tr. 62 & Baffer von 00 bis 1000 C.

und es ware hiernach bas Wafferstoffgas bas beste Beigmaterial, wenn eine Borrichtung ausgemittelt wurde, baffelbe auf bie wohlfeilste Weise aus bem Wasser abzuscheiben.

Der Wasserstoff spielt also im Leben eine wichtige Rolle und zwar wirft nicht immer ber freie Wasserstoff, sondern in sehr vies len Fällen auch der gebundene Wasserstoff, wie es bei den gewöhnstichen Berbrennungen der Fall ift, denn die oben erwähnten Seize materialien enthalten alle Wasserstoff. Aber so wie der Wasserstoff im gebundenen Justand sich mit dem freien Sauerstoff verbinden kann, so verdindet sich auch der freie oder gebundene Wasserstoff

mit Sauerstoff, der an andere Stosse gebunden ist; dieses ist besons ders bei den Berbindungen des Sauerstosses mit den Metallen der Fall und hier wird die sauerstossenden Kraft des Wasserstosses östers in Anspruch genommen. Im Rleinen kann man dieses leicht beobachten, wenn man auf die Decke eines schmelzenden Metalles, welche Sauerstoss aufgenommen hat, einen wasserstosshaltigen Körper, wie z. B. Talg, wirst, und schon in dem Artisel Sauerstosserwähnt worden ist; alsbald wird durch den in dem Talg vorhandenen Wasserstoss (und Rohlenstoss) der Sauerstoss aus dem gebildeten Orhd ausgenommen und das Metall wieder spiegelglänzend herzgestellt.

Da das Wasserstoffgas so ungemein leicht ist, benn es ist im reinsten Zustand 14,5 Mal leichter als die atmosphärische Luft, so ist es benutt worden, die sogenannten Luftschiffe anzusüllen, damit diese durch das geringere Gewicht, welches sie, wie die nöthigen Transportmittel, gegen eine gleich große Menge atmosphärischer Luft behaupten, bestimmt werden, die zu einer gewissen Höhe, in welcher durch die niedere Dichtigkeit der umgebenden atmosphärischen Lust das Gleichgewicht zwischen beiden hergestellt ist, steigen.

Baffer.

Die Berbindung, welche beim Verbrennen bes Bafferftoffes gebilbet wird, ift, wie Bilhelm seinen Freunden schon oft im vorigen Artifel gefagt hatte, bas bekannte Baffer, welches in ben verschiebenen Prozessen, bie theils naturlich, theils funftich eingeleitet werben, einer fortwahrenben Berfetjung und Wieberbilbung unterworfen ift.

Ein schönes Beispiel für die Zersetzung des Waffers und der Wiederbildung beffelden gibt das Eisen und deffen Berbindung mit Sauerstoff. Leitet man nämlich über feinzertheiltes glühendes Eisen, welches sich in einer unschmelzbaren Röhre besindet, Wasserdampfe, so werden diese, wie schon oben bei der Darstellung des Wasserthosses gases gesagt worden ist, zersetzt; es bildet sich orydirtes Gisen und Wasserstoffgas wird frei; leitet man aber dann das auf diese Weise erhaltene Wasserstoffgas bei einer niedrigeren Temperatur über das orydirte Gisen, so entzieht es diesem wiederum den Sauerstoff und Wasser wird gebildet.

Noch instruktiver läßt sich ein berartiger Bersuch anstellen, wenn man eine bestimmte Quantität Rupfer längere Beit an ber atmosphärischen Luft glüht und bann bie Gewichtszunahme besielben bestimmt. Wirb bas so gebilbete Rupferoryb in eine Glasröhre gegeben, mit über geschmolzenen falzsauren Kalk getrocknetem Wasserstoffgas in ber Sibe behandelt und bas sich bilbenbe Wasser in eine andere mit salzsaurem Kalk gefüllte Röhre geleitet, so wird man wahrnehmen:

- 1) bag bas ichwarze Rupferornd bie urfprungliche Farbe bes Rupfers wieder erhalt und, wenn der Prozes vollkommen beendigt worden ift,
 - 2) fein voriges Bewicht wieber erlangt hat, und

3) bag bie Gewichtszunahme ber vorgeschlagenen mit salzsaurem Ralt gefüllten Rohre um '/6 noch mehr beträgt, als bas Rupfer bei seiner Erhigung an Sauerstoff aufgenommen hatte.

Diese Erscheinungen werben baburch bebingt, daß bas orphirte Kupfer beim Erhigen mit Wasserstoff an diesen ben Sauerstoff abzgibt und bas gebildete Wasser von bem salzsauren Kalf angezogen wird. Es kann bieser Versuch auch bahin abgeanbert werben, daß man bas sich bilbende Wasser bloß in einer Vorlage sammelt, wobei seboch sein Gewicht nicht berücksichtigt werben barf, da leicht Wasserdunfte hinweggeführt werden.

Dieses so gebildete Wasser unterscheitet sich von dem so allgemein in der Natur verbreiteten Wasser durch weiter nichts, als daß es keine fremden Beimengungen enthält und auch diese können dem natürlichen Basser entzogen werden, wenn man es destillirt, d. h. wenn es vorsichtig in Dampf verwandelt und der gebildete Dampf wieder abgefühlt wird. Aber auch beim vollständigen Verbrennen organischer Substanzen, wie des Holzes, Spiritus oder Talges bils det sich außer einer gassörmigen Substanz, der Kohlensäure, nur Wasser, wie Wilhelm seinen Freunden sichon früher gesagt hatte und jest in solgendem Versuch zeigte: er brachte unter eine trockenemit einer langen Röhre versehenen, einen Joll hoch über einem Teller stehende Glocke eine brennende Spirituslampe; bald schlug die innere Wand mit Feuchtigkeit an, welche in Streisen herablief und sich in ziemslicher Menge auf dem Teller ansammelte; diese Flüssigkeit hat weder Geruch noch Geschmach und verhält sich überhaupt wie reines Wasser.

Das Wasser sindet sich auf unserer Erbe und in beren Atmos sphäre in drei Formen. In der gewöhnlichen Form behauptet es sich fast gänzlich, wenn es nicht einer Temperatur von 0° C. oder von 100° C. ausgesett wird; in dieser Form bildet es die verschiesdenen Gewässer, die theils ganze Theile unserer Erde bedecken, theils die sesten Theile derfelben nach verschiedenen Gegenden durchschneiben, theils in der Erdrinde enthalten sind und durch ihren Ausbruch aus derselben die Quellen bilden.

Wirb bas Baffer erhitt, fo verwandelt es fich in Dampf; Die größte Dampfbilbung finbet bei 1000 C. mo es felbft focht. ftatt; bei ftarferer Erbigung verminbert fich bie Dampibilbung fo, baß 3. B. ein Baffertropfen auf einer glabenben Dberflache bie viers bis fechefache Beit zum vollstanbigen Berbunften braucht, ale er bei 1000 nothwendig gehabt haben murbe. Diefen Berfuch ftellte Bilbelm an : er erhitte einen Blatinlöffel bis gum Gluben und ließ bann einige Tropfen Baffer barauf fallen; biefes zeigte aber weber bie Ericheinung bes Siebens, noch mar feine Berbampfung rafch, vielmehr mar bas Baffer nur in einer rafchen fich freugenben Bewegung und gab auf biefe Art, gegen bas Licht gehalten, eine fehr ichone Ericheinung, inbem es wie ein Brillant glangte. Als Bilbelm ben Loffel von ber Flamme ber Spirituslampe entfernt hatte, fo trat bei ber ftatifinbenben Abfühlung ein Bunft ein, wo ploglich alles Baffer in Dampf verwandelt murbe. Diefe Ericheinung fann in ben Dampffeffeln eintreten und gur Berfpringung berfelben Beranlaffung geben, wenn biefe fo weit erhipt

Strate

United by Google

werben, daß sie das Wasser nicht mehr gehörig in Dampf verwansbeln können; um solchen Unglucksfällen vorzubeugen, hat man ftatt ber gewöhnlichen Bentile andere Sicherheitsmaßregeln getrossen; an einigen Stellen der Dampfkessel sind nämlich Stücke eines leichte stüssen Betallgemisches eingesetzt, welches je nach der Temperatur, die ein Dampfkessel erhalten soll, in verschiedenen Graben der Schmelzbarkeit zusammengesetzt werden kann. Steigt die Temperatur des Ressels über diesen Grad, so schmilzt das Metall und die Temperatur des Ressels über diesen Grad, so schmilzt das Metall und die Temperatur des Wassers sinkt wieder auf den Grad zurück, der für den Ressel bestimmt ist.

Das Wasser fann sich übrigens bei jeber Temperatur in Dampf verwandeln und selbst Eis von — 10° zeigt noch diese Erscheinung; die Menge desselben ist aber für jeden Grad verschieden und steigt mit der Temperatur. Daher läst es sich erklären, daß sowohl im Sommer als im Winter Wasser oder Eismassen gänzlich verschwins den. Diese langsame Verdunstung des Wassers ist die Ursache der Nebel=, Thau=, Wolken=, Regen= und Schneedildung; denn wenn die Lust sich nach und nach-mit Wasserdampf sättigt, so bilden sich bei eintretender Abfühlung aus dem Wasserdampf Dunstbläschen, d. h. Lustlugeln, die mit einer Wasserhülle umgeben sind und stellen so in großen Wassen den Nebel dar; ist die Umgedung der Erde kälzter als die Lust, in welcher der Nebel enthalten ist, so schlägt sich dieser nieder und stellt sich als Thau dar; ist der obere Theil der Lust fälter, so zieht er in die Höhe und bildet Wolken, die, wenn die Lust so weit abgefühlt ist, daß sich die Dunstbläschen vereinigen

tonnen ober überhaupt die Luft sehr mit Feuchtigkeit geschwängert ift, in Tropsen das Wasser herabfallen lassen. It endlich die Temperatur so stark abgekühlt, daß das Wasser nicht mehr als solches bestehen kann, und sindet diese Abkühlung nicht zu rasch statt, so bilden sich die Schneeslocken; wird bagegen seuchte Lust in den oberen Regionen sehr schneell abgekühlt, so vereinigen sich die Dunstbläschen zu Gistügelichen und fallen als Hagel nieder, welcher sich während seines Heruntersallens durch die Feuchtigkeit der unteren Lustregionen noch vergrößert und oft ein beträchtliches Gewicht erlangt. Durch das Steigen in sehr hohen Lustregionen wird aber der Wasserdunst so langsam abgekühlt, daß er in sehr seinen Nadeln krystallistet, die in der Lust schwebend erhalten werden und, in großen Massen vereinigt, die sogenannten Federwölksen bilben.

Das Waffer wird unter ben gewöhnlichen Umftanden bei einer Temperatur von 0°, die deßhalb auch der Gefrierpunkt bes Wassers genannt wird, fest und stellt in großen Mengen die Eismassen dar, die sich in unserer Gegend im Winter bilden, an den Nord- und Gub- polgegenden aber und in hohen-Regionen fortwährend vorhanden sind.

In einem folchen Zustand sindet sich auch das Wasser in verschiedenen Salzen und anderen Berbindungen, wo es manchmal nicht allein die Form solcher Berbindungen, sondern auch die Farbe derfelben bedingt. So ist 3. B. die blaue Farbe und die Gestalt des Kupfervitriols bloß durch die Gegenwart des Wassers bedingt; denn wird diesem Salze in gelinder Wärme das Wasser entzogen, so verliert es nicht allein seine Farbe und wird weiß, sondern zerfällt

auch zu einer pulverigen Substanz. Wird diese wieder im Wasser gelös't, so nimmt bieses eine blaue Farbe an und gibt beim langfamen Verdunsten wieder blaue Krystalle von der Beschaffenheit der vorigen. Dieses Wasser wird das Krystallwasser genaunt.

Bei bem Teftwerben ober Befrieren bes Baffers wird noch eine Ericheinung mahrgenommen, bie uns an bie Allweisheit Bottes erinnert. Es ift naudich fonft eine allgemeine Regel, bag bie Rorper, wenn fie aus bem fiuffigen Buftand in ben festen übergeben, bichter werben und beghalb ein größeres specififches Gewicht erhalten. Diefes verhalt fich aber beim Daffer umgefehrt; Die größte Dichtigfeit beffelben ift nämlich bei + 4° C. und über ober unter biefer Tem= peratur belint es fich fortwahrend aus, fo bag bas fpecififche Bewicht bes Gifes zu bem bes Waffere bei + 40 C. fich beinahe wie 9: 10 perhalt. Da nun bas Waffer, wenn es im Winter bis + 4° C. abgefühlt ift, vermöge ber baburch erlangten größten Did)= tigfeit zu Boben finft, fo wird nicht nur baburch bebingt, bag bas fich bildende Gis auf ber Oberfläche beffelben bleibt, fondern auch bas unter bem Gis fich beud liche Waffer bei einer Temperatur er= halten wird, in welcher bie Dafferthiere noch leben fonnen. Burbe bagegen bas Gis ichwerer fein als bas Baffer, fo mußte jebe fich bilbenbe Gisschicht zu Boben finfen und bie tiefften Gemaffer murben leicht fo ausfrieren fonnen, bag bie größte Commerwarme nicht binreichend mare, biefelben vollständig wieber aufzuthauen.

Die Ausbehnung bes Baffers beim Festwerben verursacht bas Berfpringen folder Gefaße, in welchem Waffer jum Gefrieren

gebracht wird, und in Florenz ist von ben Afabemikern auf biese Beise eine kupferne Rugel zersprengt worden, welche hierzu nach ben Berechnungen eine Kraft von 27,700 & hierzu bedurfte. Diese ist aber nicht die einzige Erscheinung; im herbst, wenn häusig Regen sällt, fättigen sich die Höhlungen ber Felearten mit Wasser; im Winter wird bieses Wasser sest und zersprengt die Felsen, die dann, wenn sie an abschüssigen Stellen gelegen sind, mit dem eintretenden Thauwetter die Bergfälle veranlassen. Jugleich wird aber auch dadurch das Gestein nach und nach in einen erdartigen Körper verwandelt und zur Begetation tauglich gemacht.

Das Wasser hat in chemischer Beziehung noch eine Eigensschaft, die nur bei wenigen Verbindungen angetrossen wird. Es kann nämlich in gewisser Beziehung sowohl den Charafter einer Basis als den einer Säure annehmen, und ist dann mit einem anderen Körper so seit verdunden, daß es entweder gar nicht dutch die Sitze oder nur in sehr hoher Temperatur ausgetrieben werden kann, und eine wirkliche Säure oder Basis zu der Verdindung gegeben werden muß, wenn sich das Wasser ausscheiden soll. Zwei Beispiele dieser Art haben wir in der bekannten Schwefelsäure und der sesten Substanz der Seisensiederlauge. Wird nämlich die durch das Berzbrennen des Schwefels erhaltene Schwefelsäure eingedampst, so verliert sie zwar den größten Theil ihres Wassers, aber zuletzt tritt ein Punkt ein, wo die Schwefelsäure eine gewisse Menge Wasser gebunden hält, und diese unter diesen Umständen nicht abzgiebt; wird Seisensiederlauge eingedampst, so erhält man zuletzt

eine Salzmasse, welche bie starkse hipe vertragen kann, ohne einen bestimmten Rüchalt von Wasser abzugeben. Bringt man aber beibe Substanzen im Berhältnis von 49 Schweselsaure und 56 bes sesten Rücktandes ter Lauge in ihrem mit Wasser verdünnten Zusstand zusammen, dampst die Flüssigseit ab und erhipt den Rücktand eine Zeit lang bei dem Rochpunkt des Wassers, so erhält man nicht 105 Theile der Berbindung beider, sondern nur 87 Theile, was daher rührt, daß das Wasser der Saure, so wie das der Basis durch die Basis und die Saure abgeschieden worden ist, und nun entsernt werden fonnte.

Das so gebundene Wasser wird das Hybratwasser irgend eines Körpers genannt und bieser selbst ein Hydrat; die Gegenwart dieses Wassers bedingt ebenfalls oft die Farbe der Verbindungen, so ist 3. B. das Eisenarydul schwarz, als Hydrat aber weiß, das Bleisoryd gelb, als Hydrat aber weiß u. s. w.

Das Wasser ist ein Lösungsmittel für viele unorganische und organische Berbindungen, und muß schon deßhalb eine große Answendung im Leben sinden. Außer dem gewöhnlichen Gebrauch zum Trinfen und Kochen wird es fast in jedem Gewerke mehr oder weniger gebraucht, und es ist daher nothwendig für die Gewerktreibenden, die Natur des Wassers zu kennen, dessen sie Sacher nen. Denn das Wasser, wie es sich auf unserer Erde darbietet, ist niemals rein, da es zu vielsach mit Substanzen in Berührung kommt, auf welche es lösend wirkt. In dem Verhältniß seiner Reinsheit kann man aber das Wasser nach seinen Quellen eintheilen.

- 1. Regen: oder Schnee waffer; wird fallendes Regenswaffer ober Schnee bann aufgesammelt, wenn es durch sein Niedersfallen die in der Luft schwimmenden, ftaudigen Theile niederges riffen hat, so erhalt man ein Wasser, welches für die meisten techenischen und chmischen Arbeiten rein genug ist, denn es enthält nur Spuren von Salzen und einer organischen Materie. Das während eines Gewitters fallende Wasser enthält gewöhnlich salzpetersaures Ammonias, welches aus den Elementen der Luft und des Wassers durch die elektrischen Funken (Blige) gebildet worzben ist.
- 2. Flußwaffer ift, wenn es nicht burch plogliche Regenguffe getrübt worben ift, ebenfalls ziemlich rein, wenigstens enthalt es in ben meisten Fallen feine Raltfalze, ba es mit Seife helle Löfungen gibt, und beghalb besonders zur Bafche bienen fann.
- 3. Duells ober Brunnenwasser kann zwar in solchen Källen ziemlich rein sein, wo es aus Gebirgsarten hervorkommt, die keine löslichen Theile an das Wasser abgeben können; gewöhnlich enthältes aber, außer atmosphärischer Lust und Kohlensaure, kleinere oder größere Quantitäten von Salzen und besonders von Kalksalzen, welche die Seise zersetzen und mit dem sauren Bestandtheil derselben unlösliche Verbindungen bilden. Solche Wasser haben noch die nachtheilige Eigenschaft, daß sie nicht zum Rochen der Hülsenfrüchte tauglich sind, indem sie den zum Theil in der Kohlensaure gelösten Kalk in der hitz ausschehen, dieser sich aber auf die Hülsenfrüchte niederschlägt und sie gegen die Einwirkung des Wassers schützt.

Man nennt solche Wasser wegen ber Eigenschaft, mit Seise eine unlösliche Verbindung zu bilden, hartes Basser, zum Unterschied von den beiden vorigen, welche weiche Wasser genannt werden. Uebrigens können sie auch zu genannten Zwecken dienen, wenn man sie mit etwas kohlensaurem Natron vermischt, wobei durch die doppelte Wahlverwandtschaft die löslichen Kalksalze in unlösliche verwandelt werden und sich absehen.

- 4. Mineralwasser find solche Quellwasser, welche von irgend einem ihrer Bestandtheile so viel ausgelöst enthalten, daß sie daburch einen eigentbumlichen Geschmack oder Geruch erhalten; da sie gewöhnlich auch besondere heiltrafte außern, so werden sie heile quellen oder Gesundbrunnen genannt.
- 5. Meerwaffer ist bas unreinste Wasser, benn außer ben salzigen Bestandtheilen der Quellwasser enthält es noch große Mengen von Kochsalz und eine andere ähnliche Verbindung, durch bie es den bittersalzigen Geschmad erhält; es ist für sich ebensalls zum Maschen untauglich, kann aber durch Jusah von kohlensaurem Natron hierzu und durch Destillation zum Trinken brauchbar gesmacht werden.

Da es in manchen Fallen vortheilhaft ift, bie gewöhnlichsten Bestandtheile eines Wassers fennen zu lernen, so verfährt man babei auf folgende Weise:

Man bringt zu bem Baffer einige Tropfen einer Auflösung bes bekannten Sauerkleefalzes; wird baburch in bem Baffer eine Trubung verursacht, so ist irgend ein Kalkfalz vorhanden; vermehrt fich bie Erubung bis zu einer ftarken Fallung ber truben Theile, fo ift bie Menge ber Raltfalze bebeutenb.

Auf gleiche Weise verfährt man mit dieser Fluffigkeit, nachdem durch Zusat bes Sauerkleesalzes kein Niederschlag mehr gebildet wird und sie sich geklart hat, um durch Zusat von basisch vhosphorssaurem Ammoniak oder von Phosphorsaure und vorwaltendem Ammoniak Magnesiasalze zu erkennen.

Gifenfalze geben fich in einem Waffer baburch zu erkennen, daß fie an ber Luft einen braungelben Absatz geben ober burch einen mafferigen Aufguß von Gallapfeln bei wenig Gifen eine meergrune, bei mehr Eifen eine dunkle Farbung geben.

Schwefelsaure Salze werden badurch erfannt, baß sie mit einer Aufiofung bes falgsauren Barntes einen weißen Riederschlag geben, ber fich in keiner Saure auflöst.

Salzsaure Salze erkennt man baran, daß bas mit etwas Salpeterfaure vermischte Wasser mit einer Lösung bes salpeterfauren Silberornbs einen Nieberschlag gibt, ber am Licht seine weiße Farbe verliert und fich in Ammoniak löf't.

Rohlenfaure Salze werben baran erkannt, daß fie mit Kaltwaffer einen weißen Niederschlag geben; ist freie Kohlenfaure im Baffer enthalten, so wird ber durch Kalkmaffer gebilbete Niederschlag burch größere Mengen bes zu untersuchenden Waffers wieder aufgelöf't.

Diefe Prufungen tann man recht paffend in weißen Weinober Schnapsglafern vornehmen und bie nothigen Mittel aus jeber Apothete beziehen.

2.

Bom Stidftoff.

Bilhelm brachte unter eine leere Blasglode, welche mit Baffer abgesperrt werben fonnte, in einer Schale, Die auf einem Beftell ftanb, etwas Phosphor und baneben liegend ein Ctud brennenden Schwamm. Ale ber Thoephor von bem glubenden Schwamm berührt murbe, entzundete er fich und brannte einige Beit mit grogem Lichtglang; balb aber verminderte fich biefer, bas Baffer flieg in bie Bobe, und ber Phosphor verlofchte endlich ganglich, obgleich noch eine ziemliche Quantitat Luft in ber Glode und unverbrann. ter Bhoephor auf ter Chale übrig blieben; Die Blode mar an. fangs zwar voller weißer Dampfe, wurde aber nach einiger Beit gang hell. In biefem Progef, erflarte Bilbelm feinen Freur= ben , verbindet fich ber Phoepher mit bem Cauerfteff ber atmefpharischen Luft zu einer Gubftang, Die fich in Baffer febr leicht loft. Burbe baber bie atmospharifche Luft blog and Sauerftoffgas bestehen, fo hatte in biefem Berbrennungeprozeß, wenn die Borriche tung zweckmäßig angestellt worben mare, bei einer hinreichenben Menge von Bhoephor alle Luft verschwinden muffen, ba fich beide Stoffe fehr leicht verbinben. Erfteres ift aber nicht ber Fall; Die atmofpharische Luft ift ein Bemenge von bem icon befannten Sauerftoffgas und von Stidftoffgas; letteres aber wird bei bem Berbrennen bes Phosphors nicht aufgenommen, fonbern bleibt gurud, halt aber gewöhnlich noch fleine Mengen von Sauerftoffgas jurud,

weil diese theils turch ihre große Berbunnung mit bem Stickfoffgas, theils durch die Dampfe des verbrannten Phosphors nicht mehr im Stande war, fich mit dem Phosphor zu verbinden.

Gine mit benfelben Gigenschaften begabte luftformige Subftang wird auch erhalten, wenn man ein Gemenge von 14 Theilen Gifenfeile und 10 Theilen trodnen und gepulverten Salveter in einer engen Glasrohre erhitt und bas fich entwidelnbe Bas mittels einer an ber Robre angesetten Basleitungerobre in mit Baffer gefüllte und in Waffer umgefturgte Flafchen leitet ober wenn man burch eine mafferige Auflosung bes Ammonials Chlorgas leitet. Das Auftreten ein und berfelben Gasart in ben beiben gulest ermabnten Brogeffen wird baburch bebingt, bas im erften Falle ber faure Beftandtheil bes Calpeters, bic Salpeterfaure (eine Berbindung von Stide ftoff und Sauerftoff, ale felde wir fie bald fennen lernen werben) in ihre Elemente gerlegt und bas eine berfelben, ber Sauerftoff von bem Gifen aufgenommen, bas andere aber, ber Stidftoff in Freiheit gefest wirb. Im zweiten Falle wird bas Ammoniat (auch eine Stidftoffverbindung, aber mit Bafferftoff) nur jum Theil zerfest und umgeanbert: Die weitere Erflarung vericob aber Bilbelm. ba fie jest noch zu fdwierig war, bie babin, wo er von ber Berbinbung beiber Stoffe fprechen merbe.

Um nun zu zeigen, bag bie beim Berbrennen bes Phosphors zurudbleibende und bie beim Erhigen von Gifen und Salpeter auftretenbe Luft ein und bieselbe fei, entwickelte Wilhelm auf lettere Beise eine Quantitat berselben und brachte in biese einen brennenben Spahn, wie er es beim Sauerstoffgas vorgenommen hatte. Hier war aber ber Erfolg ein ganz entgegengesetter; benn im Sauerstoffgas verbrannte der Spahn mit einer viel größeren Lichtentwickes lung, als in ber atmosphärischen Luft, in bem Stickftoffgas aber verlöschte er augenblicklich. Eben so verhielt sich die Luft, vie beim Berbrennen des Phosphors übrig geblieben war; die Glocke war nämlich oben mit einer Dessnung versehen, die mittels eines Korkes verschlossen war. Wilhelm fenfte die Glocke so weit in das Wasser, daß die innere und äußere Fläche des Wassers in gleicher Höche war, nahm dann den Kork weg und brachte durch die Dessnung einen brennenden Spahn, der aber auch augenblicklich verlöschte.

Dieses Gas ist auch nicht zum Leben der Thiere tauglich; werden Thiere in einen Raum gebracht, welcher bloß Sticksoffgas enthålt, so sterben sie sehr schnell, nicht weil es töbtlich wirkt, sondern
weil zur Unterhaltung des Lebens, wie des Berbrennens, das Sauerstoffgas nothwendig ist. Wegen dieser Eigenschaft, das Leben und
Berbrennen zu ersticken, hat das in den oben erwähnten Prozessen
zurüchbleibende ober austretende Gas den Namen Stickgas oder Sticksoffgas erhalten; es wurde im Jahr 1772 von Dr. Rutherford in Edinburg und 1775 von dem Schweden Scheele entdeckt, als
sie sich mit der Untersuchung der atmosphärischen Lust beschäftigten.
Es wird auch, da es ein Bestandtheil des Salpeters ist, Salpeterstoff oder Salpeterlust genannt.

Das Sauerstoffgas und Wafferstoffgas verbinden fich leicht mit anderen Stoffen, wie Wilhelm feinen Freunden in den fruheren

Experimenten gezeigt hatte. Diese Eigenschaft zeigt aber bas Stickptoffgas nicht; es verbindet sich auf unmittelbarem Weg mit keinem
einsachen Stoff; nur bei Gegenwart von Wasser und in sehr großer
Dite kann es sich mit Sauerstoff und Wasserstoff verbinden, aber
immer nur in geringer Menge. Kommen aber diese Stoffe im Augenblicke ihres Freiwerdens mit einander in Berührung oder sind
sie in ihren anderweiten Berbindungen mit alkalischen Substanzen in Berührung, so kann sich der Stickstoff sowohl mit Sauerstoff, als
auch mit Wasserstoff verdinden und zwei in ihre Eigenschaften sich
gänzlich entgegengesetze Substanzen, nämlich im ersten Falle die Salpetersäure, im zweiten Falle das Ammoniak bilden, mit deren
beiderseitigen Bildung und Eigenschaften Wilhelm seine Freunde
bald bekannt machen, zuvor aber erst die abgemeinen Eigenschaften
ber atmosphärischen Lust erörtern wollte.

Atmofpharifde Luft.

Die atmosphärische Luft ist, wie Wilhelm feinen Freunden schon einigemale gesagt hatte, keine Berbindung, sondern nur ein Gemenge von Sticktoffgas und Sauerstoffgas, in dem Berhältnis von 79 Raumtheilen bes ersteren ju 21 Naumtheilen bes letteren, und enthält außerdem noch geringe Mengen vom Rohlensauregas und Basserdamps, deren Gehalt jedoch sehr verschieden ist, während Sticktoffgas und Sauerstoffgas immer in den angegebenen Berhält, niffen vorgesunden wird. Dieses constante Berhältnis hat auch

viele Chemifer bestimmt, bie Luft als eine Berbindung gu bestrachten.

Da bie Luft Gewicht hat, so kann sie nach bem Gesetz ber Schwere nicht in bem ganzen himmelsraum enthalten sein, sondern muß eine gewisse Granze haben, die im Mittel zu 10 geographischen Meilen über der Oberstäche unserer Erbe angenommen wird, wobei die Luft auf diese selbst einen Druck ausübt, der so start ist, als wenn die Erde 28 Joll hoch mit Quecksilber bedeckt ware; er ist aber uns nicht wahrnehmbar, da er von allen Seiten wirft.

Die Luft ist ein höchst elastischer Körper, ber fich bis ins Unenbliche ausbehnen, aber auch wieder zusammendrücken läßt, ohne
daß sie dabei ihren luftförmigen Zustand verändert, nimmt aber
augenblicklich ihren ursprünglichen Raum wieder ein, wenn die wirkende Kraft entfernt wird. Durch die Wärme wird sie ebenfalls
in ihrem Raum verändert, so daß sie in der Kälte dichter, in der
Wärme dunner ift und babei sich in constanten Berhältnissen ausbehnt.

In chemischer Beziehung theilt die atmosphärische Luft die Eisgenschaften des Sauerstoffgases nur in geringerem Grabe, da sie mit einer so großen Menge Stickftoffgas vermischt ist. Sie ist unsbedingt nothwendig zum Berbrennen und zum Leben, wobei sie ihres Sauerstoffs beraubt wird, der ihr aber durch irgend einen ansberen in der Natur wirkenden, von den Natursorschern noch nicht mit Gewisheit nachgewiesenen Prozes wieder zugeführt werden muß, da nichts vorliegt, woraus sich schließen ließe, daß die atmosphärische Luft früher reicher an Sauerstoffgas gewesen sei, als in unserer Zeit.

Um bie Menge bes Sauerstoffes in ber atmosphärischen Luft zu bestimmen, bedient man sich ber Luftgütemesser ober Eubiometer, die zum Zweck haben, durch irgend eine passende Substanz das Sauerstoffgas ganzlich der Luft zu entziehen, und aus dem Verlust die Menge besielben zu bestimmen. Solche Substanzen, welche diese Eigenschaft haben, und hierzu benust werden, sind der Phosphor, das Salpetergas, Schweselkalium oder Basserstoffgas; alle diese Substanzen entziehen theils schon dei gewöhnlicher, theils in erhöhter Temperatur oder unter Mitwirfung einer britten Substant der atmosphärischen Luft das Sauerstoffgas; am vollständigsten wirtz aber das Basserstoffgas, welches in seinem mit atmosphärischer Lust vermischten Zustand entweder durch den elektrischen Kunsen oder durch die Thätigkeit des Platins bestimmt wird, sich mit dem Sauerstoff zu verbinden und Basser zu bilden.

Da bieses ein sehr belehrendes Erveriment ist, so wollte Wilhelm in zwei verschiedenen Bersuchen nachweisen, daß 100 Raumtheile atmosphärische Luft 21 Raumtheile Sauerstoffgas enthalten. Er hatte zwei Glasröhren, von denen die eine, eine sogenannte Berpussungsröhre, oben mit einer Messinghülse versehen war, in welcher sich zwei Glasröhren und in jeder von diesen eine Messingnadel besand, deren Köpse außershalb der Röhre, die Spize aber innerhalb bis auf eine Linie genähert waren; die andere Röhre war bloß an tem einen Ende zugeschmolzen; beide aber waren in 100 gleiche Theile getheilt. Die mit der Messinghülse versehne wurde mit Wasser angerhalb des hausee, im -

Barten bis jur Salfte, bie anbere Rohre mit Quedfilber im Bobn. gimmer eben fo weit angefüllt, erftere in Baffer , lettere in Quedfilber umgeflurgt, und bann in jebe 25 Theile Bafferftoffgas geleitet. Run naherte Bilhelm ben Rnopfen ber einen Rohre, wovon einer mit einem Draft verfeben war, eine mit Glettricitat geladene und mit bem Draht umwickelte Leidner Rlafche fo, baf fie ben anderen Rnopf berührte; in biefem Moment vernahmen feine Freunde einen Schwachen Schlag, faben eine bunfle Feuerfaule in ber Gladrohre und eine augenblicfliche Berminberung ber in berfelben enthaltenen Luft. In bie mit Quedfilber gesperrte Gladrohre brachte er eine Rugel, welche aus Platinschwamm und Thon verfertigt und frisch ausgeglüht worden war; fo wie diese fich überhalb des Quedfilbers befand, murbe bie Luft im erften Augenblick ausgebehnt, verminderte aber fehr balb wieder ihr Bolumen, bis endlich nach Berlauf einiger Minuten Stillftand eintrat. In beiben Glasrohren waren nun gleiche Dengen Luft übrig geblieben, namlich 43.5 Theile. Um nun bie Menge bes porhanden gemejenen Sauer= ftoffgafes zu bestimmen, muß man bie ftattgefundene Berminderung mit ber Bahl 3 bivibiren, ba fich nämlich immer zwei Raumtheile Bafferftoffgas mit einem Raumtheil Cauerftoffgas zu Daffer verbinben, alfo in ber ftattgefundenen Raumverminberung 1/3 Sauer= ftoffgas enthalten gewesen fein muß. Die Berminberung = 31,5 Theile bivibirt burch 3 = 10,5 Theile Sauerstoffgas, weshalb in 100 Theilen atmofpharifcher Luft, ba

50:10,5 = 100:21

ift, 21 Raumtheile Sauerstoffgas enthalten sind. In diesen beiben Bersuchen hatte nun Wilhelm seinen Freunden gezeigt, daß die atmosphärische Luft 21% Sauerstoffgas enthalte und zwar sowohl die, welche aus dem Freien, als die, welche aus dem Wohnzimmer in Untersuchung genommen worden war.

Um bie Roblenfaure und bas Baffer ber atmofpharifchen Luft au bestimmen, mußte fich Bilhelm eines anderen, großeren Apparate bebienen, ber aber geftattet, bag beibe Bestimmungen gufammen vorgenommen werben fonnen. Er befteht aus einem blechernen Befag von beliebiger Große (Bilbelm wendete hierzu ben Bafometer an, beffen Befdreibung weiter unten folgen wirb), beffen Rauminhalt aber genau befannt ift; an bem oberen Dedel befinbet fich eine Bulfe, in welche mittels eines gut paffenben Rortes eine zweischenklich gebogene Glasrohre eingefest ift, an bem unteren Theil befindet fich eine verschließbare Deffnung. Das Gefaß wird volltommen mit Waffer angefüllt, bann an bem außeren Schenfel ber Glasrohre luftbicht eine Woulff'fche Flafche fo angefest, bag ber Schentel nicht in bie barin enthaltene Fluffigfeit, welche aus Barpimaffer and Ammoniaf ! befteht, eintaucht; in bie anbere Deffnung ber Boulffichen Flafche wird eine rechtwinflig gebogene Basleitungerobre fo eingesett, bag fie bis auf ben Boben bes Befages reicht; an ben

Das Ammonial wirb befihalb zugeseht, weil es bie Rohlenfaure ber fpater burchftreichenben Luft ichneller absorbirt und bann erft an ben vorhanbenen Barbt abgibt; es bient also bazu, bas theilweise Entweichen ber Rohlenfaure zu verhinbern.

außeren Theil ber Rohre wird eine weitere, lange, mit frifchgeglubtem falgfauren Ralf gefüllte und genan gewogene Glaerobre angefest, beren andere Deffnung mit einer engeren aber offenen Glasrobre verfeben ift. Den auf biefe Beife vorgerichteten Apparat feste Bil= helm in Thatigfeit baburd, daß er bie untere Deffnung bes großen Befäges öffnete, wodurch bas Baffer ausfloß. Sierdurch wird bie umgebenbe außere Luft bestimmt, burch ben gangen Blasapparat gebend, 1) in ber mit falsfaurem Ralt gefüllten Blaerobre ibr Baffer und 2) in ber mit Barytwaffer und Ammoniaf gefüllten Klasche bei bem Durchgehen burch bie Fluffigfeit ihre Rohlenfaure an bie vorhandenen alfalifchen Gubftangen' abzugeben. Ift alles Maffer aus bem Gefaß abgelaufen, fo ift ber Berfuch beenbigt und ftatt bes Baffers eine gleiche Raummenge atmofpharische Luft getreten. Wilhelm wog nun ichnell bie mit falgfaurem Ralf gefullte Rohre und fand, bag fie 7 Gran an Bewicht jugenommen habe. In ber Flasche hatte fich ein weißer Dieberschlag gebilbet. welcher bas Produkt ber Bereinigung von Barnt und Rohlenfaure ift; er fpulte biefen Dieberschlag vorfichtig in ein Befag, bestimmte bas Bewicht bes Befages, wog in einem anberen Befag qualeich eine Quantitat Salgfaure ab und gof biefe jo lange gu bem Dieberichlag, bis fein Aufbraufen weiter ftatt fand und biefer felbft verschwunden war; nun ermittelte er ben Berluft, ben beibe Wefage jufammen erlitten hatten; er betrug 9,75 Gran und ift veranlagt burch bas Entweichen ber Roblenfaure. Da nun Bilbelms Gasometer zwei Rubitfuß faßt, so find nach biefen Resultaten

in zwei Rubitfuß Luft 17,28 Rubitzoll ober 9,75 Gran Rohlenfaure und 7 Gran Bafferbampf enthalten gewesen.

Außer biesen Stoffen sind aber noch in der Luft verschiedene andere Substanzen enthalten, die sich durch chemische Mittel nicht nachweisen lassen, aber doch durch ihre Wirtungen auf den thierisschen Organismus erkannt und durch chemische Mittel entsernt werben können. So theilt sich das Aroma der Blumen, Pflanzen, des Moschos n. s. w. der atmosphärischen Lust mit, und wird durch die Geruchsorgane wahrnehmbar, ohne daß es sich chemisch nachweisen lasse. Andere Beimengungen werden erzeugt, wenn Sümpse im Sommer trocken werden, wodurch wiederum Krankheiten erzeugt werden können. Solche Stosse zu entsernen, steht zum Theil in der Macht des Sachverständigen und ist für den allgemeinen Gesundbeiteszustand von der größten Wichtigkeit. Die Stosse und Berbindungen, welche diese Eigenschaften haben, lernen wir später fennen und Wilhelm versprach seinen Freunden, sie vorzüglich darauf ausmerksam zu machen.

So wie die atmosphärische Luft Wasserdunst aufnehmen kann, so kann umgekehrt das Wasser atmosphärische Luft aufnehmen; aber hier verändert sich das Verhältniß seiner Bestandtheile. Um beives nachzuweisen, füllte Wilhelm eine Glassugel vollkommen mit Wasser an, setzte eine S formig gebogene Gasteitungsröhre auf die Definung berselben, erhitzte die Glassugel und leitete die sich dabei entwickelnde Luftblasen in die mit der Messinghülse versehene und mit Quecksilber gefüllte Glasröhre; als sich feine Luftblasen mehr

entwickelten, ließ er mittels einer gebogenen Glasröhre etwas Kali in die Röhre steigen, um die etwa vorhandene Kohlensaure zu entsernen und bestimmte dann die Menge der übrig bleibenden Luft; sie betrug in der Röhre 25 Theile; er ließ nun eben so viel reines Wasserstoffgas zutreten und entzündete das Gasgemische auf dieselbe Weise wie oben durch den elektrischen Funken; es blieben 26,75 Theile übrig; die Raumverminderung betrug daher 23,25 Theile oder das vorhanden gewesene Sauerstoff 7,75 Theile; für 100, da

25:7,75 = 100:31,0 ift.

Wilhelm hatte nun baburch gezeigt, bag wirklich Luft im Baffer enthalten, Diese aber reicher an Sauerftoffgas als die freie Luft fei.

Die größere Menge von Sauerstoff, die fich in ber im Baffer enthaltenen atmosphärischen Luft befindet, ist wahrscheinlich nur deße halb vorhanden, um den im Waffer lebenden Thieren die nothige Menge von Sauerstoffgas zuzuführen und die in dem Waffer ente haltenen organischen Stoffe schneller zerstören zu können.

Salpeterfaure.

Bilhelm gab in eine Retorte eine abgewogene Menge Salpeter, bann ein gleiches Gewicht Schwefelfaure und erhitzte nun bie Retorte; unter ftarfen Aufschäumen bestillirte eine schwach gelbelich gefärbte, stechenbe Dampse verbreitenbe Flüsigkeit über, bie Richts mit ber ausgegossenen Schwefelsaure gemein hatte. Zulest

wurde ber Inhalt ber Retorte fluffig, und als teine Fluffigkeit mehr überdestillirte, fest. Diese Fluffigkeit, suhr Wilhelm fort, ist Salpetersaure, welche dadurch ausgetreten ist, daß der Salpeter eine Umanderung erlitten hat. Der Salpeter besteht nämlich aus Kali und Salpetersaure; wird Schwefelsaure darauf gegossen, so schwefelsaure demisch gebundene Wasser aufnimmt), weil die Schwefelsaure eine größere Berwandtschaft zum Kali als die Salpetersaure stücktig ist, so kann sie burch Erhigen von dem gebildeten schwefelsauren Kali getrennt und rein dargestellt werden. Der Prozes und Ersolg kann eigentlich als ein durch doppelte Wahlverwandtschaft ersolgter angesehen und burch nachstehendes Schema ausgedrückt werden.

obet $KO + NO_5$) + 2 (SO₅ + HO) = (KO + 2 SO₅) + (NO₅ + HO).

Beffhalb hier nun jur Berfegung von 1 Mifchungs: Gewicht Salpeter, 2 Mifchungs: Gewichte Schwefelfaure angewendet werben, ba boch 1 Mifchungs: Gewicht ber letteren fcon hinreichend fein

mußte, erflarte Wilhelm so: die Berwandtschaft ber Schweselssäure zum Kali ist nicht viel bebeutender, als die der Salpetersäure, es wird beschalb bei gleichen Mischungs-Gewichten Salpeter und Schweselsaure nicht alle Salpetersäure ausgetrieben, ohne daß bei der nothwendigen hohen Temperatur ein Theil derselben zerssetzt wurde, sondern nur etwa die Hälfte; um nun noch die andere Hälfte in gelinderer Temperatur auszutreiben, seht man sogleich 2 Mischungsgewichte Schweselsaure hinzu, um so theils die Arsbeit zu verfürzen, theils die Operation zu vereinsachen.

hier tritt nun Salpeterfaure auf; aber wie hat fie fich im Salpeter gebildet? Diefes zu erklaren, bezwedte Wilhelm burch Folgendes:

Der Stickfoff verbindet sich nämlich, wie schon oben gesagt, nur in der größten Sige mit Cauerstoff, wenn zu gleicher Zeit Wasser vorhanden ist. Eine solche Bildung ift bei Gewittern wahrzunehmen; schlägt der Blitz durch die Luft, so sindet er zugleich Wasserdunft vor, und die Bedingung zur Bildung der Calpeterstare ist gegeben. Auch wenn man den elektrischen Funsen, welches ein Blitz im kleineren Maßstad ist, durch ein seuchtes Gemenge von Stickfossgas und Cauerstoffgas sehr oft schlagen läst, bildet sich Calpetersaure, aber die Menge desselben ist nur sehr gering.

Auf eine andere Weise jeboch bilben fich, wenn auch nur langfam, fehr große Mengen von Salpeterfaure und biese ift ber Weg,
welcher gur Gewinnung ber so vielfältig in Anwendung kommenden Salpeterfaure und salvetersauren Salzen führt.

Im Progefie ber Faulniß wird namlich Stidftoff frei; find aber jugleich Substangen porhanden, welche bafifcher Ratur find, fo nimmt ber Stidftoff im Moment feines Freiwerdens Canerftoff auf und verwandelt fich in Salpeterfaure, welche fich mit ber por. banbenen Bafis verbindet. In ben fogenannten Salpeterplantagen wird biefe Bilbung funftmäßig eingeleitet. Man mengt namlich in biefen gute Dammerbe mit Dift, ftidftoffhaltigen Bflangenfubftangen u. f. m., fohlenfaurem Ralf (Baufchutt ober ausgelaugte Solgafche) und anderen Abfallen jufammen, und baut bavon 5 bis 8 Ruß hobe, 4 bis 5 Fuß breite und 10 bis 12 Suß lange, abgeftutte pyramidale Saufen, welche oftere mit Diffjauche ober Abfallmaffer befprengt merten; in Berlauf von 3 bis 4 Monaten findet man bis 3 Boll tief Galpeterfryftalle; Diefer Theil ber Saufen wird abgefratt, und an beredten luftigen Orten noch ofters mit Baffer befprift, mobei fich noch eine großere Dienge Salpeter bilbet; bie abgefratten Saufen werten wieder mit Abfallmaffer bes fpritt, bis fich wieder eine hinreichenbe Menge Salpeter gebilbet hat u. f. f. Die abgefratte Erde wird zulett in holgerne Bottiche gegeben, beren Boden burchbohrt und mit Stroh, Rohr u. bergl. bededt ift, barin festgestampft und mit warmem Baffer übergoffen. Rach einiger Zeit lauft in bas untergestellte Befaß eine braune Bluffigfeit, welche bie falpeterfauren Salze von Rali, Ralf und Magnefia, Die entsprechenden Chlorverbindungen und vegetabilische und animalifche Gubftangen, von welchem bie braune Farbe herrührt, aufgelof't enthalt. Um bie Ralt= und Magnefiafalge gu entfernen,

wird bie eingebampfte Bluffigfeit' noch heiß mit einer Auflofung von Botafche, welche aus Rali und Rohlenfaure ber Sauptfache nach befleht, vermischt. Die Rohlenfaure verbindet fich nämlich mit bem Ralf und ber Magnefia zu in Baffer unlöslichen Berbindungen und bie freigewordene Salpeterfaure mit bem Rali. In ber Fluffigfeit ift bann nur noch falpeterfaures Rali, Chlorfalium und Chlornatrium, nebft ben farbenden Gubftangen enthalten. Die Aluffigfeit wirb. um ben größten Theil ber fremben Galge gu entfernen, bis gu einem ivecififden Gewicht von 1,4 verbampft, noch heiß in Bottiche gegoffen, und hierin langfam bis ju 50° C abgefühlt; bei biefer Tem= peratur icheiben fich bie fremben Galze meift aus, worauf bie Fluffigfeit in andere Gefage übergeführt und ber völligen Abfühlung überlaffen wird, wobei fich gelbe Rrnftalle von Salpeter ausscheiben. Um biefe vollfommen ju reinigen, werben fie in ber biergu binreichenben Menge tochenben Waffere gelof't, von bem babei fich abicheibenden Chlorfalium oder Chlornatrium getrennt, bie Fluffigs feit öftere abgefchaumt und mit Leimlöfung vermischt, bie fich fein Schaum mehr bilbet. Die helle Fluffigfeit wird bann in figche Rryftalliftrgefaße gegoffen und bis jum Erfalten fortwährend um= gerührt, wobei bie fich bilbenben fleinen Rrhftalle mittels einer Sarte an ben Rand herausgezogen werben, damit bie Fluffigfeit ablaufen fann. Diefe Rryftalle werben in Gefage ges bracht, bie unten eine burch einen Rorf verschloffene Deffnung haben, mit einer Auflosung von reinem Salveter übergoffen, und 2-3 Stunden bamit in Berührung gelaffen; hierauf wird ber

Korf weggenommen, wodurch die Fluffigkeit abläuft und bann der Ruckftand nochmals mit einer Auflösung von reinem Salpeter übersgossen; zum dritten Mal wird reines Wasser zum Abwaschen der Krystalle angewendet. Durch dieses Versahren bezweckt man, die fremden Beimengungen zu entsernen, da eine concentrirte Salpeterlösung bloß auf diese lösend wirft und einen Theil ihres Salpeterd in den Krystallen zurückläßt. Der so gereinigte Salpeter wird entweder gleich in erhisten Kesseln getrocknet oder durch Auslösen in heißem Wasser und Erkalten in größere Krystalle verwandelt. Die bei der Noinigung absallenden Flüssigkeiten werden wie eine Ausstösung des rohen Salpeters wieder auf Salpeter benutzt.

Dieses ist ber Gang, ber im Allgemeinen bei ber Bilbung ber Salpetersaure und ber Reinigung bes Salpeters benutt und auch auf anbere falpeterhaltige Substanzen angewendet werden kann: benn auch ohne direkte Mithilfe bes menschlichen Ersindungsgeistes bildet sich dieses Salz in altem Schutt ober in der Erde von Pferbeställen, welche dann auch auf Salpeter benutt werden.

Aber auch die Natur bietet große Niederlagen von Salpeterfalzen dar; so sindet sich der Salpeter an mehreren Orten in Ungarn, Spanien, Oftindien und in den Salpeterhöhlen von Ceylon,
wo er jedenfalls burch diefelben Bedingungen entstanden ist, wie sie
auf dem Bege der Kunst dargeboten werden. Auch dieser natürliche
Salpeter kann im Allgemeinen nach der oben angegebenen Beise
gereinigt werden. Die größte Menge von Salpetersaure, aber an
Natron gebunden, findet sich in Peru, in dem Distrift Atacama,

wo biefes Salg ein 30 Meilen langes, abwechfelnb machtiges Lager bilbet.

3m Großen wird bie Calpeterfaure in eignen Fabriten entweber aus Salveter ober gereinigtem falpeterfauren Ratron bargeftellt; ju welchem 3med entweber 30 Bfund Salpeter mit 29 Bfund Schwefelfaure ober 43 Bfund trodnes falveterfaures Matron mit 25 Pfund Schwefelfaure vermischt, in einer glafernen Retorte ober einem eifernen Cylinder (beren mehrere neben einander in ben fogenannten Galcerenofen aufgestellt find, bamit fie burch eine Feuerung erhipt werben) ber Erhipung ausgesett und bas Destillat in fuhl gehaltenen Borlagen , die 10 bis 12 Bfund Baffer enthalten, aufgesammelt wirb. Je nach feiner Berbunnung mit Baffer und megen feiner Benutung gur Scheibung bes Golbes vom Gilber wird fie auch Doppelt= ober Ginfach = Scheibemaffer genannt und unter biefem Namen in Sanbel gebracht. Gie ift aber niemals gang rein, fonbern enthalt immer geringe Mengen von Schwefelfaure ober Calgfaure. Will man ein gang reines Probuft haben, fo muß man entweber bie Caure felbft aus reinen Materialien verfertigen ober bie im Banbel vorkommenbe mit etwas Bleioryd vermifchen, wodurch bie Salgfaure und Schwefelfaure gebunden werben, und bie bellgeworbene Fluffigfeit nochmale abbestilliren.

Die wasserfreie Salpetersaure besteht aus 14 Theilen Sticksoff und 40 Theilen Sauerstoff, also aus 1 Mischungs : Gewicht bes ersteren und 5 Mischungs : Gewichte bes letteren und wird burch NO. ausgebrückt. Sie zerfällt aber so leicht in ihre Bestandtheile, tag

ste im wasserfreien Bustand gar nicht bestehen kann, sondern immer mit Wasser vermischt oder an eine Basis gebunden sein muß. Tresten die oben genannten Berhältnisse von Sticktoss und Sauerstoss zusammen, so müssen wenigstens, damit sie sich nicht wieder scheiden, Theile Wasser vorhanden sein, was wiederum 1 Mischungs Sewicht des letzteren ausdrückt und daher die concentrirteste Salpeters saure durch NOs + HO ausgedrückt werden kann, wo das Wasser die Stelle einer Basis vertritt; in diesem Zustand hat sie ein specissisches Gewicht von 1,54. Wird sie dem Licht ausgesetzt, so zerfällt sie theilweise, indem ein Theil der Salpetersaure 3/s des Sauersstosses entläßt und sich in eine neue saure Substanz von rothgelber Karbe verwandelt, welche sich in der unzersetzten Salpetersaure, die nun auch eine größere Menge Wasser enthält, ausschlicht. Durch Versdunnung mit Wasser erhält man unter Wärmeentwickelung eine Säure, die nicht mehr vom Licht verändert wird.

Die große Menge Sauerstoff, welche bie Salvetersaure enthalt, ift aber nur so locker an ben Stickftoff gebunden, daß selbst bie mit Wasier verbunnte Salvetersaure von den meisten brennbaren Stoffen zerseth wird. Die Metalle, mit Ausnahme des Goldes und Blatins, mehrere nicht metallische Stoffe und die meisten organischen Berbindungen bewirfen eine Zersetzung der Salvetersaure, indem sie einen Theil ihres Sauerstoffes ausnehmen und eine niedrigere Berzbindung des Stickstoffes mit Sauerstoff in Freiheit seben. Die nicht metallischen und metallischen Stoffe werden bei bieser Ginwirkung

ber Salpeterfaure ornbirt; bie organischen Berbinbungen in ihren Bestanbtheilen aber mannichfaltig umgeanbert.

Bilhelm zeigte in nachfolgenden Experimenten eine Reihe folscher Erscheinungen. Er gab in eine an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre ein Stück Schwefel, übergoß ihn mit Salvetersaure und erhitzte den Inhalt; bald entwickelten sich unter Ausbrausen rothe Dämpse und nach und nach verschwand der Schwefel ganzlich. Um nun zu zeigen, daß in der Flüssigkeit keine Salvetersaure mehr entshalten sei, goß er einige Tropsen Salvetersaure in eine Austösung von salvetersaurem Barnt, wobei sich keine Veränderung wahrnehmen ließ; als er aber etwas von der mit Schwefel behandelten Salvetersaure hinzugoß, bildete sich augenblicklich ein weißer Niesberschlag. Die Ursache hiervon ist, daß der Schwefel durch die Zerssetung der Salvetersaure in Schwefelsaure verwandelt wurde, diese neue Saure eine größere Verwandtschaft zum Barnt als die Salspetersaure hat und das neu gebildete Salz, da es in Wasser und Säuren unausschlich ist, abgeschieden wird.

In ein Gefäß, in welchem fich Salpeterfaure befand, gab Wilhelm in fleinen Portionen geraspeltes Zinn; bieses wurde unter Ausbrausen ber Fluffigseit und Entwickelung rother Dampsc gelöst; als sich nichts mehr löste, goß er die Fluffigseit in ein anderes Gefäß und septe zu derselben etwas Kalilauge, wodurch sich ein gelblich-weißer Niederschlag absonderte. Dieser Niederschlag ift Binnoryd, welcher sich bei der Einwirkung der Salpetersaure gebildet und in einem anderen Theil von unzersester Salpetersaure

gelöst hat, durch die mächtigere Basis der Kalilauge aber wieder abgeschieden worden ist. Wilhelm änderte nun sein Bersahren bei der gegenseitigen Einwirkung von Salpetersaure und Zinn um; er goß nämlich auf geraspeltes Zinn nach und nach Salpetersaure, hierbei zeigte sich aber ein anderer Erfolg, das Zinn verwandelte sich nämlich in eine gelblich-weiße pulverige Substanz, welche sich aber nicht in Salpetersaure löste, obgleich es dieselbe Berbindung ves Zinnes mit Sauerstoff ist, welche sich durch Zusah von Kali aus der salpetersauren Austösung abschied; die Ursache hievon ist, daß sich nämlich das Zinnoryd nur im Moment seiner Vildung in Salpetersaure löst; in letterem Bersuch wird aber die Salpetersaure sogleich gänzlich zersetzt und Zinnoryd gebildet, während in ersterem das sich bildende Zinnoryd freie Salpetersaure vorstnbet.

In einem anderen Gefäß erhiste Wilhelm schwarzes Schwefelblei mit Salpeterfäure, wodurch sich ersteres unter benselben Ersscheinungen in eine weiße pulverige Substanz verwandelte, welche sich nicht im geringsten in zugesetztem Wasser löfte. Es bildet sich nämlich hierbei unter Zersetzung der Salpetersäure Bleioryd und Schwefelsfäure, welche sich im Moment ihrer Bildung zu schwefelsfaurem Bleioryd verdinden. Daß dieses in Wasser unlöslich ift, zeigte Wilhelm noch dadurch, indem er Bleiglätte in Salpetersaure löfte und zu der Ausschung einige Tropsen der Flüssigkeit setze, welche er durch Behandlung des Schwefels mit Salpetersäure ershalten hatte; augenblicklich bildete sich ein ganz gleicher weißer Riederschlag.

Bilhelms Freunde fragten biefen, marum bie Lofung ber Bleiglatte in Salpeterfaure nicht mit benfelben Ericheinungen bealeitet fei, als bie bes Binne oder bee Schwefelbleie, woruber ihnen biefer folgende Belehrung gab: bie Bleiglatte wird erhalten , wenn Blei langere Beit an ber Luft erhitt wird, mobei es eine Quantis tat Sauerstoff aufnimmt; es ift alfo ein Dryb und bebarf, um fich mit einer Saure ju verbinden, feines Sanerftoffes weiter; befihalb wird es von ber Salpeterfaure ohne weitere Berfetung ber letteren geloft. Es ift baber von großem Bortheil, bei ber Bereitung von falpeterfauren Salzen ba, wo es angeht, feine reine Metalle, fondern die Dryde berfelben anzuwenden, wenn biefe auf irgend eine Beife billiger bargeftellt werben tonnen, als ber Breis ber burch Die Lofung ber reinen Metalle gerfesten Galpeterfaure ift. Gin Beispiel biefer Art bietet fogleich bas Blei bar. Goll biefes aus bem metallifchen Buftand fogleich in falpeterfaures Bleiornd verwandelt werben, fo bedürfen 3 Mifchunges Gewichte ober 312 Theile Blei 4 Mijchunge : Gewichte ober 216 Theile mafferfreie Salpeterfaure, benn 1 Mifchunge : Gewicht Salpeterfaure wird fo gerfest, daß 3 Mifchunge : Gewichte ober 24 Theile Squerftoff berfelben gur Dry: dation bes Bleis erforberlich find (und eine Berbindung von 1 Difcunge: Bewicht Stidftoff und 2 Difcunge: Bewichte entweicht) und bas Blei fich erft in diefem Buftand mit ben brei anberen Die foungegewichten Salpeterfaure verbindet. Bird aber bie oben angegebene Gewichtsmenge erft burch Erhigen an ber Luft orybirt, fo find zu feiner Lösung nur 3 Mischungs : Gewichte ober 162 Theile wafferfreie Salpeterfaure erforberlich und fo ift ber größere Aufwand von Salpeterfaure vermieben worden.

Organische Substanzen werben ebenfalls febr leicht von ber Salpeterfaure veranbert, und bei einigen berfelben ift bie gegenseitige Einwirfung fo fart, bag fie fich entzunben.

Bilbelm gab in ein flaches Befag etwas Inbigo, welcher fein gerrieben war, und übergoß ihn mit Salpeterfaure, woburch Diefer fogleich gelb gefarbt murbe. Diefe Gigenichaft ber Salveterfaure, ben Inbigo fo rafch in feiner Farbe umguanbern, ift ein febr gutes Brufungemittel fur feine Reinheit, benn ber Indigo ift ein febr theurer Farbftoff und wird beghalb febr oft von Sandlern mit anberen blauen Farbfubftangen, mit Berlinerblau ober Smalte permifcht. Diefe Beimengungen laffen fich aber burch bie Salpeterfaure febr leicht erkennen, inbem bie Smalte baburch gar nicht entfarbt wirb, bas Berlinerblau fich aber erft nach langerer Beit in eine weiße Subftang veranbert. Die mit Inbige gefarbten Tucher werben auch burch Salpeterfaure gelb gefarbt; ba bie neue Karbe bloß burch bie gangliche Umanberung bes Inbigos bebingt worben ift, fo fann fie burch Alfalien nicht wieber in Blau umgeanbert werben. Dat man baber blaue Rleibungeftude mit Galveterfaure beflectt, fo muffen biefe augenblicklich mit Baffer und Alfalien ausgewaschen werben; verfaumt man biefes, fo behalt man ein flediges Rleibungeftud.

Auch die meisten thierischen Substanzen werden burch die Salpeterfaure gelb gefarbt und man benutt biese Eigenschaft, um horn, Febern, Seibe u. f. w. gelb zu farben. Die Farbe wird nech erhöht, wenn biefe Substangen hierauf in Ammoniat getaucht werben, woburch fie feine Beranberung erleiben.

Noch zeigte Wilhelm feinen Freunden die Wirkung ber concentrirten Salpeterfaure auf Terpentinöl; er goß namlich in ein Becherglas, in welchem sich die Salpetersaure befand, etwas Terpentinöl (bas in einem an einem langen Stock besestigten Glas befindlich war) und sogleich brach der Inhalt bes Glases in Flamme aus.

In vielen Fallen noch energischer wirft bie an Bafen gebuns bene Salpetersaure auf bie brennbaren Substanzen; die babei statts findenden Erscheinungen sollen beim Salpeter angegeben werben.

Die Salpetersäurebampse werben als Luftreinigungsmittel angewendet; sie zerstören die Miasmen und wirfen, wenn sie nicht in
zu großer Wenge vorhanden sind, auf die Respiration nicht nachtheilig. Solche Räucherungen werden auf die Weise vorgenommen,
daß man in einem slachen Schälchen 1 Loth Salveter mit 2 Loth
Schwefelsäure übergießt und die Zersetung von selbst eintreten
läßt. Bei der Bornahme solcher Räucherungen durfen keine metallenen Gegenstände in den Raum gelassen werden, da diese durch
die Salvetersäure unscheindar werden wurden.

Aus der Salpeterfäure kann man alle die übrigen Verbindungen des Stickhoffes mit Sauerstoff barstellen. Bloß der Erscheinungen wegen zeigte Wilhelm seinen Freunden die Zersetzungen der Salpetersäure in folgender Reihe.

Er gab in eine fleine Retorte etwas Rupferfeile, fullte bann bie Retorte ganglich mit Salpeterfaure an, und brachte ben Sals

ber Retorte unter eine mit Baffer gefüllte Blafche. Gehr balb entwickelten fich Luftblafen und bie gegenfeitige Ginwirkung von Rupfer und Salveterfaure marb hierauf fo energifch, bag ein großer Theil ber Aluffigfeit mit übergetrieben murbe; bie babei auftretenbe Luft mar in brei Glafern aufgefammelt worben. Sie ift eine Berbinbung von 14 Theilen Stidftoff und 16 Theilen Sauerftoff, farblos, unterhalt bas Berbrennen mehrerer Rorber, wie Bilbelm geigte, indem er in bas eine Glas eine glubenbe Roble brachte, welche giemlich lebhaft verbrannte. Es wird biefes Bas Sticftoff= orybaas ober Salpeteraas genannt, welches bie Gigenichaft hat, icon bei gewöhnlicher Temperatur noch 1 Difchungsgewicht Sauer= ftoffgas aus ber atmofpharifchen Luft aufzunehmen. Bithelm brachte mittels einer gebogenen Robre einige Luftblafen in bas andere mit Salpetergas gefüllte Glas; augenblidlich bilbeten fich rothe Dampfe, welche balb verschwanden, wobei ber Raum bes Gafes vermindert wurde. Roch lange fonnte Bilhelm Luft in bas Glas bringen, und immer zeigten fich rothe Dampfe und Berminberung bes Luftraumes. Die rothe gasformige Subftang beißt falpetrige Gaure, weil fie fich mit Bafen verbinben fann, und loft fich unter Berfetung in Baffer, weghalb ber Raum bes Gafes verminbert wirb. Sie ift es, welche bie rothe Dampfe bei ber Ginwirfung ber Salpeterfaure auf brennbare Substangen bei ber Begenwart von atmosphärischer Luft bilbet; benn in biefen Prozeffen wird immer nur querft Salpetergas, und aus biefem burch ben Sauerstoff ber atmospharischen Luft falvetrige Saure gebilbet. Diefe

Saure ist von größter Wichtigkeit bei ber Bilbung von Schweselfaure aus schweseliger Saure, wovon ein Weiteres bei ber Schwes
felsaure selbst angegeben werden wird. Sie ist ferner die Ursache
ber gelben und rothen Färbung berjenigen Salpetersaure, welche
aus Salpeter durch eine nicht hinreichende Menge Schweselsaure
ausgeschieden wird, und in dieser Saure in großer Menge enthals
ten. Wird eine solche Saure mit Wasser vermischt, so wird sie
erst blau, dann grun und zuletzt farblos.


In bas britte Glas, welches Salpetergas enthalt. brachte Bilhelm bie Auflösung eines ichwefeligsauren Salzes, und fcuttelte bas verschloffene Glas recht um; nach einiger Beit brachte er wieber einige Luftblafen hingu, aber es bilbeten fich feine rothen Dampfe, wie zuvor. Die Urfache hievon ift, bag bas ichwefeligfaure Salz bem Salpetergas noch 1 Mischungs-Bewicht Sauerftoff entjogen hat, und nun eine Berbinbung von 14 Theilen Stidftoff unt 8 Theilen Sauerstoff gurudgeblieben ift, welche fich gegen bie atmofpharifche Luft inbifferent verhalt. Diefe Berbinbung heißt Stidftofforybulgas ober Luftgas; letteren Mamen hat fie baber, baß fie in größeren Mengen eingeathmet einen angenehmen Raufch erregt und von ben Englanbern vor mehreren Jahren gu biefem 3wed im Großen bereitet und verfauft worben ift. Die hier angegebene Methobe ift nicht zwedmäßig; beim Ammoniaffalpeter wird ein Berfahren angegeben, wie es wohlfeiler und in größeren Mengen bargeftellt werben fann. Die Erfennung ber Salpeterfaure wird beim Salveter angegeben.

Ammoniaf.

In eine Retorte gab Bilbelm ein Gemifche von gleichen Theilen gepulvertem Salmiaf und gebranntem Ralt, feste an ben Sals ber Retorte eine etwas nach oben gebogene Gasleitungerobre, und erhitte nun bie Retorte mittels ber Flamme einer Spirituslampe. Mach furger Beit brachte er bie Deffnung ber Gasleitungerobre in bie Deffnung einer mit Quedfilber gefüllten Robre. und ließ biefe mit ber in biefem Brogeg auftretenben Luft anfullen. Sierauf feste er eine nach unten gebogene Gasleitungerohre an ben Sale ber Retorte und ließ biefe in eine mit Baffer gefüllte Flafche munben, mahrend er bie Erhitung fortfette. Die fich entwickelnbe Luft ging aber nicht, wie es beim Quedfilber gefcheben mar, burch bas Baffer, fonbern verschwand fogleich an ber Deffnung ber Basleitungerobre, wobei fich ein flappernbes Berausch vernehmen ließ. Als fich teine Luft mehr entwickelte, nahm Bilbelm bie Robre fonell aus bem Baffer und überließ nun letteres feinen Freunden, bamit fie ben Beruch und Befchmack bes Daffere unterfuchen follten. Diefe fanben, bag bas Baffer einen außerft ftechenben und burch= bringenben Geruch und einen fcharfen laugenhaften Befdmad habe, und ersuchten Bilbelm, ihnen boch Erflarung bieruber ju geben. Der Salmiat, erwieberte er, besteht aus einem Metall ' und Chlor.

¹ Borlaufig fur ben Sachverftanbigen, baß bie weitere Definition über Ammontum unten bei ber Bilbung ber Ammoniaffalze angegeben wirb.

Das Metall ift aber nicht einfach, sondern besteht aus 1 Mischungsgewicht Stickstoff und 4 Mischungsgewichten Basserstoff, und kann angesehen werden als eine Verbindung von 1 Mischungsgewicht Stickstoff und 3 Mischungsgewichten Basserstoff (Ammoniak), welche zu ihrer Umwandlung in Metall noch 1 Mischungsgewicht Basserstoff ausgenommen hat; der Kalk besteht aus Calcium und Sauersstoff. Wirken beibe Substanzen auf einander, so sindet schon bei gewöhnlicher Temperatur ein gegenseitiger Austausch ter Bestandstheile statt, der in der Wärme nur beschleunigt wird. Das Chlor des Salmiaks tritt an das Calcium und bildet Chlorcalcium, der freigewordene Sauerstoff des Kalks entzieht dem Ammonium ein Wischungsgewicht Wasserstoff und bildet Wasser, und das Ammoniak entweicht als eine gassörmige Substanz. Der Prozes kann durch solgendes Schema ausgedrückt werden:



ober HINCI + CaO = CaCI + HO + Han. Das Ummoniakgas hat einen fehr ftechenden Geruch und theilt biefen bei feiner Löfung bem Wasser mit.

Auch hier ift bas Ammoniaf, wie früher bie Salpeterfaure, aus einer feiner Berbindungen abgeschieden worben; feine Bilbung aber ift auf folgende Beifen zu bewirken.

Es bildet sich neben Salvetersaure, wenn der Blig oder eleftrische Funken durch ein feuchtes Gemische von Sticktoffgas und Sauerstoffgas schlägt, aber nur in sehr geringer Menge. In der größten Menge bilbet es sich bei der Fäulniß oder bei der trocknen Destillation sticktoffsaltiger organischer Substanzen und diese Brozessesse werden im Großen eingeleitet, theils um bloß Ammoniaf zu gewinnen, theils um es als Nebenprodukt zu benutzen.

Der Prozeß, wobei bas Ammoniaf bloß berücksichtigt und gewonnen wird, ist der Prozeß der Fäulniß. Man läßt zu diesem Zweck gewöhnlich Harn in großen Kässern in die Fäulniß übersgehen, wobei sich seine organischen Bestandtheile durch die Gegenwart des Wassers größtentheils in kohlensaures Ammoniak umändern. In diesem rohen Zustand wird das Ammoniak schon zu vielen Zwecken benutzt, wie z. B. zum Waschen der Wolle, des Tuches, zum Alaunsteden u. s. w. Seine weitere Reinigung und Umwandzlung in andere Ammoniaksze geschieht auf folgende Weise. Der gefaulte Harn wird fürerst in Wärmpfannen, dann in eine großzartige Destillationsanstalt gebracht und hierin 1/2 von dem Raum

ber Rluffigfeit abbestillirt. Das Deftillat wird in große Faffet gebracht, unter fortwährenbem Umrühren mit 10% Gpps vermifcht und fo lange in Bewegung erhalten, bis eine fleine Brobe ber bellen Aluffigfeit bei ber Bermifchung mit einer Caure nicht mehr aufbrauf't. Durch bie Bermifchung mit Gpps, welcher aus Schwefelfaure und Ralt befteht, wird bas in bem Destillat enthaltene fohlenfaure Ammoniat zerlegt; es bilbet fich fohlenfaurer Ralf und schwefelsaures Ammoniaf. Die geflarte Fluffigfeit und bas Dafchmaffer bes fohlenfauren Raltes werben in bleiernen Bfannen bis gu einem fvezifischen Gewicht von 1,13 abgebampft, und bann mit einer hinreichenben Quantitat Rochfalz (Chlornatrium) vermischt, woburch wieber ein Austausch ber Bestandtheile eingeleitet wirb. Es bilbet fich Salmiat (Chlorammonium) und schwefelfaures Ratron (Blauberfalz), welches lettere beim Erfalten ber Auflofung ausfrpstallifirt; burch weiteres Berbampfen werben bie letten Untheile bes Glauberfalges entfernt, bis fich an ber Dberflache ber Fluffigkeit eine Arnftallhaut von Salmiak bilbet, worauf bie Fluffigfeit in holzernen Pfannen, bie mit Blei ausgefüttert find, gebracht und ber Rryftallifation überlaffen wird. Die Rryftalle werben auf Tucher, bie in Rahmen eingesvannt find, gebracht, damit bie Dutterlauge ablaufen fann, bann geborrt und hierauf in thonernen Reffeln, welche mit einem gugeifernen Belm verfehen find, gur vollftanbigen Reinigung vom Glauberfalz ber Sublimation unterworfen, wobei fich ber Salmiat verflüchtigt, an bem Belm wieber verbichtet und große Ruchen barftellt, welche von bem anhangenben Eifentheilen burch Abhobeln befreit, und bann in ben Sandel gebracht werben.

In bem Brogef, ben flidftoffbaltigen Gubftangen bei ber trodnen Deftillation unterworfen werben, bilbet fich ebenfalls eine große Menge Ammoniaf. Er wird gewöhnlich vorgenommen, um anbere Substangen, wie Thierfohle, Blutlaugenfalg, Theer, Leuchtgas u. f. w. ju gewinnen, und bie Darftellung ber Ummoniaffalge ale Rebengweig betrachtet. Berben thierifche Subftangen in eifernen Cylindern verfohlt, fo bilben fich verschiebene Basarten, Theer, mafferige Fluffigfeit und theilweife feftes toblenfaures Ammoniat. Diefe Brobufte werben gur Berbichtung burch 6 bis 8 in Berbinbung ftehenbe Tonnen geleitet und ben nicht conbenfirbaren Basarten in ber letten Conne ein Ausweg gestattet. Ift die Bertohlung beenbigt, fo wird ber Dedel bes Cylinders herausgenommen und bie alubenben Roblen in ein verichließbares Befaß geichuttet, ber Cylinder fogleich wieber mit frifchen Substangen gefüllt u. f. w. Wenn bie Tonnen giemlich angefüllt find, wird bie in ihnen enthaltene Fluffigfeit in ein großes Befaß abgelaffen, bas vorhandene fefte tohlenfaure Ammoniat herausgenommen und zu ber mafferigen Fluffigfeit gegeben. Die Fluffigfeit wird burch Abicopfen mittels eines Loffels von bem Del befreit, und bierauf gur Berfetung ber in ihr enthaltenen Ammoniaffalge mit Salgfaure vermischt; bas beim Sattigen und Abbampfen fich abscheibenbe Del wird abgenommen, und bie concentrirte Auflofung ber Rroftalli= fation überlaffen. Die Salmiaffrnftalle merben in einer Dorrftube fo weit erhipt, daß theils das noch vorhandene Del verflüchtigt, theils zersest wird, hierauf in Wasser gelös't, zur volltommnern Entfärbung mit thierischer Kohle gesocht, siltrirt, zur Krystallisation und dann entweder als Krystalle in Handel gebracht ober zuvor der Sublimation unterworfen.

Auch bei ber trodnen Destillation ber Steinkohlen, bie zu versichiedenen Zwecken vorgenommen wird, bilben fich Ammoniaffalze, welche auf bieselbe Beise auf Salmial benut werben.

Bilbelm wollte nun feinen Freunden in einem fleinen Berfuch bie Bilbung bes Ammoniafs und ber anbern Brobufte zeigen. und leitete beghalb folgenden Progeg ein. In eine fleine Retorte gab er etwas gerafveltes Sirichhorn, verband ben Sals ber Retorte Inftbicht mit einer Borlage, welche in ihrer Tubulatur mit einer luftbicht eingefetten S gebogenen Gasleitungerohre verfeben war, und erhibte ben Inhalt ber Retorte mit ber Klamme einer ftarfen Spirituslampe. Bald entwickelten fich bide braunliche Rebel, welche fich jum Theil in Der mit Baffer fuhl gehaltenen Borlage verbichteten, theils aber burch bie Gasleitungerohre entwichen, und unter einer mit Baffer gefüllten und mit einem Sahn verfebenen großen Glode aufgefammelt wurden. Alls ber Brozeg beenbigt mar, tonnte Bilhelm feinen Freunden alle Brobufte ber trodinen Destillation zeigen, nämlich in ber Retorte war Roble, in ber Borlage an bem oberen Theil berfelben eine fefte braunlichweiße Substang, am Boben mafferige Fluffigfeit, welche mit einer fcmargbraunen öligen Cubftang bebedt mar und in ber Glode hatte

Dobereiner, Chemiter.

fich eine große Menge Luft angesammelt. Das Borhanbensein bes Ammoniaks in der wässeigen Flüssteit zeigte er dadurch, daß nicht nur ein Stud geröthetes Lakmuspapier barin blau gefärbt wurde, sondern auch beim Zusammenmischen mit gelöschtem Kalk sich der bekannte Geruch des reinen Ammoniaks einstellte.

Bilhelm hatte nun nicht allein in feinem Bersuch bie Bilbung bes Ammoniafs gezeigt, sondern auch im Borbergehenden die Sewinnung seiner Berbindung, mit Salzsäure beschrieben und er konnte nun auch die Beschreibung der Eigenschaften des Ammoniakwassers, welches häusig angewendet wird, übergehen.

Das Ammoniak ist gaskörmig und löf't sich in so großer Menge in Wasser, daß 3 Gewichtstheile eiskaltes Wasser 2 Geswichtstheile Ammoniakgas aufnehmen. Es lös't sich so schnell in Wasser, daß letzteres in Raume, welche Ammoniakgas enthalten, so schnell eindringt, als wenn diese lustleer waren, wie Wilhelm auch durch den Versuch zeigte. Er brachte über Quecksiber ausgessammeltes Ammoniakgas, indem er die Röhre noch unter dem Quecksiber mit dem Kinger verschloß, in Wasser und zog nun den Vinger weg; in diesem Augenblick sprang das Wasser die er es seinen Freunden überließ, sanden diese haß es den bekannten Gerruch nur in schwächerem Maß hatte. Das Ammoniakgas wird aber nicht sehr fest von dem Wasser gebunden; denn wenn das Ammoniakwasser ber Lust ausgesetzt wird, so entläst es nach und nach das Ammoniak gänzlich; noch schneller sindet dieses aber statt,

wenn es in ber Rabe einer fluchtigen Gaure fteht, von welcher es angezogen wirb. Diefe Gigenschaft läßt fich fogar burch bie Augen mahrnehmen, wie Bilbelm in folgenben Berfuch zeigte. Er gab in eine flache Schaale etwas von ber fruher beichriebenen Salpeterfaure und brachte bieruber eine Schaale, welche von bem Ammoniatwaffer enthielt; fo wie beibe Schaalen nur genahert wurben, bilbeten fich weiße Dampfe, mabrend gupor feine ber Fluffigfeiten bampfte. Bilbelm bebedte nun beibe Schaalen mit einer Glode und fagte feinen Freunden, bag im Berlauf von 1 - 2 Tagen bas Ammoniaf ganglich aus bem Baffer verschwinden, bas Baffer feinen Beruch und Beschmad verlieren und bagegen einen schwach falgigen Befchmad erhalten werbe, in ber Schaale aber, in welcher fich bie Salpeterfaure befindet, Rruftalle enthalten fein murben. Diefes Berhalten bes Ammoniate, in ber Rabe von Gauren weiße Dampfe ju verbreiten, ift ein Erfennungemittel beffelben und man fann auf biefe Beife an Diten, wo fich faulenbe Gubftangen befinden, wie g. B. in Biebställen, Abtritten u. f. w., nachweifen, bas Ammoniaf vorhanden ift. Da nun bas Ammoniaf in ber Rahe von Cauren feinen Geruch verliert, fo ift baburch bas Dit? tel bargeboten, folde Orte, mo biefer Geruch gumiber ift, bavon zu befreien. Es ift blog nothwendig, an folden Orten, in einem ober mehreren flachen Befagen irgend eine flüchtige Gaure, wie 3. B. Salgiaure, welche bie mobifeilite ift, aufzustellen und biefe, wenn fie feine Dienfte mehr leiftet, ju erneuern. Aber auch um= gefehrt bient bas Ammoniaf bagu, faure Dampfe aus ber Luft

anzuziehen und biefe fur Respiration unschablich zu machen, wie g. B. Dampfe von Blaufaure am zwedmäßigften burch Ammoniat entefernt werben.

Wird zu Salvetersaure nach und nach Ammoniakwasser gesetht, so tritt endlich ein Punkt ein, wo man weber die Saure noch das Ammoniak erkennen kann; dampst man nun die Flüssigkeit vorsichtig ab, so erhält man aus der concentrirten Flüssigkeit Krystalle, die eben so gesormt sind wie die, welche sich in dem vordem angeges benen Prozeß bilden werden. Da nun die Salvetersaure, wie schon angesührt, eine saure Substanz ift, so muß derzenige Körper, welcher sich mit ihr verdindet und ihre kaure Natur versteckt, ohne daß das bei ein anderer Stoff ausgeschieden wird, von dassicher Natur und das Produkt der Vereinigung beider ein Salz sein. Beides ist auch wirklich der Fall: benn gibt man zu dem neugebildeten Salz eine stärkere Saure, so wird die Salvetersaure wieder abgeschieden, und gibt man eine stärkere Basis hinzu, so wird das Ammoniak in Breiheit geseht, woven man sich leicht überzeugen kann, wenn man in dem einen Fall Schweselssaure, in dem anderen Fall Kalk zusett.

Das Ammoniaf ist aber nicht im wasserfreien Zustand als eine Basis zu betrachten, fondern erhalt erst diese Matur bei Gegenwart von Wasser; wenn man die Salze untersucht, welche das Ammonias mit Sauren bildet, so sindet man immer, daß sie 1 Mischungs, gewicht Wasser enthalten und ohne dieses nicht bestehen konnen. So ist das salvetersaure Ammonias, bessen Bildung oben erwähnt ist,

Lufammengefett aus gleichen Difcungegewichten. Ammoniat, Salveterfaure und Baffer, ober in ber Beichensprache = HaN+NOs+HO: wird biefe Berbindung erhigt, fo gibt fie nicht 1 Difcungege= wicht, fondern 4 Difchungegewichte Baffer und 2 Difchungegewichte bes oben ermahnten Luftgafes, alfo gang andere Produfte, als feine Bildungebestandtheile find. Da nun nach ben allgemeinen Gefeten ber Berbindungeweise fich Sauerftofffauren nur mit Oryden ju Salzen verbinben, und bas Ammoniafgas feinen Sauerftoff enthalt. fo nimmt man an, bag fich bas 1 Difchungegewicht Baffer, welches in ben Ammoniaffalgen enthalten ift, mahrend bes Galgbilbungsprozeffes mit bem Ummoniat verbindet und eine Berbindung barftellt, welche aus 4 Difchungegewichten Bafferftoff, 1 Difchunge= gewicht Stidftoff und 1 Mifchungegewicht Cauerftoff, = H. N O, besteht und als bas Dryb eines jufammengefesten Rabifals, = H. N. welches Ammonium genannt wirb, ju betrachten ift. Diefe Annahme finbet ihrem Stuppunft in Folgenbem :

- 1) Es fann biefes Rabifal in Berbinbung mit Quedfilber wirklich bargeftellt werben, und ift bann von metallischer Natur, und
- 2) ist in den salzartigen Berbindungen, welche das Ammoniaf mit den Salzzeugern Chlor, Jod, Brom u. f. w. bildet, immer eine Zusammensetzung aufgefunden worden, welche den übrigen Berbindungen der Salzzeuger mit den metallischen Stoffen entspricht; nämlich sie bestehen aus 1 Mischungsgewicht Ammonium und 1 Mischungsgewicht Salzzeuger, die anderen Verbindungen aber

ebenfalls aus 1 Difchungsgewicht Metall und 1 Difchangsgewicht Salzzeuger.

Um biefes Ammonium in Berbindung mit Quedfilber barguftellen, beburfte man fruber immer ber galvanifden Gaure; jest bereitet man es aber auf bem Bege ber einfachen Bahlvermanbtfchaft febr leicht. Bilhelm ftellte feinen Freunden biefes febr intereffante Experiment, in welchem fich zwei luftformige Stoffe gu einem metallischen Rorper vereinigen, an. Buerft brachte er in eine enge Glasrohre einige Tropfen Quedfilber und ein eben fo großes. wohlabgetrodnetes Stud eines Metalles, welches fpater unter ben Namen Natrium angeführt werben wird, und erhitte ben Theil ber Robre, wo fie fich befanben, fcwach mit einer Spirituslampe, wobei fie fich unter Feuererscheinung vereinigten. Dach bem Er= falten brachte er Diefes Amalgam ! auf eine Schaale, in welcher fich etwas einer concentrirten Auflojung von Salmiaf befanb. Das Metallforn fcwoll barin fo auf, bag es fich um mehr als bas 100fache feines Raumes vergrößerte; bie Urfache biefer Ericheinung ift bas Ammonium, welches burch bas Natrium aus bem Salmiaf abgeschieben und mit bem Quedfilber verbunden worben ift. Aber leiber halt fich biefe Berbindung nicht febr lange, benn ichen mabrend feiner Bilbung gerfallt es jum Theil wieber in Ammoniatgas und Bafferftoffgas und verschwindet endlich, unter Burudlaffung bes in Anwendung gebrachten Quedfilbers, ganglich.

^{&#}x27; Amalgame werben bie Berbinbungen bes Quedfilbers mit anbern Metallen genannt.

Die bafische Natur bes im Baffer gelöf'ten Ammoniafs, bie geringe Menge, bie im Berhaltniß zu anderen Basen zur Sattigung ber Sauren nothwendig ist, die Eigenschaft, auf die meisten orgasnischen Substanzen nicht zersesend zu wirken, wie es der Fall bet ben anderen in Baffer löslichen Alkalien ift, und endlich, daß es setz leicht aus feinen Berbindungen wieder abgeschieden und zur weiteren Benutung gewonnen werden fann, macht es zu einem Gegenstand von großem technischen Interesse.

Das Ammoniaf ist eine so starke Basis, daß es, mit Ausnahme der Oryde des Kalinns, Natriums, Lithium, Calciums,
Bariums und Stroutiums, alle übrigen Oryde aus ihren Auflösungen in Sauren niederschlägt, also eine stärkere Berwandtschaft zu
ben Sauren hat, als diese Berbindungen. Dieses Berhalten wird
von dem analytischen Chemifer oft angewendet, um diese Oryde
von jenem abzuscheiden. Außerdem löf't das Ammoniat auch mehrere Oryde, wenn dieselben im frischgefüllten Zustand sind, und
mehrere andere unorganische Berbindungen, was als ein sehr gutes
Ersennungsmittel für viele Substanzen dient.

Wilhelm zeigte in einer Reihe von Bersuchen bas hauptfachlichfte Uerhalten bes Ammoniafs zu ben Calgen, Ornben und anderen Cubftangen.

Bu einer Auflösung bes Rupfervitriols fette er nach und nach Ammoniaf, wodurch fich ein schon hellblauer Nieberschlag bilbete. Als er aber mehr zusette, verschwand bieser Nieberschlag wieber und bie Flufsigkeit wurde schon lasurblau. Die Eigenschaft bes Ammoniaks, das Aupferoryd zu lösen und eine lasurblaue Flüssigkeit zu bilden, wird benutzt, um Aupfer in Substanzen aufzusinden, wo dasselbe schädlich sein kann. So ist z. B. im Branntwein gewöhnlich etwas eines Aupsersalzes aufgelöst, wenn dieser in unreinen kupfernen Gefäßen abgezogen worden ist. Ist auch die Wenge des Aupsersalzes noch so gering, so bringt etwas Ammoniak die oben erwähnte Kärdung hervor.

Bu einer Austösung von Eisenvitriol gab Wilhelm ebenfalls Ammoniak; hier stellte sich ein grünlicher Niederschlag ein, der an der Luft braun wurde, sich aber nicht im geringsten in größeren Wengen von Ammoniak löste. Als sich aber der Niederschlag abgesetht hatte, war die überstehende Flüssigkeit schwach blau gefärbt, was anzeigt, daß der Eisenvitriol etwas kupferhaltig sei.

Wilhelm brachte in brei verschiedene Gläser Austössungen von salpetersaurem Bleioryd, Silberoryd und Queckfilberorydul und gab in jede derselben etwas Salzsäure, wodurch weiße Niederschläge hervorgebracht wurden, die sich wenig von einander unterschieden. Um nun auf den Unterschied dieser drei Niederschläge ausmerksam zu machen, gab er zu jedem eine hinreichende Menge Ammoniak, wo sich ganz verschiedene Ersolge darstellten: der in der Bleiausslösung erhaltene Niederschlag veränderte sich nämlich fast gar nicht; nur wurde er ein wenig gelblich und voluminöser durch das Ammoniak, der in der Silberaustösung erhaltene Niederschlag verschwand gänzlich bei Zusat von Ammoniak und der aus der Queckfilberausslösung wurde grauschwarz. Es ist also das Ammoniak wiederum

ein gutes Erkennungsmittel fur biefe Substanzen und noch fur viele anbere, bie in ben fpatern Belehrungen angegeben werben follen.

Aber nicht allein im Rleinen fann Ammoniaf zur Erkennung und Abicheibung vieler Substanzen angewendet werben, soubern auch im Großen ift es vortheilhaft, bei ber Darstellung ber Orybe, wie sie 3. B. für Malerfarben bestimmt find, sich bes Ammoniake statt eines anderen Fällungsmittels zu bebienen; bie Borzüge, die es vor anderen hat, sind:

- 1) daß eine viel geringere Menge wasserfreies Ammoniak zur Källung nothwendig ist, als z. B. Natron oder Kali, benn das Mischungs-Gewicht bes ersteren ist 17, das des Natrons 32 und das des Kali 48, welche Zahlen jedesmal ein Acquivalent bei der Zersetzung oder Berbindung sind;
- 2) bag bas Auswaschen ber Nieberschläge, wenn biefe bloß benutt und geglüht werben follen, in ben meisten Fällen nicht so vollkommen zu sein braucht, als bas ber Nieberschläge, welche durch
 andere Alfalien gebildet worden find; benn bas im getrockneten Nieberschlag enthaltene Ammoniaksalz wird beim Glühen verstüchtigt, und
- 3) bag bas Ammoniaf aus ben neu gebilbeten Salzen leicht wieder abgeschieden wird, wenn die Fluffigkeit in einem Destillirges faß mit gebranutem und gelöschtem Kalk vermengt erhipt wird, wobei sich bas Salz zersett und Ammoniaf in Waffer gelost übers bestillirt.

Soll das Ammoniaf zur Fällung folder Substanzen benutt werden, welche sich im Ueberschuß besielben wieder lösen, so barf zu 1 Mischungs-Gewicht bes Salzes nicht mehr als ein Mischungs-Gewicht Ammoniat angewendet werden, was sehr leicht ermittelt wird, wenn man in die Austösung bes zu fällenden Salzes ein Stück geröthetes Lakmuspapier taucht; wird dieses nach dem Umzrühren der Flüssigkeit blau, so muß mit dem Zusat von Ammoniak unterbrochen werden.

Biele organifche Substangen verhalten fich, wenn fie auch nicht fauer reagiren, wie Cauren gegen Bafen und lofen fich barin auf. Ammoniat, ale bafifche Cubftang, eignet fich am beften biegu, wenn ce bloß barauf autommt, jene Cubstangen aufzulofen, anbere aber ungelof't ju laffen. Golche faure Gubftangen find a. B. ber Schweiß ber Schaafwolle, ber Schweiß, welcher fich aus bem menfchlichen Rorber an bie Rleibungeftude legt und burch vorhandenen Staub Floden bilbet, und viele andere Unreinigfeiten; biefe lofen fich zwar in allen Alfalien; aber wenn' ber Stoff, auf welchem ber Comus befindlich ift, von thierifcher Abstammung ift, wie 1. B. Ceibe, Leber, Bolle, Born u. f. w., fo werben biefe von ben Alfalien ebenfalls gelof't; nur bas Ammoniaf macht hiervon eine Ausnahme; es lof't blog bie Unreinigfeiten und fann baber auch jur Reinigung folder Substangen verwendet merben. Es tonnen baber Rleibungeftude von Leber, Geibe und Bolle fehr gut burch bas Ummoniafmaffer gereinigt werben, zu welchem 3med es nicht fehr concentrirt angewendet wird, namlich auf ohngefahr 1 Theil

Ammoniaffüffigkeit, wie man sie aus den Apotheken unter dem Namen Salmiakgeist erhält, 8 bis 10 Theile Wasser. Die so zu reinigenden Gegenstände bedürfen keines Reibens, was für manche nachtheilig sein könnte; verändern sie ihre Farbe, so kann diese durch Sintauchen in schwachen Essig wieder hergestellt werden. Mit einer soichen Flüssigkeit lassen sich auch Delanstriche und Delgemälde am zweckmäßigsten reinigen. Uebrigens wird diese Eigenschaft des Ammoniaks schon längst zum Entschweißen der Wolle benutzt, ohne daß man den Grund kannte; es wird nämlich zu obigem Zweck die Wolle mit gefaultem Harn, der, wie schon früher gesagt, ammoniakhaltig ist, behandelt.

Auch Fleden, die von Sauren veranlaßt werden find, werden am zweckmäßigsten durch Ammoniak entfernt, nur bei alten, durch Salveterfaure veranlaßte Fleden, ist das Ammoniak, wie alle übrisgen Vertilgungsmittel unnüt, weil der Farbstoff durch die Salvetersfaure ganzlich umgeandert wird.

In einigen Fällen hat das Ammoniak die Eigenschaft, Pflanzenstoffe, die an und für sich farblos sind, zu bestimmen, Sauerskoff aus der Lust auszunehmen und in farbige Stosse zu verwandeln. Solche umgeänderte Substanzen sind der Persio, welcher aus Lecanora tartarea, und der Lasmus, welcher aus Roccolla tartarea gewonnen wird. Bei der Vereitung des letzteren wird bloß gefaulter Harn angewendet.

Das Ammoniaf hat auch einen großen Ginfluß auf ben Ertrag bes Ackerbodens, benn es verurfacht bie Loslichfeit eines feiner

Bestandtheile, der Humussaure, und die Umwandlung berfelben bei Gegenwart von Kalf in Rohlensaure, wodurch die Begetation ungemein erhöht wird. Es ist daher nothwendig, den Ackerboden mit ammoniakhaltigen Substanzen zu vermengen, und dieses geschieht theils durch das Düngen mit versaulten Stoffen, theils durch Begießen mit Mistjauche, welche ebenfalls ammoniakhaltig ist und zugleich schon etwas Humussäure enthält.

Wilhelm hatte nun auf bie vorzüglichsten Eigenschaften und Anwendung bes Ammoniafs aufmertfam gemacht und zugleich fcon von ber Berbindung bes Ammoniafe mit ber Salpeterfaure gefproden, welche gur Bereitung bes Luftgafes bient und mandmal anaemenbet wirb, um fchwer einzuafdernbe Gubftongen fcnell ju verbrennen, wie tiefes zuweilen vorgenommen wirb, um ben relativen Berth von Beigmaterialien gu bestimmen; es ift hierzu bas befte Mittel, ba bei feiner Berfetung feine feuerbeständigen Substangen gebilbet werben, baber bie Dlenge ber Afche genau bestimmt merben fann. Das Luftgas wird aus bem falpeterfauren Ammoniaf burch Erhitung gewonnen, inbem letteres in einer glafernen Retorte fo weit erhipt wirb, bag fich noch feine weißen Rebel bilben. auftretenbe Bas erregt beim Ginathmen einen angenehmen füflichen Befchmad und behaglichen Raufch; ift jeboch bas falpeterfaure Um= moniat unrein gewesen, fo verurfacht bas entwickelte Bas üble Folgen.

Die übrigen Ammoniaffalge werben bei ben betreffenben Gauren beschrieben; bie geruchlofen laffen fich baran erkennen, baf fie beim Zusammenreiben mit alkalischen Substanzen ben bekannten Ammoniakgeruch entwickeln, bas rothes Lakmuspapier blaut und in, ber Nahe von flüchtigen Sauren weiße Nebel verbreitet. Das sos genannte englische Riechsalz ift ein Gemenge von Salmiak und Kalk ober Potasche, welches in verschlossenen Gefäßen ausbewahrt wird, worin es lange Zeit beim Orffnen Geruch verbreitet und bei Uebelbesinden, Ohnmachten u. s. w. als Aufregungsmittel benutt wird.

Bom Roblenftoff.

Bilhelm hatte schon seinen Freunden bei der trockenen Destillation des hirschhorns gezeigt, daß dieses zuletzt Rohle in der Retorte zurudlasse, während sich eine Menge stücktiger Berbindungen gebildet hatten. Ein im Allgemeinen gleiches Resultat erhält man bei der Erhitzung von jeder Pflanzensubstanz, wenn diese nicht an und für sich schon slüchtig ift. Da die Pflanzensubstanzen selten Stickstoff enthalten, so sindet bei der trockenen Destillation derselben nur dann Ammoniatbildung statt, wenn genannter Stoff wirklich vorhanden ist; außer densenigen Produkten, die die thierischen Substanzen in genanntem Prozes geben, bildet sich hier noch eine große Wenge Essigfaure und eine dem gewöhnlichen Weingeist ahnliche Substanz, der sogenannte Holzgeist.

Die Rohle, welche burch Gluben thierischer ober vegetabilischer Stoffe erhalten wird, zeigt im Gangen einander fehr ahnliche Gisgenschaften und ift in jedem Fall ein einfacher Rorper, ber mehr

ober weniger frembe Substangen beigemengt ober chemisch gebunden enthalt. Sie ift fcmars und undurchfichtig und gleicht in ihrem Ansehen auch ber in ber Matur vortommenben Roble, bem Graphit und Anthracit. Im Mineralreich finbet fich noch eine andere Gubftang, welche ber reinfte Rohlenftoff ift, aber fich fcon in ber Farbe und burch feine Durchfichtigfeit von ben anberen Rohlenarten untericbeibet: es ift biefes ber Diamant, welcher in chemifcher Begiebung fich gar nicht von ber gewöhnlichen Roble, bem Graphit und Anthracit, untericheibet. Alle biefe verschiebenen Roblenarten geichnen fich baburd aus, bag fie vollfommen unschmelgbar und in verfchloffenen Befagen feuerbeftanbig finb, bei Borhandenfein von Sauerftoffgas aber in Rohlenfaure verwantelt werben, wobei fie, mit Ausnahme bes Diamants, mehr ober weniger eine erbige Gubftang, Mide, binterlaffen, Die aus verschiebenen Berbinbungen besteht. beren Rabifale aber auf eine eigenthumliche Beife mit ber Roble perbunden gemefen find. Denn man fann organische Berbindungen, wie g. B. bas Solg, ober auch bie Roble mit allen chemifchen Algentien behandeln und biefe gehorig wieder entfernen, fo geben fie beim Ginafchern immer eine Subftang, welche in Baffer losliche und alfalisch reagirende Theile enthalt. Bilhelm zeigte feinen Freunden biefes in einem einfachen Berfuch. Er nahm ein Stud Leinwand, welches ichon zu wiederholten Dalen gewafden worben war und baber alle feine in Baffer loslichen Subftangen verloren haben mußte, und entgunbete baffelbe; es binterblieb ein feines Det von gufammenhangenter Afche, welches er in ein wenig

Wasser warf; in die Flüssigkeit tauchte er ein Stück rothes Lasmuspapier, welches sogleich gebläut wurde; dieses Berhalten zeigt nun an, daß eine alkalische Substanz vorhanden sein muß, die aber nicht Ammoniak sein kann, da dieses sich während des Berdrennens versstücktigt haben würde, wenn es überhaupt gebildet worden wäre. Als er hierauf etwas Salpetersäure zusetzte, so braus te die Flüssige keit auf; dieses Ausbrausen rührt aber nicht durch eine Zersetzung der Salpetersäure her, sondern ist der Erfolg der Wirkung dieser Säure auf kohlensauren Salk und Kali. Es muß daher das Holz oder die Kohle auf eine ähnliche Weise mit einsachen Stoffen verdunden sein, wie im Blut das Eisen enthalten ist; in dieser organischen Flüssigkeit läßt sich ebenfalls das Eisen erst dei der Einäscherung nachweisen oder wenn sie mit Ehlor behandelt worden ist.

Wilhelm gab in Nachfolgendem feinen Freunden bie wichtigften Eigenschaften und Anwendungen ber verschiedenen Kohlenstoffarten an.

a) Pflanzenkohle. Die Kohle, wie fie burch die Berkohlung des Holzes gewonnen wird, hat die Form des letteren beibehalten, ift aber babei fehr poros geworden, was ihr viele Eigenschaften mittheilt, welche die natürlichen Kohlenarten nicht haben. Sie erleidet bei gewöhnlicher Temperatur keine Beränderung und fault nicht bei Gegenwart von Wasser, vielmehr schützt sie gegen Käulniß. Diese Eigenschaft der Kohle ist schon den Alten bekannt gewesen und wird auch jett noch oft in Anwendung genommen, um Holz gegen die Faulniß zu schüßen. Pfähle und andere Gegenftände von Holz, welche in die Erbe oder das Wasser geset werden follen, werden nämlich an der äußeren Seite verkohlt, wodurch bezweckt wird, das Holz mit einer etwa 1/2—1 Joll dicken Schicht von Rohle zu bedecken, wodurch es gegen die Einwirfung des Wassers und der Luft geschüht wird. Man hat vor ungefähr 60 Jahren mehrere solcher Pfähle in einer beträchtlichen Tiefe in der Themse eine gerammelt noch ganz wohl erhalten und durch Nachforschungen gessunden, daß sie wahrscheinlich zur Zeit Casars zum Bau einer Brücke eingeschlagen worden sind.

Die Kohle schütt nicht allein bas Holz, sondern auch andere Gegenstände gegen die Fäulniß und hebt die eingetretene Fäulniß vieler Substanzen wieder auf. Auch diese Eigenschaft wird sehr häusig benutt. So werden Fässer, die zur Ausdewahrung des Trinkwassers auf Seereisen dienen sollen, inwendig verkohlt, wobei ein doppelter Zweck erreicht wird, nämlich die Erhaltung des Polzes und die minder leicht eintretende Fäulniß des Wassers; schon das öftere Einlegen einiger frischgeglühten Polzschlen in das Trinkwasser schütt das Wasser gegen die Fäulniß oder hebt die eingetretene Fäulniß auf, und man kann daher sehr schnell ein übelriechendes und trübes Wasser in der sogenannten Filtrirmaschine reinigen. Wilhelm halte seinen Freunden bei der Beschreibung des Wassers versprochen, ihnen später die Einrichtung und den Zweck der Filtrirmaschinen anzugeden, und hier ist der Ort, wo er dies thun konnte. Sie bestehen aus zwei kegelsörmigen abgestumpsten Gefäßen, welche so in einander

gefett werben, bag ber engere Durchfcnitt nach unten fiebt: bas untere Befag enthalt am Boben einen Sahn gum Abfliegen bes gereinigten Daffers, bas obere Gefäß ift unten burchlochert; ber untere Theil beffelben wird mit groben reinen Riesftuden bebedt unb bierauf abmechfeinbe Lagen von frifch ausgeglühter, gerichlagener und von ben feineren Theilen burch Sieben befreiter Solgtohlen und gros ben Sanbftuden gegeben; hierauf wird bas unreine Baffer auf biefes Befag gegoffen; in bem Sand lagt es feine bie Trubung erregenben Bestandtheile, in ber Roble aber feine riechenben und ichmedenben Theile gurud und fliegt bann in bas untere Befaß gang farb = , geruch = und geschmacklos ab. Ein Apparat biefer Art von ber Broge 1/4 Dom ift hinreichenb, um alles fur ben bauslichen Bebarf nothwendige reine Baffer zu liefern. Berfagt er mit ber gange ber Beit feine Birfungen, fo wird bas obere Befag entleert und aufs Neue auf bie oben angegebene Beife gefüllt, - Auch Bleifch wirb, wenn es fchon faulig geworben ift, burch bas Ginle. gen zwischen Rohlenpulver wieber wohlschmedenb, weghalb auch Cabaver, bie langere Beit aufbewahrt werben follen, mit Rohlenpulver angefüllt und umgeben werden.

Die Rohle abforbirt alle Gasarten und Dampfe und wird beghalb vielfach in Anwendung gebracht. Auf diese Weise laffen fich ohne alle andere Raucherungen Ranme von übelriechenden Dampfen und anderen in der Luft enthaltenen Substanzen reinigen. Man braucht zu diesem Zweck nur an etlichen Orten des Raumes frisch ausgeglühte und in der Größe von Baumnuffen zerschlagene Kohlen

in Sieben aufzustellen, um ben genannten 3mect zu erreichen; versagen im Berlauf ber Beit die Rohlen ihre Dienfte, fo brauchen fie nur ausgeglüht und in verschloffenen Befagen ber Erfaltung überlaffen zu werben, um wieber bie porigen Gigenschaften zu er= halten. Um feinen Freunden biefe fo nutbare Gigenschaft burch bas Erperiment nachzuweisen, bließ Bilhelm in zwei verschliegbare Glafer einige Buge Cigarrenrauch; ein Wefaß ftellte er fur fich bin, in bas andere gab er einige frisch ausgeglühte und erfaltete Roblen; in Berlauf einer balben Stunde ließ er feine Freunde in die Glafer riechen, wobei fie fanben, bag basjenige Blas, in welchem fich bie Roble befand, gar feinen Beruch befag, bas andere aber einen bochft üblen Geruch verbreitete. Auch bie Gigenschaft, Bafferdampfe ju abforbiren, bient bagu, eiferne ober ftahlerne Berathichaften gegen bas Roften zu ichuten; es ift baber am zwedmäßigften, folche Berathichaften amifchen Roblenbulver vervadt aufzubewahren und ju vericiden.

Wenn große Maffen frift ausgeglühter Holzschlen im gepulverten Buftand an ber Luft liegen, so absorbiren fie fo viel atmosphärische Luft und Wasserdampf und erhigen sich nach einigen Stunden so start, baß sie sich entzunden. Diese Eigenschaft muß besonders in Pulvermuhlen berücksichtigt werden, damit kein Ungludsfall herbeigeführt wird.

Die Rohle hat ferner bie Eigenschaft, verschiedene farbige und riechenbe Stoffe, Salze und andere Substangen aus Rluffigkeiten

anqueieben und wird zu biefen 3meden vielfach benunt. bierüber tonnte Bilhelm fchnell feinen Freunden einen Berfuch zeigen; er gab in ein Glas Rothwein und ichuttelte biefen mit Roblenvulver; nach Berlauf einer Biertelftunde gab er bie Fluffigfeit auf ein Wilter, mo fie faft farbles ablief. Es mare biefes ein berrliches Mittel, bem Bein bie unangenehme Farbe, bie er manchmal hat, qu entrichen, wenn bie Roble nicht qualeich auch eine anbere Birfung außerte; fie entgieht bem Bein namlich auch feinen Beruch, bas Aroma ober bie Blume genannt, und ben angenehmen Gefdmad, und benimmt ihm'fo viel feines Berthes. In anderen Källen ift aber biefes Berhalten fehr gut; fo wird g. B. Branntwein, welcher einen unangenehmen Fuselgeruch und Weschmack befist, ganglich von ber biefes verurfachenben Gubftang befreit, wenn er mit friid ausgeglühter und erfalteter Roble geschüttelt wirt, und im Großen wird tiefes Berfahren ber Reinigung bes Branntmeins oft vorgenommen. Nothwendig ift es aber, bem Branntwein, wenn er einige Tage mit ber Roble in Berührung gestanden hat, von biefer abzugießen und fur fich in einer Blafe abzubestilliren; murbe Die Roble ebenfalle in ben Reffel gegeben merben, fo murbe auch ein großer Theil ber fufeligen Cubftang burch bie Barme wieder ausgetrieben und in bas Destillat gebracht werben.

Die Pflanzenkohle wird wegen ihrer entfarbenden Rraft zur Entfarbung vieler Auftosungen benutt und fann zu biesem 3weck noch in ihrer Wirtung baburch verftartt werben, bag man sie mit einer Potafchenlosung trantt, zur Trodne verbunftet, gluht und wieber

zur Entfernung der falzigen Bestandtheile mit Waffer behandelt; eine fo vorgerichtete Rohle übertrifft noch in ihrer Wirkung und wegen ihrer Reinheit die später zu beschreibende Thierkohle.

Gine in ber Form und Reinheit von ber gewöhnlichen Bflangenfoble fich untericeibenbe Roble ift ber fogenannte Rien = pher Lampenruß, welcher in eigenthumlichen Anftalten, in ben Rugbrennereien burch bie unvollftanbige Berbrennung ber beim Grhiken bes Solzes und anderer Stoffe fich bilbenben flüchtigen Brobufte abgeschieben und angesammelt wirb, um als Sanbelsgegenftanb gu Ginen folden Berrugungeprozeg fonnte Bilbelm feinen Freunden augenblicklich im Rleinen zeigen. Er nahm bie hellbren= nende Dellampe und hielt mit ber Sand bie unten gur Buführung pon atmofpharifcher guft bienenben Deffnungen gu; fogleich verlanaerte und verengerte fich bie Flamme und ein ichwarger bider Rauch flieg von ber Flamme in bie Bobe, welcher fich größtentheils an überhangenden falteren Substangen ju einem fcmargen Bulver verbichtete. Er ift baburch entftanben, bag bie von ber Seite guftromenbe atmofpharifde Luft nicht binreichend war, bie beim Brennen aus bem Del fich bilbenben flüchtigen Brobufte vollfommen qu verbrennen und ber Sauerftoff ber Luft mehr auf ben Bafferftoff als ben Rohlenftoff mirfte, bafer ein großer Theil bes letteren abgeschieben wirb. Diefer Rug ift, wenn er in verfchloffenen Befa-Ben gur Entfernung ber ihm beigemengten flüchtigen Brobufte geglubt worben ift, reiner Rohlenftoff und bient gur Bereitung ber Tufche und anderer Farbeartifel.

b) Thiertoble. Diefe Rohle ift in ben meiften Fallen un= reiner als bie Bflangentohle, verhalt fich aber in ihrer entfarbenben Gigenschaft beffer als jene; bie Urfache hiervon ift, baf fie weit porofer ift. Sie wird gewöhnlich burch Erhiten ber thierifchen Rnoden ober anderer Subftangen in verfchloffenen Befagen, mobei gewöhnlich die anderen babei mit auftretenben Brobufte benutt merben, gewonnen, und im grob gepulverten Buftanb als Entfarbungsfubstang vorzuglich bei ber Buderfabrifation, in fein gemahlener Substang als Beimischung gur Stiefelwichse und anberer Farbereien gebraucht. Die befte thierifche Roble, b. b. biejenige, welche gum Entfarben von Fluffigfeiten am tauglichften ift, wird bei ber Bereitung bes Blutlangenfalges (f. Chan) gewonnen, indem hier bloß fnochenfreie thierifche Substangen, mit Botafche vermengt, geglubt und bie babei nicht in Berbindung getretene Roble von bem Salg burchbrungen wird und fo nach bem Ausgiehen bes Salzes mit Baffer fehr poros gurudbleibt. - Da bie gewöhnliche Knodentoble einige Procenie in Baffer loslicher Salze enthalt und biefe bei ber Entfarbung von Fluffigfeiten von biefen gelof't werben, fo fant es ber Berfaffer ichon vor gehn Jahren fehr gwedmäßig, bie Roble erft mit Baffer und etwas Salgfaure gu behandeln und fie bann wieber gut auszuwaschen; biefes ift befonbers fur bie Buderraffinerie von Bichtigfeit, indem bie im Baffer loslichen Salze ber Rnochentoble meift auch folche find, bie Waffer aus ber Luft angieben und fo bem Buder bie uble Gigenschaft ertheilen, auf bem Lager leicht feucht zu merben.

Noch andere, aber weit unreinere Kohlenarten werden aus ben Steinkohlen (Coaks), Braunkohlen und bem Torf gewonnen; die aus beiden letteren zeigen auch entfärbende und Geruch anziehende Figenschaften, werden aber meist wie die Coaks nur als Feuermatezial benutzt.

Der Graphit hat die oben erwähnten absorbirenden Eigenschaften der Kohle nicht, zeichnet sich aber dadurch aus, daß er beim Angreisen sehr milde ist und beim Anstreichen abfarbt; beide Eigenschaften machen ihn zu einer sehr nutdaren Substanz, denn er dient mit Fett oder Del vermischt zum Einschmieren der Getriebe verschiesdener Räderwerke und Maschinen und zum Anstreichen des Eisens, um diesem eine schöne Eisenfarbe zu ertheilen. Die andere Anwendung ist die zu den sogenannten Bleististen, wo er mit Schweselsantimon verwenzt wird. Da er sehr schwierig verdrennt, so dient er auch zur Darstellung von Tiegeln für Metallschmelzungsprozesse. Er sindet sich an mehreren Orten Europas und kann auf künstliche Weise bei Behandlung des Gußeisens mit Kohle oder des Stabeisens mit Kohlenwasserstoffgas gebildet werden und enthält immer einige Procente Eisen, das ihm durch Salzsäure in gelinder Wärme entzogen werden kann.

Der Anthracit kommt noch weniger in Anwendung als die übrigen Kohlenarten und felbst als Heiginaterial wird er nicht sehr viel gebraucht, da er sehr schwierig verbrennt; er enthält Beimengungen von Eisenoryd, Thonerde und Kieselerde und sindet sich an mehreren Orten Europas.

Der koftbarfte Kohlenstoff ift ber Diamant, welcher sich in Offindien und Brasilien sindet und vor 10 Jahren auch am Ural entdeckt worden ist. Seine Durchsichtigkeit, sein lebhaster Glanz, seine große harte (er ist bis jest der harteste Körper) und das ausgezeichnete Farbenspiel, welches er beim Schleisen erhält, machen ihn zu dem kostdarsten Evelstein, dessen Werth noch dadurch versmehrt wird, daß er sich nur selten sindet. Er ist reiner Kohlenstoff; deshald ist es schon oft versucht worden, ihn auf kunklichem Wege darzustellen, aber die jest noch ziemlich erfolglos. Seine kunkliche Darstellung kann wenigstens nur in einem sehr lang dauernden Prozes gesingen, der leicht die Kosten eines natürlichen Diamants überssteigen würde. Er bient als Schmuck, die kleineren Stücke zum Glasschneiden und im seingeschlemmten Zustand zum Schleisen der Diamanten und anderer harten Evelsteine.

Im Borhergehenden hatte Wilhelm feine Freunde mit ben allgemeinen Eigenschaften der verschiedenen Rohlenarten bekannt gemacht; jest hatte er biese nun noch mit dem Berhalten des Rohlensstoffs gegen Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff und ben Berbindungen besselben mit biesen Stoffen bekannt zu machen.

Roblenfäure.

Wilhelm erhitte ein Stud Holzschle theilweise bis zum Glusten und tauchte fie in reines Sauerstoffgas, wo fie, wie er feinen Freunden schon beim Sauerstoff gezeigt hatte, unter Funtenfprühen

faft ganglich verschwand und nach bem Umfchutteln bie in bem Glas befindliche blaue Auflofung bes Lafmus roth farbte. Das Brobuft ber Berbinbung bes Roblenftoffe mit bem Sauerftoff ift alfo eine Saure und fann auf unmittelbarem Bege gebilbet werben. Gine gleiche luftformige Subftang wird aber auch erhalten, wenn alle bie übrigen Roblenarten, ber Anthracit, Graphit und Diamant, bei einer hohen Temperatur ber Ginwirfung bes Sauerftoffgafes ausgefest werben, woraus man erfannte, bag fie Roblenftoff feien. Sie bildet fich auch beim Erhigen ber Roble mit Metalloryben, nebft Baffer bei bem Berbrennen aller organischen Berbinbungen, im Athmungeproges, bei ber trodenen Defillation, nebft Alfohol im Progeg ber Bahrung und findet fich theils frei, theils gebunden in ber Ratur, und zwar frei in ber atmofpharifden Luft und in vielen Quellmaffern und gebunden in allen Galg=, Stein = und Erb= arten, welche bei ber Berührung mit verbunnten Gauren aufbraufen, ohne babei einen Geruch nach faulen Giern ju entwickeln. Bilhelm tonnte biefe Bilbung und bas Auftreten biefer Caure leicht in einigen Erperimenten zeigen.

In ein mit Sauerstoffgas gefülltes und etwas Ralfwaffer enthaltendes Glas brachte er eine glubende Roble, welche auf befannte Beise verbrannte, aber zugleich auch bas Ralfwaffer ftart trubte.

Unter einer Glode, welche auf einem Teller ftand, ber mit hellem Ralfwaffer bebedt war, brachte er eine brennenbe Spirituslampe, wo biefelbe nach einiger Beit verloschte, bas Ralfwaffer fich aber auch fart getrübt hatte; letteres gof er bann in ein gewöhnliches Mebizinglas.

Durch ein mit Kalfwaffer gefülltes Glas bließ er einige Zeit bie Luft aus ber Lunge, wodurch bas Kalfwaffer balb fehr ftart getrübt wurde.

Auf eine Flasche, in welcher fich gahrenbes Bier befand, sette er eine Gaslettungeröhre und führte biese ebenfalls in Kallwaffer, wobei bieses burch bie auftretenden Lustblasen ftart getrubt wurde.

Ein flaches Gefäß feste er mit Kalfwaffer gefüllt an bie atmospharische Luft, wo sich letteres balb trubte.

In ein Glas, in welchem fich gewohnliches Quellwaffer befand, gab er ebenfalls Raltwaffer, wo fich auch eine Erubung einstellte.

Bulett gab er noch in ein Entwidelungsgefäß ein Stud Rreibe und übergoß es mit verdunnter Salpeterfaure; es entftand ein ftarfes Aufbraufen und als er die auftretenbe Luft mittelft einer Glasrobre in Ralfwaffer leitete, wurde diefes fehr ftark getrübt.

Der Erfolg war in biesen Bersuchen immer berselbe gewesen; erft Trübung bes Kalkwassers und bann ein völliger Niederschlag; Bilhelm goß nun aus allen Gläsern die überstehende helle Klüsssigeit ab und auf die vorhandenen Niederschläge verdunnte Salpestersaure, wodurch sie sämmtlich unter Ausbrausen wieder verschwanden. Es hatte sich nämlich durch die Wirkung der Rohlensaure auf das Kalkwasser in Wasser untöslicher kohlensaurer Kalk gebildet, welcher durch den Zusah von Salpetersaure unter Entwicklung von Kohlensaure in löslichen salpetersauren Kalk verwandelt wurde.

Außer ben oben angegebenen Bortommen ber Rohlenfaure finbet fich biefelbe noch in großen Mengen in verschiebenen Sohlen, wie 3. B. in ber Dunftgrotte bei Pyrmont, in Brohlthal am Laacher See, in ben Hunbsgrotten von Neapel u. f. w. frei vor.

Die Rohlenfaure kann in gasförmigem Zustand fehr leicht und, in großer Menge entweber burch Zersehung ber kohlenfauren Salze, befonders der verschiedenen Arten von kohlenfaurem Ralf, wie Marmor, Kreibe, Ralkstein u. f. w., mit verbunnter Saure ober im Prozes der Gahrung gewonnen und zu weiteren Zweden benutt werden.

Die hauptfächlichsten Eigenschaften ber Rohlenfäure in gasförmigem Zustand find folgende: Es ist farblos, riecht stechend fäuerslich und schmeckt sauerlich, röthet, wie Wilhelm schon vorher seinen Freunden gezeigt hatte, schwach die Lakmustinktur und ist um die Hälfte schwerer als die atmosphärische Luft. Wegen dieser Eigenschaft sammelt sich die Rohlensäure da, wo sie in großen Massen austritt, immer am Boden an, und in den Dunsthöhlen von Phromont kann man ein recht interessantes Erperiment deshalb anstellen. Macht man nämlich an diesem Orte eine gewöhnliche Seizsenblase und läßt diese von der Pseise abfallen, so bleibt sie da schweben, wo die Gränze zwischen dem Kohlensäuregas und der atmosphärischen Luft ist. Das Gas ist ferner weder brennbar, noch athembar, wie Wilhelm sogleich seinen Freunden zeigte. Er ließ auf dieselbe Weise wie früher aus Kreibe durch verdünnte Salveterssaue, Kohlensäure entwickeln, und leitete es in ein leeres Glas;

vermoge feiner großeren Schwere verbrangt es bie atmofpharifche Luft und sammelt fich in bem Blas an; nach einiger Beit bielt er ein an einem Draht befestigtes Ctud brennenbe Bachsterge in bas Glas und fentte es langfam ein; bie Flamme gog fich babei in bie Bobe, und blieb endlich auf einem Bunkt fteben, mabrend ter Docht verloscht mar und nur noch Dampfe entwickelte, welche über ber Roblenfaure verbrannten; als er bas Bachelicht wieder in bie Sohe jog, brannte es wieber an, fentte er es aber tiefer, fo verloschte endlich auch bie schwebente Flamme. Um nun gu geigen, bag bie Rohlenfaure wirflich bie Urfache bes Berlofchens fei, brannte er bas Wachslicht nechmals an und tauchte es in ein bloß atmosphärische Luft enthaltendes Glas, wo es ziemlich lebhaft fortbrannte; als er aber bas mit Roblenfaure gefüllte Blas vorfichtig fo nach bem Befag neigte, als wollte er eine Fluffigfeit übergießen, fo verlofchte bie Flamme. In ein anderes mit Roblenfauregas gefulltes Glas gab er einige lebenbe Fliegen, bie nach einer Dinute betaubt nieberfielen und erftidt fein wurben, wenn er fie nicht wieder an die Luft gebracht hatte, wo fie fogleich wieder lebhaft mur= ben. Gin ahnliches Erperiment wird tem Besuchenden ber Sunds: grotten von Reavel gezeigt, indem in biefen die Rohlenfaure ebenfalls nur in einer gemiffen Sobe ichwebt. Die Denichen fonnen in aufrechter Stellung ben Aufenthalt in biefen Sohlen langere Beit abhalten; wird aber ein hund mit in bie Sohle genommen, fo ift biefer in bem Dunftfreis ber Rohlenfaure und wird betaubt; durch fein Fortichaffen an die freie Luft wird er bann wieder gum Leben gebracht. Werben Insekten ober Schmetterlinge, die zum Aufbewahren in Sammlungen bestimmt find, in Kohlensaure ers stickt, so verlieren sie nicht, wie es beim Tödten mit Schwesels dämpfen geschieht, ihre Farbe.

Da nun bie Roblenfaure fich oft in großen Mengen in Raumen entwideln fann, wie g. B. in Rellern, wo fich gahrenbe Fluffigfeiten befinden, fo fann ber Befuch berfelben oft lebensgefährlich werben. Es ift baber nothwendig, folche Raume mit Subftangen zu perfeben, bie bie Rohlenfaure fchnell angieben; eine folche Gubftang ift ber Ralf. Wirb er im gebrannten Buftanb in Reller gebracht, fo erfüllt er einen boppelten 3med; namlich er gieht bie Feuchtigfeit und zugleich bie Rohlenfaure an, und nie fann fich in fo bestellten Rellern eine große Menge von Rohlenfaure ansammeln. bat er feine Wirfung verloren, was baran erfannt wirb, bag er im Baffer angerührt, nicht mehr fcharf fchmedt und bas rothe Lafmuepapier nicht blaut, fo wirb er burch neuen erfest. Saben fich große Mengen von Roblenfaure in Raumen angesammelt, ober bat man nur bie Bermuthung, fo pruft man querft bie Luft burch ein brennenbes Licht; wird biefes verlofct. und muß ber Raum balb befucht werben, fo ichieft man entweder einige Dale mit einem Bewehr hinein, woburch eine große Luftbewegung veranlagt wirb, ober man gießt geloschten und mit Baffer gu einem Brei angerührten Ralf hinein, woburch fle fchnell abforbirt wirb.

Das Rohlenfauregas läßt fich bei ftarfem Drud und fehr nies briger Temperatur ju einer Bluffigfeit verbichten, welche bei ihrer Berdampfung so viel Kalte erregt, daß ein anderer Theil berfelben fest wird; wird in biese feste Rohlensaure etwas Quecksilber gebracht, so wird bieses ebenfalls durch die große Warmeentziehung ber festen Rohlensaure in einigen Sekunden fest, so daß man Medaillen barvon pragen kann, die einige Zeit fest bleiben.

Die Rohlenfaure wird vom Baffer in ziemlicher Menge verschluckt und bie Menge fleigt mit bem Druct, ben beibe bei gegenfeitiger Berührung ausgesett werben; aber ichon bei gewöhnlicher Temperatur und Dichtigfeit ber atmospharischen Luft fann bas Baffer fein gleiches Bolumen Rohlenfauregas aufnehmen, und baburch einen ftedenb fauerlichen Geruch und angenehm fauerlichen. hochft erfrischenben Beschmad erhalten; bie meiften Brunnenwaffer verbanten ihren erfrischenben Gefdmad bem Borhanbensein von Roblenfaure. Man wendet gur Bereitung folder Baffer, bie noch mit mehreren Galgen vermischt werben, bamit fie ben in Ratur portom= menben Rohlenfaure-haltigen Baffern um fo ahnlicher werben, entweber bie Roblenfaure an, welche fich int Prozeg ber Gabrung bilbet, ober wie fie burch Berfetung von Marmor mit Gauren erhalten wirb, ober man lagt bie Rohlenfaure aus einem in bem Baffer gelof'ten fohlenfauren Salg burch Salgfaure auftreten, und verftopft in bem Augenblid, wo bie Salgfaure angegeben worben ift, bie Blafche feft, woburch feine Rohlenfaure entweichen fann, und fich in bem Baffer lofen muß. Lofen bie Fluffigteiten mehr Rohlenfaure auf, ale fie an ber Luft jurudhalten tonnen, fo entfteht burch bas Entweichen ber Rohlenfaure ein Schaumen, wie man es

am Champagner, jungen, in Glafden verichloffenen Bieren u. f. w. öfters mahrnimmt; bie entweichenbe Rohlenfaure bringt einen eigenthumlichen pricelnden Geruch und Gefchmad hervor, ber febr angenehm ift. Um ihn ganglich zu genießen, muß man baber bie Fluffigfeiten nur febr langfam in bie geneigten Trinfglafer eingießen, bamit nicht zu viel Rohlenfaure ausgestoßen werbe. Im Bier und Chain= pagner ift bie Roblenfaure nur beghalb vorhanden, weil bie Gluffigfeiten noch vor ber vollftanbig beenbigten Gabrung auf Blafchen gefüllt werben, hierin biefe erft beenbigen tonnen, bie freigeworbene Roblenfaure aber nicht entweichen fann. Ginen braufenben Bein fann man fehr leicht verfertigen, und einem fauren Wein baburch feine üblen Folgen benehmen, wenn man auf eine gewöhnliche Beinflasche (von 2 & Inhalt) 1 Quentchen boppelt fohlenfaures Ratron und 1 - 2 Loth gerriebenen Buder gibt, die Flasche fcnell verftopft und nach bem Umschutteln einige Stunden an einem fühlen Ort legt. Ift ber Wein nicht fauer, in welchem Fall er nicht auf bas fohlenfaure Salg gerfegend wirfen fann, fo gibt man noch 2/2 Quentchen Beinfteinfaure bingu, und lagt ihn etwas langer liegen. Wilhelm verfertigte feinen Freunden eine Rlafche folden mouffirenden Beines aus einem recht fauer ichmedenben Bein, und biefe fanben bann ben Befchmack beffelben recht angenehm. Auf gleiche Beise verfertigte Bilbelm eine ichaumenbe Limonabe, inbem er 11/2 Quenichen gerriebenes bobbelt fohlenfaures Ratron, 11/4 Quentchen Beinfteinfaure und 2 Loth Buder in ein Gefag brachte, in welchem fich 1/2 Daß Waffer befant. Diefe Ingrebienzen auf

Reisen bei sich zu führen ist höchst zwecknäßig, ba man oft an Orte kommt, wo man nur schlechte Getränke erhält. Es ist aber bann gut, bas Natron oder bie Weinsteinsaure nur mit bem Zucker zu vermischen, und bie andere Substanz abgewogen in einem Papier zu haben, benn mit ber Länge ber Zeit wirken auch trocknes kohelensaures Natron und Weinsteinsaure auf einander, die Kohlensaure wird ausgetrieben, ehe sie es werden soll, und das Getränk erhält keinen erfrischenden Geschmack.

Die Kohlensaure verbindet sich mit verschiedenen Ornden, die im neutralen Zustand, und wenn sie im Wasser löslich sind, alkalische Reaction äußern; die sauren Salze sind sämmtlich in Wasser löslich; so wird 3. B. der kohlensaure Kalk, welcher sich beim Leiten des Kohlensauregases in Kalkwasser bilvet, wieder gelös't, wenn man längere Zeit noch Kohlensaure durch die Flüssigkeit strömen läßt; wird aber dann die Flüssigkeit gekocht, so scheibet sich die Kohlensaure, die zur Lösung diente, wieder ab, und es entsteht von Neuem ein Niederschlag. Diese Erscheinung zeigt sich sehr ost bei den Duellwassern, die freie Kohlensaure und dann gewöhnlich auch sohlensauren Kalk enthalten, wenn sie gekocht werden, wobei sich oft die Gefäße nach und nach mit einer Rinde erdiger Substanz bedecken, welche größtentheils aus kohlensaurem Kalk besteht, und durch Behandlung mit verdünnten Säuren, z. B. mit Essig enternt werden kann.

Die Rohlenfaure wird noch in einigen anderen Prozessen benutt, was späterhin angegeben werden foll.

Rohlenfaures Ammoniat.

Benn Kohlensauregas und Ammoniasgas in bem Berhältnis von 1 zu 2 zusammentreten, so verschwinden beide Gasarten; es bilbet sich nämlich eine feste salzartige Substanz, welche das Produkt der Bereinigung beider Gasarten ist und ein schönes Beispiel darbietet, wie zwei gassörmige Körper sich zu einer festen Substanz verdinden können. Es besteht ans gleichen Mischungsgewichten Ammoniat und Kohlensaure, entläst aber 1/3 seines Ammoniats und nimmt dafür Wasser auf, wenn es mit letterem in Berührung gesett wird. Diese neue Berbindung ist es auch, die sich in großer Menge bei der trocknen Destillation thierischer Stosse bildet, wovon Bilhelm schon bei dem Ammoniat gesprochen hatte.

Da es aber in bem letten Prozeß sehr verunreinigt austritt, so kann es in biesem Zustand nur zu wenigen Zwecken benutt wersben. Es muß gereinigt werben; bies geschieht nun mit einem and beren Produkt der trocknen Destillation, nämlich es wird mit thierrischer Rohle im getrockneten Zustand so oft sublimirt, bis es allen Geruch nach brenzlichem Del verloren hat und vollkommen weiß geworden ist. Es kann aber auch und am reinsten aus dem Salmiak gewonnen werden, wenn man diesen mit Kreide vermengt sublimirt, wo sich die Bestandtheile austauschen und zu gleicher Zeit ein Wasserbildungsprozeß aus einem Theil der Elemente des Salmiaks und des Kalks statt sindet, welcher auf das entstehende

neutrale tohlenfaure Ammoniaf zerfetend wirft, und anberthalb fohlenfaures Ammoniaf mit Waffer verbunden gebildet wirb.

Dieses Salz ift es, welches in ber Chemie und Mebizin zu verschiedenen Zwecken benutt wird; es ist sehr leicht flüchtig und biese Eigenschaft macht es tauglich zur Feinbäckerei; es wird nām-lich in Wasser oder Milch gelös't zu bem Teig gemischt; wird bies ser bann in den Ofen gegeben, so entweicht bas kohlensaure Ammoniat und veranlaßt dadurch, daß das Gebäck sehr blasig und locker wird.

Wird die Auflösung dieses Salzes ber Luft ausgefest ober mit Alfohol vermischt, so zieht es im ersten Falle Kohlensaure an, in letterem Falle aber entläßt es Ammoniat, und verwandelt sich in doppelt kohlensaures Ammoniat, welches beim Erhigen seiner wäse serigen Lösung wieder in anderthalb kohlensaures Ammoniat verswandelt wird.

Rohlenory bgas.

Bilhelm erwähnte seinen Freunden, daß brennende Rohlen öfters an ihrer Oberstäche eine blaue leckende Flamme ausgeben, die das Produkt der Verbrennung einer anderen Orphationsstuse des Kohlenstoffes ist; diese Flamme zeigt sich nur dann, wenn den brennenden Rohlen von unten nicht die hinreichende Menge atmosphärissche Lust zugeführt wird und die oberhalb liegenden Kohlen schlen schlen schlen sim Glühen sind; es wird in diesem Fall die unten gebildete Rohlenssaure bei ihrem Durchgang durch die glühenden Kohlen bestimmt, noch so

viel Kohlenstoff aufzunehmen, als sie schon enthalt und als eine gasförmige Substanz an die Oberstäche der Kohlen zu kommen, wo sie, wenn lettere glühend sind, aus der atmosphärischen Luft Sauerstoff aufnimmt und mit der oben erwähnten Flamme verbrennt.

Dieses Gas wird rein erhalten, wenn man entweder über in Röhren besindliche glühende Rohlen oder Eisenfeile trodne Rohlensfäure gehen läßt, oder Kreibe und verschiedene Metalloryde mit Rohle vermengt, einer hohen Temperatur aussetzt und das auftretende Gas von der gleichzeitig durchgetriebenen, entwickelten oder gebils beten Rohlenfäure dadurch reinigt, daß man es durch Kalkwasser oder eine andere alkalische Flüssigkeit leitet, wovon es nicht ausges nommen wird.

Es ist ein sehr schädliches Gas und hat schon oft Todesfälle veranlaßt. Im reinen Zustand ist es farbe, geruche, und geschmacke los, besteht nach tem oben angegebenen aus 6 Theilen Kohlenstoss und Scheilen Sauerstoss und wirft schnell tödtend; selbst mit vieler Luft vermischt, erregt es noch Schwindel und Ohnmacht. Es versbreitet sich dann im Wohnzimmer, wenn entweder große Menge von Kohlen im Brand sind oder wenn der Zug des Osens eher verschlossen wird, als die in demselben enthaltenen Vernnmaterialien verlösscht sind, und bewirst die oben angegebenen Erscheinungen auf den thierischen Organismus. Da sich zugleich noch eine andere Berbindung mit entwickelt, die Kohlendamps genannt wird, deren Natur aber bloß die jeht durch seine Wirfung auf das Leben bestannt ist, unangenehm riecht und schnell erstidend wirst, so muß

man niemals Rohlen in verschloffenen Raumen erhiten ober bie Rlappen ber Defen vor bem volltommenen Berbrennen foliegen.

Anderweite Drybe bes Rohlenftoffes.

Der Kohlenstoff bilbet noch vier andere Orpbe, die alle von saurer Natur sind; zwei berselben sinden sich in ber Natur fertig gebilbet, die zwei anderen werden auf dem Weg der Runst, aber nicht unmittelbar, gebildet. Wilhelm konnte auf die weitere Grörterung dieser Substanzen nicht eingehen, da drei berselben in der Technif gar kein Interesse haben, die vierte aber, welche von technischem Interesse ist, eigentlich in die Pstanzenchemie gehört. Diese Berbindungen sind:

- 1) Dralfaure, welche im waserfreien Zustand aus 2 Mischungs : Gewichten Roblenstoff und 3 Mischungs : Gewichten Cauerstoff besteht, sindet sich im Pflanzenreich theils frei, öfters aber an Basen gebunden, ist zuweilen ein Bestandtheil der Harnsteine und sindet sich in einem Mineral, dem sogenannten Humboldtit. Sie zeichnet sich durch ihre große Berwandtschaft zu den Basen aus und übertrifft in vielen Källen die der Schweselsäure;
- 2) Sonigsteinfaure, welche aus 4 Mifchunge-Bewichten Rohlenftoff und 3 Mifchunge = Gewichten Sauerstoff besteht, findet fich in einem jest fehr feltenen Mineral, bem honigstein;
- 3) Krofonfaure besteht aus 5 Mifchunges-Gewichten Rohlens ftoff und 4 Mifchunges Gewichten Sauerstoff und bildet sich bei der Darftellung bes Ralimetalls aus fohlenfaurem Rali und Rohle; fie

zeichnet sich baburch aus, baß sie mit ben Orpben safrangelbe Salze bildet, woher sie den Namen erhalten hat.

4) Rhobizonfaure besteht aus 3 Mifchungs-Gewichten Rohlenstoff und 5 Mischungs-Gewichten Sauerstoff und bilbet fich neben voriger; ihre Salze sind rosenroth bis carminroth, woher sie den Namen erhalten hat.

Bon ben Rohlenwafferftoffen.

Der Berbindungen des Kohlenstoffes mit dem Wasserstoff gibt es sehr viele; sie bilden sich theils in dem Begetationsprozes, theils bei der Zersezung der organischen Berbindungen durch Sige. Sie besigen alle Formen des Aggregatzustandes; sie find nämlich theils gasförmig, theils slüffig, theils fest. Wilhelms Plan ging aber nicht dahin, seine Freunde mit den Eigenschaften dieser Körper bestannt zu machen, da sie eigentlich in die organische Chemie gehören; bloß zwei dieser Berbindungen wollte er uach ihren Eigenschaften und Anwendung erörtern, da sie im Leben eine wichtige Rolle spielen:

1) Rohlenwafferftoffgas, leichtes.

Dieses Gas bilbet sich ba, wo organische Substanzen ber Fäulniß überlassen sind, strömt an manchen Orten aus bem Erbboben
hervor und sindet sich in den Steinkohlengruben; es ist ferner ein Brodukt der trodnen Destillation organischer Substanzen und bildet
sich beim Leiten des folgenden Rohlenwasserstoffgases oder des Alkoholdampfes durch glübende Röhren. Dieses Gas, obgleich es meist mit anderen vermengt auftritt, gibt, mit atmosphärischer Luft vermischt, die gefährlichste Luftmischung und hat in den Kohlenwerfen schon vielen Bergleuten das Leben gekostet. Es verbinden sich nämlich seine Bestandtheile, der Kohlenstoff und Wasserstoff mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Lust, wenn ein brennender Körper hineingebracht wird, mit einer solchen Heftigkeit, daß schon geringe Mengen eines solchen Gasgemisches, wenn sie in einer Glasröhre eingeschlossen sind, deim Entzünden durch den elektrischen Funken die Glasröhre zerschmettern. Sind nun solche Gasgemische in größerem Maßstad vorhanden, wie sie sich z. B. oft in Kohlenbergwerfen bilden, so wird bei der Annäherung eines brennenden Körpers der Raum in eine wahre Hölle verwandelt und durch die Kraft der explodirenden Mischung gewöhnstich ein großer Theil der Kohlenstollen sammt den Arbeitern versnichtet.

Da nun aber die Bergleute ohne Licht nicht in ben Bergwerken arbeiten können, bas Rohlenwasserstoffgas sich aber bei seinem Auftreten auf ben thierischen Organismus nicht beschwerlich fällt, best halb nicht erkannt wird, so geschahen so häusig Unglücksfälle in ben Bergwerken, daß die englische Regierung vor ungefähr 25 Jahren einen Preis auf die Einrichtung einer Lampe setze, mit welcher ohne Gesahr ber Bergmann in einem solchen Raum arbeiten kann. Der Engländer G. Davh, dem die Wissenschaft so viel verdankt, war es auch, der durch die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitstampe ber Menscheit einen großen Dienst leistete. Er benutzt

namlich bie Erfahrung, bag brennbare Gasarten, wenn fie in einiger Entfernung von ihrem Ausgangershr burch ein Drahtnet von Rupfer geben, welches auf ben Quabratgoll 400 Dafchen hat, bloß an ber außeren Seite bes Detes fortbrennen, wenn biefen ein brennenber Rorper genabert wirb, ber Raum aber gwifden bem Det und bem Ausgangerohr nicht burch bie außere Flamme entzundet wird. Diefer Erfahrung ju Folge conftruirte Davy feine Lampe folgender Dagen : Gin gewöhnlicher Delbehalter, ber an ber Geite eine Ginflugröhre für bas Del und in ter Mitte eine Dochtrohre hat, wird mit einem Geftell bebeckt, in welchem ein rohrenartig geformtes Drahtnet bicht eingefest ift; außerbem geht burch ben Delbehalter noch ein Draht, um bie Flamme puten gu fonnen. Rommt nun ber Bergmann mit einer fo vorgerichteten und brennenden Lampe in ein foldes Basgemifche, fo finben innerhalb bes Drahtneges tleine Erplofionen ftatt; ber Arbeiter wird baburch gewarnt, nicht langere Beit zu verweilen und fann fich baber retten. Durch einen funft= lichen Luftzug muß bann bie Grube von bem Gasgemische befreit werben.

Diese Lampe leistet auch in anderen brennbaren Gasgemischen, 3. B. an Orten, wo viel Alfoholdunst oder Aetherdunst mit der Luft gemischt ist und an Orten, wo leicht entzündlicher Staub entzhalten ift, wie 3. B. in Pulvermühlen, Laboratorien der Artillerie u. f. w. gute Dienste und ist in vielen Staaten gesestlich eingeführt.

Begen ber Explosionen, welche das Rohlenwafferstoffgas bebingt, nennen es bie Bergleute auch ben feurigen Schwaben ober das schlagende Better. Es brennt im reinen Zustand mit einer matten gelblichen Flamme und verwandelt sich babei in Rohlensaures gas und Wasserdamps; es besteht aus 1 Mischungs Sewicht Rohlenstoff und 2 Mischungs Gewichten Wasserstoff, entspricht also in seiner Zusammensetzung der Kohlensaure. Es ist ein Bestandtheil des Leuchtgases (wovon weiter unten) und wird an den Orten, wo es aus der Erde ausströmt, angebrannt und die hitze zum Brennen des Kalisteins, zum Betrieb von Töpfereien, zum Salzsteden u. f. w. benutzt.

2) Rohlenwafferftoffgas, fcweres.

Dieses Gas ift ebenfalls ein Produkt ber trockenen Destillation organischer Stoffe, wobei es mit ben übrigen gasförmigen Berbinbungen bes Rohlenstoffes auftritt, von biesem aber nicht ganglich gereinigt werben kann.

Um es rein barzustellen, verfuhr Bilhelm auf folgende Art: Er mischte fürerst nach und nach zu 2 Theilen starkem Weingeist 8 Theile concentrirte Schwefelfäure und gab dieses Gemisch dann in eine Netorte, die zur hälfte bavon erfüllt wurde; an die Netorte war ein Gasleitungsrohr besestigt, welches unter eine mit Wasser gefüllte und mit einem hahnen versehenen Glode mündete; das Wasser hatte Wilhelm mit etwas Lauge vermischt, damit die sauren Gasarten, die bei der Einwirfung der Schwefelsaure auf Alfschol gebildet werden, absorbirt würden. Den Inhalt der Netorte erhibte er langsam, wodurch eine große Menge Luftblasen entwicklt wurden und der Inhalt der Netorte sich nach und nach schwärzte.

Auf biese Beise hatte Wilhelm außer ber Glode noch eine Flasche voll Gas erhalten; ben Inhalt ber Glode bestimmte er zu bem Bersuch, in welchem bie Leuchtfrast bes Gases gezeigt werben sollte, ben ber Flasche aber zu einem Versuch, ber eigentlich erst bei ber Beschreibung eines anderen Stoffes vorgenommen werben sollte, ber aber so charafteristisch für dieses Gas ift, daß er glaubte, ihn hier anticipiren zu bursen.

Der Geruch bes ichweren Rohlenwafferftoffes ift ichon unangenehmer ale ber bes porigen und lagt fich leicht wieber erfennen, wenn man ihn einmal fennen gelernt hat; es wirft fur fich beim Einathmen tobtlich; es verurfacht gleich ftarte Ervlofionen wie bas vorige, wenn es mit Sauerftoffgas ober atmofpharischer Luft vermengt, mit einem brennenben Rorper in Berührung fommt, unterfcheibet fich aber von biefem burch bie Belligfeit feiner Flamme, wenn es burch eine enge Rohre ausftromenb entgunbet wirb, und tag es um bie Balfte weniger Bafferstoff als biefes enthalt, und baber aus 1 Difchunge-Gewicht Roblenftoff und 1 Difchunge-Gewicht Bafferftoff besteht. Die Berpuffungeversuche fowohl mit biefem Bas als mit vorigem nahm Bilbelm nicht vor, ba felbft febr geringe Mengen eines folden Gafes fehr ftarte Berpuffungerohren bei ber Entzundung gerichmettern. Aber ben Berbrennungeprozeg biefes Bafes im Rleinen fonnte er feinen Freunden zeigen, ba bei gehöriger Borficht hier fein Unglud gefchehen fann.

Er brachte unter bie Glode noch unterhalb bes Waffers eisnen Teller, beffen Bertiefung noch über ben Glasrand ber Glode

bervorragte und hob biefen mit ber Glode gang borizontal in bie Bobe; baburch wird zwifden bem Gloden = und Tellerrand eine Schicht Baffer mit in bie Bobe genommen, welche ben Butritt ber atmofpbarifden Luft zu bem in ber Glode befindlichen Roblenmaf: ferftoffgas verhindert. Diefe gange Borrichtung wurde nun vorfichtig in ein anberes mit Baffer gefülltes Gefäß gebracht, welches fo hoch war, bag bie Glocke barin ganglich eingetaucht werben tonnte. Innerhalb bes Waffers jog er nun ben Teller von ber Deffnung ber Blode weg, feste bann auf ben Sahn berfelben ein Meffingrohr, welches eine (ober mehrere) enge Deffnung hat, brudte Die Blode etwas tief ins Baffer, öffnete ben Sahn und naberte ber Deffnung einen brennenben Rorper, woburch fogleich bas ausitromenbe Bas mit einer biden, weißen, ungemein farf leuchtenben Flamme verbrannte. Durch fortwahrendes Ginfenten ber Glode in bas Baffer murbe bas Gas fammtlich verbrannt. Begen biefer Gigenfchaft wirb bas Rohlenwafferftoffgas auch Leuchtgas genannt und im unreinen Buftand als Leuchtmaterial in verschiebenen großen Stabten gebraucht.

Das Leuchtgas verbindet sich sehr leicht mit Chlor zu einem ölartigen, angenehm riechenden Körper und biese Eigenschaft wird benutt, um den Werth des Leuchtgases zu bestimmen. Wilhelm brachte die Deffnung einer Gasleitungsröhre, aus welcher Chlorgas (wovon in dem nächsten Abschnitt die Rede sein wird) auftrat, in die unter Wasser besindliche Dessnung der mit Leuchtgas gefüllten Flasche und sogleich zeigten sich an dem Rand der Flasche ölige

Streifen, die herabstoffen und unter dem Baffer zusantmenhangende ölige Eropfen bilbeten. Wegen biefer Eigenschaft wird bas Rohlenwasserftoffgas auch ölbilbendes Gas genannt.

Dieses Sas, bas vorige, Kohlensauregas und Rohlenorydgas und einige andere Gase und brennbare Dampse sind es, welche bei der trocknen Destillation organischer Stosse auftreten und in mehr gereinigtem Zustand als Leuchtmaterial benutzt werden. Wilhelm hatte das Gas ausbewahrt, welches er bei der trocknen Destillation des hirschhorns gewonnen hatte, um seinen Freunden zu zeigen, daß dieses wirklich mit einer sehr hellen Flamme brenne. Er brachte die Glocke wie vorhin in ein tieseres mit Wasser gefülltes Gefäß und seize aus vorhin in ein tieseres mit Wasser gefülltes Gefäß und seize aus den Hahn die Ausgangsröhre. Das beim Dessnen des Hahnes austretende Gas brannte dei Annäherung eines brenzenden Körpers zwar nicht so hell, wie das aus Alsohol entwickelte Gas, aber immer noch bedeutend heller, als die Flamme einer Kerze oder Dellampe. In Nachsolgendem gab er seinen Freunden einen allgemeinen lleberblick, wie dei der Bereitung des Leuchtgases im Großen versahren wird.

Bur Darftellung biefes Gases werben hauptsächlich Steinkohlen, aber auch Fette und harze benutt; Braunkohlen und holz geben zwar Gasarten, die beim Verbrennen große hite erregen, aber wenig Licht verbreiten.

Unter ben Steinkohlen find jur Erzeugung bes Leuchtgafes befonders biejenigen anzuwenden, welche fich beim Erhigen aufblaben, zusammenbaden, nach der Form des Gefages gestalten und beghalb auch Backfohlen genannt werben. Sie werden in neben einander horizontal liegende, bereits bis zum Rothglühen erhitte, starke gußzeiferne Cylinder gegeben, welche nur so weit angefüllt werden, daß die Rohlen beim Aufblähen Spielraum haben, und dann die Cyzlinder durch eiserne mit Lehm beschlagene Scheiben verschlossen. Um die größte Menge von schwerem Kohlenwasserstoffgas, als dem bei dem Berbrennen das hellste Licht gebenden Gas dei diesem Prozeß zu gewinnen, ist es nothwendig, daß die Temperatur des Cylinders immer die Kirschrothglühhige ist, denn bei niedrigerer Temperatur wird zu viel Theer, bei zu hoher Temperatur sast gar kein Leuchtzgas gebildet.

Die in biefer Site sich erzeugenden Gase und Dampse entweischen durch Röhren in ein gemeinschaftliches sehr weites Sammelzrohr, in welchem sich der größte Theil des Theers und Wassers verzbichtet und nach der Theergrube absließt; die hier nicht verdichteten Gase gehen dann in den sogenannten Condensator, einen mit vielen, in taltem Wasser liegenden Röhren versehenen Apparat, in welchem sich saft aller Theer abset, und aus diesen in einem mit Kalkmilch gesüllten und einer Quirlverrichtung versehenen Chlinder, wodurch die Rohlensaure und das Schweselwasserstoffgas ausgenommen wird. Aus diesem Theil des Apparats gehen die gereinigten Gase durch eine um ihre Are bewegliche Trommel, welche halb in Wasser liegt, in Fächer getheilt ift und durch einen Zeiger die Wenge des durchz gehenden Gases bestimmt, in die großen Gasometer, die in Wasser stehen. Bur Berbreitung des Gases in die Straßen und Hauser

gehen aus biefen Gasometers Hauptleitungsröhren und aus biefen enge mit hahnen verschließbare Röhren, an beren Ende bie sogenannten Brenner angebracht sind. Durch Definen des Hahnes und Nähern eines brennenden Körpers wird bas Gas angebrannt; je nachdem der Sahn mehr ober weniger geöffnet wird, erhalt man eine ftarfere ober schwächere Flamme.

Die Darstellung bes Leuchtgases aus Harzen, Fetten und Delen unterscheibet sich von ber aus ben Steinkohlen bloß baburch, baß bie genannten Substanzen im fluffigen Zustand burch eine Röhre nach und nach in einen kirschrothgluhenben, mit Coakstuden gefüllten Cylinder treten, wo ste zersest werben, bas auftretende Gas aber wie bas Steinkohlengas gereinigt werben muß. Es unterscheibet sich von letzterem durch seine größere Leuchtkrast.

Bilhelm machte seine Freunde noch barauf ausmerksam, daß alle Flammen, beren wir uns zur Belenchtung bedienen, auch Gas-flammen sind. Wenn nämlich der Docht einer Dellampe oder einer Rerze durch einen brennenden Körper entzündet worden ist, so verwandelt er sich in Rohle; gelangen nun das Del oder das durch hite geschmolzene Fett (Wachs) vermöge der Capillarität des nicht verkohlten Dochtes an die glühende Rohle, so werden sie zersetzt; die Dämpse und Gase, die dadurch gebildet werden, sinden aber sogleich einen brennenden Körper und atmosphärische Lust vor, können daher auch verbrennen, verbreiten hise und wirken wieder zersetzend u. s. f., die alles Leuchtmaterial verzehrt ist.

Die Erscheinungen, welche fich beim Brennen einer Rlamme barbieten, fann man fehr leicht beobachten. Wilhelm nahm eine brennende Dellampe, hielt bis in bie Mitte berfelben borigontal ein enges Drahtnet und zeigte nun feinen Freunden, bag bie Rlamme aus brei Theilen beftehe. Der innere am Docht junachft gelegene Theil ift gang buntel; bier tritt ber Delbampf auf; biefen umgibt ein leuchtenber Theil; hier verbrennen namlich bie Dampfe nur theilweife; fie icheiben Rohlentheile ab, welche nun burch bie umgebenbe außere Flamme, wo bie atmofpharifche Luft vollfommen Butritt hat und baher bie größte Sige erzeugt wirb, jum Gluben gebracht werben und fo bas Leuchten ber Flamme bebingen; gelangen fie an ben außeren Theil der Flamme, fo verbrennen fie voll= fommen, verbreiten aber, ba bie Probutte ber Berbrennung bloß gasformig find, feine große Belligfeit. Auch burch bie chemifche Wirfung ber Flamme zeigte Bilbelm , baf fie nicht einfacher Ratur fei. Er befestigte einen febr bunnen und fcmalen Streifen Rupferblech an einem Glasftab und hielt ihn in bie Flamme einer Spirituslampe, nach einiger Beit lief bas Blech bunt an, aber in ber Mitte ber Flamme fonnte man einen Regel von reiner Rus pferfarbe mahrnehmen, ber feinen Blat mit ber Bewegung bee Rupferftreifens veranderte, fo bag fich ein icones Farbenfpiel barstellte. Diese Erscheinung wird nämlich baburch bebingt, bag bas Rubfer in ber Site Sauerftoff angieht und bunt anläuft; in ber inneren Flamme wird aber bas gebilbete Rupferoryd wieber rebu= cirt, indem fich ber Sauerftoff mit bem Roblenftoff bes Dampfes

verbindet; bei einer Bewegung des Aupferstreifens wird die reducirende Wirkung auf einen anderen Theil übergetragen und der Theil, welcher nun in den äußern Theil der Flamme kommt, wieder orydirt u. f. f.

Roblenftoff und Stidftoff.

Auch mit dem Stickftoff fann fich der Kohlenstoff verbinden, aber nicht auf unmittelbare Weise, sondern nur bei Gegenwart eines Stoffes, ber zu der neuen Verbindung eine große Anziehungs, fraft hat. Die Verbindung beiber Stoffe, welche Chan oder Blaustoff genannt wird, behufs der Darstellung eines vielgebrauchten Salzes, geschieht im Großen in den sogenannten Blaufarbenwerfen, bei der Bildung des sogenannten blausauren Kali oder Blutlaugensfalzes.

Die Beschreibung ber Darstellung dieses Salzes gehört eigentlich nicht hieher; Wilhelm glaubte jedoch, bag es zweckmäßig
wäre, sie hier zu geben, ba sie Ausschluß über die Bilbung der
oben erwähnten Berbindung gibt und mit den verschiebenen Bersetzungen und Produkten, die flicksoffhaltige Körper in ber hiße
geben, zusammenhängt.

In ben fogenannten Blaufarbenwerfen bezweckt man namlich bie Berbindung von zwei einfachen und einem zusammengesetzen Stoffe, ber fich aber wie einfacher Stoff verhalt, um bas neue Broduft entweber als handelsartifel ober zur Berfertigung anderer Berbindungen

und bie babei auftretenben Rebenprodufte ju benugen. Buerft merben fnochenfreie ftidftoffhaltige Gubftangen in verfchloffenen Cylinbern verfohlt und bie flüchtigen Produtte auf Theer, Salmiaf u. f. w. benutt; ber Rudftand ift Roble, welche aber eine große Menge Stidftoff enthalt; biefe wird nun jur Darftellung bes oben erwahnten Salges benutt. Sie wird hochft fein gertheilt und 1-11/2 Theil berfelben, fe nach ber Menge bes Stickftoffe, ben fie enthalt. mit einem Theil Botafche und 11/2 bis 2 Prozent Sammerfchlag (oxpdirtes Gifen) innigft vermifcht. Um bie Anwandlung ber Beftanbetheile biefes Gemenges ju bewerfftelligen, bringt man es in einen horizontal liegenden eifernen Reffel, beren mehrere neben einander in einem Dfen aufgestellt find und mit ihrer verfchließbaren Deffnung in ber außeren Wand des Dfens ftehen, und erhigt bann ben Reffel nach und nach bis jum Gluben, worauf er verfchloffen wirb; alle Biertelftunden wird umgerührt, wo beim Deffnen bes Reffels eine lebhafte Flamme hervorschlägt; ift das Gemische im Flug, fo wird fo lange gefeuert, bis beim Umruhren feine Flammen mehr ausgestoßen werben , worauf bie fcmelgenbe Daffe mit eifernen Löffeln in eifernen Bfannen gebracht und ber Reffel mit einem frifchen Gemifch angefüllt wirb. Die Erflarung bes hier thatig gewefenen Prozeffes ift etwas zusammengefest. Die thierische Roble beftebt hauptfachlich aus Rohlenftoff und Stidftoff, die Botafche aus Rali und Roblenfaure, der Sammerichlag aus Gifen und Cauerftoff; wirfen biefe Stoffe in hoher Temperatur auf einander, fo tritt ein Theil ber Rohle an ben Sauerftoff bee Rali und bes hammerichlags,

reducirt diese Ornbe, und entweicht mit der freigewordenen Kohlenssäure, die auch noch Kohlenstoff aufnimmt, als Kohlenoxydgas, welches durch Berbrenvung die Flammen erzeugt. So wie aber die Ornbe reducirt find, bestimmen sie augenblicklich einen anderen Theil Kohlenstoff, sich mit dem vorhandenen Sticktoff und in dieser Jusammensetzung mit beiden Wetallen zu verbinden und eine Bersbindung zu bilden, welche mit überschüssiger Kohle vermengt bleibr.

Um lestere zu entfernen, wird die noch warme Salzmaffe in mit Flußwasser gefüllte Kessel gegeben und ethist. Das Salz wird dadurch größtentheils gelös't; die Flussigietet wird auf einen mit Leinwand ausgelegten Korb gegeben, wo sie ziemlich hell abläuft, und der Ruckstand zu wiederholten Malen mit Wasser behandelt. Die Lauge wird in eisernen Pfannen dis zur Arpstallisation gestracht, in hölzernen Gefäßen dieser überlassen und die gebildeten Krystalle durch Umfrystallisation gereinigt.

Dieses Salz besteht nun im wasserfreien Zustand aus 1 Mischungsgewicht Eisen, 2 Mischungsgewichte Kalium und 3 Mischungssgewichte Chan, welches die Stelle des Sauerstoffes vertritt. So wie man aber weber aus Kali noch aus Eisenoryd Sauerstoff durch bloses Erhigen abscheiden kann, so kann man auch das Chan nicht isolirt aus dieser Berbindung trennen; man muß daher auf gleiche Weise, wie aus der atmosphärischen Lust der Sauerstoff gewonnen werden soll, einen Umweg machen. Man glebt zu einer Auslösung dieses Salzes eine Auslösung eines Eisenorydsalzes; hierdurch wird ein Umtausch der Bestandtheil eingeleitet; es bilbet sich eine

Berbindung von reinem Gifen mit Cyan, mahrend bie Schwefel faure an bas burch ben Sauerftoff bes Gifenorpbes orpbirte Ralium . tritt; bie erfte Berbinbung ftellt fich als ein icon blauer Riebers schlag, als Berlinerblau bar, woher auch ber Name bes mit bem Eifen verbundenen Stoffes gebildet worden ift. Aber auch hieraus fann bas Chan noch nicht abgeschieden werden; es muß mit einem Detall verbunden fein . welches wieberum ein großes Bestreben bat. isolirt zu bestehen. Das Quecksilber hat biese Eigenschaft, wie Wilhelm feinen Freunden beim Cauerftoff gefagt hatte. Rocht man baher ben mit Baffer angerührten Nieberfchlag mit Quedfil= berornb, fo findet nochmals ein Umtausch ber Bestandtheile ftatt; ber Sauerftoff bes Quedfilberorybes tritt an bas Gifen bes Berlinerblaus und bas Chan an bas Duccfilber; lettere Berbinbung ift nur in Baffer löslich und baber in ber Fluffigfeit enthalten; lettere wird beghalb eingedampft, worauf beim Erfalten bie Berbindung bes Quedfilbers mit bem Chan ausfrustallifirt. Diefe Berbindung ift es nun, welche im trodenen Buftand in ihre Beftand. theile beim Erhigen in verichloffenen Befagen gerfallt; fie giebt namlich babei metallisches Quedfilber und Chan, welches luftformig entweicht, farblos ift, einen burchbringenben bittermanbelabnlichen Gerud hat und hochft giftig wirft. Es besteht aus zwei Difchungsgewichten Rohlenstoff und 1 Mischungsgewicht Stickftoff und hat die hodift merfwurdige Eigenschaft, fich, gleich bem fruber erwähnten Ammonium, wie ein einfacher Stoff zu verhalten und mit ben meis ften einfachen Stoffen verbinden zu fonnen, wie ichon in ber Dobereiner, Chemifer. 10

Berbindung beffelben mit Quecksiber und in der Doppelverbindung mit Gifen und Ralium gezeigt worden ift. Es hat besonders die größte Aehnlichkeit mit den Salzzeugern, benn es kann fich, wie biese, sowohl mit Sauerstoff als auch mit Wasserstoff zu eigenthum-lichen Sauren verbinden.

Obgleich nun bas Eyan wie einige feiner Berbindungen giftig find, fo find boch biese theils sehr wichtige Seilmittel, andere aber von großem technischen Interesse. Wilhelm konnte hier nur auf die Berbindung aufmertsam machen, die das Eyan mit Wasserstoff bilbet, die anderen mußte er die dahin verschieden, wo er von den anderen Bestandtheilen derselben sprechen wurde.

Die Chanwasserkofffaure ist gewöhnlich unter bem Namen Blausaure und bann auch gleich nach ihren höchst giftigen Gigenschaften bekannt; biese Saure bilbet sich nicht, wenn Eyangas und Wasserstoffgas mit einander in Berührung kommen, sondern wenn beibe im Moment bes Freiwerdens aus ihren Berbindungen sich gegenseitig vorsinden. Bringt man daher Changas und Wasserstoffgas neben einander, so sindet keine Beränderung beiber statt; läst man aber zu einer Chanverbindung eine Wasserstoffverbindung treten, deren anderer Bestandtheil eine größere Berwandtschaft zu dem der Chanverbindung hat, als das Chan selbst, so wird das Chan abgeschieden und verbindet sich mit dem freigewordenen Wasserstoff. Eine solche Wasserstoffverdindung ist nun die bekannte Salzsaue, die aus Chlor und Wasserstoff besteht; wird diese auf Eyanquecksilber gegossen, so bilden sich Chlorquecksilber und

Chanwasserstofffaure. Wilhelm aber mochte biese Berbindung nicht darftellen, ba sehr leicht Ungludefalle ftatt finden können, fondern nur die hauptsächlichsten Eigenschaften berfelben angeben.

Sie ist im wasserfreien Zustand farblos, riecht burchbringenb stark nach bitteren Manbeln und ist sehr flüchtig. Sie ift in biesem Zustande bas hestigste Gift, gegen bas nur zuweilen die augenblickliche Anwendung von Chlor ober Ammoniak hilft; schon ihr Dampf oder die Berührung mit einer wunden Stelle bewirkt den Tob. In diesem Zustand halt sie sich aber nicht lange, gleichsam als ob sie ein Sift gegen sich selbst sei. Durch ihre Berbindung mit den Alkalien scheint sie größtentheils ihre giftige Wirkung zu verlieren.

Die Chanwasserstofffaure sindet sich auch in eigenthumlichen Berbindungen in gewissen Theilen der Pkaumen = und Mandelbaume und scheint dann nicht so giftig zu wirken, wie die auf dem Wege der Kunst gebildete, da man gefunden hat, daß der Mensch wenigsstens so viel bittere Mandeln verzehren kann, deren Blaufaure im abgeschiedenen Zustand ihn augenblicklich tödten wurde.

Die Blaufaure fann man in Fluffigkeiten fehr leicht auffinden; vermischt man biese erst mit Kali, wodurch Chankalium gebildet wird, und dann mit einer Eisenaustöfung, so bildet fich ein Niebersschlag, der beim lebergießen mit Salztäure blau wird, indem das überschuffige Eisenornd entfernt wird.

Bilhelm hatte in Borgehenbem seine Freunde mit ben hauptsächlichften und intereffantesten Erscheinungen bes Rohlenstoffes, Sticktoffes, Bafferftoffes und Sauerstoffes und beren Berbindungen

befannt gemacht und fich bier beghalb langer aufgehalten, weil fie biejenigen Stoffe find, melde gur Erifteng ber Bflangen : und Thierwelt unbebingt nothwendig find und bei ihren Berbindungen mit anberen Stoffen bie intereffanteften Erfcheinungen barbieten. Gie baben im Gangen unter einander nur wenig Aehnlichfeit; blog bas julest angeführte Chan, welches aber zusammengefest ift, verhalt fich bem Sauerftoff ahnlich. Dit einer Reihe von Stoffen, welche fich awar burch ihr außeres Anfeben von bem Sauerftoff unterfcheiben, aber in ihrem chemischen Berhalten fich biefem fehr abnlich zeigen, wollte nun Wilhelm in Folgenbem befannt machen. Die Stoffe, welche bis jest erörtert worden find, fanben fich immer im Thier : ober Pflangenreich in großer Menge vor; biefes ift aber mit ben nachfolgenben Stoffen nicht mehr ber Fall; biefe finben fich in beiben Naturreichen, wenn fie etwa vorhanden find, nur in geringer Menge por; ihre eigentliche Quelle ift bas Mineralreich; blog ber Phosphor Scheint hievon eine Ausnahme zu machen.

Bom Chlor.

Bilhelm brachte in eine kleine Retorte etwas Braunstein und übergoß biesen mit Salgfaure; balb wurde ber mit Lust erfüllte Raum ber Retorte grunlich gelb gefarbt und ein unangenehmer, fart reizender Geruch wahrnehmbar. Er ließ die Lust, die sich in biesem Prozeß entwickelte, in mit warmem Basser gefüllte Flaschen fteigen, bis ber Prozeß beenbigt war, und erklarte nun feinen

Freunden, daß bas hier auftretende Gas ebenfalls ein einsacher Stoff fei, fich in mancher Beziehung bem Sauerstoff fehr ahnlich verhalte und fur bie Zwecke ber Menschen vielfaltig benutt werbe.

Das Auftreten bes Chlors bei ber Einwirkung von Salzsäure auf Braunstein wird baburch bedingt, daß letteres ein sogenanntes Hyperoxyb ift, welches 2 Mischungsgewichte Sauerstoff enthält und biesen an den Wasserstoff der Salzsäure abtritt; das hierdurch frei gewordene Chlor verdindet sich zur Hälfte mit dem Metall des Hyperoxydes, während die andere Hälfte gassörmig entweicht; der Prozest fann in nachsolgendem Schema versinnlicht werden:



ober $MnO_2 + 2 HCl \equiv MnCl + Cl + 2 HO$.

Die Salzfäure ift aber nicht bie natürliche Quelle bes Chlors, sondern erst eine auf dem Wege der Runft eingeleitete; die eisgentliche Quelle des Chlors ist das Rochfalz, eine Berbindung von Chlor und Natrium, und noch einige andere Berbindungen, welche im Meerwasser enthalten sind; ersteres ist es auch, welches gewöhnslich da zur Gewinnung des Chlors benuht wird, wo die Salzsäure

nicht wohlseil ist. Es wird dann mit Braunstein und Schwefelsaure vermengt und gelinder Erwärmung ansgesetzt, wobei es austritt. In diesem Brozeß wird aber der Sauerstoff des Braunsteins nur zur Sälste bestimmt, sich mit dem Natrium zu Natron zu verbinden, wodurch das Chlor in Freiheit gesetzt wird, während sich die beiden Ornde, Manganorydul und Natron mit der vorhandenen Schwefelsaure zu schwefelssaure zu schwefelssaure zu schwefelsaure zu sc

Das Chlor kann aber auch, gleich bem Sauerstoff, aus feinen Berbindungen mit den ebeln Metallen durch bloßes Erhigen abgeschieden werden; so geben z. B. Chlorplatin und Chlorgold in der Sitze fammtliches Chlor ab, Chlorfupfer bloß die Halfte; die andere Hatte ist so seit Rupfer verbunden, daß bloße Erhigung nicht im Stande ist, sie zu trennen. An Orten, wo die Salzsäure als Nebenprodukt gewonnen wird, kann man dieses Berhalten des Chlorskupfers benugen, um Chlor darzustellen; denn wird die beim Erhisen des Chlorkupfers zurückbleibende Berbindung mit Salzsäure behandelt und eingedampst, so erhält man wieder die chloreichere Berbindung, welche durch Erhisen Chlor gibt und so immer wies der benutzt werden kann.

Das Chlor wurde im Jahr 1774 von Scheele entbedt, aber weber von ihm noch von feinen Nachfolgern bis zu bem Anfange biefes Jahrhunderts als ein einfacher Stoff erkannt; H. Davy wieß aber burch feine Berfuche nach, daß bas Chlor nicht eine Berbindung

von Salgfaure und Sauerstoff fei, wie angenommen und ihm beshalb ber Rame "oxybirte Salgfaure" gegeben worben war, sonbern unter bie Reihe ber einsachen Stoffe gehore.

Das Chlor hat fehr ausgezeichnete Gigenschaften und bietet bei feinen Berbindungen viele intereffante Ericheinungen bar, mit benen Bilhelm feine Freunde in Folgendem befannt machte. Es ift ein grunlich gelbes Gas, welches fich aber von ben fruher befchriebenen einfachen Gasarten baburch unterscheibet, bag es fich beim Drud von vier Atmospharen zu einer grunlich gelben Fluffigfeit verbichten lagt; es in ben feften Buftand überzuführen, ift jedoch noch nicht gelungen. Es riecht hochft unangenehm und ift fur bie Respiration ein mahres Gift; es erregt ichon in fleinen Mengen ber atmofphas rifchen Luft beigemengt Trodenheit in ber Rafe, Suften und Beflemmung, und hat gewöhnlich Ednupfen, verbunden mit Ropfweb und einem gelinden Fieber, zur Folge. Sat man baber in Raumen zu arbeiten, wo fich entwickelnbes Chlorgas ber Luft beimengt, fo muß man immer etwas Ummeniatgas auftreten laffen, bamit bas Chlor unwirfiam gemacht werbe; hat man aber burch irgend einen Bufall größere Mengen von Chlorgas eingeathmet, fo muß man fcnell aber vorfichtig Schwefelmafferftoff athmen ober in Raume eilen, wo fich biefes vorfindet, wie g. B. in Pferbestaffe. Auch bas Benießen von Butter auf Brob und etwas Alfohol ober Rum ents fernt ober lindert bie Bufalle, bie burch bas Athmen bes Chlore erregt werben, ungemein und der Berfaffer fann biefe Borfichtemaßregel aus eigener Erfahrung empfehlen.

Das Chlorgas ist beinahe 21/2 Mal schwerer als die atmosphärische Luft; diese Eigenschaft benutte Wilhelm, um mehrere Gefässe mit ziemlich trockenem Chlorgas, mit dem er später einige Bersuche anstellen wollte, anzusüllen. Er gab in eine Retorte etwas Braunstein und Salzsäure, sette an den Hals derselben eine knieförmig gebogene Gasleitungsröhre, welche in einem aufrecht stehenden Glas die an den Boden desselben reichte, und erhiste dann den Inhalt der Retorte sehr gelinde; so wie der leere Raum des Glases die oden grünlich gelb gefärbt erschien, wechselte er und verstopste die nun fast reines Chlor enthaltende Flasche mit einem Stopsen; auf diese Weise füllte er mehrere Flasche an. Bei dieser Art der Darstellung des Chlorgases ist es aber unbedingt nothwendig, die oben angegebenen Borsichtsmaßregeln zu benutzen oder dieselbe an einem gut ziehenden Orte vorzunehmen.

Das Chlor löst sich in Wasser ziemlich leicht; bei gewöhnlicher Temperatur nimmt 1 Maß Wasser 2 Maß Chlorgas auf und bilbet eine grünlich gelb gesärbte, stark nach Chlor riechende Klüssigseit. Deshalb barf das Chlor nicht über kaltem Wasser aufgesammelt werden, da außer dem Berlust an Chlorgas das mit Chlor gesätztigte Wasser einen unerträglichen Geruch für den Experimentator verdreiten würde. Wilhelm goß in eine, auf die vorige Weise mit Chlor gesüllte Flasche 1/2 kaltes Wasser, und schüttelte dann dieselbe tüchtig um, wodurch das Wasser die oben angegebene Färsbung erhielt; um nun zu zeigen, daß das Wasser wirklich das Chlorzgas absorbirt habe, öffnete er den Stopsen der Flasche unter Wasser;

so wie dieses geschat, sprang auch sogleich ein Strahl Wasser in die Flasche und füllte sie fast gänzlich an, was dadurch bedingt wird, daß durch die Absorption des Chlors ein lustverdünnter Raum gebildet worden war. — Das Chlorwasser entläßt aber bei gelinder Erwärmung sein Chlor; besthalb kann auch das Chlor, wie es Wilhelm in der ersten Entwickelung gethan hatte, über erwärmtem Wasser aufgesammelt werden.

Das Chlormaffer hat einige mertwürdige Gigenfchaften, von benen eine oft im technischen Leben in Anwendung gebracht wird fauf bie aber Bilhelm erft gurudtommen wollte, nachbem er bas anberweite demifche Berhalten bes Chlore erörtert babe). Birb es einer Temperatur von - 20 ausgefest, fo icheiben fich blaggelbe Blatten ab, welche ein Sybrat bes Chlore find und erft bei + 4. wieber in Chlor und Waffer gerfallen. Am Sonnenlicht ftellt fich eine anbere Ericheinung ein; es entwideln fich namlich aus bem Chlorgas eine große Menge Luftblafen, welche fich bei naberer Unterfuchung als reines Sauerftoffgas ertennen laffen; ift biefe Luft= entwickelung beenbigt, fo bat bas Chlorwaffer alle feine Gigenicaften perloren und im Daffer ift nur eiwas Salgfaure enthalten: bas Chlor wirft namlich hierbei gerfetenb auf einen Theil Baffer; es entzieht ihm Wafferftoff und ber abgeschiebene Sauerftoff entweicht. Begen biefer Eigenschaft muß auch bas Chlormaffer, wenn es gur Aufbewahrung bestimmt ift, in buntlen Gefagen aufbewahrt werben; aber auch bier finbet noch eine langfame Umwandlung bes Chlorwaffers ftatt, jeboch ohne Entwidelung von Sauerftoffgas, welches fich mahrscheinlich bann mit einem Theil Waffer zu fogenanntem orwbirtem Waffer verbindet. Ein Goldblattchen wird schnell vom Chlorwaffer gelöf't.

Das Chlor ift nicht brennbar, aber gleich bem Sauerstoff zuns bend und zeigt in biefer Beziehung eine größere Wirkfamkeit als ber Sauerstoff; beun in letterem entzunden fich nur fehr wenige Stoffe bei gewöhnlicher Temperatur, aber in Chlorgas thun biefes fehr viele Stoffe, wie Wilhelm seinen Freunden in folgenden Bersuchen zeigte.

In ein mit Chlorgas gefülltes Glas wurde ein Stud Phosphor gebracht, welches auf einem eifernen, an einem Draht befestigten Schälchen lag; fo wie der Phosphor und das Chlor mit einander in Berührung famen, entzündete sich der Phosphor und brannte mit blafgrünlichem Licht.

Auf eine andere mit Chlorgas gefüllte Flasche wurde mittels eines durchbohrten Korkes ein Trichter gesetzt, besten Desfinung mit einem passenden Glasstäbchen verschlossen war und etwas feinges pulvertes Antimonmetall enthielt. So wie der Glasstab gehoben wurde, damit etwas Antimon in die Flasche fallen konnte, bildete sich eine Art Feuerregen, der oft wiederholt werden konnte.

Auf gleiche Weise können noch mehrere andere Metalle, die fich bei gewöhnlicher Temperatur entweder gar nicht ober nur sehr langsam und dann ohne Lichtentwickelung mit dem Sauerstoff verbinden, in Chlorgas zur Entzündung gebracht werden, wie 3. B. Kalium, Arfenik, Wismuth, Zink u. bgl.

Ueberhaupt wirkt das Chlor im Ganzen machtiger als ber Sauerftoff, benn es zersetzt sogar viele Berbindungen bes Sauerstoffs, indem es an bessen Stelle in Berbindung tritt und Sauerstoffgas in Freiheit setzt. Gine schon durch Einwirfung bes Lichtes stattsindende Bersetzung einer Sauerstoffverbindung, des Wassers, sinz bet in dem Chlorwasser statt, wie Wilhelm seinen Freunden schon beim Chlorwasser angegeben hatte.

Diese Eigenschaft bes Chlors, ben Wasserstoff so machtig anzuziehen, macht es zu einem ber nutbarften Stoffe; benn es entzieht jenen Stoff nicht allein aus seiner Berbindung mit Sauerstoff, sondern auch benen mit Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; sind diese Berbindungen farbig, wie z. B. die Farbstoffe, so werden sie zugleich entfarbt, und hierauf beruht die sogenannte Chlorbleiche oder Schnellbleiche.

Um hievon ein Beispiel zu geben, brachte Bilhelm ein Stück blaues Lakmuspapier in das Chlorwasser, worin es augensblicklich entfärbt wurde; ein gleicher Erfolg, nur langsamer, fand statt, als er eine rothe Rose in das Wasser brachte. Da aber bas reine Chlorwasser für die Arbeiter zu belästigend ist, so verwendet man jeht größtentheils eine der Chlorverbindungen, welche durch irgend ein passendes Agens das Chlor nur langsam in Freiheit seten, zur Bleicherei; gewöhnlich wird die unter dem Ramen Chloretalf bekannte Berbindung hiezu verwendet und Wilhelm versschool alle Einzelnheiten über Bleicherei bis dahin.

Das Chlor hat noch bie bochft wohlthatige Gigenfchaft, ben unangenehmen Beruch ber in Saulniß übergetretenen Gubftangen gu vernichten; hat fich ber Bernch ber Luft mitgetheilt, fo ift nur menig Chlorgas nothig, um ihn völlig zu entfernen. Auch biejenigen bis jest noch nicht erfannten Substangen, welche in ber Luft ent halten find und anftedenbe Rrantheiten erzeugen, werben burch bas Chlor vollkommen gerftort und unwirkfam gemacht. Bu biefen 3meden lagt man bas Chlor nur fehr langfam auftreten, bamit es auf bie Menfchen nicht nachtheilig wirte. Gin Bemifche von Schwefelfaure, Rochfalz und Braunftein ober Salgfaure und Braunftein wird in bie ju reinigenben Raume gebracht und fich felbft überlaffen; fcon bei gewöhnlicher Temperatur wirken biefe Substangen auf einander und entwideln Chlor, welches fich bann ber umgebenben Luft mittheilt, ohne bie barin befindlichen Menfchen fehr zu belafti= gen. Wegen ber energischen Wirfung bes Chlore auf Metalle muffen alle metallenen Wegenstande entfernt werben.

Es ift baher fehr zwedmäßig, in allen Anstalten, wo thierische Substanzen aufbewahrt ober verarbeitet werben, von Beit zu Beit Ehlorraucherungen vorzunehmen, bamit bie befonders in warmeren Bahreszeiten sich entwickelnden unangenehmen Gerüche, welche felbst auf die Menschen schädlich wirken können, entfernt werden. Auch bas Baschen solcher Gegenstände mit Chlorwasser, mit welchen mit anstedenden Krankheiten behaftete Thiere in Berührung gekommen sind, vernichtet die Anstedungsfähigkeit derselben.

Die Berbindungen, welche bas Chlor mit ben einfachen Stofs fen bilbet, entsprechen fast immer ben Berbinbungen bes Sauerftof= fes mit benfelben Stoffen, fo bag man fast burchgehenbe annehmen fann, ein Stoff verbindet fich mit Chlor ober Sauerftoff in benfelben Berhaltniffen, und bildet ber Sauerftoff mehrere Berhinderungsverhältniffe mit einem Stoff, fo bilbet auch bas Chlor bie entfpredenben Berbindungen mit bemfelben Stoff. Sat man baher gefunden, daß fich 1 Difchung Gifen mit 1 ober auch 11/2 Difchungegewicht Sauerstoff ober 1 Mischung Platin mit 1 ober 2 Mischungsgewich= ten Cauerstoff ober 1 Mijchungegewicht Chrom mit 11/2 ober 3 Difdungegewichten Sauerftoff verbinbet, fo fann man ficher annehmen, daß fich genannte Stoffe auch mit ben entsprechenben Di= ichungegewichten Chlor verbinden. Diefe Berbindungen, wenigstens bie mit ben Metallen, unterscheiben fich aber von den Oryben baburch, bag fie größtentheile fluchtig find und mit Ausnahme zweier, eines Chlorquedfilbers und bes Chlorfilbers, in Waffer theils ungerfett loslich find, theils babei eine partielle Berlegung erleiben. Sie werben im Allgemeinen, analog ben Dryben, Chloribe genannt; finden aber mehrere Berbindungeverhaltniffe ftatt, fo werben fie mit ben Multiplis bes Chlors bezeichnet, g. B. Ginfachchloreifen und Anderthalbchloreisen, Anderthalbchlorchrom und Dreifachchlordrom u. s. w.


Wilhelm hatte nun noch feine Freunde mit den wichtigsten Berbindungen bes Chlors mit ben bis jest abgehandelten Körpern, und ben Eigenschaften jener bekannt zu machen.

Chlor und Cauerftoff.

Das Chlor verbindet sich mit dem Sauerstoff in drei verschiedenen Berhaltnissen, aber bloß auf mittelbare Beise, zu drei sauren Brodutten, von denen zwei ein technisches Interesse haben.

1) Chlorige Gaure. Bilbelm brachte in eine mit Chlorgas gefüllte Blafche Quedfilberoryd, welches mit 12 Theis len Baffer angerührt war, und ichuttelte bie verschloffene Flaiche tuchtig um; bas Quedfilberornd murbe rothbraun und bie uberftebenbe Riuffigfeit ichwach gelblich gefarbt, mabrent bie Riaiche vollkommen frei von Chlor wurde. Das Quedfilberornd wird namlich jum Theil umgeantert; es gibt namlich einen Theil Sauerftoff an einen Theil Chlor ab. und bilbet mit bies fen eine Berbinbung von gleichen Difchungegewichten Chlor und Sauerftoff, und nimmt ftatt bes abgeschiedenen Cauerftoffs Chlor auf, welches fich mit bem ungerfetten Quedfilberchlorib gu in Baffer unlöslichem bafifchen Quedfilberchlorib verbinbet; bie chlorige Saure lof't fich in Baffer und fann ans biefem burch trodenen falpeterfauren Ralf, welcher fehr begierig bas Baffer angieht, als eine gasformige Subftang abgefdieben werben. Diefe Berbinbung ift aber nicht febr feft; ichon bei gelinder Erwarmung gerfest fie fich unter Explosion und Lichtentwickelung; benn fo wird fie burch piele Substangen, wie Schwefel, Phosphor und mehrere Detalle, ja felbft burch Fliegpapier unter Explofion gerfest, und es ift baber febr gefährlich, mit ihr zu erverimentiren. In ihren an bafifche Drybe gebundenen Buftand ift fie etwas fester verbunden, befonbers wenn die Basis etwas im Ueberschuß vorhanden-ist, und bildet dann bie fogenankten Bleichsalze, welche für die Bleicherei von größtem Interesse sind und von denen besonders die Berbindungen von Kali, Natron und Kalf in Anwendung genommen werden, deren Eigenschaften, Anwendung und Wirkungsweise jedoch erst bei den betreffenden Basen beschrieben werden foll.

2) Chlorfaure. Wilhelm leitete burch eine Austösung von Rali so lange Chlorgas, als bieses noch absorbirt wurde; hierbei bilden sich zwei salzartige Produste, nämlich chlorsaures Kali und Chlorfalium, indem 6 Mischungsgewichte Kali auf die Weise zersett werden, daß 5 Mischungsgewichte besselben ihr Metall an 5 Misschungsgewichte Chlor abgeben und die 5 frei gewordenen Misschungsgewichte Sauerstoff sich mit 1 Mischungsgewicht Chlor zu 1 Mischungsgewicht Chlorsaure verbinden, welche sich sogleich mit dem sechsten Mischungsgewicht Kali zu chlorsaurem Kali vereinigt; der Prozes fann durch solgendes Schema ausgedrückt werden:



Das hlorsaure Rali frystallister leichter als bas Chlorsalium und fann burch Umfrystallistren gereinigt werben. Dieses Salz hat nur Interesse; wird die Saure abgeschieden, so kann man sie nur bis zu einem gewissen Bunkt von Wasser befreien und sie entzündet dann in diesem Zustand Papier. Das chlorsaure Rali ist der wirksame Bestandtheil der Schweselhölzer; seine weiteren Eigenschaften zu besschreiben verschob Wilhelm bis zu den Kalisalzen.

Wird chlorsaures Kali in Schwefelfaure gebracht, so bilbet fich noch eine andere Chlorsaure, Die auf 1 Mischungsgewicht Chlor 7 Mischungsgewichte Sauerstoff enthält, aber gar kein technisches Interesse hat; übrigens ist biese Operation wegen der gleichzeitigen Bilbung von chloriger Saure, welche entweicht und sich sehr leicht unter ben heftigsten Explosionen zersetzt, sehr vorsichtig vorzunehmen.


Chlor und Bafferftoff.

Schon bei bem Chlorwasser hatte Wilhelm seinen Freunden gesagt, daß sich bas Chlor sehr leicht mit dem Wasserstoff verbinde und ihn sogar aus dem Wasser und anderen Verbindungen anziehe; aber auch, wenn beide in gassörmigen Zustand zusammen kommen, können sie sich unter gewissen Umftänden verbinden. Wilhelm brachte ein Semenge von gleichen Raumtheilen Chlorgas und Wasserstoffsgas unter eine lichtbichte Decke, wo sich keine Veränderung wahrenehmen ließ; als er aber die Vorrichtung auf einem Brett an das Sonnenlicht brachte und bie Decke wegnahm, erfolgte eine Explosion

und das Glos wurde weit in die Höhe getrieben; die Ursache hievon ist, daß sich beide Gasarten durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen verbinden und eine eigenthumliche saure Substanz, die Chlorwasserskoffsaure, bilden. Diese Substanz bildet sich auch durch Glühen beider Gasarten. Sie hat in technischer Beziehung ein großes Interesse, da sie in Wasser gelöst die vielgebrauchte Salzsäure darstellt.

Salgfaure.

Bilbelm brachte in eine Retorte etwas Rochfalz und Schwefelfaure und erhitte ben Inhalt ber Retorte, an welche burch eine Gasleitungeröhre eine Borlage mit etwas Baffer angelegt mar, mit einer Lampe. Sier zeigten fich abnliche Erscheinungen wie bei ber Darftellung ber Salveterfaure; ber Inhalt ber Retorte blahte fich auf und weiße Dampfe fliegen über, welche fich in bem vorgefchlas genen Baffer fonell verbichteten, bis gulett ber Inhalt ber Retorte fest wurde. In biefem Prozeg war nun weber Chlor noch Schwefelfaure übergegangen, fonbern bie oben ermahnte Berbindung bee Chlore mit Bafferftoff, welche fich baburch gebilbet hat, bag bas Natrium bes Rochfalzes ben Sauerftoff bes Baffers ber Schwefels faure anzog und fich in biefem orybirten Buftand mit letterer verband, mahrend ber freigeworbene Bafferftoff fogleich auch freiwerbendes Chlor vorfand und in biefem Entftehungemoment fich mit ihm zu Chlorwafferftoff verband, welcher als Gas übergetrieben und von bem vorhandenen Baffer mit großer Schnelligfeit absorbirt wurde. Der hier thatig gewesene Brogef fann burch nachftebenbes Schema verfinnlicht werben:



ober NaCl + $(80_3 + H0) \equiv (NaO + 80_3) + HCl$.

Diese Operation wird an verschiedenen Orten im Großen vorgenommen, um entweder die Salzsäure oder bas schweselsaure Natron als Hauptprodukt zu erzielen. Wo letteres der Foll ift, tritt so viel Salzsäuregas auf, daß dieses nicht immer aufgesammelt wird.

Das salzsaure Gas ist farblos, riecht stechenb fauer und erregt heftigen husten, baher es immer an einem gut ziehenden Ort dars gestellt werden muß; an der Luft raucht es, indem es sich mit dem in dieser enthaltenen Wasserdampf verbindet. Nur durch einen sehr starten Druck läßt es sich zu einer Flüssakcit verdichten. Es ist weder brennbar noch athmenbar und wirft auch auf die Begetation sehr nachtheilig; denn als früher an einigen Orten das salzsaure Gas, welches bei der Bereitung des schweselsauren Natrons als Rebenprodukt auftrat, in die Lust entlassen wurde, war es auf

einen großen Umfreis bem Wachsthum ber Pflanzen außerst scharlich. Bringt man es mit Metalloryden zusammen, so bilden sich Chlormetalle und Wasser, indem sich die Bestandtheile austauschen. was zuweilen unter Lichtentwickelung geschieht. Durch diejenigen Metalle, welche das Wasser zersetzen, wird es ebenfalls zersetzt, inbem Chlormetalle unter Abscheidung von Wasserstoffgas gebildet werden; durch Rohle, Sauerstoffgas ober Glühhitze wird es nicht zersetzt; bloß ber elektrische Funken zersetzt es theilweise.

Da es fich fehr begierig in Baffer loft, fo ift bamit bas Mittel geboten, tropfbare Salgfaure barguftellen; benn bas BBaffer fann 73% von biefem Bas abforbiren und bamit eine fehr machtige Gaure bilben, Die fur alle technische Zwede concentrirt genna ift und ein specifisches Bewicht von 1,21 hat. Die gewöhnliche, im Sandel vorfommende Gaure hat zwar biefes fpecififche Bewicht, enthalt aber immer mehr ober weniger frembe Beimengungen, wie Schwefelfaure, fchwefelfaures Ratron, Chloreifen, Chlorgas und ichwefelige Caure, und ift burch hineingefallene organische Subftangen braun gefarbt. Ben biefen Beimengungen lagt fich bie Salgfaure nicht fo gut reinigen, wie es bei ber Salpeterfaure gefchehen fann; ju ben meiften technischen 3weden ift fie jedoch brauch= bar. Will man reine Salgfaure haben, fo muß man eifenfreies Rodifalz mit Schwefelfaure in einem glafernen Apparat behandeln und bas falgfaure Gas in bestillirtes Baffer leiten; ba aber bei ber Einwirfung ber Schwefelfaure auf bas Rochfalz immer ein Sprigen ftattfindet, fo enthalt bas übergebenbe Bas etwas Schwefelfaure

und schwefelsaures Natron, welches sich in dem Wasser ebenfalls 15f't. Um die Salzsäure hievon zu befreien, wird sie nochmals über 1/12 ihres Gewichtes Kochsalz abbestillirt.

Diefe fo bereitete Caure ift bann farblos und flogt im concentrirten Buftand weiße, fehr ftechend riechenbe Debel aus, indem fie aus ber Luft bas Baffer angieht. Sie hat einen fehr fauren, atenben, etwas bitterlichen Beschmack und wirft auf vegetabilische, weniger auf thierische Substangen gerftorenb, und bann auch nur im concentrirten Buftand. Diefe Gigenschaft benutt man auch, um bie Gallerte ober ben Leim ber thierischen Knochen zu gewinnen. Lettere beftehen nämlich ber hauptfache nach aus phosphorfaurem Ralf und Gallerte; werben fie in mit bem Doppelten ihres Bewichtes Waffer verbunnte Salgfaure gelegt, fo lopt fich im Berlauf von 8 bis 12 Tagen ber phosphorfaure Ralf in ber Salgfaure auf und bie Gallerte bleibt in ber Form ber Anochen als eine beinahe burche fichtige und biegfame Substang gurud, bie burch Ginlegen in fliegenbes Baffer von ber anhangenben Salgfaure befreit und bann auf Leim benutt werben fann. Wird bie faure Bluffigfeit mit einer Auflofung bes roben tohlenfauren Ammoniats, wie es burch Faulen bes harnes ober bei ber trodenen Destillation gewonnen wirb, vermifcht, fo fallt ber phosphorfaure Ralf nieber und in ber Auflofung ift Salmiat enthalten, welcher auf bie oben beim Ammoniaf angegebene Beife weiter gereinigt werben fann,

Auf Rartoffelftartmehl wirft bie nicht fehr concentrirte Gaure foon bei gewöhnlicher Temperatur gerfegend, wobei fich ein ftarter

Seruch nach Ameisen verbreitet; eine gleiche Erscheinung bietet zwar auch die Baizenstärke bar, aber erst wenn sie mit der Saure erswarmt wird; es ist baher die Salzsäure ein gutes Erkennungsmittel, um die Berfälschung ber Waizenstärke ober auch des Paizenmehls mit Kartosselstärkmehl nachzuweisen; benn auch in diesem vermischten Zustand verbreitet letteres noch den Ameisengeruch, wenn das Mehl mit Salzsäure angerührt wird, ohne daß Erwärmung nothwendig wäre.

Die tropfbare Salgfaure verhalt fich gegen bie Metalle und Metallorybe wie bas Chlorwafferftoffgas; fie bient baber ju febr vielen technischen Arbeiten, theils um Metalle, theils um Detallorybe ju lofen. Aber hier bilben fich nicht, wie bei ber Salpeterfaure, Salze, welche aus einer Bafis und Salveterfaure, alfo aus zwei jufammengefesten Rorpern befteben, fonbern eine eigenthumliche Art von Salzen, die im Allgemeinen Saloibfalze genannt werben, b. b. falgahnliche Salze, welche nicht wie jene aus zwei gusammengefetten Rorpern, fonbern blog aus zwei einfachen Rorpern bestehen und in biefem Kalle Chloribe genannt werben. Es wird namlich bei ber Einwirfung ber Salgfaure auf Metalle, wenn biefe gelof't werben, ber Bafferftoff ber Saure abgefdieben und entweicht als folder, wahrend fich bas Chlor mit bem Detall verbinbet und in biefem Buftand in Baffer lof't. Birft bie Calgfaure auf Metallorybe lofend, fo tritt ein Umtaufch ber Bestandtheile ein; es wird Chlormetall und Daffer gebilbet, wie man fich burch nachftehenbes Schema verfinnlichen fann:



Die Eigenschaft ber Salzsaure, Metalloryde zu löfen, wird benutt, um angelausene, b. h. mit einer bunnen Lage von Oryd bebeckte Metalle zu reinigen oder auch andere in Salzsaure leicht löslichere Metalle zu entfernen, wie dieses z. B. beim Binklothen oder beim Reinigen der mit Jinn überzogenen kupfernen Gefäße der Fall ift.

Die Salzfäure zeichnet sich baburch aus, baß sie mit Bleis, Silbers ober Quecksilberorybullösungen weiße Niederschläge giebt, die durch Ammoniak leicht unterschieden werden können, wie Wilshelm seinen Freunden schon beim Ammoniak gesagt hatte; wegen dieser Eigenschaft können aber auch die genannten Lösungen wieder zur Aufsindung der Salzsäure benutt werden, selbst wenn diese ihren Wasserstoff abgegeben hat und ihr Chlor mit einem Metall verbunden ist; denn in den oben angegebenen Fällen ist nur das Chlor die Ursache der Fällung. Will man daher eine verdächtige Klüssigesteit auf Salzsäure prüsen, wie z. B. rothen Wein oder Esig, denn beide werden oft mit dieser Säure vermischt, um in ersterem Fall eine schönere Farbe hervorzubringen, im anderen Fall der Flüssigsteiten größern Säuregehalt mitzutheilen, so muß man berückssichtigen, daß diese Klüssigseiten an und für sich Chloride enthalten

können und man bann immer Nieberschläge erhalten würde, und baß auch die vorhandenen Farbstoffe meist mit den Oryden der obensgenannten Metallösungen Niederschläge geben, welche die wirklich zu erwartenden Niederschläge verbergen können. Werden aber diese Flüssigkeiten abbestillirt, so weit, daß der Nückstand in der Retorte anfängt, sich zu zersehen, und die letzten Antheile des Destillats mit den oben angegebenen Metallaussösungen vermischt, so entdeckt man die geringsten Beimengungen von freier Salzsäure, welche dem Wein oder Cssig zugesetzt worden war.

Bilhelm hatte nun noch von einer Fluffigfeit ju fprechen, beren Wirtsamteit er feinen Freunden augenblidlich burch ben Berfuch zeigen tonnte. Er brachte in ein Blas etwas Calgfaure, in ein anberes etwas Salpeterfaure und in jebe biefer Sauren ein Golbblatten; in beiben blieb letteres unveranbert, fo wie er fie aber jufammengoß, lof'ten fich bie Golbblattchen und nur eine febr fleine Menge einer weißen flodigen Gubftang blieb gurud. Die Urfache biefer Erscheinung ift folgende: bas Bolb ift in beiben Theilen fur fich unauflöslich; werben fie aber gusammengegoffen, fo wirft bie Salveterfaure auf bie Salgfaure eben fo wie ber Braunftein auf biefe Saure wirft; ein Theil bes Sauerftoffs bes erfteren entzieht ber Salgfaure ben Bafferftoff und macht bae Chlor frei, welches nun im Moment feines Freiwerbens auf bas vorhandene Bold lofend wirft; enthalt letteres Gilber, fo wird biefes als Silberchlorib abgeschieben; burch nachstebenbes Schema fann man ben Erfolg verfinnlichen :

2 Mifch. Bew. Salgfaure

2 M.G. (2 M.G. Wasserstoff + 2 M.G. Chlor, wird frei Wasser (2 M.G. Sauerstoff + 1 M.G. salpetr. Säure, wird frei

1 Difch. Gew. Salpeterfaure

ober 2 HCl + NO₅ = 2 HO + NO₃ + 2 Cl.

Dieses Gemische beiber Säuren ist schon längst wegen der Eigenschaft, Gold zu lösen und Silber als Chlorsilber abzuscheiden, unter dem Namen Goldscheidewasser, und weil es überhaupt das Gold, welches von den alten Chemikern der König der Metalle genannt wurde, unter dem Namen Königswasser bekannt. Es bient noch serner zur Lösung aller derjenigen einsachen Stoffe und Berbindungen der zweiten Ordnung, wie z. B. der Schweselmetalle, welche sich in keiner der beiden Säuren lösen und zur Darstellung aller derjenigen Chloride, welche im Maximum das Chlor enthalten sollen, denn beim Lösen der Metalle in Salzsäure bilden sich nur die niedrigeren Berbindungsstusen des Chlors mit den Metallen. Hauptsächlich wird es beim Lösen des Goldes, Platins und Binns angewendet; in sehr verdünntem Zustand kann es auch versmöge seines Chlorgehaltes zum Bleichen der Seide angewendet werden.

Defters wird es auch auf die Weise bargestellt, baß man in Wasser gelös'tes Rochsalz ober salzsaures Ammoniak mit zwei bis brei Theilen Salpetersaure vermischt und bas zu lösenbe Metall in die Mischung gibt; ein Theil ber Salpetersaure wirkt bann auf biese

Salze zersehend, er entwickelt Salzsäure und bilbet salpetersaures Matron ober Ammoniak, während die freigewordene Salzsäure mit dem anderen Theil Salpetersäure Königswasser bildet; da aber die Salpetersäure zum Theil verloren geht und sie selbst theurer ist als die freie Salzsäure, so ist dieses Bersahren unpraktisch und nur da von Bortheil, wo das vorhandene neu gebildete Salz zur Erhaltung der neuen Chlorverbindung beiträgt, wie z. B. beim kösen des Jinns in einem Gemisch von Salmiak und Salpetersäure, wo das vorhandene Ammoniaksalz die Zersehung des Chlorzinns durch Wasser verhindert und gegen die orydirende Wirkung des atmosphärischen Sauerstosse schuerstosse schwischen Sauerstosse schwischen Sauer

Chloram monium.

Bilhelm goß nach und nach zu Ammoniakwasser so lange Salzsäure, bis weber bas rothe noch bas blaue Lakmuspapier versändert wurde; die Flüsseit schmeckte dann nicht mehr sauer oder laugenhaft, hatte ihren Geruch verloren und einen stechend falzigen Geschmack erhalten. Die Ursache dieser Erscheinung ist, daß sich beibe Substanzen zu einem im Basser löslichen Salz, salzsaurem Ammoniak, oder, da Basserstoffsäuren keine wahren Salze bilden, das Ammoniak im Salzbildungsprozes erst in Ammonium durch den Basserstoff der Salzsäure verwandelt wird und das Chlorsich dann mit diesem verbindet, zu Chlorammonium vereinigen, denn Hz N + HCl = H4 N + Cl oder H4 NCl.

Dieses Salz ift auch unter bem Namen Salmiak bekannt und Wilhelm hatte seinen Freunden schon bei dem Ammoniak von der Gewinnung derselben gesprochen; es wurde zuerst von den Egyptiern aus dem Ruß des gebrannten Kanneelmistes, also auch auf dem Wege der trocknen Destillation gebildet, durch Sublimation geschieden, und erst im Verlauf des vorigen Jahrhunderts ist die Darstellung dieses Salzes in Europa vorgenommen worden. Dieses Salz sindet sich in vulkanischen Ländern fertig gebildet als Rinde oder Beschlag auf Laven oder in verschiedenen anderen Formen in Höhlungen vulkanischer Gebilde und ist dann wohl erst ein Erzeugenis des vulkanischen Prozesses.

Dieses Salz kemmt meist in berben Ruchen von faserigem Gefüge in den Handel, es löft sich in seinem gleichen Gewicht kochenben Wasser und krhstallisit aus der Auslösung beim langsamen Erkalten in Octaödern oder sederartigen, biegsamen Krystallen, welche
Salmiakblumen genannt werden. Der Salmiak verstüchtigt
sich in der hise vollkommen; bleibt hierbei ein Rücktand, so ist er
unrein, gewöhnlich mit Glaubersalz oder Rochsalz verunreinigt, was
leicht daran erkennt wird, daß man den beim Glühen bleibenden
Rückstand in Wasser lös't und einen Theil der Lösung mit salvetersaurem Silber prüst wo sich bei Gegenwart von Rochsalz ein
weißer Niederschlag bildet, der in Ammoniak löslich ist, und einen
anderen Theil der Flüssigkeit mit salzsaurem Barht prüst, welcher
bei Gegenwart von Glaubersalz einen weißen in allen Säuren unlöslichen Niederschlag verursacht. Uedrigens kann auch schweselsaures

Ammoniaf vem Salmiaf beigemengt fein, was man baran erfennt, baß man ben in einer Rohre burch Erhihen erhaltenen Sublimat von Salmiat in Wasser los't und mit salzsaurem Barpt prüft; bilbet sich ein Nieberschlag, so ist schweselsaures Ammoniaf verhanden.

Im technischen Leben findet der Salmiak wenig Unwendung; er dient hauptfächlich zur Darstellung des Salmiakgeistes; ferner wird er gebraucht, um beim Löthen die Metallstächen zu reinigen, um für die Färberei die Zinnanstösungen haltbarer zu machen und zur Fällung des Platins aus feinen Austösungen mit andern Metallen, wo er das geeignetste Fällungsmittel für die Reindarstellung des Platins ist; denn er gibt mit Chlorplatin ein in Wasser sehr schwer lösliches Doppelsalz, den bekannten Platinsalmiak, welcher im trocknen Zustand beim Glühen reines Platin in schwammiger Beschassenheit zurückläßt. Die größte Anwendung sindet der Salmiak in der Medicin.

Chlorftidftoff.

Diese Berbindung ift nicht von technischem Interesse und Bilshelm erwähnte sie hier nur wegen der Gefahr, die bei feiner Bilsdung für den Arbeiter eintritt. Wird nämlich Chlorgas durch eine Ammoniaklösung geleitet, so scheibet sich Stickftoffgas ab und Salsmiak wird gebildet, wobei zugleich Feuererscheinung stattsindet; durch

bie chemische Formel 4 H. N + 3 Cl = 3 H. NCl + N fann man fich ben Bilbungs : und Ausscheibungeprozeg verfinnlichen. Diefer Theil ber Operation hat gar feine Befahr; wird aber bann noch mehr Chlorgas burch die Fluffigfeit geleitet, fo entzieht diefes bem Calmiat Bafferftoff und bilbet bann Calgfaure, mahrend ber freiwerbende Sticftoff fich mit einem Theil Chlor gu einer gelblichen, olartigen Rluffigfeit verbinbet, bie gu Boben finft und burch Erwarmung, Schutteln ober Berührung mit Schwefel, Bhosphor, Arfenif. Baumol u. f. w. unter ben heftigften Explofionen, bie mit ber Berichmetterung ber Gefage verbunden ift, wieber in Chlor und Stickftoff gerfallt. Diefe Berbindung bilbet fic nun nicht allein bei ber Behandlung bes Ammoniafs ober Salmiate, fonbern auch aller anderer Ammoniaffalge mit vielem Chlorgas und muß berudfichtigt werben. Collte fie fich burch irgend einen Bufall in einem chemischen Brogeg auftreten, fo muß ber Arbeiter das Laboratorium verlaffen und einige Tage es nicht wieder betreten; in biefer Beit bat fich bie Berbindung entweber ploglich ober langfam wieber gerfett. Wegen ihrer furchtbaren Birtungen wird fie auch Sollen ol genannt; fie besteht aus einem Die schungegewicht Stidftoff und 3 Mischungegewichten Chlor und ihre Bilbung fann burch bie Formel H. NCI+6CI = 4HCI+NCI. verfinnlicht werben; eine ahnliche Berbindung bilbet auch bas Job, bie aber in ihren Wirfungen nicht fo fraftig ift: Bilbelm verfprach feinen Freunden, fie bei ber Befdreibung bes Jobes anzuge= ben und zu bereiten.

Mit dem Kohlenstoff verbindet sich das Chlor ebenfalls in versichietenen Berhältnissen, aber nicht auf unmittelbare Beise; eine dieser Berbindungen zeichnet sich dadurch ans, daß sie krystallisirt und campherartig riecht, deshalb auch kunftlicher Campher genannt wird.

Unter dem Einfluß bes Sonnenlichtes verbindet sich das Rohlenorphgas mit Chlor zu einer gasförmigen fauren Berbindung.

Die Verbindung bes ölbildenden Gases mit dem Chlor hat Wilhelm seinen Freunden schon bei diesem Gas felbst angegeben. Alle biese Berbindungen haben kein technisches Interesse.

Bom Brom.

Dieser Stoff bietet für die Technik gar Nichts dar, wenigstens steht seiner Anwendung das geringe Borkommen desselben entgegen. Es wurde in dem Jahr 1826 in der Seesalzmutterlauge des südelichen Frankreichs von Balard entdeckt und ist nachher in vielen anderen Mutterlaugen aufgesunden worden. Es scheint, wenn auch in geringer Menge, ein beständiger Begleiter des Chlors zu sein und unterscheidet sich von diesem dadurch, daß es bei gewöhnlicher Temperatur stüssig ist, eine schwarzrothe Farbe hat, sehr unaugenehm riecht, woher es auch den Namen hat, organische Körper bloß vorübergehend dunkelgelb färbt und dann erst bleicht und sich leicht in Alkohol, Nether und Delen löf't; in Wasser löf't es sich nur wenig, färbt dieses aber stark roth; diese Lösung färbt das in

Waffer angerührte Stärkmehl pomeranzenfarben. In feinen Berbindungen mit ben anderen Stoffen verhält es fich ganz dem Chlor
analog. — Bilhelm zeigte in einem Berfuch, daß bas Brom in
Salinen-Mutterlauge fich leicht nachweisen laffe. Er goß zu einer
solchen Lauge etwas Chlorwaffer, schüttelte sie tüchtig um und goß
bann Aether darauf; nach dem nochmaligen Umschütteln scheidete sich
der Aether mit gelbrother Farbe ab, welche durch die Lösung bes
burch das Chlor in Freiheit gesetzen Broms bedingt ist.

Bom Job.

Auch diefer Stoff bietet nur wenig Interesiantes für das technische Leben dar; es ist ebenfalls ein Begleiter des Chlors und wurde im Jahr 1812 von Courtois entbeckt. Besonders häusig sinder es sich in mehreren Seestrandgewächsen, wo es bei dem Besgetationsprozeß aus dem Seewasser aufgenommen worden ist; es ist auch in einigen Mineralien aufgefunden worden. Man erhält es im Großen aus der Mutterlauge, welche erhalten wird, wenn obensgenannte Pflanzen eingeäschert, die Asche erhalten wird, wenn obensgenannte Pflanzen eingeäschert, die Asche mit Wasser behandelt und die Flüssigkeiten der Arpstallisationen überlassen werden, durch Bermissschen mit Schweselssäure und Erhigen in großen Retorten oder mit Borlagen verbundenen Ballons. Die Mutterlauge enthält Schwesselmetalle und Chlor-Jodmetalle aufgelöst; durch die Behandlung mit Schweselssäure wird fürerst Schweselwasserstess, Jodwasserstess und Chlorwasserstoff entwickelt, welche sogleich auf einander umbildend

wirken und Job abscheiben, welches sich in ber fuhl gehaltenen Borlage in kleinen Arnftallen verdichtet; burch Waschen mit Wasser, Breffen zwischen Fliegpapier, nochmaliges Waschen mit fehr schwascher Lauge und Sublimation wird es gereinigt.

Das Job sieht einem blättrigen Metall sehr ähnlich, riecht bem Chlor ähnlich und schmeckt fragend scharf; in der Hipe schmilzt es und verwandelt sich in einen schönen dunkelvioletten Damps, was Bilhelm seinen Freunden zeigte, indem er in einer zugeschmolzes nen Glasröhre eingeschlossenes Jod unter einer Spirituslampe ershipte, wo sich sogleich die schönen Dämpse, woher es auch seinen Namen hat, darstellten. Es lös't sich etwas in Wasser und theilt diesem eine hellbraune Farbe mit; wird diese Lösung auf etwas geswöhnliche Stärfe gegossen, so wird letztere se nach der Concentrazion des Jodwassers schwarzblau dis röthlichblau gefärbt und man benutt daher sowohl die Stärfe zur Ersennung des Jods, so wie umgekehrt das Jod zur Aussindung der Stärfe, worüber Wilhelm seinen Freunden einige Versuche zeigte.

Er fochte etwas Starkmehl mit Waffer, vermischte bie falte Auflösung mit etwas ber früher auf Brom untersuchten Mutterlauge und goß bann Chlorwaffer auf die Flüffigkeit; balb zeigte fich ein pomeranzenfarbener Ring und unter bicfem ein bunner veilchens blauer; in ber oberen Schicht hatte baher bas Brom, in ber untern Schicht bas Job vorwaltend auf bie Starke farbend gewirkt.

1 Das Brom und Job find gewöhnlich in ben Mutterlaugen au Magnium und Kalium gebunden; wird bie Lauge mit Chlorwasser

Auf eine quer burchgeschnittene Kartoffel brachte Wilhelm einige Tropfen Johnaffer, wodurch bie Stellen, wo bie Stärkmehlkörnchen liegen, schon blau gefarbt wurden.

Dieses Berhalten bes Jodwassers kann man benuhen, um manche Betrügereien zu entbeden. So wird z. B. manchmal neue Leinswand, um ihr ein recht bichtes Ansehen zu geben, mit einem bunnen Ueberzug von Stärkelleister versehen und bann geglättet; um bieses zu entbeden, ist ein Tropsen Jodwasser hinreichend, welcher sogleich einen schönen blauen Fleck hervorbringt. Ebenso wird auch Papier mit einem Stärkelleister überzogen, um es recht glatt zu machen; bies kann man ebensalls burch Jodwasser erkennen. Der Berfasser schreibt bieses eben auf ein Papier, welches von Jodwasser geblänt warb und beshalb mit Stärke geglättet sein muß. Will man erzsahren, ob bie Weiswässche burch Gummi ober burch Stärkmehl gessteift worden ist, so ist ebensalls nur das Jodwasser nothwendig, benn dieses wirkt nicht auf Gummi.

In seinem chemischen Berhalten ist bas Job bem Chlor gang ahnlich; er verbindet sich mit dem Sauerstoff, Wasserstoff und Stidstoff gleich diesem. Die Berbindung mit letterem, ber Joditaftoff,

vermiicht, so wird bas Brom und Jod abgeschieben und zur Reaktion auf Starkmehl tauglich gemacht, benn gebundenes Brom und Jod wirst nicht auf die Starke. Uebrigens enthalten nicht alle Mutterlaugen biese beiben Stoffe, und wenn sie wirklich vorhanden sind, so gehört zu diesem fehr belehrenden Bersuch einige lebung, um beibe Ringe zum Borschein zu bringen; wird bas Chlorwasser schnell zugemischt, so tritt je nach bem Borwalten bes Jobs ober Broms nur die blaue ober orange Karbung auf.

ober auch Knalljod genannt, stellte Wilhelm bar, um seinen Freunden die explodirenden Wirkungen besselben zu zeigen; er digerirte Jod mit etwas Ammoniak, wobei sich nach einiger Zeit ein dunkelbraunes Pulver abschied; die braun gefärbte Flüssigfeit goß er ab, das im Wasser unlösliche Pulver spülte er einige Mal mit Wasser ab und brachte es dann in ganz kleinen Portionen auf einen großen Bogen Filtrirpapier; als er hierauf einzelne Portionen etwas über der Flamme erwärmte oder nicht zu stark mit einem harten Körper berührte, explodirten dieselben ziemlich stark; die übrigen Portionen riß er von einander und warf sie in der Stude herum, wo sich dann nach einiger Zeit beim Umhergehen kleine Werpussungen einstellten.

Das Job unterscheidet sich vom Chlor besonders in feinem Berhalten gegen die schweren Metalle, mit welchen es meift sehr schönsarbige, im Wasser unlösliche Verbindungen gibt, von denen sich besonders die mit Blei und Quecksilberoryd auszeichnen und die Wilhelm seinen Freunden barstellte.

In eine Auflösung von Bleizuder (effigsaurem Blei) goß er eine Auflösung von Jobkalium, wodurch ein schön gelber Niebersichlag gebildet wurde; als sich dieser abgesetzt hatte, goß er die überstehende Flüssigseit ab, übergoß ihn mit Essigsaure und erhitzte das Ganze über der Flamme einer Spirituslampe, wobei der Niederschlag verschwand; beim Erkalten stellte er sich aber wieder ein und zwar in den glanzendsten goldähnlichen Flitterchen.

Dobereiner, Chemifer.

In eine Quecksilberchloriblosung brachte er ebenfalls Jobsaliumlösung, wodurch sich ein prächtig seuerrother Niederschlag einstellte; diese lettere Farbe wird auch als Kattunsarbe benutzt.

In beiben Prozessen bilden sich Jodmetalle; das effigsaure Wieiornd wird so zersetzt, daß sich das Blei mit dem Jod und die Essigsaure mit dem durch ben Sauerstoff des Bleiornds orydirten Kalium zu effigsaurem Kali verbindet. Das Quecksilberchlorid besteht aus gleichen Mischungsgewichten Chlor und Quecksilber; bei der Berührung mit Jodfalium verbindet sich das Jod mit dem Quecksilber und das Chlor mit dem Kalium.


Brom und Job verbinden fich unter einander, fo wie jedes auch mit Chlor.

Bom Fluor.

Im Jahr 1670 machte ein Nürnberger Namens Schwanharb auf mit einem Grund überzogenen und bezeichneten Glastafeln Zeichenungen auf biefelben mittels ber Dünste, welche sich beim Berühren von Schwefelfäure mit Flußspath entwickeln, ohne die Natur berfelben zu kennen. Erst 100 Jahre später entbeckte Scheele, daß sich hierbei eine eigenthumliche Säure entwickele, welche er Flußspathsäure nannte.

Diese Caure wird rein erhalten, wenn in einem Gefag von Platin ober Blei mit bergleichen Borlage 1 Theil Flufipath, welcher frei von anderen Beimengungen und pulverifirt fein muß,

mit 3 bis 31/2 Theilen concentrirter Schweselsare übergoffen und bann alle Deffnungen bis auf eine kleine an der Vorlage gut versichlossen werden; wird hierauf bas Gemisch erwärmt, so entwickeln sich Dampse von Flußspathsaure, welche sich in der mit Eis abgeskühlten Vorlage verdichten. Der Prozes ist berselbe, wie er bei ber Vilbung des Chlorwasserstessgases flatisindet; der Flußspath besteht nämlich ans Fluor und Calcium und der Prozes kann durch nache stehendes Schema ausgedrückt werden:



Die Saure, wie sie so erhalten wird, ist baher fein einsacher Rörper, wie es auch die Salzsaure nicht ift, aber man fennt bis jest noch nicht bas Fluor im isolirten Zustand, wie man bas Chlor fennt und hat bloß aus ber Analogie seiner Berbindungen mit benen des Chlors geschlossen, baß es ein einsacher Steff sei: sucht man basselbe gleich dem Chlor zu isoliren, so wirst es auf die Substanz der Gesäße lösend und tritt in Berbindung mit andern Steffen auf.

Die Flußspathsaure ift im reinen Zustand sehr stüchtig und siedet schon bei der gewöhnlichen Temperatur der Lust; sie raucht starf an der Lust und wirkt höchst schällich auf Lunge und Haut, da sie schnell schmerzhaste Eiterung erregt. Gegen die Metalle und deren Oxyde verhält sie sich wie die Chlorwasserstoffsaure, nur noch frästiger; sie bildet mit den Metallen Fluoride, die in ihrer Zusammensetzung den Oxyden und Chloriden entsprechen, aber alle die Ausnahme des Flußspaths kein technisches Interesse haben. Sie dient zum Glasägen und wird hierzu entweder in ihrem mit Wasser verdünnten Zustand oder als Damps verwendet.

Bilhelm zeigte im Allgemeinen seinen Freunden das dabei zu befolgende Bersahren: er bedeckte eine Glastasel mit gewöhnslichem Aetzgrund, radirte dann mittels einer Nadel die Zeichnung in den Grund und setzte dann die Platte mit dem Grund nach unten auf eine Schale von Blei, in welche er sein gepulverten Flußspath und Schweselsaure gab. Er ließ beide Substanzen bei gewöhnslicher Temperatur auf einander wirken, wobei sich schon der Fluorswasserschlich bildet und entwickelt, um diesen auf die durch die Nadel bloßgelegten Stellen der Tasel recht gleichsörmig wirken zu lassen; nach einiger Zeit nahm er die Tasel ab, brachte die Schale, woraus sich noch viele stechend riechende Dämpse entwickelten, an einen gut ziehenden Ort, und reinigte dann die Tasel mit Terpentinöl, woraus eine vollkommene Zeichnung zum Borschein fam, die matt war. Hätte er verdünnte Flußspathsäure auf die Tasel, welche

bann bie mit einem Rand von Wache eingefaßt fein muß, gegoffen, fo mare bie Beichnung polirt aber nicht fo gut fichtbar geworben.

Der Prozes ber Nehung burch Fluorwasserssoffsaure wird baburch bebingt, baß bas Fluor eine große Anziehungskraft zu Ralium
und Silicinun hat; beibe machen im orybirten Zustand die hauptmasse bes Glases aus, nämlich als kieselsaures Rali; die Fluorwasserstoffsaure wird zersetzt, indem ihr Rabikal sich mit dem Ralium
und Silicium zu Fluorsiliciumkalium, und der Wasserstoff mit dem
freigewordenen Sauerstoff verbindet; wird die Nehung mit dampfförmiger Säure vorgenommen, so bleibt die genannte Verbindung
auf den zersetzen Stellen des Glases liegen und verursacht eine
matte Zeichnung, wird sie aber mit wässeriger Säure vorgenemmen,
so wird obige Verbindung weggespült und die Zeichnung erscheint volirt.

Vom Schwefel.

Diefer feit ben altesten Zeiten befannte und vielfach in Answendung kommende Stoff findet sich zwar in allen drei Naturreichen, jedoch nur im Mineralreich in bedeutender Menge, theils rein oder nur mit anderen Stoffen vermengt, theils mit Metallen verbunden, theils im erhbirten Zustand und an Basen und in letterem Falle besonders an Kalk gebunden, als Syps. Leider läst sich der Schwefel aus seinem orydirten Zustand nicht wieder absicheiden und sein Borkommen in dem weit verbreiteten Syps ift sur diesen Zwes unpassend; jedoch sind seine Berbindungen mit den

Metallen und sein Bortommen in mit andern Substanzen gemengten Zusiand so häusig, daß badurch ohne Noth der ganze Bedarf an Schwesel gedeckt werden kann. In vulkanischen Gegenden sindet er sich sehr häusig, so wie auch im Uebergangskalf und Steinfalz führenden Gebirgsarten in schönen gelben Arystallen.

Die Reinigung bes natürlichen Schwefels von seinen erbigen Beimengungen ift sehr einsach; er wird in brei Fuß hohen, an ter Mündung mit einer seitwartsgebogenen irvenen Röhre versehenen Tiegeln, deren mehrere in einem Dsen sind, erhipt und der sich entwickelte Schweseldampf in eine seitwarts tieserstehende, oben verschlossene, unten offene und über einem Gefäß mit Basser stehende Borlage geleitet, wo er sich verdichtet und in das Wasser abtropft. Durch Umschmelzen wird ber so erhaltene Rohschwesel von den mit übergerissenen erdigen Stossen gereinigt, und wenn diese sich abgesfept haben schöpft man ihn ab und gießt ihn in angeseuchtete hölzerne Formen, wo er dann den Stangenschwesel darstellt.

Unter ben Schwefelmetallen ift es vorzüglich ber Schwefelfics, eine Berbindung von einem Mischungs Bewicht Eisen und zwei Mischungs Bewichten Schwefel, welcher sich zur Gewinnung des Schwefels eignet. Wird bieses Erz, welches sich in großen Mengen vorsindet, in verschlossenen Gefäßen erhitt, so gibt es 2/s seines Schwesels ab, der in Dampssorm entweicht, in Condensationsgessäßen ausgesammelt und dann nochmals gereinigt wird. Es kann diese Operation in Nöhren und Retorten, oder in eigends dazu einsgerichteten Defen mit absteigenden Condensatoren unter theilweiser

Berbrennung bes Schwesels vorgenommen werden. Der Ruckftand, ober bie fogenannte Schweselabbrande werden bann auf Eisenvitriol benutt.

Gine jest sehr beliebte Form des Schwefels ist die höchst feinpulverige, die aber nicht durch mechanisches Zerkleinern, sondern
durch eine möglichst schnelle Berbichtung des Schweseldampses in lusterfüllten, abgeschlossenen Räumen bewerkftelligt wird. Der Schwesel
wird in gußeisernen Resseln, die mittels eines fleinernen Rauchsangs
mit einer steinernen verschließbaren Rammer von etwa 5000 Rubikfuß Inhalt in Berbindung stehen, in Damps verwandelt, wobei er
sich ansangs durch die Gegenwart von Sauerstoff entzündet, bald aber
wieder verlöscht; der Damps vermengt sich mit der zum Theil entsauerstossten Luft in der Kammer, verdichtet sich als ein seines
Pulver und fällt, mit etwas schweseliger Säure vermischt, nieder.
Auf diese Weise können bei der angegebenen Größe der Kammer
12 Stunden hintereinander stündlich ein Centner Schwesel zu sogenannten Schweselblum en verarbeitet werden, woraus eine zwölfstündige Abkühlung der Kammer gestattet wird.

Der Schwefel ift frhstallistebar und findet sich natürlich guweilen in Rhambenottaebern; durch Lösen in Schwefelalkohol und Berdunften erhält man ihn in berselben Form; wird er aber bis zum Schmelzen erhitt, ber Erkaltung überlassen, bis sich eine Dede gebilbet hat, diese durchgestoßen und ber noch flüssige Schwefel abgegossen, so sindet man die innere Seite der Schweselwand voll schöner, langer Prismen, die sich einander durchfreuzen. Er ist citronengelb

und burchfichtig, ober blaggelb und unburchfichtig und hat einen schwachen Beruch und Beschmad. Der Stangenschwefel fniftert in ber Sand und gerberftet babei gumeilen, mas burch bie Ausbehnung ber einzelnen Rryftalle bebingt wirb. Bilbelm gab jebem feiner Freunde ein Stud Schwefel in bie Sand, wobei biefe balb ein eigenthumliches, abgebrochen fnifternbes Beraufch mahrnahmen, und auch einige ber Stude gerfprangen. Der Schwefel fcmilgt bei 1110 und fecht bei ungefahr 4000, wobei er fich in Dampf verwandelt; aber zwischen biefen beiben Graben finbet fich eine eigenthumliche Ericheinung bes ichmeigenben Schwefels ein, bie Bilhelm feinen Freunden zeigte. Er erhitte in einer Glasrobre ein Stud Schwefel, wo er fich balb in eine bunnfluffige, citronengelbe Aluffig: feit verwandelte, bie beim Abgiegen in faltes Baffer fogleich wieder ju einer feften citronengelben Daffe erftarrte. Dun erhibte er abermale ein Stud Schwefel, aber weiter ale ju feiner Schmelzung nothwendig war; bie Fluffigfeit wurde aber baburch nicht bunnfluffi= ger, fonbern bidfluffiger und brauner (bei 1600) und enblich gang gah und braun (bei 2500); ale fie Bilhelm in biefem Buftand in Baffer brachte, wurde fie nicht feft, fonbern fie blieb weich und braungelb und ließ fich in Faben ausziehen; nach einem ober zwei Tagen wird ber Schwefel erft wieber fest und hellgelb. In bem weichen Buftanb wird er zu Abbrucken von Mungen benutt. -Bird ber Schwefel an ber Luft erhibt, fo verbrennt er mit blauer Flamme unter Berbreitung eines erftidenb wirfenben Bafes, welches auch nicht bas Berbrennen unterhalt. Defhalb wirb auch

brennender Schwesel zur Löschung brennender Rauchfänge benut, indem man ihn in seinen an Fäben ober Pavier besestigten Zustand (als Schweselsäten ober Schweselsapier, auch mit Schwesel überszogene Leinwand) anbrennt und an die untere Dessnung des brensnenden Rauchsanges hält; das sich bildende Gas durchstreicht den Rauchsang und löscht den Brand. Da tieses Gas höchst erstickend wirkt, so kann man es auch zur Tödung der Naupen an den Bäumen gebrauchen, indem man mit Schwesel überzogene Leinwand an eine lange Stange besestigt, den Schwesel andrennt und unter die Raupennester hält, deren lebender Inhalt dadurch augenblicklich getöttet wird. Diese Vertilgungsmethode ist weit zweckmäßiger, als die gewöhnliche, da man allenthalben hinkommen kann und nicht die Aeste abzuschneiden nothwendig hat.

Der Schwefel verbindet sich mit Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Chlor u. s. w. und mit allen übrigen einsachen Stoffen,
theils auf birektem, theils auf indirektem Weg; die Berbindungen mit den Metallen entsprechen meist den Sauerstoffverbindungen
und sind, wie diese, theils von basischer, theils von saurer Natur.
Die direkte Berbindung des Schwesels mit den Metallen sindet
gewöhnlich mit Feuerentwickelung statt, wie Wilhelm seinen
Kreunden in zwei Versuchen zeigte.

Er gab in eine Glasröhre ein Stud Schwefel und über biefes ein Stud zusammengebrehten feinen Eifenbraht; burch zwei Lampen erhitte er jeden biefer beiben Stoffe; so wie fich der Schwefel in Dampf verwandelte, erglühte ber Eifenbraht und verwandelte fich in eine fcmarge, schlactige Maffe. — Auf gleiche Beise versuhr er mit Schwefel und zusammengewickeltem Rupferbraht, wobei berfelbe Erfolg eintrat.

Der Schwefel lost sich nicht in Wasser, etwas in Alfohol und Aether, leicht in erhisten Delen, Alkalien, Schwefelalkohol u. a. Die Lösung des Schwefels in erhistem Leinöl, welche unter dem Mamen Schwefelbalsam bekannt ist, wird von den Töpsern zur Darstellung eines Goldüberzuges auf Töpserwaaren benutzt. Wilbelm löste etwas Schwefel in Kalilauge auf, wodurch er eine braungelbe Flüssigkeit erhielt, aus der man aber durch Jusat von vers dünnter Schwefelsaure den Schwefel als ein graulich weißes Pulver wieder abscheiden und durch Schwefel vereinigen kann. Dieser graulich weiße Niederschlag ist in den Apotheken unter dem Namen Schwefelmilch als Arzneimittel vorräthig.

Der Schwesel ist sehr oft arsenishaltig und dieses macht ihn zur Darstellung vieler Praparate untauglich. Wilhelm wollte seine Freunde mit einer einsachen Methode bekannt machen, wie sich diese sehr gefährliche Substanz leicht entbecken lasse. Er vermengte einen Theil Schwesel mit vier Theilen reinem Salpeter und brachte dieses Gemenge nach und nach in einen glühenden Tiegel, wobei sedesmal eine schwache Verpussung und starke Lichterscheinung stattsand. Hier wird durch den Sauerstoff der Salpeterssäure sowohl der Schwesel, als das Arsenis in Säure verwandelt, welche sich mit dem Kali verbinden und in Wasser lösliche

Salze bilben. Die mit einigen Tropfen Galgfaure fauer gemachte Auflofung permifchte er mit Schwefelwafferftoffgas, woburch ein gelber Dieberichlag verurfacht murbe, welcher Schwefelarfenit ift, und fich in auf biefe Weise behandelten arfenitfreien Schwefel nicht eingestellt haben wurde. Dag er wirflich Schwefelarfenif fei, fonnte Bil. belm feinen Freunden nicht eher nachweifen, als bis er fie mit ben Gigenschaften biefer Berbindung felbft befannt gemacht hatte. Da ber Edwefel oft gum Aufhellen bes truben Beines benutt wird, indem man mit Schwefel überzogene Babierftreifen, fogenann: ten Ginichlag, anbrennt und in ben leeren Beinfaffern verbrennen lagt (fdwefeln), worauf ber Bein auf bie Faffer gefullt wird, fo muß ein folder Schwefel erft auf Arfenif untersucht werben, bamit ber Bein nicht vergiftet merbe, benn beim Berbrennen bes Schwefels perbrennt bas Arfenif ebenfalls und bilbet eine hochft giftige Gub= ftang, welche fich baun in bem Bein auflof't. Unbere unschablichere Beimengungen bes Schwefels ober ber fogenaunten Schwefelblumen find leicht nadzuweisen: fo enthalten oft bie Schwefelblumen viel Baffer; mian braucht bann nur eine bestimmte Bewichtemenge bei ber Temperatur bes fochenben Baffere auszutrodnen und ben Bewichte= verluft zu bestimmen; werben bann bie fo getrodneten Schwefel: blumen ober ber Stangenschwefel fo lange in einem Borcellantiegel erhitt, bis aller Schwefel verbrannt ift, fo gibt eine Ruct. fand erbige Beimengungen ju erfennen. Die Schwefelblumen ents halten immer etwas Caure beigemengt, bie man baburch erfennt, baß man fie mit Baffer icuttelt, und bas Baffer mit Lafmuspapier pruft, bie bann burch Bafchen mit Baffer entfernt werden

Außer ben hier im Berlauf ichen angegebenen Berwenbungsarten bient ber Schwesel noch zur Darftellung ber Schweselfabenund Schweselholzer, zur Erzeugung ber schweseligen Saure, zur Fabrifation bes Schießpulvers, mehrerer Schweselmetalle, zu Ritten, und sehr häufig als ein geschäptes Arzneimittel.

Schwefel und Sauerftoff.

Der Schwesel verbindet sich mit dem Sauerstoff in vier versichiedenen Berhältnissen zu fauren Berbindungen, von denen jedoch nur eine auf unmittelbarer Beise erhalten werden fann, und nur zwei von technischem Interesse sind.

Schwefelige Gaure.

Das beim Berbrennen des Schwefels an der Luft fich bildente Gas ist eine Berbindung von gleichen Gewichtstheilen Schwefel und Sauerstoff, oder von einem Mischungs Wewicht Schwefel und zwei Mischungs Wewichten Sauerstoff und wird in diesem mit Stickstoffgas vermengten Zustand zu mehreren Zweden benutt. Um aber schwefelige Saure im sluffigen Zustand zu erhalten, muß man sie durch Zersehung der Schwefelsaure oder durch Verbrennen des

Schwefels in Sauerstoff, was entweder in reinem Sauerstoffgas, oder burch Erhitzen eines Gemenges von Schwefel und Braunstein gescheshen kann, darstellen. Erstere und lettere Methode zeigte Wilshelm seinen Freunden.

Er gab in eine kleine Retorte, an deren Hals eine knieförmig gebogene Gasleitungsröhre angesett war, Kupferdrehspähne und Schwefelsaure, erhiste dann den Inhalt der Retorte und ließ das sich entwicklte Gas in ein mit Wasser gefülltes Glas gehen, wo es sich, nachdem alle atmosphärische Lust ausgetrieben war, vollstommen löste. In diesem Prozeß wird die Schwefelsaure theilsweise zersest; ein Theil derselben gibt ein Mischungs = Gewicht Sauerstoff an das Rupfer ab, um das Bestreben des andern Theils, sich mit einem basischen Ornd zu verdinden, befriedigen zu können und die 1/3 ihres Sauerstoffes beraubte Schwefelsaure tritt als schwefelige Säure auf. Zu technischen Zwecken wird statt des Rupfers die wohlseitere Kohle oder Sägespähne zu gleichem Zweckenust, da die dabei zugleich gebildet werdende Kohlensäure von keinem schädlichen Einstuß auf das Bleichen mit schwefeliger Säure ist.

In eine Glasröhre gab Wilhelm ein Gemische von einem Theil Schwefel mit sieben Theilen Braunstein, erhipte ben Inhalt und ließ seine Freunde ben Geruch bes sich entwickelnden Gafes untersuchen, den sie ganz gleich mit dem des verbrennenden Schwesfels fanden; auch löste sich das Gus vollkommen in Wasser und das Wasser erhielt alle die Eigenschaften, die das im vorigen Prozes

erhalten hatte. In biefem Prozeß gibt ber Braunstein, welcher aus einem Mischungs : Gewicht Mangan und zwei Mischungs : Gewichten Sauerstoff besteht, letteren an ein Mischungs : Gewicht Schwesel ab, mahrend sich ein Mischungs : Gewicht Schwesel mit bem Mangan verbindet.

Das schwefelsaure Gas läßt - sich bei einem starken Druck und bei niedriger Temperatur zu einer Flüssigkeit verdichten, welche schon bei — 10° kocht und beim Bermischen mit Wasser diese sehr abkühlt, beim Verdunsten für sich aber eine Temperaturerniedrigung von — 57° bewirkt, weßhalb sie auch zur Erregung hoher Kältegrade benutt wird. Das Gas wird, wie Wilhelm schon seinen Freunden gezeigt hatte, in großer Menge von Wasser ausgenommen; ein Maß Wasser verschluckt 44 Maß gassörmige schweselige Säure und Alkohol das 116sache seines Volumens. Das Gas, wie das damit geschwängerte Wasser wirkt auf die Pflanzen= und Thier=stosse bleichend, indem sich die Säure entweder mit dem Farbstess verbindet und eine farblose Verbindung darstellt oder den Farbstess gänzlich zerstört oder auch nur demselben eine andere Müance erstheilt. Diese drei verschiedene Wirkungen zeigte Wilhelm seinen Freunden durch nachsolgende Versuche:

Eine blühende rothe Rofe übergoß er mit schweselsauren Wasser, wodurch sie, wie von dem Chlorwasser bald ganglich gesbleicht wurde. Diese Wleichung ist aber verschieden; benn als Wilshelm bas schweselsaure Wasser abgoß und nun fehr verdunnte Schweselsaure auf die Rose gab, wurde biese wieder schon roth,

wahrend bie mit Chlorwaffer gebleichte weiß blieb. Es ift alfo hier nur eine farblose Berbinbung bes Farbstoffes mit ber schwesfeligen Caure gebilbet worben, welche burch bie Schwefelfaure wies ber zerfest wurde.

Bu einer Abkochung bes Fernambuls goß Wilhelm etwas schwefelsaures Baffer; hier fand aber keine Bleichung ftatt, fons bern ber Farbstoff wurde zersetzt und in braunlichen Floden abges schieden.

Bu einem Cochenillaufguß gab Wilhelm ebenfalls etwas schwefelfaures Wasser; hier fand ein von beiben früheren Berstuchen abweichender Erfolg statt, nämlich die hochrothe Farbe der Flüssigkeit wurde in eine gelbrothe verwandelt, ohne daß sich etwas abschied.

Die Eigenschaft ber schwefeligen Saure, mehrere Farbstoffe ganglich zu entsarben, wird nun auch zu biesem Zweck benutt; man bebient sich bazu bes Gases, welches sich beim Berbrennen bes Schwefels in atmosphärischer Luft bilbet und bewirft bieses in ben sogenannten Schwefelsammern, in welchen bie zu bleichenben Gegenstände in mit Wasser beseuchteten Zustand ausgehängt werden. Da aber bie Bleichung hier nur stellenweiß geschieht, so ift es zweckmäßiger, sie in schweselsaurem Wasser vorzunehmen. Auf biese Weise können Seibe, wollene Garne, Tuche, Casimir, Darmssaiten, Babeschwämme, Strohs und holzgestechte, Knochengallerte und flediges Tischzeug gebleicht werden.

Die schwefelige Saure wirft auch auf mehrere orydirte Substangen sauerstoffentziehend; sie bient beshalb zur Desorydation ber Ehromsaure, der Selensaure, und bei der Fabrikation ber Schwesels saure wird diese Eigenschaft sehr im Großen in Anwendung gebracht. Sie selbst wird bei biesen Wirkungen in Schweselsaure verwandelt.

Das schweselsaure Gas ist weber athmenbar, noch unterhalt es bas Berbrennen, und diese Eigenschaften sind es, die die früher von Bilhelm angegebenen Ersolge beim Löschen der brennenden Rauchsänge und der Bertilgung der Raupen durch brennenden Schwessel bedingen. Man tödtet Insesten, die für Sammlungen bestimmt sind, mit diesem Gas, wodurch sie aber oft ihre Farbe verlieren, weshalb die Kohlensäure vorzuziehen ist. Bur Bertilgung der Wanzen wird sie ebenfalls angewendet; wobei man aber aus den Räumen alle Stoffe entsernen muß, die durch die Umbildung der schweseligen Saure in Schweselsaure Schaden erleiden könnten. Die sichweselige Saure wird auch in Dampsform bei Ausschlagkrankheisten, wie Kräße u. s. w. bennyt.

Die schweselsauren Salze haben fein technisches Interesse, man hat bas schweselsaure Natron ober Kali, erhalten durch Einsleiten bes schweselsauren Gases in die Lösungen der kohlensauren Salze, empsohlen zur Bleichung, indem sie in ihrem mit vielem Wasser vermischten Zustand durch Schweselsaure langsam zersetzt und die zu bleichenden Gegenstände in die Flüssigkeit getaucht wersden sollen. Sie sind aber dazu nicht sehr geeignet, indem sie leicht Sauerstoss anziehen und sich in schweselsaure Salze verwandeln.

Daß bie schweselige Saure wirklich in irgend einer Fluffigkeit enthalten ift, kann man badurch nachweisen, und Wilhelm wieß es auch nach, wenn man sie mit einer Auflösung eines Silberfalzes in Berührung set; bas Silberoxyd wird reducirt und der Sauersstoff von der schweseligen Saure ausgenommen, wodurch sie in Schweselfäure verwandelt wird, die leicht erkannt werden kann.

Som mefelfaure.

Diese Saure bilbet sich nicht auf unmittelbarer Beise aus schwefeliger Saure und Sauerstoff, sonbern nur in Gegenwart eines britten Körpers, 3. B. von Wasser ober erhistem Platinschwamm, wobei bie schwefelige Saure noch ein Mischungsgewicht Sauerstoff aufnimmt. In der Natur sindet sie sich in großer Menge vor, aber meist im gebundenen Zustand.

Diese Saure, welche zur Darstellung fast aller anderen Sauren und vieler Praparate benutzt wird, gewinnt man im Großen auf zwei verschiedene Weisen, indem entweder seine Verbindung mit Eisenoryd zerset, oder schwefelige Saure mit Wasser, Salpetergas und atmosphärischem Sauerstossgas in Verührung gesetzt wird, wostei man auch zwei verschiedene Arten von Schwefelsaure, namslich in erstem Fall eine rauchende, im anderen Fall eine nicht rauchende Schwefelsaure erhält und sie unter diesem Namen in Handel bringt.

Die rauchende Schwefelsare wird aus dem Eisenvitriol, daher sie auch Bitriolöl heißt, auf folgende Beise gewonnen. Der Eisenvitriol, eine Berbindung von Eisenorydul, Schwefelsaure und Basser, wird an der Luft calcinirt, wodurch der größte Theil des Wassers entfernt und das Orydul in Oryd verwandelt wird und in irdenen Retorten ansangs gelinde erhist, wobei eine sehr wässerige Schwesselsaure auftritt; so wie sich weiße Dämpse entwickeln, werden frische etwas Wasser enthaltende Borlagen luftbicht angesetzt und dann nach und das Feuer verstärkt, die keine Schweselsfäure mehr auftritt.

Die so ethaltene Schwefelsaure ist braunlichgelb, ölartig und bickfluffig, von 1,86 — 1,92 specisischem Gewicht und raucht stark an der Luft. Die Ursache dieser Erscheinung ist ein Gehalt von wasserfreier Schweselsaure, welche sich leicht verstüchtigt und aus der Luft begierig Wasser anzieht. Um diese abzuscheiden, wird das Bitriolöl bei sehr gelindem Feuer in einer Netorte, die mit einer durch Eis abzefühlten Borlage verbunden ist, erhitzt, wodei Nebel übergehen und sich bald asbestartige, fardlose Krystalle abscheiden, welche wassersie Schweselsaure sind. Sie schmilzt bei + 18°, bildet an der Luft weiße Nebel und verdindet sich mit wenig Wasser, unter Feuererscheinung. Diese Säure hat die merkwürdige Eigenschaft, mit Schwesel eine blaue Verdindung zu geben.

Die nicht rauchenbe Schwefelfaure wird in großen Bleifams mern bargestellt, in welchen schwefelige Saure, Stidstofforybgas, atmosphärische Luft und Wasserbampse auf einander wirken. Die beiben ersteren werben baburch hineingebracht, bag bie Rammer mit einem Berbrennungsofen in Berbinbung fteht, auf welchem ber Schwefel perbrannt wirb, über bem ein außeiferner Chlinder mit einem Gemenge von 8% Salpeter und 5% Schwefelfaure gestellt wird. Beim Berbrennen bes Schwefels bilbet fich fdwefelige Caure und burch bie Sige bes brennenben Schwefels wird aus bem Bemifche von Salveter und Schwefelfaure Calpeterfaure entwidelt, welche burch bie ichwefelige Caure ju Stidftofforybgas reducirt wird; beibe treten in bie Rammer, beren Boben mit fcmacher Schwefelfaure bebeckt ift und vermischen fich mit ber atmospharischen Luft, woburch bas Stidftofforybgas in falpetrige Caure, Diefe aber wieber burch bie ichmefelige Caure in Stickfofforybgas verwandelt wird u. f. f. Bugleich lagt man von Beit gu Beit Dafferbampf in bie Rammer treten, woburch bie gebilbete Schwefelfaure verbichtet wird und zu Boben fallt; öftere wird ein Luftwechsel gegeben, bamit bie entfauerftoffte Luft entweichen fann. Die em Boben fich fammelnde Gaure wird von Beit zu Beit abgezapft, wobei barauf geachtet wird, bag ihr fpecififches Bewicht nicht über 1,5 und nicht unter 1 35 ift, benn im erften Rall wurbe fie zu viel falvetrige Caure. im anberen Fall zu viel fchwefelige Gaure abforbiren, bann in Bleipfannen bis zu einem fpecififchen Gewicht von 1,7 und gulett in Glas : ober Platingefagen bis zu einem fpecififchen Gewicht von 1.85 verbampft.

Die fo erhaltene Saure ift farblos, ölig und raucht nicht an ber Luft; fie ift aber bebeutend mehr mit anderen Substanzen versunreinigt, als bie aus bem Gisenvitriol gewonnene Saure. Sie

enthalt Erd = und Metalfalze, zuweilen Salzfaure und Salveters faure und in fehr vielen Kallen Arfenik, wenn namlich der zum Berbrennen dienende Schwefel arsenikhaltig war. Bilhelm fand es nothwendig, die Beise anzugeben, wie die gewöhnlichen Berunsteinigungen der so vielfach in Anwendung kommenden Schwefelsaure zu erkennen seien, und wie eine unreine Schwefelsaure gereinigt werde.

Die mit Baffer verbunnte Schwefelfaure wird mit tohlenfaurem natron gefättigt; wird fie hiebei getrubt, fo find Metalloryde ober Erben vorhanden. Um biefe zu unterscheiben, wird ein Theil ber neutralifirten Fluffigfeit mit etwas Salpeterfaure vermifcht; verschwindet baburch ber Dieberschlag, fo ift fein Blei vorhanden. Gifen wird burch Blutlaugenfalz in ber neutralifirten und bann wieber ichwach angefäuerten Rlufffafeit erfannt, inbem fich bann ein blauer Nieberschlag bilbet; ift ber Nieberichlag bagegen rothbraun. jo ift Rupfer vorhanden und ift er gelbbraun, fo ift Titan vorhan= ben; letteres wird auch burch ben rothbraunen Nieberschlag erfannt, ben bie neutrale Fluffigfeit burch Gallustinftur geben wirb; Ralf wird in ber fcwach angefauerten Fluffigfeit burch ben weißen Dieberichlag erfannt, ben oraljaures Rali bewirft; Thonerbe burch ben Dieberichlag mit Aegfali, ber fich in größerer Menge bes letteren wieber lof't. Arfenit wird in ber verbunnten Saure burch Ginftreiden von Schwefelwafferftoffgas erfannt, wo fich ein gelber Rieber= fchlag bilbet. Salgfaure burd bie Entwidelung von Chlor, wenn Die concentrirte Saure mit Braunftein behandelt wird, Salveterfaure

burch bas auftretende, fich beim Bermischen mit Luft leicht kenntlich machende Stickftofforydgas, wenn sie mit Rupferfeile vermengt ershist wird. Selen wird durch ben rothen Riederschlag erfannt, ben schwefelsaure Salze bewirken. Auch Kali kann die Schwefelsaure zuweilen enthalten, was daran erkannt wird, daß die Schwefelsaure beim Berdampfen in einem Platinlössel einen Rückstand gibt, der beim Lösen in Wasser mit Weinsteinsaure einen Niederschlag gibt, der sich in vielem Wasser wieder lös't.

Um nun eine mit irgend einer dieser Substanzen oder mit alsen verunreinigte Schweselsaure zu reinigen, was aber meist nur Behuss pharmaceutischer und rein wissenschaftlicher Zwecke geschieht, bringt man Schweselsaure in eine Netorte, in welcher sich, um das beim Erhigen statssindende Stoßen zu vermeiden, etwas gröblich zerstoßenes Glas oder ein zusammengewickelter Platindraht besindet, setzt die Netorte in ein Sandbad so, daß am Boden eine stärkere Zwischenlage von Sand ist als an den Seitenwänden und gibt dann Veuer. Zuerst geht salzsäures und salvetersäurehaltige Schweselsäure über, welche entsernt wird, und dann geht bis zu 1/4 der ganzen Masse Schweselsäure über, welche sur sich als rein weggenommen wird, worauf man die Destillation unterbricht; in dem Rückstand sindet sich eine sehr unreine Schweselsäure, welche zu gewöhnlichen Zwecken benutzt werden kann.

Diese so gereinigte Schweselfaure ift farblos, blartig, mafferhell und geruchlos; sie schmedt felbst mit fehr vielem Waffer verbunnt fehr sauer; fie hat ein specifiches Gewicht von 1,85 und stiebet bei 326°. Sie ift nicht wasserfrei und enthält gegen 18%. Basser ober besteht aus gleichen Mischungsgewichten Schwefelfaure und Basser. Dieses Basser fann ihr auf keine andere Beise entzogen werden, als bas man sie mit irgend einer Basis verbindet; es vertritt baher hier die Stelle einer Basis, wie Bilhelm seinen Freunden beim Basser selbst schon gesagt hatte. Die Schwefelsaure kann sich zwar noch in zwei Berhältnissen mit Basser verbinden, aber diese Berbindungen sind nur von wissenschaftlichem Interesse.

Die Schwefelfaure gieht fehr begierig bas Baffer an und entwidelt aus letterem, wenn bie Bermifchung beiber fcnell gefdiebt. eine betrachtliche Menge Barme; werben baber fleinere Mengen Baffer gu Schwefelfaure gegoffen, fo wird erfteres ploglich in Dampf verwandelt und ichleudert bie umgebenbe Schwefelfaure aus bem Befaß, woburch ber Arbeiter febr gefahrlich beschäbigt werben . fann; um biefes zu vermeiben, muß man bie Schwefelfaure in Daf. fer gießen und biefes mittels eines Stabes in freifenter Bewegung erhalten, bamit bie freimerbenbe Barme fich gleichmäßig vertheilen fann und hiedurch wird oft noch fo viel Barme entwickelt, bag ftarfere Glasgefage burch bie plogliche Ausbehnung einzelner Theile berfelben gerfpringen. Bei ber Bermifchung beiber Fluffigfeiten finbet eine Berbichtung fatt, wie beim Bermifchen ber Salpeterfaure mit Baffer, weghalb man in eigenen Tabellen bas Berhaltnig ber mafferfreien Schwefelfaure in mafferhaltiger Schwefelfaure nach ihrem fpecififchen Gewicht aufgestellt bat. Die Schwefelfaure gieht aus ber Luft febr begierig bas Baffer an und fann nach und nach bas Bier = bis

Fünffache ihres Gewichtes Baser anziehen; beshalb muß sie in gut verschlossenen Gefäßen ausbewahrt werden und kann bazu bies nen, solche Substanzen zu entwässern, die keine Erwärmung ohne Bersehung ertragen können, zu welchem 3wed diese unter die Glocke der Lustpumpe nehst Schwefelsäure gebracht werden, um durch Bersminderung des Lustdrucks die Basserverdunstung zu vermehren und den Basserdunft von der Schwefelsäure anziehen zu lassen.

Birb bie wasserfreie Schweselsaure burch rothglühende Porcellauröhren geleitet, so zerfällt sie in schweselige Saure und Sauersstoffgas; eine ähnliche Zersehung erleidet sie burch Kohlenstoff, Schwesel, Phosphor und mehrere Metalle in der Marme, nur daß dann der Sauerstoff nicht auftritt, sondern sich mit der andern Substanz verdindet; bei gewöhnlicher Temperatur sindet aber selten eine Zersehung statt und in einigen Fällen kann die concentrirte Schweselsäure sogar in der Märme mit orydirdaren Substanzen zusammenkommen, ohne daß eine Einwirkung statisinde. So wird z. B. beim Scheiben des goldhaltigen Silbers durch Schweselsaure der gußeiserne Kessel oder bei der Zersehung des Kochsalzes oder Salpeters durch Schweselsäure die gußeiserne Retorte nur wenig angegriffen, was badurch bedingt wird, daß sich die Schweselsäure in diesen Fällen gegen das Eisen nicht positiv elektrisch, d. h. nicht sauer verhält.

Gegen bie organischen Stoffe zeigt bie Schwefelsaure mit wes nigen Ausnahmen eine große zersetzenbe Rraft; fie entzieht bicfen wegen ihrer großen Anziehungefraft jum Baffer ben Sauerftoff und Wasserstoff in dem Berhältniß, daß sie Wasser bilden, und verwandelt sie in eine kohlige Substanz. Indigo und Krapproth lösen sich ohne Zerstörung ihrer Farben in der rauchenden Schweselsäure auf und werden in diesem Zustand als Fardmaterial angewendet; enthält aber die Schweselsäure zugleich auch Salvetersäure, so wird der Farbstoff zerstört. Deßhalb mussen die Färber gewöhnlich rauschende Schweselsäure bei ihren Geschäften anwenden, da diese nicht mit Salvetersäure verunreinigt vorkommt, wenn man sie nicht auf die Weise dargestellt hat, daß in die durch Verbrennen des Schwesels erzeutgte Schweselssäure wassersie Schweselsäure geleitet worden ist.

Eine eigenthümliche Wirkung äußert bie mit vielem Wasser verbunnte Schweselsaure in erhiptem Zustand auf Stärfmehl; sie wirkt nämlich hier nicht, wie gewöhnlich gegen organische Substanzen, wasserentziehend, sondern wassergebend, ohne selbst dabei eine Zersetung zu erleiden. Wird nämlich aus 100 Theilen Stärke und 500 Theilen Wasser ein Kleister gekocht und dieser noch mit einer Mischung von 10 Theilen Schweselsaure und 100 Theilen Wasser 7 bis 8 Stunden gekocht, so wird die Flüssigkeit nach und nach ganz klar; versetzt man diese dann nach und nach mit so viel Kreide, als noch ein Ausbrausen entsteht und bis blaues Lasmuspapier nicht mehr geröthet wird, gießt sie von dem Niederschlag ab und dampst sie ein, so erhält man gegen 111 Theile einer sesten Substanz, welche aber keine Stärke mehr ist, sondern solchen Zucker darstellt, wie er sich in den Trauben und im Honig vorsindet und keine Spur von Schweselsäure enthält, also die Gewichtszunahme durch Ausnahme

von Wasser bewerkstelligt sein muß, was man auch leicht nachweisen kann, wenn man biese Zusammensetzung ber Stärfe mit ber bes neugebilbeten Zuckers vergleicht. Erstere besteht nämlich aus C. H. O. ind unterscheibet sich von ersterer also nur durch eine größere Wenge von Wasserstoff und Sauerstoss sie dem Berhältniß, daß sie Wasser bilben.

Auch auf die thierische Haut wirkt die concentrirte Schwefelssäure sehr fraftig und zerflörend. Hat man sich aber mit Schwesfelsütze begossen, so darf man zur Entsernung der Säure und Bers minderung der Schmerzen nicht von kaltem Wasser Huchen, ba sich dadurch erst noch Erhitzung bilden wurde, sondern man muß sogleich eine Substanz anwenden, welche sich mit der Säure vers bindet und ihre Wirkungen aushebt; eine solche Substanz ist die Holzasche, welche wegen ihres Gehaltes an kohlensaurem Kali die Säure neutralisirt; hierauf werden die verletzen Theile erst wie Brandwunden behandelt. Auch wenn die Säure durch Unvorsichtigsfeit getrunken worden ist, muß man dem Leibenden so schnell wie möglich eine Substanz geben, welche die Säure neutralisirt, wosu am besten die mit Wasser angerührte kohlensaure Magnesia bient.

Bird verdunnte Schwefelfaure in Blut gegoffen, so gerinnt dieses augenblicklich und wird braun; wird baher bei einer ftark blutenden Bunde verdunnte Schwefelfaure aufgelegt, so werden die Blutgefäße verstopft und zusammengezogen, wodurch die Blutung unterbrückt wird, und bieses Mittel kann man leicht überall haben und fo starke Blutungen, ehe ber Bundarzt herbeigerusen ift, stillen.

Die Schwefelfaure bient gur Darftellung verschiebener Braparate, bie theils icon erwähnt find, theils noch ermahnt werben, gur Darftellung bes Schwefelathers, wo fie bem Alfohol Baffer ents gieht, gum Bleichen ber Leinwand, Rattune, ber mit Blut ober Tinte verunreinigten Stubenboben, wogu fie mit Baffer verbunnt aufgegoffen und dann ber Stubenboben auf gewöhnliche Beife gereinigt wird; ferner jum Barten bes Talge, jum Reinigen verschiebener Dele, gur Fabrifation ber Stiefelwichse u. f. w., wird aber auch gu betrugerifchen 3meden, wie g. B. jum Scharfen bes Effige ober Branntweine benutt. Um fie in folden Rluffigfeiten zu erfennen. find bie gewöhnlichen Erfennungsmittel nicht hinreichend, ba oft fcwefelfaure Salze vorhanden fein tonnen, bie gleiche Ericheinungen barbieten. Das ficherfte Erfennungsmittel ift bann bas Berhalten ber concentrirten Comefelfaure gegen Buder, welcher baburch perfohlt wirb. Bringt man auf einer Untertaffe eine Buderlofung über einem Wafferbab gur Trodine, fo bag fie biefe firnigartig übergiebt, und läßt bann einen Tropfen ber verbachtigen Rluffigfeit auf bie beiße Taffe fallen, fo verdunftet bas Waffer und bie nun concentrirte Schwefelfaure wirft auf ben Buder vertohlend ober bei fehr geringer Menge boch wenigstens grun farbenb.

Die Schwefelfaure laßt sich sowohl in ihrem freien als auch gebundenen Zustand leicht nachweisen. Ift sie in Wasser gelös't ober ist die Verbindung in Wasser löslich, so geben die wässerigen Auflösungen beim Vermischen mit falzsaurem Baryt ober effizsaurem Blei weiße Niederschläge, die sich in keiner Säure lösen. Diese

Eigenschaft kann benutt werben, um sowohl bie Menge ber Schwesselsaure in ihrem mit Basser verdünnten, als in ihrem an Basen gebundenen Zustand dem Gewicht nach zu bestimmen, indem man bestimmte Mengen der wasserhaltenden Schweselsaurer der der ber in Basser gelössten Berbindungen mit falzsaurer Barytlösung so lange vermischt, als noch ein Niederschlag entsteht, dann diesen vollsommen auswäscht, trocknet, sammt dem Filter an der Lust glüht und dann sein Gewicht bestimmt. 100 Theile desselben entsprechen 34,33 Theilen wassersier Schweselsaure. Sind die schweselsauren Berdindungen in Wasser unlöslich, so erhigt man sie vor dem Löthzrohr auf der Kohle, wodurch sie besorydirt und in Schweselmetalle verwandelt werden, welche das beseuchtete Curcumepapier bräunen und zugleich einen Geruch nach Schweselwassersof verbreiten.

Ueber bas Berhalten ber Schwefelfaure gegen chlorfaures Rali und ihre Berwendung zu ben chemischen Feuerzeugen beim chlorfauren Rali.

Unterfdwefelfaure.

Diese Saure bildet sich beim Leiten der schwefeligen Saure in Wasser, in welchem Manganhyperoryd aufgeschwemmt enthalten ist; bas sich bildende schwefelsaure und unterschwefelsaure Manganorydul wird durch Baryt getrennt, der unterschwefelsaure Baryt durch Schwefelsaure zerset und die Flussisteit unter der Lustpumpe comcentrirt, bis sie von 1,347 specisischem Gewicht ist und dann eine farblose, sehr sauer schwedende Flussigkeit darstellt, welche sich mit Basen verbindet und durch Baryt- oder Bleisalze nicht gefällt wird.

Unterfdmefelige Ganre

bilbet fich beim Lösen bes Binks ober Eisens in schwefeliger Saure, wobei erstere ber letteren 1 Mischungsgewicht Sauerstoff entziehen; fie kann aber nicht isolirt werben.

Diese beiden Sauren haben bas Eigenthumliche, baß in den neutralen Salzen auf 1 Mischungsgewicht Basis 2 Mischungsgewichte orphirter Schwefel enthalten ist; erstere besteht nämlich aus 2 Mischungsgewichten Schwefel und 5 Mischungsgewichten Sauersstoff, lettere aus 2 Mischungsgewichten Schwefel und 2 Mischungsgewichten Sauerstoff, in welchen Verhältnissen sie sich mit 1 Mischungsgewicht Basis verbinden.

Schwefel und Bafferftoff.

Schwefel und Wasserstoff tonnen sich in zwei Verhaltnissen verbinden, aber nur im Moment ihres Freiwerdens. Bloß eine Verbindung hat in gewisser Beziehung ein technisches Interesse; biese ift ber Schwefelwassextoff.

Wilhelm brachte auf die Berbindung, welche er durch Erhitzen des Eisendrahts in Schwefeldampf erhalten hatte, etwas verdunnte Salzsäure; sogleich entwickelte sich unter Aufbrausen eine unangenehme, nach faulen Giern riechende Luft, die er mittels einer Gasleitungsröhre in kaltes Wasser leitete, in welchem sie sich etwas löfte und diesem den unangenehmen Geruch und einen ahnlichen Geschmack ertheilte. Diefes Gas wird baburch gebildet, baß fich bie Bestandtheile ber Salzfäure und bes Schwefeleisens umtauschen, was burch nachftebendes Schema erläutert wird:



Diefes Gas findet fich auch in der Natur in den Schwefelmaffern und bildet fich bei der Berwefung und der trodenen Destillation vieler organischen Substangen.

Es läßt sich unter einem starken Druck zu einer Flüssigkeit verdichten, reagirt etwas sauer, brennt mit blaßblauer Flamme und ist nicht athmenbar. Schon in geringer Menge ber atmosphärischen Luft beigemengt kann es tödtlich wirken. Durch Chlor, Iods ober Bromgas wird es unter Vildung der entsprechenden Wasserstoffsauren zersetzt; diese Eigenschaft benutt man, um mit Schweselwasserstoffsgas verunreinigte Räume mittels Chlor zu reinigen und das Rieschen an Chlor ist von großem Rugen, wenn man durch Einathmen einer so verunreinigten Luft üble Folgen empfindet; so wie daher das Chlor die Wirkung des Schweselwasserkosses vernichtet, so hebt letzteres die Wirkungen des ersteren aus.

Interefiant und von ber größten Wichtigkeit für bie analytische Chemie ift bas Berhalten bes Schwefelwasserstoffes gegen Metalle.

Schon bei gewöhnlicher Temperatur veranbern mehrere Detalle. beren Ornbe und Salze ihre Farbe, wenn fie an Orten enthalten find, wo fich Schwefelmafferftoff entwidelt, inbem fie ben Schwefel beffelben angieben; fo mirb g. B. Gilber gelbbraun, Bleimeiß und Bismuthweiß buntelbraun. Aber trop ben Erfahrungen, bie man bieruber ichon gemacht hat, wird biefes Berhalten nicht berudfich: tiat: fo ftreicht man g. B. bie Thuren und Fenfter an Abtritten mit Bleiweiffarbe an, wo fie jeboch balb burch bas an biefen Orten fich entwidelnbe Schwefelmafferftoffgas grau werben; Damen, bie fich mit Difmuthweiß fcminten wollen, follten berudfichtigen, bag biefe Subftang fur fich fcon ein mabres Bift fur bie Saut ift und bag fie in Gefahr fommen, ale Mulattinnen wieber gurudgufehren, wenn fie an einen Ort geben, wo bie Luft mit Schwefelmafferftoff gefchmangert ift, wie z. B. in ben Schwefelbabern von Nachen. Un folche Drte Schmudfachen von Golb ober Gilber mitzunehmen, ift ebenfalls ungwedmäßig, ba fie balb ihren Glang verlieren.

Aber noch fraftiger zeigt fich bas Schwefelwasserstoffgas gegen bie meisten Metallfalze, wenn biese in Wasser aufgelös't ober nur barin suspenbirt sind, weßhalb es benut wird, um gewisse Metalle aufzusinden. Wilhelm hatte in einer Reihe von Glasern Metallfalzauslöfungen gegeben und zeigte seinen Freunden, wie biese, die meist farblos sind, burch bas mit dem Schwefelwasserstoffgas gesättigte Wasser verschiedene Farben erhielten und meist niedergeschlagen werden.

In einer Auflösung ber arfenigen Saure wurde eine gelbe Farbung und bei Bufat von etwas Salgfaure ein gelber Rieberfclag hervorgebracht; bei Zusat von etwas Ammoniakwasser verschwand ber Nieberschlag wieber.

In einer Rabmiumanfissung wurde fogleich ein gelber Niebers schlag hervorgebracht, der sich aber nicht wieder in Ammoniak lös'te, wodurch er sich aber bentlich von vorigem unterscheibet.

Eine Austosung bes Brechweinstein's (eines Antimonsalzes) wurde erst braunroth gefärbt, bei Zusat von etwas Salzsaure aber schön orangefarben niebergeschlagen; ber Nieberschlag löf'te sich in Ammoniak.

Gine Auflösung von Wismuthsalz wurde fogleich dunkelbraun gefällt; eine Binnchlorurlösung bunkelbraunroth, eine Binnchloridlosung schmutig gelb.

Eine Bleis ober Aupferaustösung wurde augenblicklich schwarzsbraun niedergeschlagen. Lettere Metalle finden sich nun sehr oft in Getränken oder Speisen; so wird z. B. der Wein, welcher sauer ist, mit Bleiglätte in Berührung gesett; er lös't vermöge seiner Säure etwas Bleiglätte und erhält einen eigenthümlichen süsen Geschmack. Dieses ist aber das gewissenloseste Bersahren, dem Wein seiner Säure zu berauben, da ber Genuß eines solchen Weines wie ein schleichendes Gift wirkt. Will man sich nun überzeugen, daß man es mit einem bleifreien Wein zu thun hat, so darf man nur zu bemselben etwas Schweselwasserstoffwasser setzen; ist eine größere Wenge Blei vorhanden, se erhält man sogleich einen braunsschwarzen Niederschlag, bei einer kleineren Wenge eine dunkelsbraupe und bei sehr kleiner Wenge nur eine dunkelgraue Färdung.

besonders wenn man, um bie Fallung bes etwa vorhandenen Gifenornbe zu verhindern, etwas Calgfaure gufett. Aber manchmal fann ber Flaschenwein ebenfalls Blei enthalten, ohne bag ber Beinbereiter ober ber Beinhandler bie Schuld biefer Berfalfchung tragt. An manchen Orten werben' namlich bie Beinflaschen mit Schrot gereinigt; beim Schutteln ber Flafchen mit Baffer fegen fich bann fehr oft gwischen ben Banben bes Bobens einige Schrottugeln fo fest, bag fie burch Baffer nicht herausgefpult und auch burch bas Auge nicht wahrgenommen werben fonnen, ba gewöhnlich Diefer Theil ber Flaschen ziemlich undurchsichtig ift. Wird nun in folde Flafchen Wein gefüllt und langere Beit barin aufbemahrt. fo lof't fich etwas Blei auf, wenn auch ber Wein nicht fauer ift. und man wird von bem Benug eines folden Beines Leibichmergen erhalten und bei langerem Benuß fehr fchablichen Folgen ausge= fest werben. Es follte baber in feiner Saushaltung bas Gpulen ber Flaschen mit Schrot gebulbet werben, befonders ba gute Miche in ben meiften Fallen ein fraftigeres Reinigungsmittel ber Bein= flaschen ift. - Rother Bein fann niemals mit Blei verunreinigt fein, ba fich bas Bleioryd mit bem Farbftoff zu einer unlöslichen Berbinbung vereinigt. - Berben Speifen ober Betrante in fchlecht verginnten ober unreinen tupfernen Reffeln bereitet, fo lofen fie ebenfalls etwas Rupfer auf; aber hier ift bas Rupfer in ben mei= ften Fallen nicht burch Schwefelwafferftoff zu erkennen, ba bie Getrante ober mafferigen Auszuge ber Speifen felbft eine buntle Farbe haben; bann muß man fo verfahren, wie es fpater beim Rupfer angegeben wird; auch Arfenik nachzuweisen, kann erft bei biefem felbft angeführt werben.

Die Wirkung bes Schwefelwasserstoffes auf die Metalllösungen ift baburch bedingt, daß sich ber Sauerstoff des Oryds und ber Basserstoff des ersteren zu Basser und bas Metall und ber Schwefel zu unlöslichem, farbigen Schwefelmetall vereinigt.

Das Schweselwasserkoffgas ift empsohlen worben, um mit Radmiumsalzen ober arseniksauren Salzen gebeizte Kattune gelb zu färben; aber die dadurch erzeugten gelben Farben verbreiten immer einen Schweselwasserhoffgeruch, wodurch sie schon für die Geruchssorgane nicht angenehm sind und wirken auf andere Metallsarben verändernd. Das Schweselwasserstoffgas ift auch zur Bertilgung der Ratten vorgeschlagen worden; man foll es zu diesem Zweck in die Löcher, welche die Ratten zu ihren Schlupswinkeln benußen, leiten. Auch kann es in Basser gelöst dazu verwendet werden, die üblen Folgen auszuheben, welche durch den Gebrauch der Bleispomaden behus der Haarschwärzung veranlast werden können, wodurch zugleich eine größere Schwärzung der Haare veranlaßt wird.

Schwefelammonium.

Bilbet fich beim Berfaulen animalischer Substanzen und beim Leiten von Schwefelwasserstoffgas in Ammoniakwasser so lange, bis bieses bie Austösung eines Magnesiasalzes nicht mehr fällt, ober Dobereiner. Chemiter

wenn gleiche Maße Ammoiakgas und Schweselwasserstoffgas zusammentreten, wobei es in Krystallen anschießt, die aber bald gelb werben, indem sie durch den Sauerstoff der atmosphärischen Luft einen Theil ihres Wasserstoffes verlieren und sich etwas Schwesel abschiebet. Auf gleiche Weise wird bas auf nassem Wege erhaltene Schweselammonium gelb.

Diefe Berbindung bient nur als Reagens; als foldes ift es aber von großer Bichtigkeit, ba ce noch mehrere andere Metalle fallt, bie burch Schweselmafferstoff nicht gefällt werben.

Schwefeltohlenftoff.

Diese flussige Berbinbung zweier sesten Stosse wird badurch erhalten, daß man Schwefeldampse über glühende Kohlen leitet, das Produkt der Berbindung beider in einer fühlgehaltenen Borslage aufsammelt und bann von dem überschuffigen Schwefel burch vorsichtige Rectisication befreit.

Man erhalt bann eine farblose, bas Licht start brechenbe, unangenehm riechenbe und scharf aromatisch schwefel und Phosphor löst und auch als Lösungsmittel verschiebener organischer Substanzen, wie bes Bernsteins, Mastir und Kaukschucks empsohlen worben ift. Sie besteht aus einem Mischungs-Sewicht Kohlenstoff und zwei Mischungs-Sewichten Schwefel, entspricht also in ihrer Jusammensehung ber Kohlensaue, mit ber sie noch ben sauren

Charafter theilt, indem fie fich mit benjenigen geschwefelten Metallen, welche mit Sauerstoff falzsähige Oryde bilben, Berbindungen eingeht, bie, wie einige andere ihrer Berbindungen, nur wiffenschaftliches Insteresse haben.

Der Schwefel verbindet fich mit Chlor, Job, Brom und Epan; die Berbindung mit letterem verhalt fich wiederum wie ein einfacher Stoff und zeichnet sich dadurch aus, daß sie in ihrem mit den Alfalien oder Erdalfalien verbundenen Bustand in Basser gelös't, die Eisenorybsalzlösungen schon blutroth farbt und beshalb auch als ein Reagens auf diese Salze benutt wird.

Bom Gelen.

Bon bicsem Stoff hatte Wilhelm seinen Freunden nur wenig zu sagen, ba er sehr selten vorkommt und keine technische Anwenstung hat. Er ist oft ein Begleiter bes Schwesels, mit dem er überhaupt in seinem Berhalten gegen die einsachen Stoffe sehr viel Aehnlichkeit zeigt; und sindet sich oft in denjenigen Praparaten, die aus Schwesel versertigt werden, wie z. B. in der Schwesels säure, weßhalb man nur einige Eigenschaften besielben kennen muß, um ihn zu erkennen. Wird nämlich eine selensäurehaltige Blüssigseit mit einem schweseligsauren Salz vermischt, so scheibet sich eine rothe Substanz ab, welche Selen ist und im trocknen Zustand beim Erhisen einen Geruch nach versaultem Rettig versbreitet. Die selen Selenverbindungen werden durch Glühen mit

Salmiak ebenfalls zerset, wo sich Selen in rother Farbe abscheibet. Es ist im zusammengeschmolzenen Zustand eine feste metallischglanzende, schwarze, in dunnen Schichten aber rubinrothe durchsichtige Substanz, welche durch Erhitzen an der Luft in Selenoryd (SeO), durch Berbrennen in Sauerstoffgas in selenige Säure (SeO2) und durch Berpuffen mit Salveter in Selensäure (SeO3) verwandelt wird und in Berbindung mit Ralium bei Berührung mit Wasser Selenwasserstoff ausgibt, welches dem Schweselwasserstoff ähnlich riecht, aber bald die Geruchsorgane empsindungslos macht und Schmerzen in der Nase, der Luftröhre und in den Augen verurssacht.

Bom Bhosphor.

Dieser Stoff sindet sich vorzüglich in großer Menge im Thiersreich, aber auch im Minerals und Pflanzenreich, wird aber weber für sich noch in seinen Berbindungen im technischen Leben viel in Anspruch genommen, zeichnet sich jedoch durch einige interessante Erscheinungen aus, die er wie seine Berbindungen gegen andere Stoffe darbieten.

Der Phosphor wurde von einem Kaufmann Brandt in hamburg entbeckt, als er eingedampften harn einer ftarken Glühhige aussetze; dieser verkaufte sein Berfahren als Geheimniß an einen Anderen, wurde aber einige Jahre später von Kunkel ermittelt und veröffentlicht. Jest bereitet man ihn gewöhnlich aus feiner Saure, welche, wit

Ralt verbunden, in ben Rnochen vorfommt, auf folgende Beife : Beig gebrannte Knochen werben im gepulverten Buftand mit Baffer angerührt und bann mit 11/2 Theilen concentrirte Schwef:lfaure vermischt, woburch schwefelfaurer Ralf gebilbet und Phoephorfaure, aber noch falthaltig , in Freiheit gefest wirb. Die Fluffigfeit wird von bem Abfat getrennt, bis jur Sprupeconfifteng eingebampft, mit Roblenvulver zu einem Teig angefnetet, bei fcmacher Glubhite getrocknet und in gut befchlagenen Steingutretorten in einem gutziehenden Binbofen einer nach und nach bis zum Rothgluben verstärften Sige ausgesett. Bei biefer Temperatur wirft bie Roble auf ben Sauerftoff ber Phosphorfaure; es bilbet fich Rohlenfaure. welche burch ein an bie Retorte gefettes fnieformiges fupfernes Rohr, bas unter Baffer mundet, nebft Phosphordampfen übergeht; lettere verbichten fich in bem Baffer und ftellen eine braune, bem Bache ahnliche Maffe bar, welche nach Beenbigung bes Brogefice burch Umfdmelgen zwischen Camifchleder unter heißem Baffer gereinigt und in Stangelform gebracht wird, inbem man ben fcmelgenben Bhosphor in Röhren auffaugt.

Diefer Stoff hat einen eigenthumlichen knoblauchartigen Gernch und taucht an der Luft, indem er Sauerstoff aufnimmt und dabei im Dunkeln leuchtet. Er entzündet sich fehr leicht, selbst unter Baffer, wenn er mit Sauerstoff in Berührung ist; daher muß man ihn sehr vorsichtig behandeln und immer unter Baffer ausbewahren. Um nun das Verhalten des Phosphors gegen den Sauerstoff unter verschiedenen Umständen zu zeigen, machte Wilhelm folgende Versuche. Ein Stud Phosphor besestigte er an eine burch einen Korf gestedte Nabel und seinte ben Korf an die Mundung einer Flasche, welche unten mit etwas reinem Wasser bebeckt war; bald zeigte sich ein weißer, nebliger Streisen, von dem Phosphor abwärts fließend und in dem Wasser verschwindend; dieser ist das Produkt der langsamen Bereinigung des Phosphors mit dem Sauerstoff der atmossphärischen Luft, wodurch oft so viel Wärme entwickelt wird, daß sich der Phosphor entzündet und von der Nadel abfällt.

Auf einen Teller brachte Bilhelm ein Stud gut abgetrodneten in einem fleinen Schalden befindlichen Phosphor, baneben ein Stud glimmenben Schwamm, und hierauf feste er eine große weite Glode auf; fo wie fich bie von bem glimmenben Schwamm verbreitenbe Barme bem Bhosphor mitgetheilt hatte, entgundete er fich und verbrannte mit einem ungemein fart blenbenden weißen Licht: qualeich zeigten fich unter ber Glode weiße Nebel, bie fich balb zu weißen ichneeartigen Rloden vereinigten und nieberfielen. Gie find mafferfreie Phosphorfaure, welche fo begierig bas Baffer angieben, bag fie im frifch erhaltenen Buftand auf bie Bunge gebracht gifchen und einen Branbfled verurfachen. Wirb ber Phosphor in verschloffenen Raumen gur Entzundung gebracht, fo entzieht er ber barin enthaltenen atmofpharischen Luft fast allen Sauerftoff und er murbe baber fruber auch angewendet, bie Menge bes Sauerftoffs in ber atmofpharifchen Luft zu bestimmen, wozu er jeboch nicht fo gut geeignet ift, wie bas Bafferftoffgas, inbem er immer 1 bis 2 % Sauerftoff frei jurudlagt, ba biefer fo mit bem gurudbleibenben Stidftoffgas vermengt ift, daß er nicht mehr bas Werbrennen bes Phosphore unsterhalten tann.

In eine jum Theil mit heißem Baffer angefüllte Glasrohre aab Bilbelm ein Stud Bhosphor, worin er unterfant und fogleich fcmolg; er leitete bann mittels einer fnieformigen Glasrobre Sauerftoffgas auf ben fcmelgenben Bhosphor, mobei biefer fogleich mit Lichterfcheinung verbrannte und fich in eine rothe Substang verwandelte. Ale er bae Baffer abgog, bie rothe Subftang etwas awifden Bapier trodnete und bann mit einem Studden Bhosphor auf einer Schale gufammenbrudte, entgunbete fich biefer fast augenblidlich. Diefe rothe Cubstang ift Bhosphororph und ift ber bie Entzundung bedingende Bestandtheil ber Bhoduhorfeuerzeuge. Diefe werben auf bie Deife verfertigt, bag man in ein trodenes Glas ein Stud trodenen Bhosphor bringt und bas Blas bann fo weit erhipt, bis fich ber Phosphor entzundet; ba bie Luft hier nicht hinreichend gutreten fann, fo bilbet fich neben Phosphorfaure auch Phos= phororph; wird bas Glas verftopft, ehe aller Phosphor verbrannt ift, und nach bem Erfalten ein mit Schwefel überzogenes Solgftabden hineingestoßen, fo hangt fich an biefes fo viel Bhosphor und Bhosphorornd, bag bie an ber Luft eintretenbe Entzundung binreichend ift, ben neben liegenben Schwefel und biefer bas bolg gu entgunber.

Der Phosphor lof't fich nicht in Waffer, ertheilt biefem aber Geruch und giftige Eigenschaften; in Alfohol und Aether lof't er sich etwas, mehr aber noch in fetten Delen; biefe Bluffigkeiten leuchten

im Dunkeln, befonders wenn fie unigeschüttelt werden, beim Deffnen bes Stöpfels so ftark, daß man dabei recht gut die Zeiger und Bahlen auf einer Taschenuhr erkennen kann. Der Phosphor bient zur Bereitung ber Streichzundhölzer und Streichzundschwämme (wovon beim chlorsauren Rali), als Bertilgungsmittel fur Natten und Mäuse mit Mehlbrei in Villensorm u. s. w.

Bon ben Berbindungen bes Phosphore mit anberen Stoffen ift blog bie Bhosphorfaure von Wichtigfeit, welche fich fertig gebilbet in allen brei Reichen ber Ratur porfindet und burch Berbrennen ober Orybiren bes Phosphore mit Salpeterfaure rein bargeftellt werben fann. Aber fur gewöhnliche 3mede mare biefe Methobe gu foftspielig und man wendet nur bie Phosphorfaure an, bie man burch maffige Erwarmung eines Bemifches von 3 Theilen gevulverter Anochenasche, 2 Theilen Schwefelfaure und 12 Theilen Baffer erhalt; foll fie fo viel wie möglich von Rall befreit werben, fo bampft man fie ab, permifcht fie bann fo lange mit Beingeift, als noch ein Dieberschlag erhalten wird und bestillirt bie geflarte Fluffigfeit, wodurch man ben Beingeift und in ber Retorte bie Phosphorfaure erhalt. Bur Darftellung mehrerer phosphorfaurer Metallsalze ift, wenn biefe zu Glasuren und Schmelgfarben verwenbet werben follen, welche fich burch ihre Unschablichfeit auszeichnen, biefe Reinigung gar nicht nothig, ba ber vorhandene Ralf feine schablichen Wirfungen außert.

Wird die mit Weingeift gereinigte Phosphorfaure eingebampft und bann möglichft lang in schmelzendem Bluß erhalten, fo erhalt

man eine burchsichtige glasartige Masse, welche fehr begierig aus ber Luft Feuchtigkeit anzieht.

Eine hochft mertwurdige Beranberung erleibet bie Phosphor= faure burch bas Bluben; fest man namlich ju ber Lofung ber ungeglühten Bhoephorfaure etwas falveterfaures Silber, fo entfteht feine Beranberung in ber Fluffigfeit; lof't man aber etwas von ber geglühten Phosphorfaure in Waffer, fo erhalt man bei Bufat von falpeterfaurem Gilber einen weißen Rieberfchlag; wird aber bie geglubte Bhosphorfaure in ihrem in Baffer gelof'ten Buftanb mit fohlenfaurem Natron gefattigt und bann wieber bas phosphorfaure Natron mit Schwefelfaure gerlegt, fo verhalt fich bie abgefchiebene Bhosphorfaure gegen bie Gilberauflofung indifferent; ift bie geglubte Phosphorfaure aber an Baryt ober Blei gebunden worden, fo hat fie nach ber Berfetung mit Schwefelfaure ihre fallenbe Gigenschaft auf bas Gilber nicht verloren. Phosphorfaures Natron fällt bas Silber aus feinen Auflofungen gelb; wird es aber geglüht und bann in Baffer gelof't, fo fallt es bas Gilber weiß, perliert aber biefe Eigenschaft, wenn bie Fluffigfeit gefocht wirb, worauf fie Gilber wieber gelb fallt. Begen Gimeiß zeigt fich bie gegluhte und ungegluhte Phosphorfaure ebenfalls verschieben, benn erftere fallt bas Eiweiß in Floden, mahrend bie andere fich ohne Trubung mit biefem vermischt.

Obgleich die Phosphorfaure von mehreren Sauren auf naffem Beg aus ihren Berbindungen geschieden wird, fo verhalt fie fich jedoch im Fener machtiger, indem fie jene Berbindungen wieder gerfett.

4 15,0

Die Phosphorsaure findet fast gar keine technische Auwendung; hin und wieder wird sie zum Anfauren mancher sufen Pflanzensafte gebraucht, wozu sie fehr gut zu empsehlen ift, indem sie keine schadlichen Wirkungen auf ben Organismus außert.

Phosphorfaures Ammoniat.

Diefe Berbindung erhalt man, wenn fohlenfaures Ammoniat fo lange mit Bhoephorfaure vermifcht wirb, bie fich beibe vollfommen gefättigt haben, worauf es burch Berbampfen froftallifirt erhalten werden fann. Diefes Salg verliert in ber Sige ben größten Theil feines Ammoniafs und hinterläßt Pheephorfaure; gefchieht biefes Erhiten auf brennbaren Substangen, fo übergieht bie Phosphorfaure jene mit einer Dede, woburch ihr flammenbes Berbrennen verhindert wird und fie nur eine Berfohlung erleiben. Begen biefer Gigenschaft wird biefes Sals in feinem in bem 15 - 20fachen feines Bewichtes Baffer gelof'ten Buftanb febr zwedmäßig angewandt, um leicht feuerfangenbe und verbreitenbe Gubftangen gegen bas flam= menbe Berbrennen gu fcuten. Bu biefem 3med braucht man aber fein reines Produft; es ift icon hinreichend, wenn feine freie Schwefelfaure vorhanden ift. Digerirt man 10 Theile weißges brannte und gepulverte Rnochen mit 8 Theilen Schwefelfaure und 120 Theilen Baffer, bis bie Schwefeljaure ben phosphorfauren Ralf vollfommen zerlegt hat, gießt bie Fluffigfeit ab und neutralis firt fie mit bem Deftillat, welches aus gefaultem barn erhalten wird und viel kohlensaures Ammoniak enthalt, so wird ber noch vorshandene Kalk durch die Rohlensaure abgeschieden und die Phosphorsaure verbindet sich mit Ammoniak; durch Berdampsen der Flüssigkeit erhalt man das phosphorsaure Ammoniak in großen wasserhellen Krystallen, während das sich verstüchtigende Ammoniak immer wieder erseht werden muß.

Bill man nun Gegenstänbe, wie Garbinen, Borhange und andere Drapperien, die keinen Farbenzusat bedürfen, mit diesem Salz überziehen, so wird es in höchstens 20 Theilen Wasser gelöf't und diese Gegenstände damit getränkt; eben so sollten alle Dekorationen auf Theatern gegen das flammende Berbrennen geschütt werden. Will man holz damit anstreichen, so kann man etwas schweselsaures Blei oder Baryt und etwas Rienruß zuseten, um beliebige Farben zu erhalten.

Die auf biese Beise geiranften Gegenstanbe werben zwar auch vom Feuer ergriffen und zerftort, verbreiten aber bie Flammen nur langsam weiter, so baß zeitig genug anderweite Sulfe geschafft werben kann.

Phosphormafferstoff.

Man kennt nur eine Berbindung bes Phosphors mit Baffer, ftoff, welche aber in zwei Medisicationen bestehen kann; sie tritt namlich in dem einen Fall als ein sich an der Luft von selbst entzündenbes, in dem andern Fall als ein sich an der Luft nicht

von selbst entzündendes Gas auf; da ersteres bei seiner Berbrennung eine schöne Feuererscheinung zeigt, so stellte es Wilhelm
dar: er gab ein Stück Phosphor in eine Retorte und füllte letzere
vollkommen mit Kalilauge an; den Hals der Retorte brachte er
unter Wasser, worauf er den Inhalt der Retorte erhitzte, wodurch
der Phosphor unter Mithülse des Kali auf das Wasser zersetzend
wirken konnte; dalb traten Luftblasen auf, welche sich, sobald sie
mit der Luft in Berührung kamen, entzündeten und einen ausstelgenden kreissermigen Rauch bildeten; diese Gasentwickelung und
Selbstentzündung dauerte so lange, als noch etwas Phosphor in der
Retorte enthalten war.

Der Phosphor schmilzt unter Wasser leicht mit Schwesel zusammen zu einer blaßgelben Flüssigkeit; wird diese Flüssigkeit etwas
erhitzt, so zerfällt sie unter einer sehr starken Explosion, die für den Experimentator sehr gefährlich werden kann. Der Phosphor verbindet sich mit den Salzzeugern, mit dem Sticktoss, Kohlenstoss u. f. w.,
aber alle diese Verbindungen haben kein technisches Interesse.

Bom Bor.

In bem befannten Borar ift eine Saure enthalten, welche aus einem eigenthumlichen Stoff und Sauerstoff besteht; ersterer hat wesen seines Borfommens in bem Borar ben Namen Bor ober Boron erhalten. Dieser Stoff ist für sich von gar keiner Wichtigkeit, aber seine Berbindung mit Sauerstoff und die bieser mit Natron haben

technisches Intereffe. Beibe Berbindungen kommen fertig gebilbet in der Natur vor.

Der Borar findet sich vorzüglich in Asien mit einer seisenartigen Materie verbunden und kommt als Tinkal im Sandel; als solcher wurde er früher auf eine wenig bekannte Weise in Benedig der sogenannten Naffination unterworfen. Der gereinigte Borar kam als venetianischer im Handel. Später aber sand man große Mengen natürlicher Borarsäure an mehreren Orten Italiens und man bernufte sie, um durch Sättigen mit kohlensaurem Natron kunstlichen Borar darzustellen, so daß jest derselbe meist auf diese Weise bereitet wird.

Um die Borarfaure rein darzustellen, wird entweder die natürliche geglüht, um die organischen Stoffe zu zerstören, und dann
durch Lösen in heißem Wasser in Arnstallen erhalten oder der Borax
wird in seinem in Wasser gelösten Zustand durch Schweselsaure
zersetzt, webei sich die Borarsaure beim Erkalten der Flüssigkeit in
Arnstallen abscheidet, die durch mehrmaliges Umfrystallistren gereinigt werden.

Diese Arnstalle enthalten gegen 44 % Baffer, welches sie beim Erhipen unter ftarkem Aufblähen entlassen und sich zulet in eine farblose Glasmasse verwandeln, welche an der Luft trübe wird und endlich zerfällt. Die Borsäure ist seuerbeständig und zersetzt baher im Feuer
felbst die Berbindungen der stärfsten Säuren mit den Basen, woßhalb sie zu Löthrohrversuchen benutt wird, da sie gewöhnlich mit
den ausgenommenen Oryden eigenthümlich gefärbte Gläser bildet.

Sie verliert in der ftarften Site keinen Sauerstoff, weßhalb sie selbst die mit ihr in der Site behandelten Metalle nicht oxybirt, wenn diese den Sauerstoff nicht aus einer anderen Quelle beziehen können. Ein eigenthümliches Berhalten der Borfaure, wodurch sie auch leicht in ihren Berbindungen erkannt werden kann, ist das, daß sie in Alkohol gelös't der Flamme desselben eine zeistiggrüne Färbung mittheilt, wie Wilhelm seinen Freunden zeigte, indem er fürerst reine Borarsaure und dann Borar und Schweselsaure mit Alkohol verwengt aubrannte.

Die Borarfaure bient jum Farben bes Golbes, indem biefes beim Schmelzen mit biefer Caure blafgelb wird, zur Darftellung von Glasfluffen und Flintglas und auch in ber Rattunbruderei.

Das boraxsaure Natron oder der Borax enthält ebenfalls viel Arnstallwasser, blaht sich beim Erhisen auf und verwandelt sich zulest in ein farbloses Glas, welches nur sehr langsam an ter Luft trübe wird und endlich zerfällt. Er wird häusiger als die Borarsaure zu Löthrohrversuchen, zum Löthen, zur Darstellung seisner und leichtsüssiger Glaser, des Straßes und der Glasuren angewendet und ist ein vorzügliches Schweismittel des Eisendrahtes, um daraus Klintenläuse und andere Gegenstände zu versertigen; kommt nämlich der Draht aus dem Drahtzug, so rostet er schnell; wird er aber in eine Borarlösung getaucht, so geschieht dieses nicht und der anhängende Borar begünstigt im Feuer die Bereinigung der einzelsnen Drahte zu einem Gauzen.

à

Das aus ber Borfaure burch Erhitzen mit Kalium gewonnene Bor ist ein grunlich braunes Pulver, welches burch Ornbation mit Königswasser ober Salveter und beim Berbrennen in Sauerstoffgas 6 Mischungsgewichte Sauerstoff ausnimmt und sich in Borarsaure wiederum verwandelt. Es verbindet sich, außer mit Sauerstoff, auch mit Wasserstoff, Chlor, Schwefel und Fluor; aber keine dieser Berzbindungen hat ein technisches Interesse.

Bom Siliciam.

Diefer Stoff ift noch niemals rein vorgefunden worben, aber mit Sauerftoff verbunden ift er einer ber haufigsten Bestandtheile unserer Erdrinde, sowohl im reinen Justand als mit anderen Stoffen verbunden, wodurch er die verschiedenen steinartigen Berbindungen bilbet.

Das Siliciumoryh, bekannter unter bem Namen Riefelerbe ober Riefelfäure, sindet sich in ber Natur zuweilen gauz rein vor und bildet dann rein durchsichtige, farblose Krystalle, wie z. B. den Bergkrystall und Quarz, mit wenigen anderen Stossen verbunden den Achat, mit Wasser den Opal, mit etwas Thonerde, Eisensoryd und Wasser den Feuerstein, mit mehr Thonerde und Eisensuryd, Kali, Natron und Magnesia den Bimsstein. Der gewöhnliche Sand und Sandstein sind ebenfalls mehr ober minder reine Rieselerde von körniger Beschassent, welche zu verschiedenen technischen Zwesten benutt werden.

Die Riefelerbe verbinder fich mit ben meiften Detalloryben im Reuer, treibt bie ftartften Gauren aus und bilbet bann bie perichiebenen Arten bes Glafes, ber Topfermagren und vericbiebenen Borcellanarten, die Mauersteine u. f. w., wenn fie mit ben geboris gen Materialien verbunden wirb. Gie ift, wie fie von ber Ratur bargeboten wirb, in Baffer völlig unlöslich; wirb fie aber mit eis ner concentrirten Auflofung eines farten Alfali gefocht ober im trodenen Buftand mit biefem geglüht, fo verbindet fie fich mit ihnen und bilbet bann eine in Baffer loeliche Berbinbung, welche bei Bus fat von ichwachen Gauren aber wieber gerfett wird, indem fich bie Riefelerbe in einer gelatinofen Form ausscheibet; es theilt also bie Riefelerbe bie Gigenschaften ber Borfaure und Bhosphorfaure, auf trodenem Bege bie ftarfften Cauren aus ihren Berbinbungen abgufcheiben, auf naffem Wege aber von biefen aus ihren Berbinbungen abgefchieben zu werben, und in biefer Begiehung ift bie Riefelerbe bie fdmadite Caure, ba fie felbst burch bie Rohlenfaure ber Luft aus ihren reinen Berbinbungen mit Alfalien abgeschieben wirb.

Die aus ihren Berbindungen abgeschiedene Rieselerbe ist eine gelatinose Substanz, die sich etwas in Basser und besonders in kohlensaurehaltigem Wasser und auch in allen Sauren lost, aber ohne dieselben zu fättigen, und aus diesen durch Berdunnen mit Wasser größtentheils wieder abgeschieden wird; in den sien Alkalien lost sie sich sehr leicht, auch ziemlich in kohlensauren Alkalien und bildet dann kiefelsaure Alkalien. Diese bilden die Grundlagen der verschiedenen Glassorten; sie sind, wie eben gesagt, in Wasser

löslich, verlieren aber biese Eigenschaft, wenn fie in schmelzenbem Buftand mit anderen kieselsauren Oxyben verbunden werden, und stellen bann vie verschiedenen Glassarten bar.

Die wichtigften biefer Berbindungen find folgende: Riefelfau. res Rali, erhalten burch Schmelzen von 10 Theilen fohlenfaurem Rali mit 15 Theilen Quargfand, ift burchfichtig, glasartig, besteht aus 1 Difchungegewicht Rali und 6 Difchungegewichten Riefelerbe; lof't fich nicht in faltem, wohl aber im gevulverten Buftand in tochenbem Baffer. Riefelfaures Ratron, von berfelben Bufammenfetung, wenn ftatt bes fohlenfauren Rali bie entsprechenbe Menge fohlensaures Natron mit Rieselerbe geschmolzen worben ift; lof't fich ebenfalls in Baffer. Riefelfaures Rali=Matron; werben 70 Theile fohlenfaures Rali, 54 Theile fohlenfaures Ratron, 152 Theile Quary und 12 Theile Rohlenpulver gusammenge= geben, fo erhalt man ein Bemenge, welches in ber Glubbige viel leichter gur gegenseitigen Ginwirfung gebracht wird, indem bie Roble auf die Rohlenfaure besorndirend wirft und baburch bie fchnellere Entfernung berfelben bedingt. Die Daffe fommt leicht in Fluß. wird bei ruhigem Blug ausgeschopft und nach bem Erfalten und Bertleinern mit bem feche = bis achtfachen feines Bewichtes Baffer gelocht, bis es fich gelof't hat.

Diese brei Arten bes Glases find für Gefäße untanglich; fie werden im Allgemeinen Bafferglas genannt und bienen in ihrem in Waffer gelöf'ten Zustand als Feuerschutymittel, indem leicht brenn, bare Substanzen damit überftrichen werben. Sie eignen sich aber

hiezu nicht fo gut, wie das phosphorsaure Ammoniak, da sie biegsame Zeuge hart und brüchig machen; außerdem werden sie durch die Kohlensaure der Lust zerseht und das gebildete kohlensaure Alskali wirkt auf die vegetabilischen Stoffe moderbildend. Hat mau daher solche Gegenstände mit Wasserglas überzogen, so verhindern sie zwar bei einem eintretzuden Brand die schnelle Verbreitung des Feuers, aber sie werden mit der Zeit durch die Wirkung der kohslensauren Alkalien zerstört.

Riefelfaures Rali ober Matron mit fieselfaurer Ralferbe ift bas Rron=, Zafel= und Spiegelglas.

Riefelfaures Kali ober Natron mit kiefelfaurem Kalk, Magnefia und Eisenoryborybul ift bas gewöhnliche Blaschenglas.

Riefelfaures Rali ober Natron mit fiefelfaurer Baryt = ober Strontiaerde ift bas Baryt = und Strontiaglas, welches zu optischen Zwecken bienlich ift.

Riefelfaures Rali ober Natron mit fiefelfaurem Wismuthornb ift bas Wismuthglas, welches ftatt bes Blintglafes zu optischen Zwecken benutt werben fann.

Riefelfaures Rali ober Natron mit kiefelfaurem Bleioxyb in verschiebenen Berhältniffen ftellt bas Arpftall = und Blintglas bar, welches fich burch feine leichte Schmelzbarkeit auszgeichnet.

Alle biefe Berbinbungen find in Baffer unlöslich und fonnen burch Schmelgen mit fohlenfauren Alfalien und liebergießen mit Salzsäure in den löslichen Zustand übergeführt werden, worauf die Untersuchung der kieselsauren Berbindungen, der natürlichen wie der künstlichen, beruht.

Bur Darstellung bes seineren Glases bienen eisenfreier Duarz, Potasche, Soba, Glaubersalz, Kreibe und Mennige, für gewöhnlisches Glas aber Sand, Asche, schweselsaures Kali, schlechte Sobassorten, Seisensiederäscher, Hüttenschlacken und Basalt, zuweilen auch Kohle. Die verschiedenen Gemenge dieser Substanzen werden erst gefrittet, d. h. sie werden in einem Osen von dem Wasser und den flüchtigen Bestandtheilen befreit und dann in große Thontiegeln, in die sogenannten Glashäfen nach und nach gegeben, dis die eingestragene gefrittete Masse jedesmal niedergeschmolzen ist; bei dem ans dauernden Schwelzen scheidet sich die sogenannte Glasgalle, das Chlorsalium oder Chlornatrium, ab und wird abgeschöpst oder bei geringen Mengen der Berstüchtigung überlassen. Wenn das Glassich volltommen abgeläutert hat, läßt man die Temperatur des Osens sinken, damit die Glasmasse zähe und zum Verblasen tauglich ges macht wird.

Dird Flufipath, Riefelfand und Schwefelfaure erhist, fo ershält man ein farbloses, stechend faures Gas, bestehend aus gleichen Mischungsgewichten Silicium und Fluor, welches in Wasser geleistet, unter Abscheibung von Riefelerbe in Riefelfluorwasserstofffaure, aus gleichen Wischungsgewichten Riefelfluor und Fluorwasserstofffaure bestehend, verwandelt wird; wird biese mit einer Auslösung eines Kalisalzes vermischt, so bilbet sich ein gelatinoser, mit Farben

vielender Niederschlag, Riefelfluorkalium, welches im trockenen Zustand mit Kalium erhist in Fluorkalium und Riefel (Silicium) zerfällt; wird ersteres durch Wasser entsernt, so hinterbleibt letteres rein als ein dunkelbraunes Pulver, welches in diesem Zustand an der Lust erhist, mit Lebhastigkeit zu Riefelerde verdrennt, aber sich durch keine Substanz mehr oxydiren läßt, wenn es zuvor dei Lust-abschluß bis zum Zusammensintern erhist worden ift.

Bon den metallischen Stoffen.

Bis jest hatte Wilhelm seinen Freunden die Angaben über die Darstellung und Eigenschaften ber Stoffe und ihrer Berbindungen durch bas Experiment dargethan; in der Beschreibung der nun solgenden Stoffe, der Metalle, mußte er diese Weise verlassen, da sich die Thatsachen vermehren, und sich nur auf die Beschreibung der Darstellung, Eigenschaften und Anwendung der Metalle und ihrer Berbindungen mit den nicht metallischen Stoffen beschränfen, von denen jedoch hier bloß die leichten Metalle abgehandelt werden sollen.

Bon ben Leichtmetallen.

Alle Alfalien, alfalische Erben und reine Erben find Berbindungen bes Sauerftoffes mit verschiedenen Metallen, von denen jedoch keines ein technisches Interesse hat, mahrend erstere mehr ober minder entweder in reinem Buftand oder in ihren Berbinduns gen mit Sauren von großer Bichtigkeit fur bas technische Leben find.

Die Darstellung biefer Metalle ist fehr schwierig und mit grossem Kostenauswand verbunden, so daß bassenige Metall, welches unter diesen am leichtesten zu gewinnen ist, noch den mehr als hundertsach größeren Werth hat, als der feiner Berbindung ist, aus welcher es gewonnen wird; es ist dieses das Kalium, dessen Bereitung Wilhelm seinen Freunden furz angeben wollte, da es zur Ausscheidung fast aller anderen Metalle dieser Art benutt wird.

Der gewöhnliche Beinftein, ber fich aus ben Beinen abfest, ift eine Berbindung von Rali und Beinfteinfaure; wird er in verschloffenen Befagen erhitt, fo wird lettere, ba fie eine or= ganifche Cubftang ift, gerfest; es hinterbleibt Rali mit Rohlenfaure verbunden und mit ber überschuffigen Roble ber Beinftein= faure vermengt. Wird biefe fohlige Maffe mit 1/6 ihres Gewichtes Bffangentoble vermengt und bann in verschloffenen Wefagen ber ftartiten Site ausgesett, fo wirft bie Rohle auf bas Rali gerlegend und ein Metall, bas Ralium, wird frei. Da biefes aber fluchtig ift und fehr begierig wieber Sauerftoff angieht, es mag ibn frei ober gebunden porfinden, fo muß ber Progeg feiner Bewinnung in einem eifernen Deftillirgefaß porgenommen und bie auftretenben Dampfe in eine Fluffigfeit geleitet werben, welche feinen Sauerftoff ober feinen anderen, biefem in feinem Berhalten abnlichen Rorper enthalt. Gine folche Fluffigfeit ift bas ju wieberholten Dalen recs tificirte Cteinel, welches blog aus Rohlenftoff und Bafferftoff besteht, die beibe nur wenig Reigung haben, sich mit Metallen zu verbinden. Wird bas übergegangene noch mit anderen Substanzen verunreinigte Kalium nochmals aus einem eifernen Gefäß bestillirt, so geht bas Kalium als eine silberweiße Substanz über, die unter reinem Steinöl ausbewahrt wird.

Die Metalle ber Alkalien und alkalischen Erben zeichnen sich befonders durch bas Bestreben aus, sich mit anderen Stoffen zu verbinden. Werben sie der Luft ausgesetzt, so entziehen sie dieser nach und nach Sauerstoff und verwandeln sich in Oryde, welche zu gleicher Zeit auch die Kohlensäure der Luft anziehen; sie orydiren sich sehr leicht und schnell bei Berührung mit Wasser und die Wirkung des Kaliums auf Wasser ist so energisch, daß zugleich eine Feuerzerscheinung eintritt. Die Metalle der Erden orydiren sich nicht so leicht, was um so merkwürdiger ist, da ihre Oryde den Sauerzstoff so sest gebunden enthalten, daß ihnen derselbe nicht entzogen werden kann und andere ihrer Verbindungen zur Varstellung derselben benuft werden muffen.

Bon ben Berbinbungen bes Raliums.

Raliumornb ober Rali.

Bilhelm warf etwas Ralium in eine Schale, in welcher fich etwas reines Baffer befand; ersteres entzündete fich augenblicklich und brannte unter fortwährender Bewegung so lange, bis es gang- lich verschwunden war. Das Baffer hatte babei einen laugenhaften Geschmad angenommen und farbte das geröthete Lafinuspapier blau.

Das Metall hatte fich nämlich orydirt und in biefem Zustand in Wasser getof't. Diese Losung bes Orydes wird fehr vielfältig gebraucht, aber bann nicht burch Orybation bes Metalles, sondern durch Entsauerung eines seiner Salze bargestellt.

Bu tiefem 3mede wird bie Potafche benutt; biefe befteht namlich hauptfächlich aus Rali und Rohlenfaure und entläßt lettere. wenn fie mit einer Subftang in Berührung fommt, welche fie machtiger angieht. Der gebrannte Ralt eignet fich biergu am beften. Wird daher Potasche in 10 bis 12 Theilen Wasser gelos't und mit 1 bis 11/2 Theilen frifch gebranntem und gelofchtem Ralt in Berührung gefest, fo entzieht letterer ichon bei gewöhnlicher Temperatur, aber nicht fehr fchnell, ber Potafche bie Roblenfaure und verwandelt fich in fohlenfauren Ralf, welcher ganglich unlöslich ift. Bird eine Difchung in ben oben angegebenen Berhaltniffen erhitt, fo ift bie gegenseitige Ginwirfung fcon in einer halben Stunde beenbigt. Dan lagt bann bie trube Fluffigfeit in einem gut verfchloffenen Befaß fo lange ruhig ftehen, bis fie vollfommen bell geworben ift, gießt fie von bem Bobenfat ab und bampft fie fehr schnell ein, entweder bis fie ein bestimmtes specifisches Gewicht hat ober bis zur Trodne. Fur technische 3mede ift gewöhnlich nur erftere nothwendig, ba man aus ihrem fpecififchen Bewicht annahernd auf ihren Behalt an reinem Rali fchliegen fann. Fur anbere 3mede wird fie vollfommen eingebampft und hierauf geschmolgen, wobann fie entweber auf eine Gifenplatte ober in eine Stengelform gegoffen wirb und als Aegfali ober Aegftein befannt ift.


Ba letterem 3med muffen aber bie oben angegebenen Materialien gang rein fein, nämlich gereinigte Potafche und Ralf aus Marmor permenbet werben, mahrend für technische 3mede gewöhnliche Botafche und Ralt aus Raltstein hinreichend ift. Man verfährt auch noch einfacher; es wird namlich bie Golgasche, aus welcher bie Botafche gewonnen wirb, nicht von letterer befreit, fonbern fogleich, je nach ihrer Gute, mit 10 - 20% gebranntem Ralt im angefeuchteten Buftand vermischt und zu Saufen geformt. Feuchtigfeit ber Afche lofcht fich ber Ralf und verwandelt fich in ein weißes Bulver; bie Saufen werben bann gut untereinanber ge= mengt und bann in ein Sag, bem fogenannten Aefcherfag, welches einen boppelten Boben und zwischen biefen einen Sahn hat, ge= . geben; ber obere Boben ift burchlochert und mit Stroh bebectt. Die Afche wird fest eingebruckt und bann mit Baffer übergoffen, welches langfam in bie Afche einbringt, bie Botafche auflof't, welche aber fogleich burch ben Ralf von ihrer Rohlenfaure befreit wird und als Ralilauge in ben 3wischentheil bes Faffes einlauft. Sat fich ber untere Theil angefüllt, fo wird die gluffigfeit burch ben Sahn abgelaffen und bann entweber in biefem Buftanb benutt ober burch Waffer verbunnt.

hat man reine Materialien zur Darfiellung ter fogenannten Ralilauge angewendet, fo hinterbleibt beim Verdampfen und Schmelzen eine weiße Subflanz, bas Kaliumorph, welches aus gleichen Mischungsgewichten Kalium und Sauerstoff besteht, aber auch zusgleich 1 Mischungsgewicht Wasser zuruckhalt, welches ihm nicht

burch Erhiten entzogen werben fann; es fcmedt fcharf und brennend und gerftort augenblicklich bie Saut. Es gieht ungemein fart die Feuchtigkeit an und lofet fich fchon in 1/2 Theil Baffer, wirft auf alle thierische Substangen gerftorend und lof't Fette, Dele und Barge. Es ift bie machtigfte Bafis und giehet leicht alle fauren Substangen an, wenn fie biefelben porfintet; fo entgieht es ben Luftarten ungemein fchnell bie Rohlenfaure und wirft in feinem in Baffer geloften Buftand auf die Riefelerde und Thonerde glaferner und irbener Befage lofend, fo bag es eigentlich nicht in folden Befagen aufbewahrt werben barf, wenn bie genannten Erben von ichablichem Ginfluß auf die Berwendung bes in Baffer geloften Rali find; fur bie meiften technischen 3mede ift aber ein Gehalt biefer Substangen weniger ichablich ale bie Rohlenfaure und man muß baber bie Raliffuffigfeit immer gegen ben Butritt ber Luft fcuten, was im Großen baburch gefchieht, bag man fle mit einer gollbiden Schicht von Del bebedt. Auch auf Schwefel und einige Schwefelmetalle wirft bas Rali lofenb.

Die hauptfächlichste Anwendung findet die Kalilauge in der Seisensiederei, weßhalb sie auch Seisensiederlauge heißt, und in der Bleicherei; im ersten Falle bedient man sich gewöhnlich ber aus Holzasche und Kalf erhaltenen, im anderen Fall ber aus Potasche und Ralf dargestellten Lauge.

Alle fluffige und feste Bette bestehen namlich aus zwei naheren Bestandtheilen, der Fettfaure, welche in brei verschiedenen Mobisifationen vorkommt, und aus einem eigenthumlichen sußen Stoff, Deliuß ober Olycerin, welches bie Rolle einer Bafis gegen bie Rettfauren fvielt. Werben fie mit reinen Alfalien behandelt, fo verbinden fich biefe mit ber Fettfaure und bas Glycerin wird abgeschieben. Das fettfaure Alfali ift in Baffer loblich und ftellt weiche Seifen bar, wenn Rali gur Berfeifung verwendet worben ift. und harte Geifen, wenn Matron angewendet worden ift. Bo bas Natron billig zu erhalten ift, wird jest gewöhnlich biefes fogleich gur Darftellung ber harten Seifen benutt. In Begenben aber, wo Die Bolgafche leicht zu erhalten ift, wird querft meiche Geife und aus biefer burch boppelte Bahlverwandtichaft barte Geife bargeftellt. Dan verfahrt babei im Allgemeinen auf folgenbe Beife : farte Ralilange, wie fie aus Holgasche und Ralf gewonnen wird, wird in eifernen Reffeln erhitt und bann ber Talg ober bas Fett guge fest: bei magigem Aufwallen wird nach und nach mehr Lauge gugefest, bis fich bas Bett in eine gabe, leimartige Daffe vermanbelt hat, welche Seifenleim genannt wird und bie Berbindung bes Rali mit ber Fettfaure barftellt. Ift bie Berfeifung fo weit fortgeschritten, fo wird bie gebilbete Seife burch Rochfalz gerfett, mas im gemeinen Leben bas Ausfalgen genannt wirb. Das Matrium bes Rochfalges verbindet fich namlich mit bem Sauerftoff bes Rali und in biefem orybirten Buftand mit ber Fettfaure, mabrend fich bas Chlor mit bem freigeworbenen Ralium verbinbet, in bem porhandenen Baffer lof't und baburch bie möglichft vollständige Queicheibung bes fettfauren Natrons bedingt. Der Broges wird burch nachftehenbes Schema erlantert :



Die Seife scheibet sich auf ber Oberstäche ber Salzaustöfung ab; sie muß aber, bamit sie gehörig fest und weiß wirb, mit immer schwächerer Lauge einigemal umgekocht und ausgesalzen werben. Es ist also ber gewöhnliche Seifenbildungsprozeß ein fehr interressanter, und erst in ber neuesten Zeit ist seine Natur gehörig erforscht worden.

Bei bem Bleichen bes Flachses ober ber Leinwand wird bie Behandlung ober bas sogenannte Bäuchen mit Lange beschalb vorgenommen, um jene von den durch das Entschlichten nicht weggesnommenen fremden, so wie von den dadurch darauf niedergeschlagenen Bestandtheilen zu befreien.

Da bie Kalilauge sich so leicht mit fettigen Stoffen verbinbet, so ist sie ein sehr gutes Reinigungsmittel für solche Substanzen, die selbst badurch keine Beränderung erleiben, 3. B. für leinene und baumwollene Zeuge, aber nicht für wollene Tücher, benn biese können sehr leicht verändert werben. Aber eine solche Beränderung bezweckt man mit wollenen Tüchern bei ihrer Bereitung, jedoch mit

Borficht; die Ralisauge bient nämlich hier bazu, die wollene Faben gleichsam zu einem Ganzen zu vereinigen, was das Filzen genannt wird. Gewöhnlich bewerkstelligt man aber bas vollständige Filzen nicht durch reine Ralisauge, sondern nach der ersten Einwirkung berfelben wird es durch Seise fertig gestizt oder gewalkt, wodurch zugleich besonders das feinere Tuch in der Walke gehoben wird.

Rur bie angeführten 3wede ift es oft nothwendig, bag ber Fabrifant bie Starte feiner Ralilauge fennt. Man fann gwar aus bem frecififden Bewicht auf ben Behalt an Rali prufen, aber bann barf bie Lauge feine fremben Salze aufgelof't enthalten. Am zwed: mäßigsten ift es, bie Starte ber Ralilauge burch bie Brofe ber Sattigungecapacitat gegen eine Saure, g. B. Schwefelfaure gu erforschen; man vermischt nämlich eine bestimmte Menge concentrirte Schwefelfaure von 1,85 fpecififchem Gewicht , welche bann aus aleichen Mifchungegewichten mafferfreier Comefelfaure und Baffer besteht, mit ber Sfachen Bewichtsmenge Baffer und fest bann nach und nach fo lange von einer abgewogenen Menge Ralilauge qu. bis bas blaue Lafmuspapier nicht mehr veranbert wirb, wenn man Diefes in bie Fluffigfeit taucht; es barf aber auch nicht mehr Ralilauge zugefest werben, ale hierzu gerabe erforberlich ift; man beftimmt bann ben ruchbleibenben Theil ber Ralilauge, woburch man bie Menge bes verbrauchten Theiles erfahrt. Die Berechnung wird bann nach ben Difchungegewichten beiber Substangen gestellt, benn erftere entsprechen genau bem Reutralitateguftanb ber Bluffigfeit. batte man g. B. ein Theil concentrirte Schwefelfaure mit Baffer vermischt und zur Sattigung berselben 12 Theile Kalilauge gebraucht, so find barin 0,963 Theile wasserfreies Kali enthalten; benn in 1 Theil Schwefelfaure ist 0,816 Theile wasserfreie Schwefelfaure ents halten, welche bie augegebene Menge Kali zur Sättigung bebürsfen, ba sich bas Mischungsgewicht ber Schwefelfaure — 40 zu bem bes Kali — 47,2, wie 0,816 zu 0,963 verhält.

Das Rali verhalt fich gegen mehrere Metalle wie eine Caure. b. b. ce bestimmt nämlich biefelben, bei Begenwart von Baffer, letteres zu gerfeten, inbem fie benn Cauerftoff aufnehmen und Baiferftoff in Freiheit fegen. Ginen folden Broges hatte Wilhelm icon bei ber Bereitung bes Dafferstoffgases angebeutet, mo namlich Diefes aus Bint mittels Ralilange entwickelt werben foll; auch Rupfer erleibet eine ahnliche Bermanblung und es wird baber bas Reinigen bes Rupfers mittels Ralilauge immer mit einer Bermin= berung bes erften verbunben fein. 3m trodinen und erhitten Bufand bestimmt es fogar mehrere Ornbe, noch mehr Sauerftoff aufgunehmen und fich in Gauren zu verwandeln, was Wilhelm feinen Freunden fogleich zeigen tonnte; er gab in einen filbernen Löffel etwas Braunfteinpulver, welches befanntlich bas Shperorno Des Mangans ift, aof etwas concentrirte Ralilauge barauf und erhipte ben Loffel über ber farten Flamme einer Spirituslampe ; als bas Baffer verdunftet war, wurde eine Umanberung ber Farbe mahrnehmbar, bie Maffe wurde namlich mit ber Beit grun, und lofte fich nach bem Erfalten mit gruner Farbe in Baffer. Bier bestimmte bas Rali einen Theil bes Syperorybes aus bem anberen

Theil Sauerstoff aufzunehmen, sich in eine Caure zu verwandeln und in biefem Bustand mit bem Kali ein grunes Salz zu bilben.

Das Kali bient noch zu verschiebenen anderen 3weden, z. B. zu Reinigung bes Branntweins von Fuselol, mit welchem es sich gleichfalls verbindet, zur Darstellung von Dralfaure, indem es beim Erhigen mit mehreren organischen Substanzen diese in Oralfaure verwandelt, zur Schützung bes Eisens gegen Roft und verschiedenen anderen Zwecken.

Das reine Kali kann sehr leicht erkannt werben haburch, baß es alle in Wasser scher unlöslichen Metalloppoe aus ihren Berbindungen mit Cauren abscheibet; in seinen Berbindungen mit Cauren abscheibet; in seinen Berbindungen mit Cauren läßt es sich genau badurch nachweisen, daß es durch Weinsteinssäure als ein saures Salz, welches sich nur schwierig in Wasser lös't und unter bem Namen Weinstein bekannt, und burch Platinschlorid als ein Doppelsalz von Platinchlorid und Chlorfalium nies bergeschlagen wird; noch andere aber seltener in Auspruch genommene Erkennungsmittel sind die Kieselstuorwasserstoffsaure und die Rohlensticksoffsaure; erstere bringt in Ausschlangen von Kalisalzen einen gelatinösen und opalistrenden Niederschlag hervor, letztere einen gelben in kochendem Wasser löslichen Niederschlag, der sich beim Erkalten in langen Nadeln abscheibet, welche im trockenen Zustand beim Erhitzen verpussen.

Salpeterfaures Rali ober Salpeter.

Die Bildung und Darftellung bes Salpeters hatte Milhelm feinen Freunden bei bem Artifel "Salpeterfaure" befchrieben; hier hatte er ihnen noch die Eigenschaften und Anwendung berselben, welche meift wegen ber Gegenwart ber Salpetersaure in Anspruch genommen wird, anzugeben und einige Experimente zu biesem Beshuf anzustellen.

Der Salpeter frhstallistet in mehr ober minder großen, sechosfeitigen Saulen, welche von der Nothglühhitze in Slartigem Kluß kommen und bei höherer Temperatur Sauerstoffgas ausgeben, weßbalb er auch hierzu benutt wird; es dars aber dann die Zersehung nicht zu weit getrieben werden, indem zulett auch Stickstoffgas auftritt. Wird er mit brenubaren Körpern erhitt, so entläßt er sehr leicht den Sauerstoff der Salpetersäure an diese und bildet dann, wenn das Verdrennungsprodukt ein saures ist, ein neues Salz; ist dagegen das Verdrennungsprodukt ein basisches, so bleibt Kali mit dem Oryd vermengt als eine geschmolzene Mass zurück. Diese Zersehung ist gewöhnlich mit einer schönen Feuererscheinung und einem geringeren oder größeren Geräusch verdunden, welches unter manchen Umständen dis zu einem hestigen Knall gesteigert werden kann. Wilhelm zeigte seinen Freunden einige solcher Erscheinungen.

Er vermischte 100 Theile zerriebenen Salpeter mit 15 Theilen zerstoßener Rohle und warf dieses Gemische nach und nach in einen Tiegel, in welchem sich eine glühende Kohle befand; eine jede Portion entzündete sich augenblicklich unter Funkensprühen und Verbreitung eines bicken Rauches; die Ursache biefer Erscheinung ift, daß ber Sauerstoff der Salvetersaure sich ploglich mit der Rohle

verbindet und beghalb die Feuererscheinung bedingt; die Salfte ber Rohlenfaure verbindet' fich mit bem freigewordenen Rali und bie andere Salfte entweicht mit bem freigewordenen Stidftoffgas und reift zugleich etwas bes neuen Salzes mit fort.

In einem anderen Tiegel, in welchem fich ebenfalls eine glühende Kohle befand, gab er ein pulveriges Gemenge von 100 Theislen Salpeter mit 16 Theilen Schwefel; ce entzündete sich ebenfalls und verbreitete unter Ausstoßung rother Dampfe dabei ein schönes weißes Licht; in diesem Prozeß wird der Schwefel durch den Sauersstoff der Salpetersaure ebenfalls orydirt, Salpetergas wird frei und zieht aus der Luft Sauerstoff an, und die Schwefelsaure verbindet sicht mit dem Kali.

Wird aber ein Gemisch von Salpeter und Schwesel mit so viel Rohle erhitt, daß lettere nicht allein den Sauerstoff der Salpeterssaure, sondern auch den des Kali aufnimmt, so können dadurch wegen der großen Menge der dabei auftretenden Gasarten große Kraftaußerungen hervorgebracht werden, wenn die Entzündung in einem verschlossenen Naum geschieht. Ein solches inniges und durch Anseuchren und hestige Bewegung in einem um seine Are sich drechendes Gesäß in den gekörnten Justand übergesührtes Gemenge ist vas bekannte Schießpulver. Wird dieses durch einen glühenden Körper entzündet, so tritt die oben angegebene Zersehung ein, die, wenn ein Mischungsgewicht Salpeter, drei Mischungsgewichte Kohle und ein Mischungsgewicht Schwesel auf einander gewirkt haben und sebes der Mischungsgewichte durch Grane repräsentirt, durch nachsstehendes Schema erläutert wird:

1 M.G. = 55 Schwefelfalium

1 M. G. = 16	1 107.6. = 1	1 M.G. =	Zufammenfe
1 M.G. = 16 Schwefel und 3 M.G. = 18 Kohle = 66.	9N.G. = 39,2 Kalium + 1 M.G. = 8 Sauerstoff	1 Wild, Gew. = 101,2 Gr. Salpeter . = 47,2 Kali + 1 M.G. = 54	gung und Probufte b Schieffpulvere.
. = 18 Kohle = 66.	5 M.G. = 40 Sauerstoff +1 M.G. = 14 Stidstoff	1 M.(G. = 47,2 Kali + 1 M.G. = 54 Salpetersäure	Bufammenfegung und Probutte ber Berfetung bee Schieffpulvere.
	Sauerstoff 14 Stickstoff	rfäure	ung bes

^{= 1} M.G. = 14 Stidftoff unb 3 M.G. = 66 Rohlenfaure.

¹⁴ Gran Stiefftoffgas nehmen aber ichon bei gewöhnlicher Temperatur nahe 40 Rubifzoll und 66 Gran Rohlensaure nahe 114 Rubifzoll Raum ein, und es ift baher erflärlich, warum bei ber Entzündung von 135,2 Gran Schiefpulver in einem verschloffenen Dobereiner, Chemiter,

Naum eine so große Kraft hervorgerufen wird, und außerbem durch bie bei ber Entzundung ftattfindende Temperatur nicht allein die genannte Gase einen viel größeren Raum einnehmen, sondern auch das Schweselkalium in Dampf verwandelt wird, dessen Menge aber nicht berechnet werden, kann.

Die hige, welche sich bei ben Berbrennungen mittele Salvester entwickelt, ift fehr beträchtlich und ift im Staube, mehrere Mertalle zum Schmelzen zu bringen. Man fann vermittels eines Gesmenges von 3 Theilen Salveter, 1 Theil Schwefel und 1 Theil Sägespähne, welches in eine Nußschaale gegeben wird, eine kleine Silbermunze zum Schmelzen bringen, wenn man bieses Genrenge entzundet.

Es gibt aber auch Mengungen bes Salpeters mit anderen Substanzen, welche nicht in einem eingeschlossenen Ranm eingeschlossen zu sein nöthig haben, um bei der Zersetzung mit einem starken Knall zu verbrennen. Ein solches Gemenge ist das sogenannte Knall pulver, welches aus 3 Theilen Salpeter, 2 Theilen Potasche und 1 Theil Schweselpulver besteht. Wilhelm gab ungefähr einen halben Theelöffel voll eines solchen Gemenges auf einen eisernen Löffel und stellte unter diesen eine brennende Spirituslampe, wodurch nach einigen Minuten die gegenseitige Einwirfung der Lestandtheile des Bulvers unter einem starken Knall eingeleitet wurde.

Da beim Verbrennen brennbarer Substanzen durch Salpeter gewöhnlich eine schöne Lichterscheinung stattsindet, so benutzt man solche Gemische zu Feuerwerken; zu den Weißfeuermassen werden Gemenge von 48 Theilen Salpeter, 131/4 Theilen Schwefel und 71/4 Theilen Schwefelspießglanz oter 24 Theilen Salpeter, 7 Theislen Schwefel und 2 Theilen Realgar ober 75 Theilen Salveter,

24 Theilen Schwefel und 1 Theil Rohle ober 100 Theilen Dehle pulver und 25 Theilen Bufeifenspähne benutt.

Der Salveter bient ferner zur Darstellung ber Salveterfaure, jum Einpodeln bes Fleisches, um biesem eine schone Rothe mitzutheilen, zur Erhaltung ber Getreibearten und vielen anberen 3weden.

Rur ben Technifer ift es oft nothwendig, Die Reinheit bes Calpeters ju erfennen und in unreinem Salveter bie Menge bes reinen gu bestimmen. Fur erfteren 3meit bruft man mit falgfaurem Barpt auf fcmefelfaure Salze, mit falpeterjaurem Silberornb auf Chloribe, mit fohlenfaurem Rali auf Ralt- und Talferde und mit Schwefelwafferftoffwaffer auf Metalle. Birb burch biefe Gubftangen ein geringerer ober größerer Dieberichlag erhalten, fo erforicht man, menr Die Reinigung bes Salpetere nicht nothwendig ift, Die Menge ber Calpeterfaure burch Berpuffen mit Schwefel, ju welchem 3wect ein Bemenge von 101,2 Theilen Calpeter mit 32 Theilen Schwefel noch mit 300 Theilen Glaspulver vermischt wird, um bas herum. fprigen ber Daffe beim Berpuffen zu verhindern; Die Daffe wird fo lange geglüht, bis ber überichuffige Comefel verbrannt ift und bann in Baffer gelof't mit falgfaurem Barnt niebergefchlagen, ber Dieberichlag ausgewaschen und nach bem Trodnen erhist. 101,2 Theile Salveter muffen burch Berpuffen mit Schwefel fo viel Schwefelfaures Rali geben, bag biefes beim Berfeten mit falgfaurem Barnt 116,6 Theile fdwefelfauren Barnt gibt. Satte man guvor ichen Edwefelfaure in bem Salpeter aufgefunden, fo werben 101,2 Theile beffelben mit falgfaurem Baryt niebergefchlagen, bas Bewicht bes fcmefelfauren Barnte bestimmt und von bem bes burch Berpuffen mit Schwefel erhaltenen abgezogen. 116,6 fdwefelfaurer Barnt entsprechen 54 Theilen Calpeterfaure ober 101,2 Theilen Salveter und man fann baber burch vergleichenbe Rechnung leicht

einen unreinen Salpeter auf feinen wahren Behalt an Salpeter beftimmen, wenn er nicht mit falpetersaurem Natron verunreinigt ift.

Der Salveter, wie alle falpeterfauren Salze laffen fich leicht baburch erfennen, bag fie auf alubenbe Roblen geworfen verbuffen. Roch beffer ift es aber, entweder bie burch Schwefelfaure gerfetten Salze auf organische Substangen, wie g. B. Inbigo wirfen gu laffen, welcher burch bie freie Salpeterfaure gelb gefarbt wirb, ober fie mit Schwefelfaure und Rupfer vermifcht, in einem Enthinbungs. gefäß zu erhiten, mobei bie freiwerbenbe Salveterfaure burch bas Rupfer gerfett wird, indem fie biefes oxpbirt und Salvetergas ausgibt, welches leicht badurch erfannt wird, bag es an ber Luft ober in Berührung mit reinem Sauerftoff rothe Dampfe bildet. erftere Dethobe eignet fich bie Auflösung bes Indigos in Schwefel faure; wird biefe auf einem flachen Befag über einem Bafferbab abgebampft und bann eine concentrirte Auflofung bes zu unterfis denben Salzes barauf getropfelt, fo werben bie Stellen bei Begenwart eines falveterfauren Salzes augenblicklich gelb, inbem bie Schwefelfaure ber Indiglofung aus bem Salz bie Salveterfaure frei macht, welche bann ben Inbig gelb farbt.

Rohlenfaures Rali ober Botafche.

Wird bie Afche ber Golzer, besonders aber ber harten Solzer, in großen Faffern, beren mehrere teraffenformig unter einander ftehen, mit Wasser übergoffen und bas ablaufende Wasser auf bas darunter stehende Faß geleitet u. f. f., so erhält man aus dem unstersten Faß eine sehr concentrirte, laugenhaft schniedende Fluffigfeit, welche hauptsächlich kohlensaures Kali, aber auch verschiedene andere

Salze aufgeloft enthalt. Wird biefe Fluffigfeit bis gur Ercene verbunftet, fo erhalt man wegen ber vorhandenen organifden Gubftangen eine braune Salgmaffe, welche bie robe Botafche barftellt; wird Diefe in Flammofen calcinirt, fo verbrennen bie organischen Beimengungen und man erhalt eine fefte, blaulichweiße, zuweilen aber auch grunlich gefarbte Salimaffe, welche calcinirte Botafche genannt wird. Um diefe moglichft von ihren Beimengungen gu befreien, wird fie mit ihrem gleichen Gewicht reinem Baffer angerubrt und fo lange unter öfterem Umrubren in Berührung gelaffen. bis fie pollfommen aufgeweicht ift, worauf man fie ber Ruhe überlagt, bie flare Fluffigfeit abgießt und ben Rucfftanb auspreßt. Kluffigfeiten werben bann in einem reinen eifernen Reffel fo weit verbampft, bis fich eine Salghaut bilbet; man überläßt fie bann ber Erfaltung, wobei fich fchwefelfaures und falgfaures Rali abicheidet; Die helle Aluffigfeit wird nun fo oft abgebampft, als fich genannte Salze abicheiben und bann bis zur ftaubigen Trodne eingebampft, wo bie gereinigte Botafche ale eine weiße Salzmaffe gurudbleibt.

Aber auf diese Weise wird niemals ein reines tohlensaures Kali erhalten, indem es immer noch etwas von den erwähnten Salzen und von fieselsaurem Kali enthält; es ist jedoch für alle techenische Zwecke hinreichend rein und wird sowohl in diesem als im rohen Zustand vielfältig gebraucht, wie unten angeführt werden soll.

Um reines fohlensaures Kali zu gewinnen, muß man pflangenfaure Ralifalze, wie Weinstein ober effigsaures Rali in eisernen Tiegeln verkohlen und calciniren, bann den Rücktand mit Wasser auslaugen und die Flüssigkeit zur Trockne verdunsten. Auch beim Berpuffen des Weinsteins mit Salveter oder des Salveters mit Kohle erhält man beim Auslaugen und Berbampsen ein sehr reines kohlensaures Kali.

Das fohlensanre Kali, es mag auf irgend eine Weise bereitet sein, schmedt und reagirt alkalisch, lös't sich leicht in Wasser und zieht überhaupt sehr begierig Feuchtigkeit an, so daß es an seuchter Lust bald vollsommen zersließt und beschalb immer in gut verschlossenen Gefäßen ausbewahrt werden muß. Deshalb dient es auch zum Entwässern solcher Flüssgeiten, welche selbst das Kali nicht lösen, wie z. B. des Weingeistes; übergießt man kohlensaures Kali mit gewöhnlichem Weingeist, so gibt letterer den größten Theil seines Wassers an das kohlensaure Kali ab und dieses wird seucht oder breiartig; hierzu kann man am besten die calcinirte Potasche anwenden, die zwar in Weingeist lösliche Salze enthält, aber bei der Destillation desselben diese zurückläßt.

Die Anwendung der Botasche fällt in vielen Fällen mit ber bes reinen Kali zusammen, indem sie erst ihrer Rohlensaure beraubt wird; sie dient aber auch für sich zum Bleichen der Leinwand, wo sie fraftiger wirfen soll, wie das aus einer gleichen Menge bereitete reine Kali; sie dient ferner zur Bereitung des Blutlaugensalzes, zum Niederschlagen verschiedener Metalloryde behuss der Farbenbereitung, als Schmelzmittel für Glas und Töpferwaarenglasuru. f. m.

Um die Gute einer Potasche zu bestimmen, muß man ihren Gohalt an kohlensaurem Kali bestimmen, was auf gleiche Weise geschieht, wie es beim Kali angegeben ift, nämlich durch Sättigung mit Schwefelsaure. Man muß zuvor eine bestimmte Menge Potasche so lange glühen, dis sie kein Wasser mehr verliert und ben gewogenen Rücksand in einer hinreichenden Menge Wassers auflösen, worauf man die Austösung unter gelinder Erwärmung mit einer bestimmten Menge, einer zuvor mit einer bestimmten Menge Wassers verdünnten Schweselsaure die zur vollkommenen Neutralisation vermischt. 40 Theile wassersiec oder 49 Theile concentrire Schwefelfaure zersehen 79,2 Theile reines fohlensaures Rali, ba biefes aus gleichen Mischungsgewichten Kali und Rohleusaure befteht, wornach leicht die Berechnung gemacht werden kann.

Chanfalium.

Diese Berbindung hat fur sich gar kein technisches Interesse; sie bildet sich bei Behandlung der Kalilauge mit Blaufaure oder beim Glüben der Potasche mit stidstoffhaltiger, eisenfreier Rohle. Wird aber im letteren Fall zugleich Eisen der Einwirfung ausges sett, so bildet sich bas nach seiner Darstellung bei dem Artikel "Enan" beschriebene Chaneisenkalium, dessen Gebrauch sehr wielsach ist und beschalb hier nach seinen Eigenschaften und Anweusbungen beschrieben werden soll.

Dieses Salz, welches unter bem Namen blaufaures Eifensorybulkali, auch bloß blaufaures Rali und Blutlaugenssalz bekannt ift, kryftallisit in citronengelben rechtwinklig vierseiztigen Taseln und enthält bann 12,76% ober 3 Mischungsgewicht Wasser, welches es in gelinder Barme entläßt und bann zu einem weißen Pulver zerfällt. Es lös't sich ziemlich in Wasser und stellt bann eine Flüssigkeit bar, die verschiedene Metallaussösungen verschiedenfarbig niederschlägt und besonders mit zwei Metallen sehr ausgezeichnet schönfarbige unlösliche Verbindungen bildet, nämlich mit Eisencryosalzen das im reinen Zustand unter dem Namen Pariserblau, im unreineren Zustand als Berliner= oder Mineralblau bekannte Eisencyanur= Cyanid und mit Kupfersorybsalzen eine braunrothe Berbindung. Dieses Verhalten der Eisen, und Kupfersalze ist in der untersuchenden Chemie nicht allein

ein ausgezeichnetes Erfennungsmittel berfelben, sonbern wird auch benutt, um mit Eisen= ober Rupfersalzen gebeizte Zeuge von Seibe, Wolle, Baumwolle und Leinen ober auch selbst Papier burch Be-handlung mit einer Ausstöfung bes Blutlaugensalzes blau ober braunroth zu färben, und aus ben Eisensalzen sehr schöne Farbkörper barzustellen.


Chlorkalium ober falzfaures Rali.

Dieses Salz hat wenig technisches Interesse; es ist bloß beßhalb von Wichtigkeit, baß es sich bei ber Zersesung ber Kaliseisen
burch Rochfalz bildet und in biesem unreinen Zustand zur Alaunfabrisation benut wird (wovon weiter unten). Für diesen Zwed
barf es nicht zu viel Rochfalz beigemengt enthalten. Es dient noch
theils für sich, theils in Verbindung mit anderen Salzen zur Bereitung des fünstlichen Eises, denn es bringt für sich schon beim
Aussosen in 4 Theilen Wasser eine Temperaturerniederung von nahe
11,5° hervor. Dieses Verhalten kann man auch benutzen, und die
Menge des Chlorkalium in dem beim Seisensieden erhaltenen Salz
annähernd zu bestimmen, denn das Rochsalz vermindert die Temperatur in den oben angegebenen Verhältnissen nur um 2°; je weniger sich also die in der Lösung begrissene Flüssigkeit abkühlt, um
so mehr ist Rochsalz verhanden.

Unterchlorigfaures Rali, Javellifche Lauge.

Wenn man in eine verdunnte Auflösung von kohlenfaurem Rali so lange Chlorgas leitet, bis bie Fluffigkeit bas blaue Lakmuspapier

nicht mehr intensiver blau farbt, sonbern baffelbe bleicht, so ift bas tohlenfaure Rali in brei neue Berbinbungen, welche fammtlich in Baffer löslich find, umgeandert worden, nämlich in saures kollenfaures Rali, Chlorkalium und unterchlorigsaures Rali. Dieser Erfolg läßt fich burch folgendes Schema erläutern:



Die Lojung biefer brei Salze, wovon bloß bas unterchlorigsaure Kali wirksam ift, wurde früher zum Bleichen ber Leinwand und Kattune benutt, wozu es aber jest burch ben Chlorfalf verbrangt worben ift.

Chlorfaures Rali.

Wird burch die obige Losung so lauge Chlorgas geleitet, als bie Flüffigkeit aufzulosen vermag, so wird auch bas boppeltkohlensaure Kali und bas unterchlorsaure Kali zersetzt und nebst Chlorkalium eine höhere Orybationsstuse bes Chlors, die Ehlorsaure gebilbet, welche sich mit Kali verbindet und mit Chlorkalium vermengt, niedersällt. Die Bildung der Chlorsaure ist bei dieser selbst beschrieben worden. Der Niederschlag wird in kochendem Wasser gelöst, beim Erkalten scheidet sich das chlorsaure Kali ab, welches durch Umkrystallisten gereinigt wird.

Diefes Cala ftellt perlmutterglangenbe Blattchen bar, welche in ber Site leicht fcmelgen und in erhöhter Temperatur allen Sauerstoff entlaffen, weghalb bas Galg gur Darftellung bes reinen Sauerftoffgafes benutt wirb. Bei einem ftarfen Stoß leuchtet und fprühet es unter Berfetung, und find brennbare Gubftangen beige mengt, fo verbufft es unter Fenerericheinung febr beftig und fann für ben Arbeiter febr gefahrvolle Erplofionen veranlaffen; um im Rleinen zu zeigen, wie leicht bas Galg gerfett werbe, rich Bil. belm ein paar Blattchen beffelben mit etwas Schwefel, mobei fortwährende fleine Erplofionen flatt fanden, abnlich einem Beitfcentnall. Der Schwefel entzieht nämlich fehr heftig ber Chlorfaure ihren Sauerftoff und bildet Schwefelfaure, welche fich mit bem Rali verbindet, und fchmefelige Caure, welche mit bem Chlor gas ploglich entweicht und fo ben Rnall verurfacht. Das chlorfaure Rali wirft überhaupt bem Salpeter fehr ahnlich, nur fraftiger; gibt man zu ben Beiffeuermaffen chlorfaures Rali fatt bes Galveters, fo brennen biefe fchneller mit fehr lebhaftem Reuer ab. Es ift auch fatt bes Calveters bei ber Schiefpulverbereitung versucht worben, wovon man jedoch fehr bald wieder abging, ba bie Berfertigung, Aufbewahrung und ber Transport eines folden Braparate zu gefährlich ift; auch zur Fullung ber Bunbhutchen murbe ein Bemenge von chlorfaurem Rali, Schwefel und Roble, ober von chlorfaurem Rali, Salpeter, Schwefel und Lucopobium angewendet.

aber wegen ber auf bas Gifen roftenb wirkente Gigenschaft bes bei ber Berfetung fich entwickelnben Chlorgafes burch bas Rnalls quedfilber verbrangt.

Das mit brennbaren Rorbern vermengte dolorfaure Rali mirb burch Schwefelfaure ebenfalls gerfett und erftere babei entgundet. Diefe Gigenschaft ift zu ben befannten chemischen Feuerzeugen benutt worben, in welchen mit einem Gemenge von 30 Theilen chlor= fauren Rali. 10 Theilen Echwefelblumen und etwas Binnober ober Berlinerblau, welches mit Gummi = ober Traganthichleim gu biden Brei angemacht wird, überzogene und getrodnete Schwefelholger burch rauchende Schwefelfaure, womit in einem Glas Amignth angefeuchtet worden ift, bamit die Schwefelfaure ihre Beweglichfeit Diefe Entgundung wird baburch beperliere, entgundet merten. bingt, bag bie Schwefelfaure querft bas chlorfaure Rali und bann Die Chlorfaure felbit gerfett, ber freigeworbene Cauerftoff fich aber fo ploglich mit bem Schwefel und ben anderen brennbaren Stoffen verbindet, daß Entzundung erfolgt, welche fich bem Schwefel und von biefem bem Solg mittheilt.

Aber auch die Eigenschaft bes chlorsauren Kali, in Berührung mit brennbaren Substanzen sich durch bloges Reiben zu zersehen und die brennbaren Substanzen zu entzünden, ift zu den sogenannsten Streichseurzeugen benutt worden. Es wird zu diesem Behuf ein Gemenge von 12 Theilen chlorsaurem Rali und 13 Theilen Schweselantimon mit Gummi: ober Traganthschleim angemacht und damit entweder Schweselhölzer oder ein Theil eines Stückes Schwamm überzogen. Ift die Wasse trocken, so entzündet sie sich beim Reisben an rauhen Körpern.

Bei allen biefen Berwendungen bes chlorfauren Rali und ber Bereitung ber angeführten Bundmifchungen muß aber immer

berückfichtigt werben, daß die Entzündung der Masse sehr leicht durch irgend einen Zufall eingeleitet und der Arbeiter durch die dabei stattsindende Explosion größerer Gemenge lebensgefährlich verwundet werden kann. Um solchen Unglücksfällen vorzubeugen, muß das chlersaure Kali für sich mit etwas Wasser abgerieben und dann erst die anderen Beimengungen im seinzertheilten Zustand zugesetzt und das Gemische überhaupt immer im senchten Zustand verarbeitet werden.

Das thlorfaure Rali enthält oft noch Chlorfalium beigemengt und wird oft absichtlich mit Salpeter vermischt, da es ein ziemlich theures Salz ift. Beibe Beimengungen können aber leicht erkannt werben; benn ist ersteres ber Fall, so gibt eine Austösung des chlorssauren Kali einen weißen Niederschlag, wenn sie mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt wird, und ist letteres der Fall, so hinterbleibt beim Glüben des chlorsauren Kali kein reines Chlorfalium, sondern auch etwas freies Kali, welches leicht durch seine alkalische Reaction auf Laknus; oder Eurcumapapier erkannt wird.

S d wefelfalium.

Der Schwefel verbindet fich mit dem Kalium in verschiedenen Berhaltnissen, von benen jedoch zwei nur Berbindungen ber anderen Schwefelungestufen unter einander find. Nur eine biese Berbinsbungen erregt Interesse, da fie als die Rabikal des schwefelsauren Kali angesehen werden kann, und in einem gewissen vermengten Bustand die Entzündung ber brennbaren Beimengungen und ihrer selbst einleiten kann.

Diese Berbindung wird erhalten, wenn neutrales ichwefelsaures Rali mit einer hinreichenden Menge Rohle fo lange in verschloffenen

Gefäßen erhipt wird, bis die Masse ruhig fließt; durch 4 Mischungsgewichte Rohle wird aus 1 Mischungsgewicht schwefelsauren Rali
aller Sauerstoff ausgenommen und in Rohlenornbgas verwandelt,
welches entweicht; der gebildete Schweselstalium hat dann eine zinnoberrothe Farbe, lös't sich leicht in Wasser, verbindet sich mit denjenigen Schweselmetallen, deren Metalle mit der entsprechenden
Menge Sauerstoss Säuren bilden, und verbrennt an der Luft erhipt wieder zu schweselsaurem Kali.

Wird mehr Kohle zur Bersetjung bes schweselsauren Kali ansgewendet, als nothwendig ift, so erhält man ein Gemenge von höchst sein zertheiltem Schweselkalium und Kohle, welches an der Luft so begierig Sauerstoff anzieht, daß es sich von selbst entzündet. Wegen dieser Eigenschast wird es Phrophor genaunt; er bildet sich zuweilen auch beim Abschießen der Kanonen, wenn das Schießpulver zu viel Kohle enthält, und er kann daher für die Kanoniere leicht höchst gefährlich werden, da dadurch eine Eutzündung des frisch ausgeladenen Pulvers verursacht werden kann.

Schwefelfaures Rali. Diefes Salz wird in mehreren Prozessen als Nebenprodukt gewonnen, und da fein Berbrauch nicht sehr groß ift, niemals aus seinen Bestandtheilen zusammengesetzt. Es dient zur Darstellung bes Alauns und wird bei ber Glassabriskation benutzt.

Riefelfaures Kali; die Gewinnung und Anwendung biefes Salzes hatte Wilhelm feinen Freunden bei ber Riefelerbe ans gegeben.

Uebrigens bilbet bas Rali mit allen übrigen Sauren ber nicht metallischen Stoffe Salze, welche jedoch kein technisches Intereffe haben.

Bon ben Berbinbungen bes Ratriums.

Matriumoryb ober Matron.

Diese Berbindung bildet sich ganz auf tieselbe Weise wie bas Kali und wird wie bieses aus bem kohlenfauren Natron abgeschieden. Man hat zu bieser Scheidung bloß bas beim Kali angegebene Bersahren zu befolgen, um zu dem Zweck zu gelangen. Auch hier kann man eine reinere oder unreinere Natronlauge erhalten, je nachdem man reines oder rohes kohlensaures Natron zur Gewinnung desselben verarbeitet.

Im festen Zustand verhält sich bas Natron ebenso wie bas Rali und es ist daher hier ganz unnöthig, seine Wirkungen auf die verschiedenen Stoffe zu beschreiben, da dieses bloß eine Wiederholung der beim Kali angegebenen Eigenschaften wäre. Es unterscheidet sich aber von diesem badurch, daß man es leichter rein darstellen kann, mit 31,3 Natron eben so viel ausgerichtet werden fann, als mit 47,2 Kali und im Verseisungsprozeß der Fettarten harte Seisen liesert. Diese trei Eigenschaften geben ihm sehr viel Vorzug und es wird immer mehr und mehr in den Fällen angewendet, wo man früher Kali anwandte, je wohlseiler es wird.

Um ben Gehalt einer Natronlauge an festem Natron zu ermitteln, versährt man ganz auf dieselbe Weise, wie es beim Kali angegeben ift. Wird z. B. ein Theil concentrirte Schweselfaure in ihrem mit Wasser verbunnten Zustand von 12 Theilen Natronlauge gesättigt, so enthält letztere nur 0,638 Theile sestes Natron, ba 40 Theile wassersies Schweselsaure 31,3 Theile wassersies Natron oder 0,816 Theile 0,638 Theile sättigen. Ift aber die Natronlange aus rohem koblensaurem Natron versertigt worden, so enthält sie

gewöhnlich etwas Schwefelnatrium aufgeloft, welches ebenfalls burch bie Schwefelfaure gefattigt und baburch ber Wehalt an Ratron ard. Ber gefunden wird, als er wirklich ift. Entwickelt bie Natronlauge beim Cattigen mit Schwefelfaure einen Bernch nach Schwefelmafferftoff, fo ift Schwefelnatrium porhanden; ift ber Beruch unbebeutenb, fo fann man biefen Behalt unberudfichtigt laffen; ift er aber bedeutent, fo muß ber Behalt an Schwefelnatrium bestimmt werben. Bu biefem Behuf fann man eine gleiche Menge Lauge anwenden und vermifcht biefe guerft mit fcwefelfaurem Rupferoxyd, woburch ein gemifchter Niederschlag von Rupferoryd und Schwefelfupfer erhalten wird; vermifcht man bann bie Fluffigfeit mit etwas pormaltenber Caure, fo loft fich bas Rupferornb und Schwefelfupfer bleibt gurud, welches ichnell ausgewaschen, getrodnet und gewogen wird; je 0,480 Theile Schwefelfupfer entsprechen 0,513 Theile Schwefelnatrium ober 0,313 Theile reinen Ratron; bas Comefelfuvfer muß nach biefer Weife auf Natron berechnet und bie gefunbene Menge bes letteren von bem erften Berfuch abgezogen werben.

Das Natron verhalt sich gegen die Lösungen ber Metallcryce, wie das Kali, nur hat es eine schwächere Verwandtschaft zu den Sauren wie letteres, folgt ihm aber sogleich in der Verwandtsschaftsreihe. Bon bem Kali unterscheidet es sich aber sowohl für sich als in mit Sauren verbundenem Zustand daburch, daß es nicht durch Platinchlorid, Weinsteinsaure und Kohlenslicksoffsaure niederzgeschlagen wird. Seine Salze zeichnen sich überhaupt daburch aus, daß sie mit keinem Reagens einen schwerlöslichen Niederschlag bilden.

Calpeterfaures Ratron.

Das falpeterfaure Natron fonnte man fehr leicht im Großen . tarftellen, wenn man bei ber Berfegung ber Galglauge, welche aus

ber Erbe ber Salpeterplantagen gewonnen wird, statt bes fohlen sauren Kali kohlensaures Natron anwenden wollte. Aber die Darsstellung dieses Salzes auf dem Wege der Kunst ist gar nicht nothe wendig, da die Natur große Mengen desselben, wenn auch nur an einem einzelnen Ort darbietet, wie schon bei der Salpetersaure erzwähnt worden ist. Das natürliche salpetersaure Natron kommt unter dem Namen Südseesalpeter sehr billig in den Hantel und wird durch Umfrystallistren gereinigt.

Dieses salpetersaure Salz wurde ben Salpeter ganzlich ver brangen, wenn es zur Bereitung bes Schießpulvers so tauglich ware als dieser; es wird nämlich ein aus salpetersaurem Natron bereitetes Schießpulver nicht allein leicht seucht, sondern es brenzt auch viel langsamer ab, wodurch die Krast sehr vermindert werden wurde; letztere Eigenschaft macht es aber um so passender sur Feuerwerkereien. Außerdem wird es zur Darstellung der Salpetersaun und durch Zersehung mit kohlensaurem Kali zur Gewinnung des Salpeters und kohlensauren Natrons benutzt, indem die Salpeter säure eine größere Verwandtschaft zum Kali als zum Natron hat. Durch solgendes Schema wird diese Zersehung erläutert:

Es wird bas falpeterfaure Natron fehr haufig mit Rochfalz ober Glauberfalz verfalicht, aber beibe Beimengungen laffen fich leicht burch falpeterfaures Silberorpb und burch falpeterfauren Barpt

erfennen, indem im erften Fall Chlorfitber, im zweiten Fall fcmefelfaurer Baryt niedergeschlagen wirb.

Rohlenfaures Matron.

Dieses Salz kann auf gleiche Meise aus ber Asche verschiedener Seestrandgewächse gewonnen werden, wie die Potasche; ein großer Theil dieser Pflanzen enthält nämlich Natriumverdindungen, welche sich beim Ginäschern in kohlensaures, schwefelsaures, schwefeligsaures, unterschwefeligsaures Natron, Chlornatrium, Schwefelnatrium und einige andere Salze verwandeln. Der Gehalt an kohlensaurem Natron ist aber so gering, daß man diese Asche, welche eine feste, harte Masse darftellt und Soda oder Barille nennt, bei uns nur noch selten auf kohlensaures Natron benutt und sie jest auf dem Wege der Kunst darstellt.

Bu biesem Zweck wird wasserfreies Glaubersalz mit seinem gleichen Gewicht sand = und thonfreier Kreibe und der Halfte Kohtenstaub in einem Calcinirosen einer mäßigen Rothglühhitze ausgeset und alle Viertelstunden umgerührt, bis die Masse dickfüssig
und teigartig ist, wobei sich Kohlenorydgas und Schweselwasserstoffgas entwickelt und verdrennt; die Masse wird nun fortwährend so
lange umgerührt, dis die Gasentwickelung aushört und die Masse
in einem gleichmäßigen Fluß ist, worauf sie aus dem Osen herausgenommen und dieser sogleich mit einem frischen Gemenge verschen
wird. In diesem Prozes wirft die Kohle auf das schweselsaure
Natron desoxydirend; es verwandelt es in Schweselnatrium, welches
dann durch den kohlensauren Kalk zersetzt wird, indem das Calcium
den Schwesel anzieht und den Sauerstoss und die Kohlensaure an
das Natrium abgibt; zugleich bleibt aber etwas Glaubersalz und
Schweselnatrium unzersetzt, etwas Kalk wird bloß entschlensauer

und überschuffige Kohle ift beigemengt. Die Maffe, welche ben Namen funftliche robe Coba hat, ift grau und fest und wird entweder in biesem Zustand in ben Handel gebracht ober sogleich ber Reinigung unterworfen.

Im lesteren Fall wird fie noch heiß burch Waser abgetühlt, wobei sie in Stade zerfällt, welche auf Muhlen vollsommen zerfleinert und bann in terassensormig aufgestellten Laugensässern aufgeweicht und ausgezogen werden, so daß die Flüssigkeit des obersten Vasses in das unterstehende u. f. f. abläuft, wozu aber bloß kaltes Waser angewendet werden darf, indem durch heißes Wasser fohlen, saures Natron und Schweselkalcium gegenseitig ihre Bestandtheile umtauschen und wieder Schweselnatrium und kohlensaurer Kalf gebildet werden wurde. Die Ausstellung wird dann entweder die zu Krystallisation oder bis zur Trockne abgedampst und dann geglüht.

Beim Arhstallisten nimmt das fohlensaure Natron, wie überhaupt alle Natronsalze, sehr viel, Wasser auf, und stellt farbloke
burchsichtige Rhombenoktaöbern bar, welche 62,75% Wasser enthalten, was auf ein Mischungsgewicht kohlensaures Natron, bestehend aus gleichen Mischungsgewichten Natron und Kohlensaure
10 Mischungsgewichte Wasser gibt. Zuweilen krystallistrt es auch
in rechtwinklig vierseitigen Säulen und enthält dann nur 57,4%
Wasser, was bloß 7½ Mischungsgewicht Wasser ausmacht, und
aus einer concentrirten Ausschung krystallistrt es bei 30° in vierseiz
tigen Taseln, welche 45,75% Wasser enthalten und dann 5 Mischungsgewichte Wasser entsvricht. Es ist also von großer Wichtigkeit für
ben Fabrikanten, diesen verschiedenen Wasserschalt zu berücklichtigen
und für den Consumenten wegen Ersparniß an Fracht vortheilhaft,
das wasserseie Salz zu beziehen. Das kohlensaure Natron untericheibet sich noch von dem kohlensauren Kali, daß es nicht Wasser

anziehend wirft, sondern vielmehr ichon in gelinder Barme fein Baffer entläßt und zu einem weißen Bulver zerfällt. Es schnieckt und reagirt alfalisch und löf't fich so leicht in Waffer, daß es schon bei gelinder Erwarmung in feinem Arpftallwaffer schmilzt.

Es bient zu benfelben 3weden, wie bas fohlenfaure Rali, fowohl im reinen ale wie unreinen Buftanb, und findet immer mehr Aufnahme, je billiger es in ben Sanbel fommt. Da es aber gewöhnlich mit anderen Substangen verunreinigt ift, fo barf es ber -Confument niemale verfaumen, auf feinen Wehalt am reinen fohlenfauren Ratron und auf andere Beimengungen zu prufen. Buper pruft man eine Auflojung bes roben ober gereinigten fohlenfauren Ratrone mittele Schwefelfaure; entwidelt fich bier blog Roblenfaure, fo hat bas auftretenbe Gas feinen Beruch, riecht es aber nach brennendem Schwefel ober Schwefelwasserftoff, fo ift im erften Fall ichmefeligfaures ober unterschwefelfaures Datron, im letten Rall Schwefelnatrium porhanden. Da biefe Beimengungen bei ben Untersuchungen auf ben Wehalt von fohlensaurem Natron biefen vergrößern wurden, fo muß eine folde Goba fo lange an ber Luft geglüht werben, wobei fie Sauerftoff aufnimmt, bis fich beibe Berbindungen in fcmefelfaure Calze verwandelt haben. Dan wiegt bann eine bestimmte Menge berfelben ab, lof't fie in beißem Waffer und vermischt fie mit einer bestimmten Menge concentrirter Schwefelfaure, bie mit Baffer vermischt worden ift, bis bie Fluffigfeit nicht mehr aufbrauft und neutral reagirt. 40 Theile mafferfreie ober 49 Theile concentrirte Comefelfaure fattigen 53,3 Theile mafferfreies foblenfaures Matron.

Das tohlensaure Natron wird, wie schon oben gesagt, in allen ben Fallen angewendet, wozu tohlensaures Rali gebraucht wird. Es bient jum Seifensieden, Bleichen, in ber Farberei, Kattunbruckerei,

Glassabrikation u. m. a. und dient als ein vorzügliches Fällungsmittel für die Salze der erdigen Alkalien, Erden und Metalloxyde.
Bei dem Artikel "Wasser" hatte Wilhelm seinen Freunden gesagt, daß kohlensaures Natron das harte Wasser in weiches verwandele, was dadurch bestimmt wird, daß die Kalk- und Talkerdesalze, welche im Wasser gelöst enthalten sind, durch das kohlensaure
Natron in unlösliche Salze verwandelt werden und sich deßhalb
abscheiden; man braucht hierzu nur sehr wenig kohlensaures Natron,
ungefähr 1/2 Loth auf 1 bis 2 Eimer.

In der Natur sindet sich ein kohlensaures Natron an mehrern Orten Egyptens, Ungarns und Amerikas, welches aber noch die Hälfte Kohlensaure mehr enthält, als das gewöhnliche, also anderts hald kohlensaures Natron ist. Es wird durch Krystallisation von dem begleitenden Kochsalz und schwefelsauren Natron getrennt und zu denselben Zwecken verwendet, wie das gewöhnliche kohlensaure Natron. Es krystallistet in vierseitigen Pyramiden, schweckt alkalisch, ist lustbeständig und besteht aus 1 Mischungsgewicht Natron, 11/2 Mischungsgewichten Kohlensaure und 2 Mischungsgewichten Waffer; es mussen bei seiner Berwendung andere Gewichtsverhältenisse genommen werden, da es weniger Natron als das wasserfreie kohlensaure Natron hat.

Kommt das kohlenfaure Natron mit überschüssiger Kohlenfaure in Berührung, so ninmt es noch ein Mischungsgewicht berfelben auf und verwandelt sich in zweisach kohlensaures Natron. Da dies ses Salz zur Bereitung schäumender Setranke dient, wie Wilhelm seinen Freunden schon bei dem Artikel Kohlensaure angegeben hatte, so wird es im Großen bereitet und man benutt hierzu recht zwecksmäßig die Kohlensaure, welche sich aus gahrenden Flüssigkeiten entswicklt. Man leitet diese in große Kasser, in welchen schichtweise

an ber Luft zerfallenes kohlensaures Natron auf Horben ausgebreitet ift, welches so lange mit ber Rohlensaure in Berührung bleibt, bis es seine alkalische Reaktion verloren hat. Seht man eine sehr concentrirte Austösung bes kohlensauren Natrons in einem Naum, wo hinreichenbe Mengen von Kohlensaure zutreten können, so erhält man nach und nach in ber Flussigkeit tafelsörmige Krystalle, welche bieselbe Berbindung sind.

Chlornatrium.

Diese Berbindung ift in großen Massen in ber Natur enthalten, gewöhnlich unter bem Namen Rochfalz bekannt und findet sich in allen Ländern unserer Erde theils fest, theils in Wasser gelös't. Da es eins ber nothwendigsten Lebensbedursnisse ift und vielfältig versarbeitet wird, so wird es auch überall, wo es sich vorsindet, producirt.

Im Allgemeinen werben brei Quellen bes Rochfalzes ju feiner Darftellung benutt; namlich bas fefte Rochfalg ober Steinfalg, Die Salzquellen ober Soolen und bas Meerwaffer. Da wo sich Steinfalz im Daffen porfindet wird biefes bergmannifch gewonnen, wie g. B. in bem großen Salgbergwerf Bielicgfa in Balligien und Carbona in Spanien. 3ft bas Steinfalg rein von erbigen Beimengungen, fo wird es oft nur im gepulverten Buftand consumirt; gewöhnlich aber, und wenn es im Thon, im fogenannten Calgthon enthalten ift, aufgelof't und gur Rryftallifation gebracht. - Die Calgquellen enthalten oft fo wenig Salg, bag bas Berbampfen bes Baffere burch Erhigung ju viel Unfoften verurfachen wurde; um biefes ju umgeben, benutt man bie Gigenschaft bes Baffers, bei gewöhnlicher Temperatur zu verbampfen und beschleunigt biefe Berbunftung noch baburch, bag man bas falghaltige Baffer auf ben bochften Buntt eines eigen biergu aufgeführten

Bebanbes in ein Baffin leitet und von hier aus burch Rinnen auf eine von Dornenreiß gebaute Band leitet, mo nun bie Galglofung au ben einzelnen Dornen niederlauft und fo ber atmofobarifchen Luft vielfache Dberflache gur Berbunftung barbietet; biefe Operation wird zwei= bis breimal wiederholt und baburch nicht allein ber größte Theil des Baffere, fonbern auch ber im Baffer enthaltene fchmefelfaure und foblenfaure Ralf entfernt, welche beibe lettere fich an ben Dornen festsegen und biefe baburch mit ber gange ber Beit untauglich machen. Diese Operation beifit bas Grabiren ber Soole. weil fie bie Aluffigfeit nach und nach von einem nieberen Grad ber Dichtigfeit auf einen bobern bringt und bie gange Anlage Grabirwerfe. Die concentrirte Calgfoole wird bann in großen, vieredigen, flachen, fcmiebeeifernen Pfannen bei fcmachem Feuer abgebampft, wobei fich erft ber noch vorhandene fchwefelfaure Ralf und ein großer Theil bes vorhandenen Glauberfalges an den Boben bes Befages niederichlagt, welches den fogenannten Bfannenftein barftellt. und bann bas Rochfalg abicheibet, welches mittels langen Rruden an die Bordmande ber Pfannen und von hier auf über ber Bfanne hangenbe fpite Rorbe gebracht wirb, wo bie Mutterlauge abflieft, worauf bas Galg auf Borben ausgetrodnet wird. - Das Deermaffer fann zwar auch auf gleiche Weife concentrirt werben, gewöhnlich aber überläßt man es nur in flachen Baffine ber Berbunftung ober überläßt es im Winter ber Ginwirkung ber Ralte, wo bie mafferigen Theile gefrieren und eine febr concentrirte Salglofung gurudbleibt.

Das natürliche Chlornatrium ober Steinfalz ift in Burfeln fryftallifirt, welche zwischen ben einzelnen Blattchen Waffer eingesichloffen enthalten und beim Erhigen unter ftarkem Knall in fleisnere Burfel zerspringen; bas burch Berbampfen erhaltene fryftallifirt meift in hohlen trichterartigen Phramiten, welche bei ber Erwärmung

ebenfalls, aber ein ichmacheres Beraufch verbreiten. In grofferer Site fcmilgt es und in ber Beifglubbige ift es fluchtig. Diefe Gigenschaft wird beim Brennen ber Topferwaaren benutt, um biefe mit einer Glafur ju übergieben: man wirft namlich, wenn bie Topfermagre in voller Rothgluth ift, an verschiebene Stellen bes Diene Rochfalg, welches fich bann verflüchtigt und in Diefer neuen Form burch bie Riefelerbe ber Gefchirre gerlegt wird; es bilbet fich namlich etwas Chlorfilicium und ber freigeworbene Sauerftoff wirft auf fid; bas Natrium, welches fich nun in biefem Buftand febr leicht mit einem anderen Theil Riefelerbe zu Glas verbindet und in einer fehr bunnen Lage bie Befage übergieht. Der Befchmack bes Chlornatriums ift befannt; er bient gur Bestimmung fur anbere falgartige Berbindungen. Die lofende Rraft bes Baffers jum Chlornatrium verhalt fich in gewöhnlicher Temperatur wie in ber Giebhite gang aleich: ber Rochpuntt einer Calglojung liegt aber, wie überhaupt bei allen Salglofungen, bober ale ber Rochpunkt bes reinen Baffers und man benutt biefe Gigenschaft oft, theils um gewiffe Gubftangen einer bestimmten Temperatur auszusegen, theils aber auch in boch gelegenen Orten (wo fich ber Giebpunkt bes reinen Baffere bei einem niedrigeren Grad einstellt), um Speifen beim Rochen genieß= bar zu machen, indem man fie mit mehr Salg focht, als gewöhnlich jugefest wird, und baburch ber Rochvunkt bes Baffere felbit wieber gefteigert wirb.

Das Rochfalz ift ber Berbauung ber Menschen und Thiere höchst vortheilhaft und wird baher als Zusatz zum Speisen und Futter fortwährend benutt. Auch in gewissen Mengen ift es ber Begetation von Bortheil, besonders bem Graswuchs, der dadurch fehr besordert wird; größere Mengen sind aber schällich und konnen ben Graswuchs ganzlich vernichten. Das Kochsalz ift ein gutes

Mittel gegen bie Berwefung, weßhalb Fleisch, Fische, Gemuse und andere organische Substanzen, bie beim Trodnen einen großen Theil ihrer Eigenschaften verlieren wurden, durch Einfalzen fast in ihrem natürlichen Bustand lange Zeit ausbewahrt werden tonnen. Auch schüßt es Holz gegen die trodne Fäule, weßhalb es besonders zum Tranten bes Schiffsbauholzes benutt wirb.

Das Kochsalz sindet noch vielsache Anwendung bei der Fabrifation des Glaubersalzes, des Chlors, der Salzsaure, des Salmiaks u. s. w., dient zur Amalgamation filberhaltiger Erze, in der Lohgerberei zum Schwigen der häute, in der Weißgerberei, Seifensiederei u. s. w. und ist in den meisten europäischen Ländern ein Monopol des Staates.

Unterchlorigfaures Natron; wirb eben fo erhalten, wie bas unterchlorigfaure Rali und bient wie biefes jum Bleichen.

Schwefelnatrium.

Wird Glaubersalz ober schwefelsaures Natron mit einer hinreichenden Menge Kohle so lange erhist, bis es vollkommen ruhig
sließt, so entzieht die Kohle dem Salz sammtlichen Sauerstoff und
verwandelt es in eine dem Schwefelsalium ähnliche Masse, nämlich
in Schwefelnatrium. Diese Berbindung hat nur in sofern großes
Interesse, daß sie ein Zwischenglied der Umwandlung des Glaubersalzes in kohlensaures Natron ist, womit Wilhelm seine Freunde
bei dem dieses betressenden Artisel schon bekannt gemacht hatte.

Schwefelfaures Matron.

Bei bem Artifel Chlorwasserstoff hatte Wilhelm seinen Freunben bie Bilbung bes schwefelsauren Natron, welches auch nach seinem Entbeder, Glauber, Glauberfalz genannt wirb, aus Rochfalz unb Schwefelfaure angegeben und befihalb hier nur noch bie Reinigung beffelben und einige andere Beminnungearten anzugeben. Das in obigem Brogeg fich bilbenbe Glauberfalg enthalt in ben meiften Rallen freie Saure, felten nur noch Rochfale. Durch Lofen und Rryftallifiren fonnen beide entfernt werben, indem im erftern Fall bie Gaure größtentheils in Baffer gelof't bleibt, im anberen Rall bas Rochfalz zuerft fryftallifirt. Durch nochmalige Umfruffallisation wird bas Glauberfalg hinreichend rein gewonnen. Der Bfannenftein ber Galinen ift, wie beim Rochfalz angeführt morben, alauberfalzhaltia; wird er mit Baffer behandelt, fo lof't fich bas Glauberfalg, mabrent ber fcmefelfaure Ralf fuft ganglich unlöslich ift; bie mafferige Fluffigfeit wird ber Rube überlaffen und bann gur Rryftallifation abgebampft. Auch bie Mutterlauge ber Salinen enthalt Glauberfalz und enthalt fie auch Rochfalz und fcmefelfaure Magnefia, fo bilbet fich aus biefen bei nieberer Temperatur fcwefelfaures Natron und Chlormagnefium. Man verbampft fie langfam gur Abicheibung bes überichuffigen Rochfalges und überläßt fie bann in großen Baffine ber Winterfalte, wobei fich fomobl bas vorhandene, ale bas bei biefer Temperatur fich bilbenbe Glauberfalz ausscheibet. Auch wird in Schweben burch Berfegung ber Mutterlauge von Bitriolfiebereien, b. h. ber bei ber Gi= fenvitriolbereitung bleibenben Mutterlange, und aus vitriolhaltigen Grubenwäffern burch Berfetjung mit Rochfalg Glauberfalg gewonnen.

Das schwefelfaure Natron nimmt bei feiner Rryftallifation 55,75% Baffer auf und bilbet farblofe, vier- und fechsfeitige Gaulen von oft bedeutender Größe; es enthält bann auf 1 Mifchungs- gewicht Natron und 1 Mifchungsgewicht Schwefelfaure 10 Misschungsgewicht Waffer; fryftallifirt es aber bei 33° aus einer concentrirten Auflösung, so bilvet es Rhombenostaöber, welche fein Basser enthalten. Die wasserhaltigen Arnstalle entlassen an warmer Luft ebenfalls ihr Wasser und verwandeln sich in ein weißes Bulver. In Wasser löst sich das Glaubersalz sehr leicht; eistaltes Wasser löst 1/8 seines Gewichtes und Wasser von 33° löst das dreisache seines Gewichtes; bei höherer Temperatur löst aber das Wasser wieder weniger auf.

Das Glanbersalz, welches ein sehr wichtiges Arzneimittel ift, bient in ber Technif hauptsächlich zur Darstellung bes fohlenfauren Natron, zur Fabrifation bes Glases, wobei aber ebenfalls erst eine Bilbung bes fohlensauren Natrons eingeleitet wirb, indem man 100 Theile wasserfreies Glaubersalz, 12 Theile Kalkpulver, 20 Theile Kohlenpulver, 225 Theile Sand und 200 Theile altes Glas mit einander erhift, und zur Darstellung bes effigsauren Natrons aus effigsauren Kalf bei der Holzessigsabrisation.

Um ein Glaubersalz auf seinen wirklichen Gehalt von biesem Salz zu prusen, braucht man nur eine bestimmte geglühte Menge besselben in Wasser zu lösen und so lange mit einer Auflösung von salzsaurem Barnt zu vermischen, als sich noch ein Nieberschlag bilbet; bieser wird ausgewaschen, scharf getrocknet und gewogen: 116,6 Theile besselben entsprechen 71,3 Theile wassersein Glaubersalz.

Phosphorsaures Natron hat kein technisches Interesse; es findet sich mit phosphorsaurem Ammoniak im Harn ber Men: schen und einiger Thiere und zeichnet sich baburch aus, baß es in gelinder hipe unter Entlassung seines Ammoniaks zu einer hellen Berle schmitzt, weßhalb es bei Löthrohrversuchen häusig angewendet wird; es ift auch vorgeschlagen worden, sich besielben als lieberzug für Leinwand und Gewebe zu bedienen, damit diese gegen Feuer geschützt werden. Das phosphorsaure Ammoniak, wie es

oben bei ber Phosphorfaure beschrieben worden ift, leiftet aber biefelben Dienfte und ift wohlfeiler barguftellen.

Borfaures und fiefelfaures Natron find bei ben Sauren berfelben befchrieben worben.

Das britte Alfalimetall, bas Lithium, findet fich ebenfalls nur im orybirten Zustand und bann nur höchst selten, so daß feine seiner Berbindungen für die Technik von Wichtigkeit werden wird. Seine Berbindungen entsprechen ganz benen des Kaliums ober Natriums; bloß der kohlensaure Lithium zeichnet sich durch seine Schwerlöslichkeit in Wasser von dem kohlensauren Kali oder Natron aus. Um häufigsten sindet sich von den lithiumhaltigen Misneralien der Betalith und Spodumen.

Bon ben Berbindungen bes Calciums.

Aetfalf oder gebrannter Kalf. Die beim Brennen der Ralffieine (Berbindungen bes Ralfes mit Rohlenfäure, welche mehr oder minder rein find) zuruchbleibenden grauweißen Stücke haben, wenn das Brennen gut geleitet worden ift, die Eigenschaft verlozren, bei Berührung mit verdünnten Sauren aufzubrausen, sind also ihrer Rohlenfäure beraubt, und lösen sich in großen Mengen Baffers, reagiren und schmecken alkalisch, was anzeigt, daß sie ein Orhd barstellen, welches auch Calciumornb genannt wird.

In ben fogenannten Ralfofen wird aber fehr felten reiner fohlenfaurer Ralf gebrannt, weßhalb bas zuruchbleibende Orhd immer mehr ober weniger fremde Orhde enthalten muß, die demfelben die Farbe mittheilen. Gibt man aber in einen fleinen Tiegel etwas Marmor, glüht benfelben ftarf zwischen Kohlenfeuer, beneht ihn hierauf mit Wasser und seht ihn nochmals berfelben Temperatur ans, fo erhalt man ein reines Calciumoryb von weißer Farbe, welches jeboch nur fur bie feinsten chemifchen Arbeiten bargestellt wirb.

Rur alle übrige 3mede ift ber Ralt, wie er burch Brennen von Ralfftein, Ralfmergel, Rreibe ober an ben Seefuften von Dufchels Schalen erhalten wird, hinreichend rein. Diefe werben im befeuch= teten Buftand in Chachtofen mit Bolg, Steinfohlen ober Torf geschichtet und lettere in Brand geflectt, wobei burch bie Site bie Roblenfaure ausgetrieben wird, was burch Ginftromen von Baffer: bampf in ben Reuerraum beichleuniat wirb. Es ift beim Ralfbrennen febr auf bie Bestandtheile bes Materials Rudficht ju nehmen . ba fonft bas Brobuft leicht verborben werben wurde; Ralffteine, welche fiefelfaure Thonerbe enthalten, muffen vorfichtig gebrannt merben, weil fonft bie Beimengung getrennt und fiefelfaurer und thonfaurer Ralf gebilbet wirb, welcher gufammenfintert und ben Ralf gegen bie Einwirfung bes Baffere untauglich macht. Gin fo verborbener Ralf wird tobtgebrannter Ralf genannt, mabrend ber aut gebrannte Ralf auch lebenbiger Ralf genannt wirb. Anch muß beim Ralfbrennen für bie gehörige Entfernung ber Rohlenfaure geforgt werben; benn biefe tritt bier nicht allein aus bem Ralfftein auf, fonbern ift guch Brobuft bes perbrennenben Sigmaterials und wurde pon bem ents toblenfauerten Ralf immer wieber angezogen werben, wenn ne nicht burch bie einftromenben Bafferbampfe mit binmeggeriffen wurbe.

Am merkwurbigsten verhalt sich ber Kalf gegen Wasser; ift er nämlich gut gebrannt und wird er bann mit wenig Wasser in Berührung geset, so erhitt er sich fehr schnell, berftet unter einem fnisternden Geräusch und Entwickelung von Wasserdampsen und zerfällt endlich zu einem feinen weißen Bulver, wobei er 24% Wasser aufgenommen hat und nun aus gleichen Mischungsgewichten Kalt

und Baffer befteht. In biefem Brogef tritt fo viel Barme auf. bag fich Schiegpulver entgunbet und felbft bolg jur Entrunbung gebracht werben fann. Denbalb muß ber Ralf an feuergefahrlichen Orten gegen Baffer geschütt fein; benn man hat Beifpiele, bag mit Ralt belabene Rahne ober Frachtwagen, welche burch Regenwaffer burchnaft wurden, in Brand gefommen find, inbem fich ber Ralf mit Baffer verband. - Diefe Behandlung bes gebrannten Ralfes wird bas Lofden beffelben und bas Brobuft gelofchter Ralf ober Ralfhubrat genannt; foll fie aut gelingen, fo muß ber Ralf unter ben oben angegebenen Bebingungen gebrannt morben fein; ber tobtgebrannte Ralf ober nicht gehörig von Rohlenfaure befreite Ralt lofdet fich nicht. Much an ber Luft gerfallt ber Ralf nach und nach zu einem weißen Bulver, indem er Feuchtigfeit und Roblenfaure angieht; beghalb muß er auch immer gegen bie Luft aut vermahrt ober balb verbraucht werben, ba bie Angiehung ber Roblenfaure ibn fur bie meiften 3mede untauglich macht.

Das Kalfhydrat unterscheidet sich vom Kalis und Natronhybrat dadurch, daß es das Wasser nicht so sest gebunden enthält, als diese; denn schon schwache Nothglühhitze ist hinreichend, dasselbe wieder auszutreiben. Man kann daher das für die Respirationswerkzeuge beschwerliche Pulvern des gebrannten Kalkes umgehen, wenn man Stücke des gebrannten Kalkes löscht, wodurcher in das seinste Pulver verwandelt wird, und dann dieses Pulver glühet, wo es sein Wasser verliert, aber seine seinpulverige Beschassenheit behält.

Wird ber Kalf mit mehr Waffer in Berührung gefett, als ju feiner Lofchung nothwendig ift ober bas Kalfhybrat mit Baffer angerührt, so erhalt man ben Kalfbrei, ein Gemische, welches bie Eigenschaft hat, an harten, und befonders rauhen Gegenständen

leicht zu haften, bald sein Wasser zu verlieren, nach und nach aus ber Luft Kohlensaure anzuziehen und sich wieder in eine steinartige Masse zu verwandeln, welche an den anliegenden Gegenständen fest haften bleibt. Diese Eigenschaft macht es zu dem besten Berbindungsmittel ber Steine und des Holzes, und wird im Großen bei der Maurerei benutt, zu welchem Zwecke er noch mit Sand oder anderen Substanzen vermengt, und bann Mörtel genannt wird, von welchem man zwei Varietäten unterscheiden muß, nämlich einen bloß durch die mechanische Anziehung oder Abhäsion wirkenden, und einen den Gesehen der chemischen Anziehung felgenden und beschalb wirkenden; ersterer wird auch Lustmörtel oder gemeiner Kalsmörtel, letzterer Wasserwörtel oder hydraulischer Mörtel genannt.

Der Luftmortel bient ale Berbindungemittel zwischen perfchie benen Gegenftanben, welche bloß ber Ginwirfung ber Luft ausge fest find, und nicht ober nur felten mit Baffer in Berührung tommen. Der Ralf wird zu biefem 3wed mit Sand von verschiebener grobforniger Beschaffenheit und Baffer gu einem biden Brei permengt und in biefer Beschaffenheit in bie 3wifchenflachen ber gu verbindenden Materialien aufgetragen, welche zur Bermehrung ber Abhafion frei von Staub und genaßt fein muffen. Je nach ber Ratur bes Ralfes merden verichiebene Dengen von Canb und Baffer jugefest, und man unterscheidet befhalb fetten und magern Ersterer ift am wenigsten verunreinigt mit frembartigen Ralf. Stoffen, geht beim Lofden ftart auf, bindet mit Baffer, wenn er in Brei verwandelt wird, fühlt fich bann fettig ober ichlupfrig an, und verträgt viel Sand, ohne gur Mortelfabrifation untqualich 'qu werben; lettere enthalt oft gegen 30% frembartiger Beimengungen. geht beim Lofden wenig auf, erforbert nicht viel Baffer und Canb

zur Breibeschaffenheit, ift auch weniger schlüpfrig und verliert bald seine Geschmeidigkeit. Bei dieser Art der Mortelbereitung wirft die Abhäsionskraft zwischen Kalf und Sand und die dieses Gemisches zwischen ihm und den Baumaterialien; beim Trocknen bildet sich ein sestes Gemenge von Kalf und Sand, welches mit der Länge der Zeit Kohlensaure anzieht und zulest endlich in eine steinartige Masse übergeht, welche, wenn der Mortel gut bereitet war, so sest ift, daß sie durch Anschlagen nicht von tem Baustein getrennt wird.

Die Wirfung bes Wassermörtels ist baburch bedingt, daß bas Kalfhhdrat auf seine Beimengungen, die es entweder schon enthält oder die ihm zugegesetzt werden, chemisch einwirft. Beimengungen dieser Art sind hauptsächlich der kieselsaure Thon oder das kieselssaure Eisenoryd. Sind diese mit Wasser angemachtem Kalfhydrat in Berührung, so werden sie zerlegt; es bildet sich kieselsaure und thonsaure Kalkerde, vermengt mit Eisenoryd, und stellt ein Gesmenge dar, welches sehr schnell an der Lust, aber auch, wenn auch etwas langsamer, unter Wasser erhärtet. Im ersten Falle reist die sestwed burch die sortwährende Wirkung des Wassers eher sesten, melches durch die sortwährende Wirkung des Wassers eher sesten Wassers, welches durch die sortwährende Wassers wurden des Wassers eher seiter, als weggespullt wird und deßhalb zu Wasserbauten von der größten Wichtigseit ist.

Für ben Maurer muß es wegen biefen Anwendungen von Wichtigfeit sein, die Natur des zu brauchenden Kalfes zu kennen. Sein Berhalten gegen Wasser gibt ihm schon sehr gute Erkennungs-mittel hierfür; denn ein guter, reiner, gebrannter Kalk muß nach dem Löschen nahe 32% an Gewicht zugenommen haben, wenn er durch gelinde Erwärmung von dem überschüssigen Wasser befreit worden ist. Gewinnt der Kalk weniger an Gewicht, so ist er entweder schlecht gebrannt, der er

enthalt Beimengungen. Geinen Gehalt an Ralf burch bas Gattis gen mit einer Caure gu bestimmen, gibt ein unficheres Refultat, ba einige ber Beimengungen ebenfalls bie Cauren fattigen; es ift baber am beften, aus irgend einer feiner Berbindungen bie Denge bes reinen Ralfes zu bestimmen, wozu fich am zwedmäßigften fur ben Bewerbemann ber ichwefelfaure Ralf eignet. Man vermifcht au biefem 3med eine abgewogene, und bann mit Baffer genau vermengte Dlenge Ralf mit fo viel Schwefelfaure, bag bie Caure por maltet, bampft bie gange Bluffigfeit gur Trodne und erhibt fie fo weit. bis feine Schwefelfaure mehr entweicht; ben Rudftand wiegt man und mafcht ihn bann mit einer Auflofung von fchwefelfaurem Ralf in Baffer aus; biefe mirtt auf bie anderen porhandenen ichmefelfauren Calge, bie meift jeboch nur aus fchwefelfaurer Talferbe befteben, lofend und lagt ben ichwefelfauren Ralt ungelof't, welcher nach bem Auswaschen und Trodnen gewogen wird. Er wirb bann fo lange mit Baffer gefocht, als biefes noch lofend wirft, ber Rud: ftand getrodnet und gewogen; ber Bewichteverluft zeigt bie Menge bes ichwefelfauren Ralfes an und 68,5 Theile von biefem 28,5 Theile reinen Ratf an.

Jeder Mortel, es mag Lufts ober Wassermörtel sein, barf vor bem Berbrauch nicht zu lange mit ber Luft in Berührung stehen, ober gar zu oft mit Wasser wieder versett werden, weil er im ersten Fall schon zuvor Kohlensaure anzieht und so einen Theil seiner Binde frast verliert, und im anderen Fall ein leicht zerfallendes Bindungsmittel erhalten wird. Ueberhaupt sollte jeder Maurermeister und Bauherr niemals gestatten, daß größere Mengen von Mörtel angesertigt werden, als in der fürzesten Zeit verarbeitet werden können, da der Kalf als eine höchst basische Substanz sehr begierig die Kohlensaure anzieht; am zweckmäßigsten könnte es sein, den gegen den Zutritt

ber Luft geschütt gewesenen gequollenen Kaltbrei in biesem Buftanb und bie gehörige Menge von Sand ober anderen Beimengungen ben Arbeitern zu verabreichen, bamit biese erst mahrend bes Bauens tleinere Mengen von Mörtel verfertigen und verbrauchen.

Der Ralf lof't fich etwas in Baffer, zeigt aber hierbei eine Eigenthumlichkeit, bie er nur mit wenig anderen Rorbern gemein bat; er loft fich namlich in größerer Menge in faltem ale in beißem Baffer; fo lof't fich ein Theil Ralf in 656 Theilen Baffer von 0°, in 750 Theilen Baffer von 20° und in 1280 Theilen Baf= fer von 1000, und es ift baber beinahe bie boppelte Menge fochenbes Baffer nothwendig, wenn ein bei 00 bereitetes Raltwaffer im . Sieben hell bleiben foll; wird bem falt bereiteten Ralfwaffer Diefes nicht jugefett, fo trubt es fich beim Erhiten und lagt Ralf fallen, welcher fich aber beim Erfalten nach und nach wieber loft. Wird bas helle Ralfwaffer an bie Luft gefett, fo bebedt es fich mit einem Sautchen, welche bas Brobuft ber Berbinbung bes Ralfs mit ber in ber Luft enthaltenen Rohlenfaure ift, und fich enblich ju Boben fest, worauf fich ein frifches Sautchen bilbet, bis aller Ralt niebergeschlagen ift; will man baber immer ein ftartes Raltwaffer haben, fo muß man es mit überichuffigem Ralf in Berührung laffen, bamit ber ausgeschiebene Theil burch neuen Ralf erfett werbe.

Der Kalf ist eine fehr mächtige Basis, so daß er selbst unter gewissen Bedingungen das Kali aus seiner Berbindung mit Kohlensaure abscheiden kann, weßhalb er auch zur Darstellung des Kali aus kohlensaurem Kali benutt wird, wozu aber ersorderlich ist, daß eine hinreichende Menge Wassers vorhanden ist. Noch krästiger wirkt er gegen die Berbindungen der anderen Metalloryde; da er nun selbst sehr wohlseil ist und ein sehr kleines Mischungsgewicht

bat, b. b. geringe Mengen beffelben gur Gattigung einer Gaure erforberlich find, fo eignet er fich gur Darftellung vieler Detallornte und Malerfarben, Die, wenn fie rein erhalten werben follen, in Cauren aufgelof't fein muffen, welche mit Ralf ein losliches Gale bilben und letterer felbft frei von in Gauren unlöslichen Gubftan. Für gewöhnliche Unftrichfarben ift biefes aber nicht noth: gen fei. wendig, und felbit Metallorpde, die mit Gauren in Berbindung find, welche mit Ralf ichwer ober unlösliche Calge geben, wie g. B. bas fcmefelfaure Rupferornd, Gifenorybul ober Chromorybfali, geben mit Ralfhybrat gerfest brauchbare Farben gum Sauferanftrich, beren Bewicht burch ben gleichzeitig gebilbeten fchmefelfauren Ralf und ihr Abhafionevermogen burch einen leberfchuß von Ralf und von Leimwaffer vermehrt wirb. Blog bie Lofung bes Chlorylatins in Baffer verhalt fich hiervon abweichenb; wird biefe Lofung in einem gegen bas Sonnen = ober ftarte Tageelicht geschütten Ort felbit mit überichuffigem Ralf mit ber Bornicht vermifcht, baß feine Erwarmung ber Fluffigfeit ftatifinden fann, fo wird feine Gpur von Blatinoryd abgeschieben; erft bie Ginwirfung ber Connenftrab: len bebingt eine Rallung, Die aber nicht bie von reinem Platinorph. fonbern einer Berbindung von Blatinorphfalt und Chlorcalcium mit Baffer ift. Diefes abweichenbe Berhalten bes Ralfes gegen Blatinauflofungen benutt ber Berfaffer feit mehreren Jahren gur moblfeilften Darftellung bes reinen Platinfalmiats aus Platinerglöfungen. indem er biefe an einem bunflen Dri langfam mit Ralfmilch, b. b. mit in Baffer fuevenbirendem Ralfhydrat vermifcht, wodurch alle übrigen Metalle ber Lojung ale Ornbe abgeschieben werben; aus ber von bem Rieberfchlag befreieten und mit Salgfaure wieber fauergemach= ten Fluffigfeit erhalt man bann beim Bufat einer Calmiaflofung einen fehr fcon citronengelben Blatinfalmiat ale Dieberfchlag.

Auf thierische und einige vegetabilische Stosse wirkt ber Kalf gleich bem Kali zersegend, wenn auch weniger schnell, auf andere, besonders Farbstosse, wirkt er nur fällend, indem er mit ihnen unslösliche Berbindungen bildet. So bient der Kalf zum Enthaaren der thierischen Felle, zur Entsernung des größten Theiles des Fardskoffes aus Zuckertösungen, zum Bleichen der Kattune u. dergl. mehr. Aber eine höchst merkwürdige Umänderung der Thiers und Pflanzensstosse bewirkt er dei Zutritt der Luft; er bestimmt nämlich in beiben Källen die Ausnahme von Sauerstoss, um aus den animalischen Stelsen Salvetersäure, aus den Pflanzenstossen aber Kohlensäure zu bisden. Die Bichtigkeit des ersteren ist schon der Kohlensäure zu beiben. Die Bichtigkeit des ersteren ist schon der Kohlensäure Furstosse kalfes gegen Pflanzensiesse anzugeben.

Bird Ralt mit Bflangentheilen vermengt, ber Ginwirfung ber Luft ausgesett, fo wird aus biefer Sauerftoff angezogen und jene in humus ober Dungererbe verwandelt; ift nun mehr Ralf vorbanben, als zur Bilbung bee Sumus nothwendig ift, fo findet eine immerwährende Sauerftoffabforbtion ftatt und ber humus verwandelt fid in Rohlenfaure, welche fich mit bem Ralf verbindet und in bicfem Buftand gur Ernahrung ber neuen Bffangen bient. ift baber von großem Rugen, humusreichen Boben, welcher bann gewöhnlich fauer ift, mit Ralf zu bestreuen, wodurch bann bie Begetation ungemein vermehrt wird. Es fonnen auf biefe Beife felbft verschiedene unnube Pflangensubstangen, wie Untraut u. f. w. gur Erregung einer großen Begetation benatt werben, wenn man fie mit Ralf und Brauntohlenftanb (ebenfalls größtentheils aus humns bestehend) schichtet und öfterer mit Abfallwaffer, Diftjauche u. f. w. besprengt, wodurch bie Umwandlung ber organischen Stoffe be-Schleunigt wird; bie fo nach Berlauf mehrerer Monate erhaltene

erbige Subftang ift bann eine fehr gute Dungererbe, welche beim Ausstreuen auf bas Acerland biefes fur bie nachfolgende Begetation ungemein verbeffert.

Der Kalf sindet außer den angegebenen Berwendungen noch in vielen anderen Fällen Anwendung, sowohl in pulveriger als in mit vielem Wasser vermengten, als auch in Wasser gelöster Beschassen, hett, wie z. B. zur Absorbtion saurer Gasarten, zur Chlorfaltbereitung, zur Bereitung verschiedener anderer chemischen Brävarate, zur Absorbtion des Wasserdmurfes (Eisen in Kalkpulver gesteckt rostet deßhalb nicht, weil der Kalk alle Feuchtigseit anziehr und diese bloß die Bedingnis des Rostens ist), zur Bersertigung von Kitt aus Kalk und Eiweiß, welcher schnell sehr hart wird, im unzeinen Zustand als Buthpulver u. s. w.

Bom fohlenfauren Ralf.

Der fohlensaure Kalf sindet sich in zwei verschiedenen Berbind dungsweisen in der Natur, nämlich als in Wasser unlöslicher und als in Wasser löslicher, welcher dann immer schon in Wasser gelöst ist. Der erstere kommt in verschiedenen Formen vor als reiner durchsichtiger Kryftall bis zu einer undurchsichtigen, erdigen, mehr oder minder gefärdten Masse; die vorzüglichsten Arten des kohlensauren Kalkes sind der Kalk- oder Doppelspath, körniger Kalk oder Marmor, dichter Kalkstein, Kreide, Kalktuss und Mergel.

Der reine fohlensaure Kalf löst sich fast gar nicht in Wasser, aber sehr leicht in vielen Sauren unter Aufbrausen und Entwickelung von Kohlensauregas, weshalb er, ba er bie wohlseilste Berbindung bieser Art ift, zur Gewinnung ber Kohlensaure benutzt wird; auch in ber Glühhige und besonders unter Mitwirfung von Wasserbampsen verliert er seine Kohlensaure und stellt bann ben eben abgehandelten reinen Ralf bar; überhaupt beschränkt sich bie Anwendung des kohlensauren Kalkes sast nur auf das Kalkbrennen; der Marmor dient zu architektonischen Arbeiten, eine Barietät des dichten Kalksteins bient als lithographischer Stein, die Kreibe zum Zeichnen, Schreiben, Anstrich und da, wo sie leicht zu haben ist, zum Kalkbrennen, der Mergel als Thon- und Sandhaltiger Kalk zum Bassermörtel und um die Begetation des Ackerbodens zu vermehren.

Rommt Rohlenfaure und Waffer mit fohlenfaurem Ralf in Berührung, fo wird bie Loslichfeit beffelben ungemein vermehrt, wovon man fich überzeugen fann, wenn man in ein concentrirtes Raltwaffer Rohlenfauregas ftromen lagt, wo fich anfangs ein ftarter Dieberichlag von reinem fohlenfauren Ralf bilbet, ber aber beim langeren Ginftromen ber Roblenfaure ganglich wieber verfcwindet. Auf gleiche Beife bilbet fich' auch eine Auflofung bes tohlenfauren Ralfe in toblenfaurem Baffer in ber Ratur. In bem Inneren anferer Erbe wird burch irgend einen Brogef Roblenfaure gebilbet, welche burch bie Boren ber Erbrinde zuweilen bis zu Tage bringt, meift aber von bem vorhandenen Baffer gelof't wirb. Weht nun biefes Baffer vor feinem Ausgang über falthaltige Befteine, fo loft es großern und geringern Mengen von tohlenfaurem Ralt auf. Ein folches Baffer fchmedt zwar febr angenehm und ift fur bie Befundheit gutraglich, fann aber boch in vielen Fallen feine Unwendung finden, wenn es nicht gupor vom Ralf befreit wird. Solde Baffer entlaffen nämlich fowohl in ber Siebhige als auch bei Berührung mit rauben Rorpern einen Theil ihrer Rohlenfaure, woburch ber barin gelof't gewesene fohlenfaure Ratt unloslich wird und fich nieberichlagt; auch beim Bermifchen mit einer Seifenlöfung geben fie einen Dieberichlag, welcher aus fettfaurem Ralf befteht, mabrent fich in ber Lofung faures toblenfaures Matron befinbet.

Diefer Gigenfchaften halber werben biefe Baffer im Allgemeinen bartes Baffer genannt. Gie eignen fich, ohne gereinigt gu fein, nicht zum Rochen ber Sulfenfruchte, bes Dalges, gum Bafchen, gur Befchickung ber Dampffeffel u. f. w., inbem fie bie beiben erften beim Erhiten mit einer Bulle von fohlenfaurem Ralf umgeben und fo bie Einwirfung bes Baffere verbinbern, mohl auch eine demifde Berfetung bewirfen fonnen, nehmen ber Geife ihre reinigenbe Rraft, inbem blog bie loslichen fettfauren Salze biefem 3med entsprechen, und bededen bie Dampfteffel auf ihrer inneren Flache nach und nach mit einer fo ftarfen Ralffrufte, bag bas Baffer nicht mehr mit bem Detall in Berührung fommt, woburch ber Reffel jum Gluben fommt. Bei biefer Temperatur reift bann gewohnlich bie farte Rinbe, bas Baffer fommt ploBlich mit bem alukenben Metall in Berührung und es findet eine fo ftarte Dampf= bilbung ftatt, tag ein Berfpringen bes Reffels zu befürchten ift. Birb aber, wie ichon fruher angegeben worben, bas Baffer guver mit etwas fohlenfaurem Natron vermifcht, fo fchlagt fich ber Raif und bie Magnefia nieber und obige Uebelftanbe verschwinden, wenn man bas hellgeworbene Daffer verbraucht. Entläßt bas Baffer nur langfam feine Roblenfaure und feinen fohlenfauren Ralf, und fommt babei mit rauben Rorpern in Berührung, fo fest es an biefe ben Ralt ab und versteinert tiefelben gleichsam, wenn es organische Bebilde find. Golche Berfteinerungen ober richtiger Hebergiebungen. Infrustationen, bilben fich in manchen Quellen febr ichnell und icon und geben Beranlaffung zu allerlei Spielereien. Auch wenn foldes falfreiches Baffer burch Rohren geleitet wird, welche inwendig Rauheiten haben, fo fegen fie nach und nach ihren Ralf ab und fonnen biefe nach und nach ganglich verftopfen. biefes flatt, mas leicht an ben ichmacheren Ausfluß bes Baffers aus der Definung erkannt wirb, so läßt man an folchen Orten, wo die Salzfaure wohlfeil ift, diese Saure durch die Rohren gehen, welche ben Kall sogleich lös't.

Bom Chlorcalcium.

Bei der Zersetung des Salmiaks durch Aeskalt ist angegeben worden, daß sich neben Ammoniak eine Berbindung des Calciums mit Chlor bilbe, welche noch in mehreren anderen Prozessen als Nebenprodukt gewonnen wird, wobei man aber immer ein mehr oder minder unreines Produkt erhält; es sindet sich auch in geringer Menge in den Sochwassen. Rein erhält man diese Bersbindung, wenn man reinen Marmor in Salzsäure auslösst, die Klüfzsigkeit zur Trockne verdunstet und den Kücksland bis zum Schmelzen erhitt, wodurch es nach dem Erkalten als eine seste weiße Masserhalten wird, welche aus der Luft sehr begierig Wasser anzieht und zuleht zersließt.

Diese wasseranziehende Eigenschaft ift es hauptsächlich, welche bem Chlorcalcium einen technischen Werth giebt; benn es bient nicht allein zum Austrocknen der Gasarten und zur Bestimmung des in diesen enthaltenen Wassers, sondern wird anch zur Ent=wässerung des Weingeistes, zur Feuchthaltung der Weberschlichte, der lithographischen Steine und der Felder angewendet. Zu letzterem Zwede ist es besonders sehr nuhdar für leicht trocken werdenden Ackerboden, da es vermöge seiner start hygroscopischen Beschaffensheit allen in der umgebenden atmosphärischen Luft enthaltenen Wasserdampf anzieht und diesen an die Pflanzen abgiebt; hierzu kann ein sehr unreiner salzsauer Kalk angewendet werden, wie z. B. tas sogenannte Düngesalz oder diesenige Flüsstgleit, welche man durch

Berfetung ber Mutterlauge ber Salinen, welche viel Chlormagne- finm enthalt, burch tohlenfauren Ralf erhalt.

Bird eine concentrirte Auflösung bes Chlorcalciums fich seibft überlaffen, so kryftallisirt sie zum Theil in sechsseitigen Saulen, welche 5 Mischungsgewichte Waser enthalten. Sie bienen zur Erzeugung einer sehr niedrigen Temperatur, indem vier Theile derzselben mit funf Theilen Schnee vermengt eine Temperatur von — 39° annehmen.

Bom unterchlorigfauren Ralt ober Chlorfalf.

Diese Berbindung ber unterchlorigen Caure ift ce, welche in ber neueren Zeit eine sehr verbreitete Anwendung als Bleich = und Raucherungsmittel erhalten und auf welche Wilhelm seinen Freunden schon mehrere Male verwiesen hatte, um fie mit ber Natur des Bleichens bekannt zu machen.

Der Chlorfalk wird im Großen auf folgende Weise bargestellt: Ralfhydrat wird gleichmäßig auf Horden ausgebreitet und diese in eine gut verschließbare Rammer so übereinander gestellt, daß ein Zwischenraum bleibt; dann verschließt man die Rammer und sest in die am odern Theil berselben angebrachten kreissörmigen Dessenungen die Gasleitungsröhren, welche mit dem Entwickelungsapparat verbunden sind. Das Chlor wird auf eine der früher anzgegebenen Methoden sehr vorsichtig in bleiernen Gefäßen entwickelt und zuvor durch Wasser geleitet, damit die mit übergerissenen salzsauen und Chlormangandämpse ausgenommen werden; das Chlorzgas sinkt in der Rammer vermöge seines größeren specifischen Gewichtes, gegen das der atmosphärischen Luft, zu Boden und wirkt auf den Ralf auf gleiche Weise umbildend, wie deim unterchlorigsauren Rali angegeben ist, nur daß hier keine Rohlensäure im Spiel

fommt und ein Theil bes Ralfes fich unzerscht mit bem gebilbeten Chlorcalcium zu bafischen Chlorcalcium verbindet, wodurch bie Wöglichkeit bedingt wird, den Chlorfalf in Bulverform zu erhalten.

Das so erhaltene Praparat riecht schwach nach unterchloriger Saure, zieht Kohlenfaure und Feuchtigkeit aus ber Luft an, wodurch Chlor entwickelt wird, lös't sich nur zum Theil in Wasser, indem der überschüffige Kalf ungelös't bleibt und entwickelt beim Ueberzgießen mit Sauren Chlorgas; bei vorsichtigem Bermischen bildet sich saurer unterchlorigsaurer Kalf, welcher eine beträchliche bleichente Kraft besitht; am Licht und in der Warme wird er zersett.

Der Chlorfalt bient, wie schon oben gesagt, hauptsächlich zur Bleicherei; er wird, damit die gleichsermige Bertheilung und Lösung ersolge, sürerst mit dem doppelten seines Gewichtes Wasser vermengt und nach Berlauf von 24 Stunden mit der hinreichenden Menge Bassers verdünnt. In diese Flüssigseit bringt man die zu bleichende Beuge, nachdem dieselben gedäucht worden sind, so, daß sie volltommen von der Flüssigseit bedeckt werden, und läßt sie hierin 24 die 30 Stunden lang liegen, während die Fässer gut bedeckt werden. Nach dieser Zeit nimmt man sie heraus, läßt sie abtropsen, spült sie mit Wasser, bäucht sie nechmals und gibt sie in ein frisches Chlorfaltbad; hierin werden sie 18 die 20 Stunden gelassen, dann abgewaschen, in das Sauerdad gedracht, wo der Kalf abgestumpit wird, dann längere Zeit gewaschen und hieraus getrocknet. Wird zu dem Chlorfaltbad eine verdünnte Säure gesetz, so wird die bleichende Krast besselben beschleunigt.

Die Wirfung bes Chlorfalfs fann boppelter Art fein. Wird namlich die zu bleichende Waare in ein reines Chlorfalfbad gegeben, fo wirft nur ber Sauerstoff bes unterchlorigfanren Ralfes, indem sich dieser mit den Pignienten verbindet, sie umandert und in Rohlensaure und Wasser verwandelt. Die Pflanzen Faser mird dabei nur wenig angegriffen, da sie unaussöslich ist und also nur wenige Berührungsstächen barbietet. Wird bagegen bas Chlorfaltbad mit einer Saure vermischt, so wird die unterchlorige Saure in Treiheit geset, welche bei Berührung mit organischen Substanzen zerset wird, der frei gewordene Sauerstoff aber orydirend, das Chlor aber wasserstentziehend wirft und so zwei Araste die Zersstörung der organischen Stoffe bedingen.

Der Chlorfalf ist bei Räucherungen, b. h. bei Zerftörung und Bernichtung übler Gasarten, ben beim Chlor hierzu angegebenen Gemische vorzuziehen, weil man die Entwickelung bes Chlors aus jenem mehr in der Gewalt hat als von diesem und daher ein langssames und gleichmäßiges Auftreten des Gases bedingen kann. Er wird nämlich nicht allein durch Säuren, sondern auch durch saure Salze zerseht; werden diese aber im trocknen Zuftande zn Chlorskaltpulver gegeben, so sinder nur eine sehr langsame gegenseitige Einwirkung statt; die unterchlorige Säure wird in Freiheit geseht, welche aber augendlicklich in Chlor und Sauerstoff zersällt und ersteres dann die in der Lust enthaltenen schabtichen Dünste zerseht. Am besten eignet sich hiezu ein Gemenge von 3 Loth trocknem Chlorskalt mit 4 Loth zerriedenem sauren schweselssauren Kali, welches 4—5 Tage lang Chlorgas ausgiebt, und besonders zur Reinigung der in Anatomicfälen enthaltenen Lust empfohlen wird.

Da ber Chlorfalf fehr häufig angewenbet, er aber auch fehr vielfältig verfälscht ober schlecht bereitet wird, fo hat man ichon viele Methoden angegeben, den Praktiker zu unterweifen, wie er die wirkliche Menge von reinem Chlorfalk in kauflichem Chlorkalk aufsinden könne; bis jest find aber alle die angegebenen Methoden

nicht so genau, oder so leicht aussührbar, baß sie ein gewünschtes Resultat liefern. Die gewöhnlichste Methode war die, durch Zusatz einer Indigaustösung in Schwefelsaure zu einer Austösung einer bestimmten Monge Chlorfalf, dis jene nicht mehr entfarbt wurve, die Menge des reinen Chlorfalfs zu bestimmen; diese Methode gab aber immer einen größeren Gehalt von Chlorfalfs au, als wirklich vorhanden war, da sich beim Lösen des Chlorfalfes auch reiner Kalf löst, welcher auf den Indig ebenfalls entfärbend wirkt. Runge schlägt vor, die auf Papier getragene geistige Guajastösung als ein Prüfungsmittel der Stärfe des Chlorfalfes anzuwenden, indem hier der Chlorfalf in verdünntem Zustand nicht bleichend, sondern sarbend wirft, da er das farblose Papier mehr oder minder start blau farbt; eine andere sehr genaue Prüfung des Chlorfalfs wird beim Schweselbarium angegeben.

Bom Chwefelcaleium.

Wenn man Gpps, b. h. schwefelsauren Kalt, mit Kohle vermengt, einem hestigen Feuer aussetzt, so erhält man zwar ähnliche Produkte, wie bei ber Zersetzung des schweselsauren Kali oder Natron mit Kohle, aber das seste Produkt ist nicht geschmolzen, sonz dern stellt eine pulverige, schwach zusammenhängende Masse dar, welche sich auch im Prozes der Fabrisation des kohlensauren Natrons hildet und eigentlich nur deshald von technischem Interese ist. Sie löst sich nur sehr wenig in Wasser, aber leicht und unter Entwickelung von Schweselwasserstoffgas in verdünnten Säuren, weshald sie zur Darstellung dieses Gases benuft wird. Das frisch, bereitete Schweselcalcium hat die Eigenschaft, wenn es zuvor dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, im Dunkeln zu leuchten.

Bom fcwefelfauren Ralt ober Bpps

Diese Berbindung des Kalfes sindet sich fast eben so hansig in der Natur, wie der kohlensaure Kalk, krystallistet und nicht krystallistet, durchsichtig und undurchsichtig, farblos und verschiedenartig gefärdt. Er enthält 2 Mischungsgewichten Wasser, welches er bei einer Temperatur von 120° entläßt und zu einem weißen Pulver zerfällt, welches jedoch eine größere Menge Wasser wieder bindet und bald zu einer sesten Masse erstarrt. Dieses Verhalten macht den Gyps zu vielen Gegenständen nugbar, nämlich zum inneren Abput der Gebäude, zum Gypsmarmor, zur Versertigung von Büssen, Statuen, Basen u. s. w.

Das Entwässern ober Brennen bes Gypses kann in gewöhnlichen Backöfen geschehen, welche bis zu 120° erhipt, dann von
ben Bränden befreit und hierauf mit dem Gyps beschickt werden.
Das Brennen des Gypses ersordert ebenfalls Ausmerksamkeit; benn
wird er zu flark erhipt, so sintert er zusammen und erhärtet dann
nicht beim Bermischen mit Wasser; wird er hingegen zu wenig erhipt, so hält er Wasser zurück, nimmt nur wenig Wasser an und
erhärtet ungleichförmig. Auch ist die Beschaffenheit des roben
Gypses zu berücksichtigen; denn je härter er selbst ist, um so mehr
erhärtet er nach dem Brennen beim Bermischen mit Wasser und
umgekehrt, um je weicher er ist, um so weicher bleiben die aus
ihm gesormten Gegenstände. Der Gyps wird nach dem Brennen
zwischen vertikal lausenden Mühlsteinen zerkleinert, gesiebt und an
trocknen Orten in Fässern ausbewahrt.

Bur Berfertigung von Buften, Statuen u. f. w. wird ber feinste und hartefte Spps zuvor gepulvert und in einem fupfernen Reffel über einem Wafferbab entwaffert, wobei er gleichsam in's Rochen zu kommen scheint; hort biese Erscheinung auf, so ist bie Entwäfferung beenbigt nnb ber Gpps gur Fabritation obiger Gegenftanbe tauglich.

Soll ber gebrannte Gyps zum Abput ber inneren Raume eines Gebäudes, zu Gesinsen und bergl. verwendet werden, so werden 2 Raumtheile desielben mit 1 Raumtheil Wasser schnell vermengt und verarbeitet; wird zugleich etwas Kalf und Sand zugemengt, so erfolgt zwar die Erhärtung weniger schnell, die Masse läßt sich aber auch bequemer ausarbeiten. Solche Verarbeitungen des Gypses können aber bloß an Orten angebracht werden, wo die Nässe nicht einwirken kann, da er in Wasser löslich ist und sie deshalb balo zerstört werden wurden.

Bur Bereitung bes Gypsmarmors ober Stude vermischt man ben Gyps mit Leimwasser und sest bem Gemenge verschiebene farbige Oxybe hinzu; nach bem Erharten wird bie Masse mit Sand und Bimstein abgeschliffen und politt, worauf bie Masse bas Anssehen bes vielfarbigen Marmors erhalt.

Der Gypsbrei fann auch jur Aussprigung anatomischer Praparate benutt werben, zu welchem Zweck aber, um bas schnelle Festwerben zu verhindern, dem Wasser 1/3 Beingeist zugesetzt werben muß.

Der Gyps los't sich nicht in großer Menge in Waser, aber boch hinreichend, um bieses für einige Zwecke untauglich zu machen; 1 Theil Gyps los't sich in 400 Theilen Basser auf und stellt eine helle, geschmacklose Flüssigkeit bar, welche aber bei Zusat von Seizfenlösung getrübt wird, indem sich unlöslicher settsaurer Kalf und lösliches schweselsaures Natron bildet. Sehr viele Quellwässer sließen aber über Gypslager und nehmen von diesem auf, wodurch sie zum Waschen, gleich dem mit kohlensaurem Kalf geschwängerten Basser, untauglich werden. Auch hier wirkt ein Zusat von kohlensaurem Natron, welches den Kalf entsernt.

Solche gypshaltige Waser erleiben, wenn sie mit erganischen Substauzen in Berührung kommen, eine Umanberung und verbreiten einen Geruch nach Schweselwasserstoff, was baburch bedingt wird, daß die erganischen Substanzen auf den schweselsauren Kalf reducirend wirfen, ihn in Schweselsalcium verwandeln, welches von der gleichzeitig gebildeten Kohlensaure unter Mitwirfung von Waser wieder in kohlensaurem Kalf und Schweselwasserstoff verwandelt wird. Durch eine solche Umbildung der schweselsauren Salze des Wassers werden die kalten Schweselwasser gebildet, wenn das Wasser durch einen humusreichen Boden sintert.

In ben technischen Fabrisen wird ber schwefelsaure Ralf zur Bersetzung bes fohlensauren Ammoniats behus ter Salmiaksabriketion (f. d. Artisel) benutt. Dieses Berhalten bes Gypfes kann auch sehr zweckmäßig in der Landwirthschaft benutt werden, um sogenannten hitzigen Dünger, welcher wegen seiner starken Aus-hauchung ven kohlensaurem Ammoniat auf die Begetation nachtheizlig wirkt, in fruchtbaren Dünger zu verwandeln, indem man ihn mit diesem vermischt, wodurch ebenfalls ein Umtausch ter Bestandtheile eingeleitet und nicht allein die energische Birkung des Ammoniafalzes verhindert, sendern auch der für die Begetation der Pflanzen vortheilhafte kohlensaure Kalk gebildet wird.

Auch für sich ift ber Gyps ber Vegetation verschiebener Gewächse sehr vortheilhaft; so wird ber Klee weit fraftiger, wenn ber Boben zuweilen mit Gyps bestreut wird; auch für ben Kartosselbau soll er sehr vortheilhaft sein, indem badurch bie Knollen mehr entwickelt werden; für Hülsenfrüchte ist er aber nicht tauglich, ba biese badurch die Eigenschaft verlieren, beim Kochen mit Wasser weich zu werden.

Bom phosphorfauren Ralf.

Der Ralt verbindet fich in mehreren Berhaltniffen mit ber Phosphorfaure; biefe Berbindungen find, mit Ausnahme ber baffichen, von feinem Intereffe. Die bafifche Berbindung ift mit flickftoffhaltiger Roble verbunben in bem Beinschwarz enthalten und oben bei bem Artifel Rohle ichon beschrieben worben; wird aber biefes Beinschwarz ober überhaupt Knochen an ber Luft fo lange erhitt, bis aller Rohlenftoff verbrannt und Stichtoff entfernt ift. fo hinterbleibt eine grauweiße Maffe, welche im gepulverten Buftand bie Knochenerbe ober Anochenasche barfellt, geruch = und gefcmad= los ift, fich leicht in benjenigen Cauren lof't, welche mit Ralf losliche Salze bilben, in großer Sige zu einer porzellanartigen Maffe ichmilgt und aus 3 Mijdjungegewichten Ralf und 1 Mijchungege= wicht Phosphorfaure befteht. Diefe bafifche Ratur ber Rnochen= afche macht biefelbe zu einem fehr praftifchen Entfauerungemittel folder Fluffigfeiten, welche Cauren enthalten, bie mit Ralf unlosliche Berbindungen bilben. Go ift in manchen Beinforten, befoubere ber nördlicheren Gegenben, fo viel Beinfteinfaure enthalten, bag berfelbe ale Wein faum genießbar ift, wird aber ein folder Bein je nach bem Berhaltniß feiner Gaure mit mehr ober weniger zuvor mit Baffer ausgelaugter Anochenafche behandelt, fo wird Die Weinsteinfaure von bem überichuffigen Ralt zu einer in Bein ober Baffer unlöslichen Berbindung gebunden, ohne bag ber Bein hierdurch feine Blume verliere. Wenn fich ber Bein wieder geflart hat, fo wird er auf andere Befage abgezogen und ftellt bann ein geniegbares Betrant bar. Die Anochenasche wirb, ba fie feibft' ichon fchmelgbar ift und nach bem Erfalten mildweiße Glafer gibt, ju anderen Glasmaffen gefett, um bas fogenannte Milchglas barguftellen, wird auch zu Porzellanmaffen gefett, um burchfcheinenbe

Waare zu versertigen, dient ferner als Puß = und Jahnpulver und zur Darstellung der Abtreibkapellen. Durch Schwefelsaure wird sie zerlegt und hierauf beruht die Darstellung der Phosphorsaure, welche durch Alfohol von dem vorhandenen Gyps ober unzersetten phosphorsauren Kalf bestreit werden kann, indem diese in jener Klussiafeit unlöslich sind.

Riefelfaurer Ralf findet fich im Mineralreich, ift ein Bestandtheil ber Ralfglafer und bildet fich beim Erharten bes Waffer, mortels.

Bon ben Berbinbungen bes Strontiums.

Die Berbindungen biefes Metalles haben, mit Ausnahme wes niger, im technischen Leben nur noch wenig Anwendung gefunden, und follen baher hier nur angedeutet werden, da sie im Ganzen mit den Berbindungen des vorhergehenden und des nachfolgenden Metalles viel Analoges zeigen.

Strontia. Wird fohlensaure Strontia mit Kohle ober salvetersaure Strontia für sich erhist, so entweicht im ersten Fall Kohlenorybgas, im anderen Fall Salpetergas und Sauerstoffgas, und es hinterbleibt eine grauweiße, unschmelzbare, scharf und ätznd schmedende Substanz, welche sich beim Befeuchten mit Wasser erhist und zu einem weißen Pulver, Strontiahybrat, zerfällt, welches in Wasser löslicher ist als das Kalthydrat und aus einer heiß bereiteten Austosiang mit noch mehr Wasser verbunden ausfrystallisserit. Die Strontia bildet mit den Säuren Salze, welche die Eizgenschaft haben, der Flamme des brennenden Alsohol eine schöne Burpursarbe mitzutheilen, wodurch sie leicht von den Barytsalzen, welche die Flamme des Alsohol gelb färben, unterschieden werden können; durch ihr Berhalten gegen Sypswasser, welches dieselben

langsam fallt, unterscheiben fie fich von ben Raltsalzen, mit welchen Salzen fie nur verwechselt werben fonnen.

Salveterfaure Strontia. Bird Schwefelftrontium ober fohlenfaure Strontia mit Salveterfaure übergoffen, fo entweicht im erften Kall Schwefelmafferftoff, im anderen Rohlenfaure und man erhalt eine mafferige Aluffigfeit, welche beim Berbampfen und in ber Ralte farblofe, burchfichtige Oftaeber abfest. Diefes Salz bat, wie alle falpeterfaure Salze, bie Gigenfcaft, in ber Site an brennbare Substangen Sauerftoff abzugeben, aber auch zugleich ber baburch entftehenden Klamme eine ausgezeichnet icone Burpurfarbe mitzutheilen, wefihalb es flatt bes Calvetere in Feuerwerfereien benutt wird. Um ein fehr icones Rothfeuer zu erhalten, vermengt man 4 Loth ichwargen Schwefelfpiefglang, 5 Loth chlorfaures Rali, 13 Loth Schwefelblumen und 40 Loth entwäfferte falveterfaure Strontia; alle Substangen muffen ganglich troden und fein gerrieben fein ; bas chlorfaure Rali wird fur fich, aus ben icon fruher ermahnten Grunden, gerrieben und bann erft bem Gemenge ber anberen Bestandtheile mittele ofterem Durchichlagen burch ein Sieb zugemifcht. worauf das Bemenge gegen ben Butritt ber Feuchtigkeit gefcutt aufbewahrt und fur ben Bebrauch blog burch ein Stud glimmenben Schwammes entgunbet mirb.

Rohlen faure Strontia findet fich frustallisirt im Mineralzeich als Strontianit und wird burch Bermischen irgend eines Strontiasalzes mit kohlenfaurem Natron erhalten, wo es als ein weißes Bulver zu Boben fällt; es löst sich etwas in kohlensaurem Wasser und ift beshalb ber Bestandtheil einiger Mineralwasser.

Chlorftrontium wird wie die falpetersaure Strontia aus Schwefelftrontium ober tohlensaurer Strontia und Salzfaure ershalten und friftallifirt nur fchwierig aus ber Auflofung in langen

Saulen. Sie los't fich in Alfohol und wird, in biefem gelos't und angebrannt, benutt, um auf Theatern ein andauerndes purpurfarbenes Licht zu erzeugen.

Schwefelftrontium wird gang auf biefelbe Beife wie bas Schwefelcalcium aus fcwefelfaurer Strontia bargeftellt. Da im Großen bie Berfetung in Tiegeln mit Schwierigfeiten und großem Aufmand von Beitmaterial verbunden ift, fo fann man biefe Berbinbung, wenn auch weniger rein, auf folgenbe Art barftellen. Die bochit feingepulverte fcwefelfaure Strontia wird mit ber geborigen Menge Roblenvulver und bann mit in Waffer gefochten ichlechtem Dehl zu einer bilbbaren Maffe vermifcht, aus welcher man 6 - 8 Boll lange und 11/2 - 2 Boll ftarte Rollen formt und biefe an ber guft lang= fam trodnet. Ift biefes gefcheben, fo gibt man fie auf eine in einem boben und gutziehenden Bindofen befindliche Lage glubenter Roblen, fo bag fie eine Schicht bilben, bebectt biefe mit Roblen, biefe wieber mit ben Rollen u. f. f., bis ber Dfen angefüllt ift, worauf man ben Dfen in volle Gluth fommen lagt. Wegen bas Ende ber Berbrennung wird ber Butritt ber Luft verhindert, und bann werben bie Rollen, fo balb es bie Gluth bes Dfens erlaubt, herausgenommen ober burch eine am Roft bes Dfens befindliche Deffnung herausgeharft, fogleich in Baffer geworfen und gur Un= fertigung ber bezwectten Calze benunt. Gin Theil ber Rollen gerfällt und geht bann burch ben Roft in ben Afchenheerb, wo er aber, wenn biefer guvor von ber Afche befreit worden ift, heraus= genommen und ins Waffer mitgegeben werben fann. hierbei nicht burch Baffer ober Cauren gelof't wird, ift ungerfeste Schwefelfaure Strontia, Die bei einer neuen Berfetung wieber mit verarbeitet werden fann. Auch bie beim Abbrennen ber Rothfeuer= maffe gurudbleibenbe falgige Maffe, welche größtentheils aus

schwefelfaurer Strontia besteht, tann wieberum gur Darstellung ber Strontiumverbindungen benutt werden, wobei man bann nur bie fremben Beimengungen berucfichtigen niuß.

Schwefelfaure Strontia findet fich im Mineralreich entweber fryftallisirt oder faserig als Colestin und besonders in großer Menge in der Gegend von Jena, von wo'er meist für die Darstellung der Strontiasalze bezogen wird; sie los't sich etwas in Bafeer, aber bedeutend weniger als der Gpps.

Riefelfaure Strontia; wird ftatt bes Kalfes Strontia zu ben Glasfluffen gefett, fo erhalt man ein leicht schmelzbareres, bichteres und bas Licht ftarfer brechenbes Glas, welches fieselsaure Strontia enthält.

Bon ben Berbindungen bes Barpume.

Barht oder Barhumoryb. Dieses Oryb wird ganz auf dieselbe Weise gewonnen wie die Strontia, und stellt dann eine grauweiße, erdige unschmelzbare Substanz dar, welche sehr brennend und ähend schmeckt, mit Wasser sich erhist und zu einem weißen Pulver zerfällt, Barythydrat, welches in Wasser löslicher ist, als der Kalf und starf alkalisch reagirt; aus einer concentrirten Ausstügung frystallissirt es mit Krystallwasser und löst sich dann schon in zwei Theilen kochenden Wassers. Die Barytsalze lassen sich, in Wasser gelöst, dadurch von den Kalksalzen unterscheiden, daß sie durch Chypswasser gefällt werden, und von den Strontiasalzen, welche ebensalls vom Chypswasser gefällt werden, durch die Flamme der Weingeistlampe und durch ihr Verhalten gegen Kieselssucrwassersos

Salpeterfaurer Barnt.


Birb auf gleiche Beife bargestellt, wie bie falpeterfaure Strontia; er frnstallisirt in farblofen burchfichtigen Tetracbern, welche etwas schwerloslich in Wasser find, in ber Site reinen Baryt hinterlassen und beim Glühen mit Manganhyperoryd dieses in Mangansaure verwandeln, welche sich mit dem freigewordenen Baryt zu grünem mangansauren Baryt verbindet. Der salvetersaure Baryt wird nur zu den angeführten Zwecken und in Wasser ausgelos't als Reagens auf Schweselsaure benutt.

Roblenfaurer Barnt.

Wird ebenfalls wie die kohlensaure Strontia gewonnen, findet fich aber auch krhstallisit in großer Menge in England. Er ist ein weißes Pulver, welches in Wasser fast ganzlich unlöslich, etwas mehr in kohlensaurem Wasser löslich ist. Er bient außer zu versichiebenen wisenschaftlichen Zwecken und zur Darstellung der Barptsalze zur Gewinnung des kohlensauren Natron aus Glaubersalz und, da er wie alle übrigen Barytsalze giftig wirkt, in England zur Bertilgung der Natten.

Chlorbarnum.

Rann auf dieselbe Weise gewonnen werben, wie das Chlorftrontium, jedoch wohlfeiler, wenn man Chlorcalcium mit feingepulvertem schweselsauren Barnt glüht, wobei der Austausch der beiberseitigen Bestandtheile so geschieht, daß man ihn durch folgendes Schema ausbrücken kann:



Wird die Maffe dann mit kaltem Wasser ausgelaugt, so erhalt man beim Berdampsen das Chlordarhum in wasserhaltigen Krystallen, aber nicht in solcher Menge, als die Berechnung eigentlich geben müßte, da theils der schwefelsaure Baryt nicht vollkommen zersetzt wird, theils der gebildete schweselsaure Kalk, wegen seiner Löslichkeit in Wasser, auf das gebildete Chlordarhum zersesend wirkt. Um diesem Uebelstand vorzubeugen, setzt man zu dem Gemenge von 116 Theilen schweselsauren Baryt und 55 Theilen Ehlorcalcium noch 24 Theile Kohlenpulver, wodurch der in der Glühhige sich bildende schweselsaure Kalk im Schweselscalcium, welches auf das Chlordarhum nicht zersehend wirkt, verwandelt wird.

Das Chlorbaryum krystallistet in burchsichtigen, farblosen vierseitigen Taseln, welche 2 Mischungsgewichte Wasser enthalten, schmeckt bitterlich und eckelerregend und wirft giftig, lös't sich leicht in Wasser und etwas in kochendem Alkohol und ertheilt der Flamme besielben, wenn es frei von Chlorstrontium ist, eine gelbe Farbe. Es dient nur als Reagens auf Schwefelsaure und deren Salze, welche damit in Wasser und in Sauren unlösliche Niederschläge von schwefelsaurem Baryt bilden.

Somefelbarnum.

Wird ganz auf biefelbe Beise gewonnen, wie bas Schweselsstrontium, wo es bann eine rothlich gelbe, lockere Maffe barstellt, welche, wenn es von ber Sonne beschienen worben, im Dunkeln leuchtet, und sich in kochendem Wasser los't, woraus es beim Erskalten in weißen Schuppen krystallistet. Es bient zur Darstellung ber übrigen Barytsalze; so kann z. B. ber Baryt in Krystallen ershalten werben, wenn man Schweselbaryum mit Rupferasche (Rupsferoryb) und Wasser erhist, wobei sich bas Ruvser-schweselt und

abscheibet, das Baryum aber erybirt und ausso't. Die Aussojung bes Schwefelbaryums wird durch schwefelige Saure nicht verändert und dieses Berhalten wird sehr gut zur Bestimmung des Gehaltes an unterchloriger Saure im Chlorkalk benust. Wird nämlich die Lösung einer bestimmten Menge Chlorkalk zu einer Aussosiung von Schwefelbaryum in Wasser, welche mit schwefeliger Saure gesättigt ist, gegeben, so wird der unterchlorigsaure Kalk durch die schwefelige Saure zersest, diese aber selbst durch den Sauerstoss der unterchlorigen Saure in Schweselsaure verwandelt, welche mit dem auf Kosten des Wassers orydirten Baryum schweselsauren Baryt bildet, der sich niederschlägt und dann ausgewaschen, getrocknet und gewogen wird. 116,6 Theile schweselsaurer Baryt entsprechen 35,4 Theile Chlor, oder 43,4 Theile unterchloriger Saure oder 71,9 Theile unterchlorigsaurem Ralk.

Schwefelsaurer Barht findet sich sehr häusig im Mineralreich und wird wegen seiner spathiger Beschaffenheit und seinem
großen specisischen Gewicht Schwerspath genannt; er ist durch Beismengung von Metallorpben verschiedenartig gefärbt, kann aber durch
Rochen mit Schweselsaure farblos gemacht werden. Er schmilzt in
einer sehr hohen Temperatur zu einer emailartigen Masse und wird
deßhalb in England zur Fabrifation eines Steinzeuges benuttDurch Glühen mit Kohle wird er in Schwefelbarhum verwandelt.
Im weißen oder gereinigten Zustand dient er zur Vermischung des
Bleiweißes, welches dadurch mehr gegen die farbende Wirfung des
Schwefelwasserkoffes benutt wird.

Bon ben Berbinbungen bes Magnesiums.

Bon biefen finden nur wenige, die auf dem Wege ber Runft bereitet werben, eine technische Anwendung; aber mehrere im

Mineralreich vorfommende find ein Gegenstand ber Technif und muffen hier erwähnt werben.

Magnesia ober Bittererbe. Wenn die weiße Magnesia, wie man sie unter diesen Namen aus den Apotheken erhält, mit verdünnten Säuren in Berührung kommt, so braus't sie aus, verliert aber diese Eigenschaft, ohne ihre äußere Form zu ändern, wenn sie geglüht wird. Sie stellt dann ein weißes, geruchloses, äußerst lockeres Pulver dar, welches in keiner Hipe schmelzdar ist; sie erhiht sich kaum, wenn sie mit Wasser beseuchtet wird, verwandelt sich aber doch in ein Hydrat. Ihre Löslichkeit in Wasser ist sehr gering; sie bedarf etwas über 5000 Theile Wasser von 17,50 und 36,000 Theile siedendes Wasser zur Lösung. Wegen ihrer unsschweizbarkeit wird sie als Zusat zu Tiegeln gegeben, welche einer hohen Temperatur ausgesetzt werden sollen. Mit den Säuren bilbet sie meist bitterschmeckende Salze, woher sie auch ten Namen ershalten hat; auch mit den sauren Pflanzensarben geht sie lackartige Berbindungen ein.

Kohlensaure Magnesia sinbet sich als eine weiße, berbe, tnollige Masse im Mineralreich als Magnesit und in Berbindung mit kohlensaurem Kalk als Dolomit, welche beide da, wo sie häusig vorkommen, auf schwefelsaure Magnesia benutt werden. Die gewöhnliche weiße Magnesia der Apotheken ist eine basische kohlensaure Magnesia und wird durch Zersehung irgend eines wohlseiten Magnesiasalzes, wie z. B. des Chlormagnesiums oder der schwesels sauren Magnesia durch kohlensaures Kali oder Natron erhalten. Man follte hierbei ebenfalls eine neutrale kohlensaure Magnesia erhalten, jedoch entweicht bei der Fällung ein Theil Kohlensaure, die dann durch Wasser vertreten wird; sie ist also eine Verbindung

von kohlensaurer Magnesia mit Magnesiahybrat. Sie ist ein höchst lockeres und weißes, geruch= und geschmackloses Bulver, welches sich nur in 2500 Theilen kalten und 9000 Theilen heißen Wasser, aber beveutend mehr in kohlensaurem Wasser löst. In der Technik sindet sie ebensalls keine Anwendung, aber desto mehr in der Medicin. Sie ist ein sehr gutes Verbesserungsmittel des Wehles von verdorsbenem Getreibe, indem sie daraus das versertigende Vrod lockerer und weißer macht; 20 dis 40 Gran kohlensaure Magnesia auf 1 Psund Mehl ist hinreichend, diese Veränderung hervorzubringen.

Chlormagnefium finbet fich in ziemlicher Menge in bem Meer-, Gool = und Quellenwaffer und ift ein hauptbestandtheil ber Mutterlauge ber Salinen, in welchen fie fich in ber Winterfalte burch Umwandlung ber Bestandtheile von ichwefelfaurer Dagnefia und Chlornatrium in noch größerer Menge bilbet. Im trodnen Buftand gieht es fehr begierig Baffer an und ift bie Urfache bes Feuchtwerbens bes aus Salzfoolen erhaltenen Rochfalges. Bermifchung ber Mutterlauge ber Calgfoolen mit fohlenfaurent Ammoniat wird es in toblenfaure Magnefia vermanbelt. hoheren Temperaturgraben, 3. B. bei 500, wird bas Chlormagnes fium burch ichmefelfaures Matron gerfest, inbem fich bann aus ber concentrirten Auflöfung Chlornatrium abicheibet und ichwelfeljaure Magnefia in Auflosung bleibt. Es gibt alfo ein mertwürdiges Beisviel ber Umanberung zweier Galge in verschiebenen Temperaturen, benn beim Befrierpunkt gerfest fich Rochfalz und fcwefelfaure Magnefta in fcmefelfaures Natron und Chlormagneffum und biefe in boberer Temperatur wieber in ichwefelfaure Magnefia und Chlornatrium. Die Mutterlauge ber Salinen wird auf Salgfaure, Salmiaf, toblenfaure und ichwefelfaure Magnefia, Chlorcalcium und, ba fie ge= wöhnlich auch Brommagnefium enthalt, auf Brom benutt.

Schwefelfaure Magnesia. Die Bilbung biefes Salzes in ben Mutterlaugen ber Salinen ift eben angegeben worben; ce findet sich aber auch in vielen Mineralwässern gelös't und wittert au einigen Orten, wo Gypswasser mit Dolomit in Berührung kommt, als sogenanntes haarsalz aus ber Erboberstäche.

Die schwefelfaure Dagnefia wird ba, mo es in Quellmaffer aufgelof't enthalten ift, burch Grabiren und Berbampfen berfelben bargeftellt. Deiftentheils gewinnt man es aber jest aus ben Dutterlaugen ber Salinen und bes Deermaffere, welche, wenn fie fcmefelfaures Natron und Chlormagnefium enthalten, verbampft werben, wo bann, wie eben angeführt worben, bei 500 Chlornatrium abgeschieden wird; enthalten fie nicht bie hinreichende Menge fcmefelfaures Matron, fo merben fie burch Schwefelfaure gerfent. Auferbem wird bie ichwefelfaure Dlagnefia aus einigen Dlagnefia und Schwefel enthaltenben Mineralien gewonnen; fo enthalt ber Salfichiefer in ber Rabe von Bengu Schwefelfies und Rupferties eingesprengt; wird er im geröfteten Buftand ber feuchten Luft ausgefest, fo orndiren fich bie Schweselmetalle und bilben ichweselfaure Salze, bie aber burch bie' vorhandene Dagnefia gerfest werben. Die Maffe wird mit Baffer ausgelaugt, bas noch vorhandene Rupferfalz erft burch metallifches Gifen und bas Gifenfalz burch Ralf gerfett, bie Fluffigfeit ber Rube überlaffen und bann verfotten. Auch ber Alaunschiefer enthalt zuweilen Dagneffa und gibt bann bei ber Alaunbereitung (f. weiter unten) eine Mutterlauge, welche reich an Schwefelfaurer Dagneffa ift und in Schweben barauf benust wirb.

Die schwefelsaure Magnesia frustallistrt in vierfeitigen Gaulen, welche 51% ober 7 Mischungsgewichte Baffer enthalten; behufs ber

besseren Berpackung laßt man aber nie große Kryftalle bitben, sonbern ftort die Kryftallisation der roncentrirten und erkalteten Salzlauge durch Umrühren, wodurch sich nur kleine, spießige Kryftalle
bilden. Sie schmeckt bitter und salzig, woher sie auch den Namen Birter salz hat. In ter Wärme schmilzt-sie in ihrem Kryftallwasser und entläßt dasselbe; sie lös't sich sehr leicht in Wasser.
Ihre hauptsächlichste Anwendung ift zur Darstellung der übrigen Wagnessapraparate und als ein sehr kräftiges Absührungsmittel in
ber Medicin.

Phosphorfaure Magnesia ift beshalb von Wichtigkeit, weil sie ein Bestandheil ber Getreibearten und beshalb auch ber daraus versertigten Bäckereien und bes Bieres ist; in letterem scheint sie, gleich bem Weinstein im Wein, viel zu seinen guten Wirkungen beizutragen und muß bei der Untersuchung der Viere berücksichtigt werden, damit nicht irrthumlicher Weise auf eine Versälschung mit Schweselsaure geschlossen wird. Die Phosphorsaure fällt nämlich die Varptsalze, der entstehende phosphorsaure Barpt unterscheibet sich aber von dem schweselsauren Barpt dadurch, daß er in Säuren löslich ift.

Rieselsaure Magnesia sindet sich im neutralen Zustand als Speckstein, Seisenstein, spanische oder venetianische Kreibe an verschiedenen Orten Europa's, und wird zum Polieren, Schminken, zum Vorzeichnen, als Reibung-verminderdes Mittel und zur Berztilgung der Fettstecken aus Bollen= und Seidenzeug benutt. Man versertigt daraus noch allerhand Gegenstände, wie Pfropse für scharfe Dämpse und Flüssigkeiten und kann aus adersreien Stücken sehr gutschließende Schmelztiegel mit Deckel versertigen, welche sich badurch auszeichnen, daß sie um so härter und dauerhafter werden, je öster man sie dem Fener ausseth. Sie bürsen jedoch nicht

gur Schmelzung alfalischer Gemenge benutt werben, ba fie baburch ihre Riefelfaure verlieren und gerftort werben murben.

Mit 6 Mifchungsgewichten Wasser verbunden kommt bie neue trale tieselsaure Magresia im Mineralreich als Meerschaum vor, woraus hauptfächlich nur Pseisenköpse, in neuerer Zeit aber auch recht gute chemische Desen versertigt werden, die sich badurch auszeichnen, daß sie durch die Seitenwände nur wenig Wärme hindurchzlassen. Er kann auf dem Wege der Kunst erzeugt werden, wenn man eine sehr verdunnte Austösung von schweselsaurer Magnesia durch eine sehr verdunnte Austösung von tiefelsauren Kali fällt, wobei sich Schweselsaure mit Kali und Magnesia mit Kieselsaure vereinigt; letztere Verbindung schlägt sich mit Wasser verbunden als eine kleisterartige Masse nieder, die nur sehr langsam ausgestrocknet werden darf.

Eine andere fieselsaure Berbindung ber Magnefia ift der Serpentin, welcher als gemeiner Serpentin zu verschiedenen Gesichirren und besonders zu Apothefergeräthschaften verarbeitet wird, und als Asbest wegen seiner Biegsamkeit zur Darstellung unversbreunlicher Kleidungsstücke für die Feuerrettungsmannschaften, zu Zündstäschchen, um der Schweselsaure ihre flüssige Form zu nehmen, und zur Steinpappe und Steinpapier benutt wird.

Eine Berbindung von bafisch kiefelsaurer Magnesia mit kiefels faurem Kalk und geringen Mengen von thonfaurer Magnesia und Eisenoxydul ift die Hornblende, welche schon für sich schmelzbar ift und als Zusaß zum Bouteillenglas benutt wird.

Nach andere Magnefia enthaltenbe Mineralien find ber Talf, auch venetianischer Talt genannt, welcher wie ber Speckftein benugt wirb, ber Bilbftein ober chinesische Speckftein, welcher zu Schnühwerten bient, ber Topfftein, ein Gemenge von Glimmer,

Talk, Chlorit und Magneteisenstein, aus welchem mancherlei Rechegeschirre und Ofenplatten von großer Dauerhaftigkeit versertigt werzen, und ber außerbem als Baustein benutt wird, und ber Chlorit, welcher ba, wo er in großen Massen vorkommt, als ein vortressliches Material zum Chausseebau benutt wird; die blättrigen und schon glanzenden Abarten desselben dienen als Streusand.

Bon ben Berbindungen bes Alumiums.

Eintge biefer Berbindungen find von hochft wichtigem Intereffe, ba fie nicht allein fur manche Gewerbezweige ganz unentbehrlich geworden find, fondern auch bie Materialien zur Bereitung ber verschiedenen Arten von Geschirren, Bausteinen u. f. w. liefern.

Alumiumornh, Alauns ober Thonerbe. Dieses Ornbift unter ben bis jest abgehanvelten bas erste, welches sich frei im Mineralreich vorsindet und bann geschätzte Ebelsteine barstellt, welche burch Spuren von Metalloryden gefärbt, blau den Saphir, roth die orientalischen Rubine, gelb die orientalischen Topase, violet die orientalischen Amethyste und grün die orientalischen Smaragde darstellt. Unreinere Thonerde sind der Korund oder Demantspath und der Smirgel, welche zum Schleisen von Edelsteinen, Glasswaren und den verschiedenen Stahlwaaren benutzt werden. Auch mit Wasser verbunden sindet sich die Thonerde im Gibsit und Diaspor, die aber nur mineralogisches Interesse haben.

Wird eine Auflösung von Alaun in ber Siedhige mit kohlenfaurem Natron vermischt, so schlägt sich unter Entwickelung von Rohlenfaure Thonerbehhbrat von voluminöser Beschaffenheit nieder, welches aber auch noch eine gewisse Menge Alfali zuruchalt. Um reine Thonerbe zu gewinnen, wird bieser Niederschlag ausgewaschen, in Salzsaure gelöft und mittels Ammoniak niedergeschlagen; ber

Nicberichlag fiellt, nachbem er gewaschen, getrodnet und geglubt worben, bie reine Thonerbe bar, welche vollfommen weiß, pulveria, und geschmachtos und nur vor bem Rnaligasgeblafe ichmelgbar ift. Durch bas Bluben erleibet bie Thonerbe eine eigenthumliche Umanberung, benn mabrend fich bie frifchgefallte Thonerbe in ben ichwachften Gauren und felbit in fohlenfaurem Baffer lof't. ift Die geglühte nur in fehr ftarfen Gauren und bann auch nur langfam loslich. Ihre Berbindungen mit ben Gauren find nicht fehr feft, benn icon in ber Dite werben bie meiften berfelben gerfest, jeboch hat fie noch genug bafifche Rraft, um verichiebene faure Bflanzenfarben anzugiehen und fie fur bie Farberei und Rattunbruckeret tauglich zu machen, ba fie fich auch gegen bie Bflangen= fafer bafifch verhalt und von biefer aus ihren Berbindungen mit Sauren angezogen wirb. Aber gegen bie Bafen verhalt fie fich wie eine fcwache Saure, benn fie wird von jenen gelof't; felbft bie Erbalfalien wirfen noch lofend barauf. Dan fann fich hiervon leicht überzeugen, wenn man zu ber Lofung bes Alauns Rali = ober Ratronlauge gießt; es bilbet fich zuerft ein febr voluminofer Dieberichlag von Thonerbehybrat, ber aber wieder ganglich verschwindet, wenn man mehr Lauge gufett. Gine folche Lofung ber Thonerbe in Ralilange bient in ber Rattundruckerei jum Rothbruck; fie enthalt bas Rali fo fest gebunden, bag biefes auf bas Rrapproth nicht mehr blau farbend wirft. Das Thonerbehybrat lagt fich auch mit einer gewiffen Menge Del zu einer burchicheinenben, beinahe farblofen Berbindung vereinigen. Diefe Gigenfchaft wird benugt, um Farben, Die fich beim Gintauchen ber Balette in Waffer vom Del trennen, biefen Uebelftand zu benehmen. Ueberhaupt hat bie Thonerbe, auch im unreinen Buftanb, eine ftarte Ungiehung gum Del und ne wirb, mit Baffer zu einem Brei angemacht, benutt, um Dels und Fetifieden aus Rleibungsftuden, holzwerf u. f. w. entfernen. Uebrigens findet die reine Thonerde keine anderweite Answendung. Die Thonerde läßt sich für sich, wie in ihren Berbindungen, sehr leicht durch ihr Berhalten gegen die äßenden Alkalien und baburch erkennen, daß sie, mit einer Austösung von falveterssaurem Robaltoxyd beseuchtet, einer starken Sitze ausgesetzt wird, wobei sie sich schon blau farbt.

Unter ben Berbindungen ber Thonerbe mit ben Mineralfauren haben nur die schwefelfaure Thonerbe und ihre Berbindung mit ben schwefelfauren Alfalien technisches Interesse.

Schwefelfaure Thonerbe wird im reinen Zustand durch Losen von Thonerbehydrat in Schweselfaure, in unreineren Zustand durch Behandlung des möglichst falls und eisenfreien Thons, welcher zuvor geglüht und dann möglichst fein zerrieben wird, mit Schwesfelsaure bei 70°, worauf man die Masse noch wenigstens einen Mosnat lang sich selbst überläßt und hierauf mit Wasser auslaugt, ershalten. Aus der concentrirten Austösung frystallisitet die schweselssaure Thonerbe in perlmutterglänzenden Blättchen, welche sich sehr leicht in Wasser lösen, 46,6 %. Krystallwasser enthalten und sowohl dieses wie ihre Saure bei erhöhter Temperatur gänzlich entlassen. Die schweselsaure Thonerde verbindet sich mit den schweselsauren Alfalien zu leicht frystallisitedaren Doppelfalzen, welche im Allgesmeinen Alaune genannt werden. Im Mineralreiche sinden sich noch Berbindungen der Thonerde mit Schweselsäure, welche 1/3 und 2/3 weniger Schweselssaue als das eben genannte Salz enthalten.

Schwefelfaure RalisThonerbe. Wenn man zu einer Auflösung ber schwefelfauren Thonerbe eine Auflösung vom schwefels saurem Rali gibt, so scheibet fich ein frystallinisches Pulver nieder, welches eine Berbindung beiber Salze ift und aus 1 Mischungsgewicht

schwefelsaurem Kali und drei Mischungsgewichten schwefelsaurer Thonerde besteht. Los't man den Niederschlag in einer hinreichende Menge kochenden Wassers auf und läßt die Austosung langsam erkalten, so krystallisirt diese Berbindung mit 24 Mischungsges wichten Wasser verbunden in Ottaedern aus und stellt dann den bekannten Alaun dar, welcher im Großen in den Alaunwerfen dars gestellt wird.

Er wird aus verschiebenen Materialien gewonnen; in Italien, Franfreich und Ungarn findet fich ein aus Riefelerbe, bafifch-fchwes felfaurer Thonerbe, fchmefelfaurem Rali, Baffer und Gifenorno gemengtes Mineral, welches Alaunftein genannt und befonbers in Rtalien auf Alaun benutt wirb. Der Alaunstein mirb fcmach ges roftet und in Saufen mit Baffer befprengt, woburch er nach und nach zerfällt; nach brei Monaten ift, bei täglichem Befprengen mit Baffer, bie Alaunbilbung beenbigt und ber Saufen nach und nach zu einer ichlammigen Daffe gufammengefunten, welche in große Siebegefäßen mit heißem Baffer ausgezogen wirt. Die Lauge wird bann ber freiwilligen Berbunftung überlaffen, wobei fich meift fubifdie, zuweilen aber auch oftaebrifche Arnftalle abfeben, welche mit einem rothlichen Schlamme bebedt finb; fie werben als romifcher Alaun im Sandel gebracht und zeichnen fich burch ihre große Reinheit aus; benn bie rothliche Farbe beffelben ift blog burch in Baffer unlösliche Theile bedingt. In biefem Brogef ift fein Bufat von Ralifaly nothwendig, ba bas Mineral falihaltig ift; wird aber ber Alaun aus Alaunschiefer, Alaunerde ober erdi= ger Brauntoble targestellt, fo muß ibm irgend ein wohlfeiles Ras lifaly jugefest werben. Die genannten Mincralien bestehen aus fiefelfaurer Thonerbe, feingertheiltem Echwefeleifen und einer gros Beren ober geringeren Menge Roblenftoff. Gie werben geröftet

und in baufen ber Luft ausgesett, woburch bas Schwefeleifen orp: birt wird und bie gebilbete Comefelfaure an bie Thonerbe tritt; biefer Brogef fann gumeilen zwei Jahre gu feiner Beenbigung beburfen, wobei in ber trodnen Jahreszeit bie Saufen befeuchtet merben muffen. Rach Beendigung ber Orphation werben bie Saufen entweber felbit auf ben fogenanten Salben ober in Auslaugefaften mit Baffer behandelt und Die ausgelaugte Daffe abermale der Gin= wirfung ber Luft ausgefett. Die Lauge entralt neben ichwefelfaurer Thonerbe auch fchwefelfaures Gifenorybul gelof't. Um biefes ju entfernen, wird fie im concentrirten Buftand ber Ginmirfung ber Luft ausgesest, woburch letteres in neutrales ichwefelfaures und in ein untosliches bafifchichwefelfaures Gifenoryd vermandelt Die Lauge wird bann hell abgelaffen, nochmals vermirb. fotten und ber Ginwirfung ber Luft ausgefest, bamit bas ichmefelfaure Gifenorpbul völlig umgeanbert merbe, und nach tem Rlas ren mit einer concentrirten Auflofung von Chlorfalium (wozu bas beim Seifenfieben abfallenbe benutt wird) ober ichmefelfaurem Rali (wie es bei ber Darftellung ber Schwefelfaure gewonnen wird) vermischt, wobei fich schwefelfaure Thonerbe mit ichwefelfaurem Rali verbunden in pulveriger Form, als fegenanntes Maunmehl Wird Chlorfalium angewendet, fo wird biefes auf abicbeibet. Roften bes porhandenen ichmefelfauren Gifenorpo in ichmefelfaures Rali verwandelt. Das Alaunmehl wird mit faltem Baffer abgewaschen, bann in heißem Waffer gelof't und hierauf in die Rryftallifirfaffer gegeben. Rach beenbigter Rryftallisation wirb bie Mutterlauge abgegoffen und bas Fag auseinander genommen, mo bann ber Alaun in Form bes Faffes in gangen Daffen bleibt und fo in ben Sandel tommt. - Gine britte Art ber Alaunbereitung ift Die aus Thon, wie fie bei ber ichwefelfauren Thonerbe angegeben ift; die concentrirte Lauge wird mit schwefelsaurem Kali vermischt und das Alaunmehl wie oben behandelt.

Wird die Rohlauge mit schwefelfaurem Natron ober schwefelfaurem Ammoniak vermischt, so erhalt man bem Kalialaun ganz
ähnliche Berbindungen; ber Natronalaun unterscheibet sich jedoch
von den beiden andern Alaunen baburch, daß er viel löslicher in Wasser ift als biefe, und an der Luft verwittert.

Bird eine Austösung bes Alauns so lange mit einer Austösung von kohlensaurem Kali vermischt, bis ein Niederschlag entsicht, ber sich beim Umrühren ber Flüssigkeit nicht wieder lös't, so erhält man beim Berdampsen ber Flüssigkeit kubische Krystalle, welche reicher an Thonerbe sind als der gewöhnliche Alaun und sich baburch auszeichnen, daß sie im gelösten Zustand als Beihmittel für Färberei und Kattundruckerei die Zeuge nicht murbe machen und auf die aufgetragenen Farben nicht verändernd wirken.

Der Alaun hat eine fehr verbreitete Anwendung; er bient als solcher, wie auch durch falzsaure, essigsaure Salze zersett ober als essigsaure und falzsaure Thonerbe in der Färberei und Kattundurckei, zur Bereitung der Lacksaben, indem in den genannten Prozessen der Farbstoss von der Thonerbe zu einer unlöstlichen Berbindung angezogen wird; er dient ferner in der Weißgerberei, zum Reinigen des Fettes und Talges u. s. w. und wird als seuerschützendes Mittel und zur Vertilgung von Wanzen benutt.

Der meifte Alaun enthält sowohl freie Schwefelfaure, als auch schwefelsaurer Eisenornd, was ihm für manche Zwecke untauglich macht. Um ihn hiervon zu reinigen, muß er so oft in heißem Wasser gelös't und beim Erfalten umgerührt werden, bis eine Auf-lösung besselben erft nach Berlauf von 1 bis 2 Stunden von einer Ausschung bes Blutlaugenfalzes blau gefärbt oder gefällt wird.

Riefelfaure Thonerbe. Diese sinde in großen Massen im Mineralreich in sehr verschiedenen Formen der Aggregatzustandes und der Farbe als Kaolin oder Borcellanerde, als plastischer Thon, Balkererde, Töpferthon, Thonmergel, Lehm, Röthel u. s. w., und dient hauptsächlich zur Fabrikation irdener Geschirre, vom besten Porcellan bis zum gewöhnlichsten Töpfergeschirre, von Pfeisen, Biegeln und sehr vielen anderen Gegenständen; eine Beschreibung der einzelnen Arten und der daraus versertigten Gegenstände wurde hier zu weit führen und es wird deshalb auf Schubarth's technische Chemie verwiesen.

Eine Verbindung von 35,8 Theilen Rieselerbe, 34,8 Theilen Thonerbe, 32,2 Theilen Natren, 3,1 Schwefel und 3,1 Kalf stellt ben so hoch geschätzten Lafurstein bar, welcher sich an mehreren Orten Asiens vorsindet und sowohl als Schmudstein als auch zur Bereitung einer blauen Farbe, bes schönen Ultramarins benutzt wird, welche letztere man jest auch sehr schön auf dem Bege ber Kunst barstellt.

Von den Berbindungen bes Pttriums, Thoriums, Bernlliums und Birconiums.

Ueber biese läßt sich in technischer Beziehung nur wenig sagen, ba sie sich nur in sehr seltenen und fostbaren Mineralien vorfinden. Eine Berbindung von kieselsaurer Beryllerde und kieselsaurer Thonerde ist ber Smaragd, Beryll und Chrysoberyll, und die Zirconerde macht den Hauptbestandtheil des Hyacinthes aus, Mineralien, welche zur Berfertigung von Schmucksachen benuft werden und in reinen Eremplaren sehr theuer sind. Thorium und Ottrium liefern für die Technik gar Nichts

In ber Balg'ichen Buchhanblung ju Stuttgart find er-Schienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Der

junge Abysiker und Techniker

pher

leicht anzustellende Experimente und Aunststucke aus dem Gebiete der Maturlehre und Cechnologie.

Bum Mugen und Bergnugen für bie Jugenb.

hofrath J. S. M. von Noppe, Brofeffor ber Phyfit und Dechanit gu Tubingen. Mit 1 Citelkupfer und 4 Cafeln Abbildungen. 8. Belinpapier, elegant gebunden.

Dreis Riblr. 1. - ober fl. 1. 30 fr.

Lehrbuch

Stereometrie.

Bum Gebrauche

beim Unterricht in Realschulen und Symnasien, fo wie

zum Selbstunterrichte

bearbeitet von

C. f. Kauffmann,

Prageptor, erfiem Lehrer an der Realfchule ju Ludwigdburg. Mit 4 Rupfertafeln.

gr. 8. 18 gr. sachs. ober fl. 1. 12 fr.

Handbuch

. ber

angewandten Naturlehre.

Von

R. G. W. Raftner.

1 - 7. Lieferung.

gr. 8. Rthir. 2. 1 gr. ober fl. 3. 30 fr.

Lehrbuch ber

pharmacentischen Zoologie

für

Apotheker, Gerichtsarzte, Medicin-Studirende, Praguisten

und alle biejenigen,

welche sich dem Studium der Pharmacie widmen wollen.

Bon

Dr. Theod. W. Chr. Martius.

Mit drei Cafeln Abbildungen.

gr.

eh. Riblr. 1. ober fl. 1. 30 fr.



